






جمهوری اسلامی ایران  
وزارت نیرو  
امور برق

۱۳۷۴

۱۳۷۴



استاندارد اجرائی  
پستهای توزیع زمینی ۳۲ کیلوولت



تحقیقات و تکنولوژی  
استانداردها

تیر ۱۳۷۴

## فهرست مطالب

صفحه ۵	پیشگفتار
صفحه ۷	فصل اول - معیارهای طراحی پست
صفحه ۷	۱-۱ ظرفیت
صفحه ۸	۱-۲ شرایط اقلیمی
صفحه ۹	۱-۳ زمین‌پست
صفحه ۱۱	فصل دوم - تجهیزات اصلی الکتریکی پست
صفحه ۱۱	۲-۱ ترانسفورماتور
صفحه ۱۵	۲-۲ تابلوهای فشار متوسط
صفحه ۱۷	۲-۳ تابلوهای فشار ضعیف
صفحه ۱۹	۲-۴ کابل و متعلقات آن
صفحه ۲۱	۲-۵ تجهیزات ورثه
صفحه ۲۴	فصل سوم - ساختمان و تأسیسات پست
صفحه ۲۶	۳-۱ سیویل، سازه و معماری
صفحه ۴۹	۳-۲ تأسیسات ساختمان
صفحه ۵۷	فصل چهارم - نصب، آزمون و راهاندازی تجهیزات
صفحه ۵۷	۴-۱ ترانسفورماتورهای توزیع

فصل :	پیشگفتار	صفحه :
۰	استادارد بست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	۱۳۷۴ تاریخ : سه

صفحه ۶۶	۴-۲ تابلوهای برق
صفحه ۷۰	۴-۳ سیستم زمین پست
صفحه ۷۱	۴-۴ کابل کشی و سیم بندی مدارها
صفحه ۷۴	فصل پنجم - بهره برداری، تعمیر و نگهداری
صفحه ۷۶	۵-۱ برآمدربزی و اهداف نگهداری پست
صفحه ۷۵	۵-۲ بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتور
صفحه ۷۷	۵-۳ بهره برداری و نگهداری تابلوهای برق
صفحه ۸۴	فصل ششم - راهنمای کاربرد
صفحه ۸۹	فصل هفتم - ضمائم و نقشه ها
صفحه ۹۰	۷-۱ فهرست مراجع
صفحه ۹۲	۷-۲ لیست نقشه ها
	نقشه ها

بسمه تعالیٰ

## پیشگفتار

استاندارد حاضر دربرگیرنده مشخصات و نقشه های اجرائی ساختمان پست های توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت و دستورالعمل های نصب و راه اندازی آنها است که بر مبنای استاندارد پست های توزیع زمینی ۲۰ کیلوولت تهیه گردیده است.

اهم اهدافی که در تهیه این استاندارد مورد نظر بوده اند، به شرح ذیل می باشند:

۱- به روز درآوردن طرح ها و دستورالعمل های مربوط به احداث پست های توزیع شهری.

۲- ارائه گزینه با سطح زیربنای مناسب برای احداث پست.

با توجه به آنکه در حال حاضر شبکه ۳۳ کیلوولت در مناطق محدودی از کشور وجود دارد، لذا در این استاندارد از ارائه طرح های گوناگون که تابع شرایط مختلف اقلیمی باشند، خودداری شده است.

اینک استاندارد حاضر، به عنوان استاندارد آزمایشی به کلیه شرکتها و واحدهای ذیر بیط وزارت نیرو ابلاغ می گردد و در حوزه تعیین شده لازم الاجرا می باشد. دوره آزمایشی این استاندارد برای طرح های موضوع این استاندارد بین ۳ تا ۵ سال پیش بینی می گردد.

طی دوران اجرای استاندارد آزمایشی، کارائی آن در زمینه های مختلف نصب، بهره برداری و نگهداری عملأ زیر نظر قرار می گیرد. پس از آن، آمار و اطلاعات جمع آوری شده ارزیابی می شوند و متن استاندارد به صورت نهانی اصلاح و به واحدها و شرکت های مربوطه ابلاغ می گردد.

روشن است که روند ارزیابی و اصلاح استاندارد با توجه به پیشرفت هرسالة تکنولوژی، تغییر نیازهای بهره برداری و پذایش اهداف برنامه ای جدید، پس از نشر استانداردنها نیز در دوره های ۵ ساله ادامه خواهد یافت.

امید است این استاندارد بتواند در پیشبرد امور جاری و پروژه های اجرائی مؤثر واقع گردد.

من ا... التوفيق

صفحه :	پیشگفتار	فصل :
۵	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونت تحقیقات و تکنولوژی

## فصل اول - معیارهای طراحی پست

صفحه ۷

۱-۱ ظرفیت

صفحه ۸

۱-۲ شرایط اقلیمی

صفحه ۹

۱-۳ زمین پست

صفحه : ۶

معیارهای طراحی و انتخاب پست

فصل : ۱

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توربیع | تاریخ : نمر ۳۷۴ | معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۱- معیارهای طراحی پست

شبکه‌های توزیع ۳۳ کیلوولت در حال حاضر در برخی از نواحی کشور، از جمله در استانهای خوزستان و فارس موجود بوده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. لذا، استاندارد حاضر با عنایت به موضوع فوق و با توجه به معیارهای ذیل تهیه گردیده است. بدینهی است استفاده از دیگر معیارها برای احداث پست‌های توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت، نیازمند بازنگری جزئی یا کلی در مشخصات و نقشه‌های استاندارد حاضر می‌باشد.

### ۱-۱ ظرفیت

تغیین ظرفیت پست باید با توجه به نیازهای موجود، منحنی رشد بار در منطقه و برنامه توسعه شبکه توزیع انجام شود. استاندارد حاضر در برگیرنده پست یک ترانسفورماتوره است که ظرفیت آن بین ۵۰۰ kVA تا ۱۲۵۰ kVA منظور شده و این مقادیر معمولاً برای مصرف نقاط مسکونی و مصارف عمومی شهری مانند روشنایی معاابر و غیره کافی می‌باشد.

نقشه تک خطی پست به شماره ۱۰۱ مدار الکتریکی یک پست توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت و تجهیزات مربوطه را نشان می‌دهد. با انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور موردنیاز بین ۵۰۰ تا ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر و انتخاب ظرفیت سایر تجهیزات از استاندارهای مربوط به آنها، نقشه تک خطی پست مورد نظر قطعی و مشخص می‌گردد.

در انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور، باید عوامل محیطی مؤثر در کاهش ظرفیت، مانند درجه حرارت و ارتفاع از سطح دریا را مورد توجه قرار داد. همچنین بمنظور افزایش طول عمر ترانسفورماتور بهتر است بیش از ۸۰٪ ظرفیت نامی آن مورد استفاده قرار نگیرد. بر این اساس ظرفیت‌های واقعی پست‌ها مطابق درجه حرارت محیط و شرایط تهווیه آن بصورت جداوی در بخش ۳-۲ مشخص گردیده است که باید در تعیین ظرفیت پست مورد استفاده قرار گیرد.

ابعاد جایگاه ترانسفورماتور در طرح مربوطه بگونه‌ایست که تمام انواع ترانسفورماتور ۵۰۰ تا ۱۲۵۰ کیلوولت آمپری در آن قابل استقرار می‌باشدند. لذا هر گاه که نیاز باشد می‌توان ترانسفورماتور پست را با ظرفیت‌های بالاتری جایگزین نمود، در اینصورت باید کلیه تغییرات مربوط به ظرفیت کابلها و تابلوهای فشار ضعیف از قبیل تغییر ظرفیت ورودی، جریان نامی و اتصال کوتاه تابلو و ادوات اندازه‌گیری را نیز مطابق با استانداردهای مربوطه مورد توجه قرار داد.

## ۱-۲ شرایط اقلیمی

وضعیت آب و هوایی و شرایط اقلیمی، بویژه درجه حرارت محیط و میزان بارش برف و باران، هم از لحاظ معماری و مشخصات فنی ساختمان پست و هم از نظر تهווیه و خنک‌سازی فضای داخل آن حائز اهمیت می‌باشد. ولی از آنجا که در حال حاضر شبکه ۳۳ کیلوولت در مناطق محدودی از کشور وجود دارد، لذا ساختمان پست در این استاندارد با توجه به شرایط اقلیمی مناطق فوق طراحی گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد:

- آب و هوای گرم و مرطوب همراه با ریزش باران‌های موسمی سیل آسا در برخی از ایام سال. بنابراین، سقف پست از نوع عادی و با پوشش موزانیک انتخاب گردیده است. در عین حال، ساختمان قابلیت قرار گرفتن در بخش ۱، ۲ و ۳ از تقسیم‌بندی برف گیر بودن مناطق مختلف کشور (استاندارد ۵۱۹ ایران) را نیز دارا می‌باشد.

- مناسب بودن برای تهווیه طبیعی در شرایط عادی از نظر درجه حرارت. در عین حال برای تهווیه بهتر در شرایط آب و هوایی گرم، استفاده از هواکش برقی نیز در آنها پیش‌بینی شده است.

- با توجه به بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در برخی نواحی استان خوزستان و همچنین به منظور کمتر شدن احداث ساختمان پست، از زیرزمین کابل در این استاندارد صرفنظر شده و صرفاً از کanal کابل استفاده گردیده است.

### ۱-۳ زمین پست

با در نظر گرفتن ابعاد تجهیزات مورد نیاز برای پست و همچنین در نظر گرفتن فواصل مجاز بهره برداری و ایمنی و ملاحظات اجرایی، ابعاد پست استاندارد حاضر به عنوان مناسب‌ترین گزینه انتخاب گردیده است. نقشه شماره ۲۰۱ بلوک تجهیزات اصلی پست را مشخص می‌نماید و نقشه شماره ۲۰۲ ترکیب بلوکی تجهیزات در پست استاندارد را نشان می‌دهد.

در عین حال ممکن است بدلیل وجود ابعاد غیراستاندارد زمین قابل حصول یا ویژگیهای غیراستاندارد تجهیزات، حالتها خاصی بوجود آید که می‌تواند در مقوله پست‌های ویژه قرار گیرد. عنوان مثال اگر زمینی بصورت اریب یا با ابعاد غیرمتعارف در دسترس باشد، ممکن است بتوان با استفاده از کنار هم قرار دادن بلوکها و با استفاده از نقشه‌های موجود نوع خاصی از جانمایی تجهیزات اصلی را با وضعیت آن منطبق گرداند که به عنوان نمونه یک ترکیب جانمایی ویژه در نقشه شماره ۲۰۲ نشان داده شده است. همچنین برای استقرار برخی تجهیزات اضافی و یا تجهیزاتی با ابعاد غیرمتداول و حتی تجهیزات فشرده‌ای که به عنوان تجهیزات ویژه از آنها نام برده شده است، می‌توان نقشه جانمایی را بر اساس مشخصات و ابعاد این تجهیزات طراحی و اصلاح نمود و از نقشه‌های جزئیات ساختمانی این مجموعه برای طراحی ساختمان پست موردنظر استفاده کرد. به حال، محاسبات و نقشه‌های جانمایی و الکترونیکی پست‌های ویژه باید توسط مهندسین برق و محاسبات و نقشه‌های ساختمانی آن‌ها توسط مهندسین سازه و معماری تهیه گردد.

## فصل دوم - تجهیزات اصلی الکتریکی پست

صفحه ۱۱

۲-۱ ترانسفورماتور

صفحه ۱۵

۲-۲ تابلوهای فشار متوسط

صفحه ۱۷

۲-۳ تابلوهای فشار ضعیف

صفحه ۱۹

۲-۴ کابل و متعلقات آن

صفحه ۲۱

۲-۵ تجهیزات ویژه

صفحه : ۱۰

تجهیزات اصلی الکتریکی پست

فصل : ۲

تاریخ : سر ۱۳۷۴

استاندارد پست های رمپی ۳۳ کیله ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۲- تجهیزات اصلی الکتریکی پست

مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی مستقر در پستهای توزیع زمینی و اطلاعاتی که برای تهیه و سفارش این تجهیزات قابل استفاده می‌باشد در جزو های استاندارد توزیع تشریع گردیده است، که برای اطلاع بیشتر از آنها می‌توان به این جزو ها و استانداردهای مربوطه مراجعه نمود.

در این بخش تنها مشخصات کلی تجهیزات اصلی مورد استفاده در پستهای زمینی توزیع، شامل ترانسفورماتورها، تابلوهای فشار متوسط، تابلوهای فشار ضعیف و روشنایی از نظر خصوصیات مربوط به استقرار این تجهیزات شرح داده می‌شود.

### ۱-۱ ترانسفورماتور

۱-۱-۱ پستهای زمینی توزیع هر کدام شامل یک دستگاه ترانسفورماتور توزیع می‌باشد که قادر نامی آن بر حسب نیاز می‌تواند معادل ۵۰۰، ۸۰۰، ۶۳۰، ۱۰۰۰ یا حداقل ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر انتخاب گردد.

این ترانسفورماتور از نوع روغنی با منبع انساطروغن و بدون رادیاتورهای جدا شونده از بدنه بوده و خنک شدن آن بصورت طبیعی (ONAN) انجام می‌گیرد. میزان تلفات، ابعاد خارجی و سایر مشخصاتی که در طراحی فضای استقرار و ابعاد حوضچه روغن ترانسفورماتور مؤثر است، مطابق با

فصل : ۲	تحمیزات اصلی الکتریکی پست	صفحه : ۱۱
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : پر ۱۳۷۴

مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع استاندارد ایران (ساخت ایران ترانسفو یا مشابه آن) در نظر گرفته شده است. بدینهی است که در صورت استفاده از انواع دیگر ترانسفورماتور، می باید جزئیات این ترانسفورماتورها از نظر تفاوت ابعاد و ساختمان آنها مورد توجه قرار بگیرد.

**۲-۱-۲** ترانسفورماتورهایی که در پستهای زمینی نصب می شوند ترجیحاً باید مجهز به جعبه سر کابل و محفظه در بر گیرنده ترمیتالهای فشار متوسط و فشار ضعیف باشند، لیکن ترانسفورماتورهای مورد استفاده در ایران عموماً از نوع بوشینگ عربیان می باشند. این بوشینگ ها به علت کوچکی بدنه ترانسفورماتور توزیع در ارتفاع پائین قرار دارند و این امر از نظر ایمنی خطرناک است.

برای تأمین ایمنی کارکنان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از تماس نزدیک با قسمتهای برق دار و بوشینگهای عربیان ترانسفورماتور، لازمست که اولاً وضعیت استقرار ترانسفورماتور در اینگونه پستها از جهت قرار گرفتن بوشینگهای فشار متوسط و مسیر دسترسی به آنها درست انتخاب گردد، بطوری که این ناحیه در مسیر عبور افراد قرار نداشته باشد و حتی الامکان در مجاورت دیوار واقع گردد. در این حالت وضعیت قرار گرفتن پلاک مشخصات و درجه روغن نما و دما ساعت ترانسفورماتور نیز باید برای مشاهده این از فاصله یک متري مناسب باشند؛ در این رابطه مناسب است پلاک مشخصات ترانسفورماتور بصورت قابل جایجا شدن (مثلثاً نصب با پیچ و مهره) تعییه گردد.

ثانیاً لازمست که حریم ترانسفورماتور با استفاده از نرده مشبک فلزی یا تور سیمی از سایر نواحی مجرزا گردد. در این حالت روی نرده فلزی باید تابلوی هشدار دهنده ای با مضمون زیر نصب شود:

«خط مرگ! قبل از ورود به حریم ترانسفورماتور برق آن را قطع کنید!»

**۲-۱-۳** برای اینکه خنک سازی طبیعی ترانسفورماتور به وجه مؤثری صورت پذیرد و همچنین دور تا دور ترانسفورماتور فضای کافی برای موقع بازرسی و تعمیر و نگهداری وجود داشته باشد، می باید فوائل حداقل زیر با توجه به ابعاد استاندارد ترانسفورماتور ۱۲۵۰ کیلوولت آمپری رعایت گردد:

- فاصله جانبی ترانسفورماتور تا تجهیزات یا موائع دیگر معادل ۷۵ سانتیمتر. این فاصله با توجه به حداقل فضای امن برای بازرسی و عبور، بر اساس مقادیر توصیه شده در نظر گرفته شده است و در صورت لزوم می‌توان آن را در طرف مجاور دیوار تا ۵۰ سانتیمتر تقلیل داد.
- حداقل فاصله مخزن روغن ترانسفورماتور تا سقف معادل ۱۰۰ سانتیمتر.

۲-۱-۴ نظر به اینکه ریزش احتمالی روغن بر اثر نشتی یا سرریز موجب آسودگی محوطه پست و آلوهه ساختن خاک و محیط اطراف آن می‌گردد و خطر آتش‌سوزی را نیز در بر دارد، مطابق استانداردهای موجود می‌باید برای هر دستگاه ترانسفورماتور یک حوضچه روغن (زیر ترانسفورماتور) برای جمع‌آوری و تخلیه روغن ایجاد نمود. ابعاد و خصوصیات این حوضچه روغن به شرح زیر است:

- وسعت حوضچه روغن باید حداقل در برگیرنده طول و عرض بیرونی ترانسفورماتور باشد، بطوریکه هر گونه نشتی یا سرریز روغن از بالای ترانسفورماتور بداخل آن سرازیر شود.
- داخل حوضچه به ارتفاع معین از قلوه سنگ پر شده باشد تا خطر آتش‌گرفتن روغن داغ در اثر مجاورت با هوا به حداقل برسد.
- حجم مفید داخل حوضچه روغن حداقل برابر حجم روغن ترانسفورماتور باشد.
- لوله تخلیه یا امکانات دیگری برای جمع‌آوری و تخلیه روغن در ساختمان آن منظور شده باشد.
- امکان هیچگونه نشت روغن نداشته باشد. در این رابطه استفاده از مواد فایبر گلاس نیز می‌تواند در ساخت حوضچه روغن مورد توجه قرار گیرد.

۲-۱-۵ گرمای ناشی از تلفات سیم پیچ و هسته ترانسفورماتور مهمترین عامل گرم شدن فضای پست است. بالا رفتن درجه حرارت داخل پست می‌تواند سبب اختلال در کارکرد تجهیزات الکتریکی و کاهش عمر ترانسفورماتور گردد. از این‌رو تهویه فضای پست بصورت تهویه طبیعی به کمک بادگیر، یا تهویه مصنوعی به کمک هوکش برقی می‌باید بطور مؤثری مدنظر قرار گیرد.

فصل :	تحجیمات اصلی الکتریکی پست	صفحه :
۲	استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلو ولت توریج	۱۴

استفاده از تهویه طبیعی در مناطق غیر گرم‌سیری با افزایش ارتفاع پست و سطح دریچه‌های بادگیر بخوبی جوابگو خواهد بود. در این رابطه می‌باید دریچه‌های مشبك (لوور) برای ورود هوا در قسمت پائین پست تعییه گردد و بادگیر برای خروج هوا در سقف آن احداث شود. لذا در صورتی که مسیرهای عبور هوا به شکل مؤثری ایجاد گردند و بارگذاری ترانسفورماتورها نیز از حدود تعیین شده تجاوز نکند، می‌توان اطمینان یافت که تهویه طبیعی پست در مناطق غیر گرم‌سیری ایران با شرایط آب و هوایی زیر بخوبی تامین خواهد گردید:

- حداکثر دمای هوا در ۲۴ ساعت ۴۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر متوسط دمای هوا در ۲۴ ساعت ۳۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر متوسط دمای هوا در سال ۲۰ درجه سانتیگراد
- بارگذاری ترانسفورماتور بر اساس استاندارد IEC354 و طبق جداول بخش ۳-۲

استفاده از تهویه مصنوعی بكمک هواکش برقی، بخصوص برای مناطق گرم‌سیری با مشخصات گرم‌مانی بالاتر، ضروری خواهد بود. در این حالت می‌باید در دهانه بادگیر با پشت دریچه‌های فوقانی پست هواکش‌های برقی مناسبی با کنترل ترمومتر نصب گردد، بطوریکه با افزایش درجه حرارت محیط داخل، این هواکش‌ها بکار افتد و در سایر موقع خاموش بمانند. در صورت استفاده از ترمومتر چند کتاکتی در ترانسفورماتور، می‌توان از کتاکت آلام آن جهت فرمان قطع و وصل هواکش‌ها بصورت موازی با ترمومتر، بمنتظر اطمینان بیشتر از عملکرد بموضع آن‌ها استفاده نمود.

شایان ذکر است که ارتفاع نصب از سطح دریا نیز، علاوه بر دمای هوا، در بارگذاری ترانسفورماتورها مؤثر است، بطوریکه برای مناطق مرتفعی همچون اغلب شهرهای ایران که ارتفاع آنها از سطح دریا بیشتر از ۱۰۰۰ متر است می‌باید بر اساس توصیه سازنده گان، به ازاء هر ۲۰۰ متر ارتفاع اضافی یک درصد از ظرفیت نامی ترانسفورماتور نصب شده در آن ناحیه کاسته شود. در هر یک از موارد فوق می‌باید تهویه پست با شرایط خاص بارگذاری ترانسفورماتورهای آن طبق جداول تهویه بخش ۳-۲ مورد توجه قرار بگیرد.

۶-۱-۶ ترانسفورماتورهای توزیع مورد استفاده برای نصب روی زمین دارای چرخهای با قابلیت تغییر جهت و با فاصله استاندارد می‌باشد، لذا برای استقرار آنها روی حوضچه روغن می‌باید ریل‌های مناسبی تعییه شود و چرخها بکمک نگهدارنده‌های پیچ و مهره‌ای روی آنها ثابت گردند تا نیروهای دینامیکی احتمالی مانند زلزله، سبب جابجایی آنها نشوند. این گونه تجهیزات اضافی بهتر است از طریق سازنده ترانسفورماتور تهیه گردد.

۶-۱-۷ کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف در دو طرف ترانسفورماتور بعد از خروج از دریچه‌های درپوش کانال، باید بکمک نردنیان یا سینی نگهدارنده کابل تا ارتفاع محل ترمینال‌ها و بوشینگ‌های ترانسفورماتور هدایت گردند، بطوری که فشار وزن آنها به بوشینگ‌های ترانسفورماتور منتقل نشود.

## ۲-۲ تابلوهای فشار متوسط

عمل ورود و خروج مدار فشار متوسط در پستهای زمینی از طریق تابلوها یا سویچگیر فشار متوسط (MV) انجام می‌گیرد، که مشخصات عمومی آن به شرح زیر است:

۲-۲-۱ تابلوهای فشار متوسط پستهای توزیع زمینی عموماً از سلولهای جداگانه‌ای برای مدارهای ورودی و خروجی و تغذیه ترانسفورماتور تشکیل یافته که تجهیزات اصلی داخل آن بشرح زیر می‌باشد:

- سکسیونرهای قابل قطع زیربار، با عملکرد سریع دستی، برای مدارهای ورودی و خروجی.
- سکسیونرهای زمین، با عملکرد سریع دستی، برای مدارهای ورودی و خروجی.
- دیزنکتور، با عملکرد دستی، برای مدار تغذیه ترانسفورماتور.
- این تجهیزات، بسته به سازنده، می‌توانند از نوع ثابت یا کشویی باشند.

۲-۲-۲ با توجه به مشخصات تابلوهای سازند گان داخلی، تابلوهای فشار متوسط معمولاً از نوع قابل دسترس از پشت تابلو (REAR ACCESS) می‌باشد که باعث می‌گردد فضای مناسبی در پشت تابلو (بین ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی‌متر) برای عملیات کابل‌کشی و انجام اتصالات مربوطه منظور گردد.

در عین حال باید توجه داشت که برای جلوگیری از جمع شدن رطوبت در فضای بین جداره کناری تابلو و دیوار که سبب خوردگی بدنه فلزی آن می‌گردد و همچنین به منظور ایجاد فضائی برای گردش هوا و خنک شدن نسبی از طریق بدنه تابلو، لازمست فاصله‌ای معادل حداقل ۵۰ میلی‌متر برای مناطق مرطوب و ۲۵ میلی‌متر برای مناطق خشک بین تابلو و دیوار کناری آن منظور گردد.

۲-۲-۳ برای استفاده در مناطق مرطوب، پیشنهاد می‌گردد که جدار داخلی سلول‌ها با پوشش ضد میعان اندود شده باشد، و بدنه آن‌ها از درجه حفاظتی (IP) مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه برخوردار باشد.

۲-۲-۴ سلول فشار متوسط باید دارای لامپ نئون مشخص کننده ولتاژ، چراغ روشنایی برای تعمیر و بازرسی تابلو در حالت بی‌برق، و دریچه‌های انفجاری فوقانی برای تخلیه فشار و محدود کردن صدمات ناشی از انفجار احتمالی تجهیزات داخل تابلو باشد.

۲-۲-۵ سطوح عایقی تابلو و تجهیزات داخلی آن باید مناسب با ارتفاع پست از سطح دریا انتخاب گردد.

۲-۲-۶ سلوهای جداگانه تابلوهای فشار متوسط می‌باید دارای شیوه‌های می‌مستقل باشند که بهنگام نصب به یکدیگر متصل گردند و امکان جداسازی و اضافه یا کم کردن سلوها نیز وجود داشته باشد. همچنین این تابلوها می‌باید دارای جدار ضخیم فولادی و پیکربندی مستحکم و قاب انکایی مناسب برای نصب روی کانال و مجهز به دریچه زیرین ورود کابل با محل انکاء برای نصب بست کابل و سر کابل (Sealing end) باشد.

۲-۲-۷ ابعاد سلوهای فشار متوسط با مشخصات فوق الذکر ممکنست بر حسب کارخانه سازنده یا مدل ساخت آن متفاوت باشد.

در این استاندارد ابعاد تابلوهای فشار متوسط (طول × عمق × ارتفاع) بر اساس مشخصات سازنده گان معتبر داخلی برابر:  $1400 \times 2800 \times 2500$  میلیمتر در نظر گرفته شده است.

۲-۲-۸ بمنظور حفظ ایمنی بیشتر، جهت بسته شدن درب تابلوها باید بطرف درب خروجی پست باشد. بر این اساس محل لولای درب تابلوهای فشار متوسط در این استاندارد در سمت چپ بدنه تابلو در نظر گرفته شده است.

۲-۲-۹ کابل حفاظت بین ترانسفورماتور و تابلوی فشار متوسط از طریق منفذی که به همین منظور در دیواره تابلو (قسمت فشار ضعیف آن) تعییه گردیده است، وارد تابلو می‌گردد و در نتیجه نیازی به امتداد کانال برای دسترسی به قسمت فشار ضعیف تابلوی فشار متوسط از کف نمی‌باشد.

### ۲-۳ تابلوهای فشار ضعیف

توزیع برق فشار ضعیف شبکه مشترکین پست، همچنین تامین روشنایی عمومی معابر و خیابانها، بعلاوه تغذیه تابلوی کوچک روشنایی، پریز و هواکش برقی داخل پست توسط تابلوهای فشار ضعیف انجام می‌گیرد.

صفحه : ۱۷	تحمیرات اصلی الکتریکی بست	فصل : ۲
تاریخ : نمر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توریع	معاهدت تحقیقات و تکنولوژی

۲-۳-۱ تابلوهای فشار ضعیف پستهای زمینی شامل بخش‌های اصلی بشرح زیر هستند:

- سلول ورودی، شامل کلید اتوماتیک ورودی و دستگاههای اندازه‌گیری جریان و ولتاژ.
- سلول روشنایی معاابر، شامل مدارهای خروجی روشنایی خیابانها و کنترل اندازه‌گیری آن.
- سلول (یا سلولهای) خروجی، شامل مدارهای خروجی مصرف کننده‌ها و مشترکین. تعداد مدارهای خروجی شبکه مصرف کننده بر حسب ظرفیت ترانسفورماتور و نیاز محل، بین ۵ تا ۱۰ مدار خروجی می‌باشد.

۲-۳-۲ تابلوهای فشار ضعیف با توجه به ابعاد کمتری که نسبت به تابلوهای فشار متوسط دارند، می‌توانند از هر دو نوع قابل دسترس از پشت یا قابل دسترس از جلو انتخاب گردند، لیکن تابلوی قابل دسترس از جلو به علت جاگیری کمتر از ارجحیت بیشتری برخوردار است.

۲-۳-۳ سلول مربوط به روشنایی معاابر در تابلوهای فشار ضعیف می‌باید بصورت مستقل و قابل بازگردان از باقی سلولها در نظر گرفته شود و اتصال آن به سایر سلولها از طریق اتصال شینه‌های مسی انجام گیرد. قطع و وصل کنترلکتور مدار اصلی روشنایی معاابر توسط یک فتوسل صورت می‌پذیرد. این فتوسل در محل مناسبی روی دیوار بیرونی پست نصب می‌شود.

۲-۳-۴ تابلوهای فشار ضعیف می‌باید قابل نصب روی کانال پست بوده و مجهز به دریچه زیرین ورود و نصب کابل با محل پست کابل باشند.

۲-۳-۵ ابعاد تابلوهای فشار ضعیف ممکنست اند کی متفاوت باشند و بر حسب ظرفیت کلید اصلی تابلو تغییر نمایند. ابعاد در نظر گرفته شده در این استاندارد برای سلولهای فشار ضعیف (طول × ارتفاع) طبق مشخصات سازندگان معتبر داخلی برابر  $2200 \times 800$  میلیمتر و عمق آن‌ها نیز ۸۰۰ میلیمتر

در نظر گرفته شده است که برای کلیدهای کوچکتر از ۲۰۰۰ آمپر می تواند تا ۶۰۰ میلیمتر برسد.

۲-۳-۶ بمنظور حفظ ایمنی بیشتر، جهت بسته شدن درب تابلوها باید بطرف درب خروجی پست باشد. بر این اساس محل لولای درب تابلوهای فشار ضعیف در این استاندارد در سمت چپ بدنه تابلو در نظر گرفته شده است.

#### ۴-۲ کابل و متعلقات آن

کابلها مورد استفاده در محدوده پستهای توزیع بشرح زیر می باشند:

۴-۱ کابلهای فشار متوسط، برای ورود و خروج از تابلوهای فشار متوسط و اتصال آن به ترانسفورماتور، این کابلها عموماً از نوع کابل خشک فشارقوی با عایق XLPE می باشند که بصورت نکرشهای یا سه رشته ای با ولتاژ مناسب با سطح ولتاژ شبکه فشار متوسط، و با سطح مقطع مناسب با سطح اتصال گوتاه منطبق با استاندارد مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند.  
این کابلها با سر کابلها نوع خشک بسادگی قابل نصب و اتصال به تجهیزات فشار متوسط پست می باشند.

استفاده از کابل فشار متوسط روغنی با عایق مشکل از لایه های کاغذ آغشته به روغن با پیشرفت تکنولوژی ساخت کابلها خشک بطور چشمگیری کاهش یافته است. لیکن در صورت استفاده از این نوع کابل در موارد خاص، می باید لوازم و ملحقات مخصوص نصب و بهره برداری آنها اعم از سر کابلها، گلوبی ها و غیره را فراهم نمود.

**۲-۴-۲ کابل‌های فشار ضعیف**، برای انتقال انرژی از ترانسفورماتور به تابلوهای توزیع و تغذیه شبکه مصرف کننده‌ها و روشنانی معاشر و غیره.

این کابلها از نوع کابل خشک فشار ضعیف با عایق PVC می‌باشند که بصورت بک رشته یا چند رشته با مقاطع مختلف بسته به بار مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

**۲-۴-۳ کابل‌های کنترل و حفاظت**، برای اتصال تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتور به تابلوی فشار متوسط، همچنین کابل‌های ناسیسات برق و روشنایی و تهویه.

این کابلها با سطح مقطع ۱/۵ میلیمتر مربع بصوت کابل چند رشته یا به شکل سیمهای عبور داده شده از داخل لوله برق (کاندوئیت) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

**۲-۴-۴ سیم زمین** برای احداث شبکه زمین پست و اتصال تجهیزات برقی داخل پست به شبکه زمین این سیم‌ها بصورت سیمهای تک رشته مسی بهم تابیده با سطح مقطع تعیین شده مطابق استاندارد مربوطه، بسته به سطح اتصال گوتاه شبکه و نوع تجهیزات متصله می‌باشند. سیم زمین برای نصب در مسیرهای روباز بصورت روپوش‌دار، و برای قسمتهایی که در داخل خاک قرار دارد بدون روپوش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**۲-۴-۵ اتصالات کابل‌های فشار متوسط، فشار ضعیف و سیمهای زمین**  
این قطعات شامل کابل شوهای مسی با پیچ و مهره و واشرهای برنزی و انواع بسته‌های پیچ و مهره‌ای و فشاری هستند که برای اتصال کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف به ترمیمال تجهیزات پست یا اتصال سر سیم‌های زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای اتصال سیم‌های زمین به یکدیگر در قسمتهای مدفون شده در زیر خاک مناسبترین وسیله از نظر قابلیت اطمینان و دوام اتصالات در مقابل پوسیدگی، استفاده از شیوه اتصال حرارتی (THERMOWELD) می‌باشد.

کلیه قطعات اتصال کابلها و سیمهای زمین برای نصب در محدوده پست‌های توزیع می‌باید از مرغوب‌ترین جنس و بالاترین دقت در نصب برخوردار باشند تا بهره‌برداری مطمئن پست را در درازمدت تضمین نمایند.

## ۲-۵ تجهیزات ویژه

با توجه به نوع تولید تجهیزات الکتریکی و تغییر و تحولاتی که در تکنولوژی ساخت این تجهیزات بوجود می‌آید، محدودیت در استفاده از نوع خاصی از تجهیزات پست برای همیشه صحیح و امکان‌پذیر نیست. لذا استفاده از وسایلی که از کارآئی بهتر وابعاد کوچکتر و تکنولوژی بالاتری برخوردارند می‌تواند در این پستها مورد پیش‌بینی و توجه قرار گیرد.

طراحی ساختمان پستهای زمینی توزیع در این مجموعه، براساس استفاده از مناسبترین تجهیزات الکتریکی متدالول در ایران انجام گرفته است. با این وجود در صورت استفاده از تجهیزاتی با مشخصات و ابعاد اندکی متفاوت می‌توان با اصلاحاتی جزئی قابلیت نصب آنها در پست‌های استاندارد را امکان‌پذیر ساخت. لیکن استفاده از تجهیزاتی با مشخصات فنی کاملاً متفاوت باید در قالب استانداردهای ویژه این تجهیزات مورد بررسی قرار گیرد.

تجهیزات ویژه‌ای که استفاده از آنها مستلزم تغییرات اساسی در طراحی و ساختمان پست خواهد بود، بشرح زیر می‌باشند:

- ترانسفورماتورهای خشک بدون روغن، یا ترانسفورماتورهای بسته هوابندی شده
- تابلوهای فشار متوسط با کلیدهای خلاء
- تابلوهای فشار ضعیف با مدارهای کشونی
- سکسیونرهای فیوزدار
- کلید قطع بار نوع SF<sub>6</sub>
- تابلوهای نوع Ring Main Unit

شایان ذکر است که استفاده از تجهیزات ویژه بیشتر در پستهای فشرده (COMPACT) معمول می‌باشد که

از ابعاد کوچکتری نسبت به پستهای عادی برخوردارند و مبانی طراحی آنها با پستهای عادی متفاوت می‌باشد. جزئیات و کاربرد این تجهیزات در استاندارد دیگری تحت عنوان پستهای فشرده توزیع ارائه خواهد گردید.

۲۲	صفحه :	تحمیرات اصلی الکترونیکی پست	فصل :	۲
استاندارد - پست های رمیسی ۳۳ کیلوولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی		

## فصل سوم - ساختمان و تأسیسات پست

صفحه ۲۴	۳-۱- سیویل، سازه و معماری
صفحه ۶۶	۳-۱-۱ آعاده سازی و نکات اولیه
صفحه ۶۵	۳-۱-۲ عملیات خاکی
صفحه ۶۶	۳-۱-۳ کارهای بتنی
صفحه ۳۱	۳-۱-۴ مصالح بنایی
صفحه ۳۲	۳-۱-۵ انواع ملاتها
صفحه ۳۶	۳-۱-۶ بنائی با آجر
صفحه ۳۶	۳-۱-۷ سقف های معروف بتنی
صفحه ۳۶	۳-۱-۸ عایق کاری
صفحه ۴۰	۳-۱-۹ کف سازی
صفحه ۴۶	۳-۱-۱۰ فاسازی
صفحه ۴۶	۳-۱-۱۱ درها و دربچه های فلزی
صفحه ۴۷	۳-۱-۱۶ نقاشی و رنگ آمیزی
صفحه ۴۹	۳-۲- تأسیسات ساختمان
صفحه ۴۹	۳-۲-۱ تهویه
صفحه ۵۴	۳-۲-۲ برق و روشنایی

فصل : ۳	ساختمان و تأسیسات پست	صفحه :
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد پست های رهیسی ۳۳ کیلو ولت توجه	تاریخ : تیر ۱۳۷۴

### ۳- ساختمان و تأسیسات پست

مبانی طراحی ساختمان و معماری پست‌های توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت با توجه به شرایط اقلیمی بگونه‌ای انتخاب شده است که ضمن تأمین استحکام- ایمنی و نمای مناسب، جوابگوی نیازهای بهره‌برداری از پست نیز باشد. سازه پست‌های توزیع براساس آئین نامه ۲۸۰۰ ایران طراحی گردیده است. این سازه متشکل از دیوارهای آجری باربر است که دارای کلافهای افقی در ترازهای زیر و روی دیوار، و کلاف قائم در داخل دیوار و در گوشه‌های اصلی ساختمان می‌باشد. فونداسیون ساختمان از بتن مسلح است و سقف ساختمان از تیرچه بلوك به ضخامت ۳۵ سانتی‌متر تشکیل یافته است.

در این بخش دستورالعمل‌های کلی عملیات ساختمانی و مشخصات فنی اجرانی آن بر اساس آئین نامه‌ها و استاندارد‌های معتبر، در حد مورد نیاز به اختصار شرح داده می‌شود.

#### ۱- ۳- سیویل، سازه و معماری

##### ۱-۱- آماده‌سازی و نکات اولیه

موارد کلی زیر می‌باید در شروع کارهای ساختمانی مورد توجه قرار گیرد:

مصالح و مواد مورد استفاده باید از نوع مرغوب و نوبکار بردگشود.

اطراف کارگاه می‌باید از نظر تدابیر ایمنی محصور باشد، بطوریکه رفت و آمد اشخاص در شرایط

ایمن انجام بگیرد.

بررسی کلیه نقشه‌ها و آگاهی کامل از ابعاد، اندازه‌ها و جزئیات کار قبل از آغاز عملیات ضروری است.

### ۳-۱-۲ عملیات خاکی

تفیز کردن:

قبل از شروع هر کار، محوطه کارگاه باید از مصالح مازاد، زباله و سایر مواد اضافی تمیز گردد و این موضوع در طی عملیات ساختمانی نیز رعایت گردد.

گودبرداری:

کلیه گود برداری‌ها باید طبق ابعاد مشخص شده در نقشه انجام گیرد.

پس از اتمام گودبرداری، مرحله بعدی عملیات ساختمانی باید هر چه سرعتی شروع گردد و محل گودبرداری، برای مدت زیادی بصورت باز باقی نماند.

خاکهای سطحی محل احداث ساختمان باید تا عمق حداقل ۱۵ سانتیمتر برداشته شده و به محل مناسبی حمل گردد.

تخیله آب:

در صورت بالا بودن سطح آب زیرزمینی و یا در صورتیکه آبهای سطحی به محل عملیات نفوذ نماید، باید با روشی مناسب - نظیر پمپ نمودن - آب را از زمین خارج نمود تا عملیات خاکی و بی‌سازی در داخل آب صورت نگیرد.

خاکریزی:

اطراف پی‌ها تا ارتفاع لازم و زیر کف ساختمان تا رسیدن به تراز زیرسازی باید با ریختن خاکهای حاصل از گودبرداری و یا مصالح مناسبی که از بیرون حمل می‌گردد و یا مخلوطی از هر دو کوییده، متراکم و پر شود.

صفحه : ۴۵	ساختمان و تاسیسات پست	فصل : ۳
تاریخ : نمر ۱۳۷۴	لستاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

### ۳-۱-۳ کارهای بتنی

کلیه عملیات بتنی و بنائی، شامل تهیه و حمل و ساخت، باید مطابق نقشه‌ها و مشخصات مندرج در این بخش انجام گیرد.

#### سیمان:

سیمان مصرفی عموماً از نوع سیمان پرتلند می‌باشد. در محله‌انی که در مجاورت خاکهای سولفات‌دار یا آبهای سولفاتی قرار دارند باید از سیمان‌های مخصوص ضد سولفات استفاده گردد. سیمانهای مورد استفاده برای این منظور باید از نوع سیمان پرتلند نوع ۵ با مشخصات ASTM-C-595 باشد.

#### مصالح سنگی:

مصالح ریزدانه که در بتن و بتن مسلح بکار می‌رود باید سخت و پایدار و عاری از مواد آلی و زیان‌آور بوده و مواد معدنی سطح آنرا پوشانده باشد.

شن و ماسه مصرفی در عملیات بتنی باید از شن و ماسه طبیعی یا شن و ماسه ساخته شده از سنگهای سخت انتخاب شده باشد و بطور کلی عاری از مواد مضر باشد.

#### آب مصرفی:

آب مورد مصرف در عملیات ساختمانی باید تمیز و عاری از مواد خارجی و مضر برای بتن باشد.

#### نسبتهای اختلاط:

بطور کلی برای کارهای بتن آرمه از قبیل کلافهای افقی و قائم، دالها، پی‌ها از بتن ۱:۲:۴ و برای بین ریزی زیر پی‌ها از بتن ۱:۴:۸ باید استفاده نمود.

نسبت‌های اختلاط برای تهیه یک مترمکعب بتن بشرح زیر می‌باشد. این مقادیر برای ماسه خشک در نظر گرفته شده است:

الف - بتن ۱:۴:۸

مقدار مصالح برای تهیه یک مترمکعب بتن:

سیمان ۱۵۰ کیلو گرم  
ماسه ۴۲٪ متر مکعب  
شن ۸۴٪ متر مکعب

ب- بتون ۱:۲:۴

مقدار مصالح برای تهیه یک متر مکعب بتون:

سیمان ۳۰۰ کیلو گرم  
ماسه ۴۲٪ متر مکعب  
شن ۸۴٪ متر مکعب

**مخلوط کردن بتون:**

تهیه بتون باید با بتونیرهایی با ظرفیت مناسب انجام گیرد. مواد متخلکه بتون باید به ترتیب زیر وارد مخلوط کن شوند:

۱- شن ۲- سیمان ۳- ماشه

آب پس از اختلاط اولیه خشک شن و ماشه و سیمان به مخلوط اضافه می شود.

**بنز ریزی:**

قبل از بنز ریزی ترازو زیر بتون و قالبها باید کنترل و تائید شوند. در موقع بنز ریزی قالبها و مکانهای خاکبرداری شده جهت بتون ریزی، باید عاری از آب و آشغال و سایر مواد خارجی باشند. قالبها چوبی خارجی و یا داخل بتون لازم است قبل از بنز ریزی کامل‌آخیس گردد.

بطور کلی بتون ریزی باید بطور افقی در لایه‌هایی به ضخامت یکتوخت انجام شود. هر لایه باید قبل از بنز ریزی لایه بعدی بطور کامل متراکم شود. ضخامت لایه‌ها برای بتون مسلح بین ۱۲ تا ۵۰ سانتی‌متر می‌باشد.

متراکم کردن لایه‌های بتون باید بوسیله ابزار و وسائل مناسب انجام گردد.  
منتظر از ابزار مناسب ابزارهایی نظیر ویراتورهای مکانیکی یا تخماق و یا وسیله دیگری است که

فصل : ۳	ساختهای و تاسیسات پست	صفحه : ۲۲
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴

تراکم و کیفیت خواسته شده را تأمین نماید.

عمل لرزش بتن با دستگاه وبراتور فقط باید توسط کارگر متخصص و با تجربه و تحت ناظرت دقیق انجام شود.

#### محافظت بتن:

بلافاصله پس از اتمام بتن ریزی، بتن باید در مقابل عوامل خارجی در دوره گیرش بتن محافظت گردد و سطح آن بطور دائم برای حداقل ۷ روز متوالی مرطوب نگهداشته شود. این عمل باید بدون توجه به درجه حرارت هوا انجام شود. تاوه و سایر سطوح افقی را می‌توان در جانی که عملی است با قرار دادن آب به ارتفاع ۱۰-۱۲ میلیمتر روی سطح بتن مرطوب نگهداشت. همچنین ممکنست با استفاده از دستگاه آبپاشی چمن سطح بتن را بطور دائم خیس نمود و یا با گونی های مرطوب سطح بتن را پوشاند و رطوبت آنرا محفوظ نگهداشت.

برای حداقل مدت ۷ روز بعد از بتن ریزی، کلیه بتن ها باید چنان محفوظ نگهداشته شود که درجه حرارت سطح آن از ۱۰ درجه سانتیگراد پائین تر نباشد.

هیچ نوع مواد شیمیائی جهت محافظت بتن نباید مصرف شود. در مکانهایی که عملی است، سطح تمام شده تاوه ها باید در مقابل تابش اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود. این عمل بمنظور جلوگیری از ترک خوردن و موبرداشتن سطح بتن ضروری می باشد.

#### بتن روزی در هوای گرم:

در صورتی که درجه حرارت در سایه از ۴۳ درجه سانتیگراد تجاوز نماید، بتن ریزی انجام گیرد. هنگامی که درجه حرارت از ۳۲ درجه سانتی گراد بیشتر باشد باید شن و ماسه را با پاشیدن آب خنک نگاه داشت بطوری که حرارت آن هنگام ساخت بتن از ۳۸ درجه سانتی گراد بیشتر نباشد. بدیهی است مقدار آب اضافه شده به شن و ماسه باید از مقدار کل آب مصرفی کسر گردد. حرارت آبی که جهت ساخت بتن مورد استفاده قرار می گیرد در هنگام ساخت نباید از ۳۸ درجه سانتی گراد تجاوز نماید.

در صورتی که درجه حرارت هوا بالا باشد، باید اقدامات احتیاطی زیر صورت گیرد:

الف - متوقف کردن بتن ریزی در گرمه‌ترین ساعات روز

ب - حفاظت دانه‌های سنگی انبار شده از تابش آفتاب

پ - پوشاندن و حفاظت بتن در حین حمل از تابش آفتاب

ت - آپاشی و مرطوب کردن سطوح خارجی قالبها قبل و بعد از بتن ریزی

ث - انجام عملیات بتن ریزی در کوتاه‌ترین مدت پس از اختلاط

بتن ریزی در هوای سرد:

برای جلوگیری از بخستن، لازم است که درجه حرارت بتن در زمان بتن ریزی از ۷ درجه سانتیگراد پائین‌تر نباشد.

آرماتور مصروفی:

آرماتور باید تمیز و عاری از پوسته‌های زنگ، روغن، گرد و خاک و یا هر نوع پوشش خارجی دیگر باشد. آرماتور باید از فولاد با مقطع دایره و یکنواخت بوده و در هیچ مقطعی بواسطه عواملی از قبیل زنگ زدگی تضعیف نشده و خواص مکانیکی آن مطابق ضوابط آینه نامه بتن ایران (آبا - ۷۰) باشد. آرماتور باید در نقاط خشک و عاری از رطوبت نگهداری شود تا از زنگ زدگی مصون بماند. آرماتور باید از نوع و گروهی باشد که در نقشه‌های اجرائی نشان داده شده است.

آرماتور مورد مصرف در بتن مسلح باید در حرارت معمولی قابلیت تغییر شکل کافی داشته باشد بنحوی که اگر قطعه‌ای از میله گرد را به زاویه ۱۸۰ درجه در حالت سرد خم کنیم (بطوریکه دهانه انحنای آن دو برابر قطر میله باشد) هیچگونه ترکی در قسمت کششی آن ایجاد نشود. خاموتها و تنگها باید در حول یک محور که قطر آن کمتر از دو برابر قطر آرماتور نباشد خم شود. سایر آرماتورها باید در حول محوری خم شوند که قطر آن محور کمتر از شش برابر قطر آرماتور نباشد، باستثناء آرماتورهایی که قطر آنها از ۲۵ میلیمتر بیشتر است. در این صورت آرماتور باید حول یک محور که قطر آن محور ۸ برابر قطر آرماتور می‌باشد خم گردد.

آرماتورهای طولی بایستی حتی الامکان یکپارچه و سراسری باشند. در موقعی که دو قسمت آرماتور طولی در امتداد هم قرار گرفته و با میله تقویتی متصل می‌گردند، کوشش شود که این نقطه

اتصال در محلی قرار گیرد که نیروهای واردہ در حدائق خود باشند.

#### نصب آرمانور:

کلیه آرمانورها قبل از جا گذاری در محل خود باید از مواد خارجی از قبیل گرد و خاک، گرد آهن، زنگزدگی و چربی پاک گردد.  
آرمانورها باید بدقت در جای خود قرار گرفته و محکم شوند، عدم جابجاگی آنها در موقع بتن ریزی تأمین و تضمین گردد.

#### قالب‌بندی:

قالب بندی موقت برای کارهای بتنی باید از تخته سالم بدون گره بضخامتم حدائق ۲/۵ سانتیمتر از چوب روسی یا تخته مرغوب ایرانی و یا ورقه‌های فلزی صاف و یا مصالح مورد تائید دیگر ساخته شود.

در شمع‌بندی قالب و داریست بایستی حتی المقدور از فلز استفاده شود و پایه‌های توزیع بار بطور یکنواخت روی سطح معکم و صاف قرار گیرد. در صورت استفاده از چوب برای شمع قالب و داریست، چوب باید سالم، نو، مستقیم و یک پارچه باشد.  
ابعاد داخل قالب بندی باید مطابق اندازه‌های مشخص شده در نقشه باشد.

قالب بندی باید مقاومت لازم را برای تحمل بار مصالح و بار واردہ بر اثر وزن افراد و نوازمه که روی آن کار می‌کنند داشته باشد بدون آنکه جابجا شود و یا تغییر شکل حاصل نماید.  
کلیه قالب بندیها باید بدقت تعیز شده و در سطوحی که با بتن تماس خواهد داشت قبل از آرمانور بندی روغنگاری گردد.

#### قالب برداری:

قالب برداری بتن باید با احتیاط و بدون ضربه و فقط به کمک نیروی استاتیک انجام پذیرد.

### ۴-۱-۳ مصالح بنایی:

آجو:

بکار بردن آجرهایی که از نظر ابعاد و سایر مشخصات مطابق استانداردهای ایران نمی‌باشند در صورتی مجاز است که دارای مشخصات زیر باشند:

الف: آجرها باید کاملاً پخته و بکپارچه و سخت باشند.

ب: آجر باید دارای مقاومت فشاری مورد نظر باشد. در هیچ صورت مقاومت مقاومت فشاری گسیختگی متوسط آجرهای ماشینی باید از ۱۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت فشاری گسیختگی همچیک از آجرهای ماشینی بتهائی از ۸۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد و مقاومت فشاری گسیختگی آجر فشاری باید از ۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد.

ج: میزان جذب آب آجر باید از ۱۵ درصد وزن آن تجاوز نماید.

د: آجر باید ترک داشته باشد. ترکهای آجر در صورتی قابل قبول است که تعداد آجرهای ترک دار کمتر از ۲۵٪ کل آجر مصرفی باشد. آجر باید انحناء، فرورفتگی و برآمدگی بیشتر از ۵ میلیمتر داشته باشد. در صورتی که تعداد اینگونه آجرها از ۲۰٪ کل آجرهای مصرفی تجاوز نباشد، قابل قبول خواهد بود.

سنگ:

سنگ‌های مصرفی علاوه بر داشتن مشخصات مندرج در استانداردهای ۶۱۹-۶۱۷-۵۷۸ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید یکنواخت و بدون ترک و عاری از لایه‌های خروجی و رگهای خاکی که به استحکام آن زیان برساند باشد و باید از طبقات سالم و بدون رگه معدن استخراج شود. مقاومت فشاری سنگها برای کلیه عملیات بنائی باید از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد.

سنگهای مصرفی باید در مقابل یخband مقاومت کافی داشته باشند بنحوی که بیست بار یخband را در ده (۱۰) درجه سانتیگراد زیر صفر تعمل کنند. قابلیت جذب آب در سنگهای رگهای بیش از ۵٪ وزن خود سنگ باشد. کلیه مصالح سنگی باید در محلهای تمیز نگهداری شده و از آلودگی

فصل : ۳

صفحه : ۴۱	ساختهای و ناسیلات پست	فصل : ۳
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع تاریخ : تیر ۱۳۷۴	تعاونت تحقیقات و تکنولوژی	

آنها با خاک و مواد مضر جلوگیری بعمل آید.

#### سیمان، ماسه و آب:

سیمان، ماسه و آبی که برای ساختن ملات بکار می‌رود باید دارای همان مشخصاتی باشد که در مورد سیمان، آب و ماسه برای ساخت بتن آرمه در نظر گرفته می‌شود.

#### آهک:

آهک باید تازه، کاملاً پخته و یکرنگ باشد. در بکار بردن آهک نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

آهک باید در جای خشک نگهداری شود. برای شکفتن آهک (ترکیب با آب) باید آهک را با آب مخلوط نمود و مخلوط را در حوضچه‌های مخصوص ریخت و تا موقعی که در سطح آن شکاف پیدا نشود از بکار بردن آن خودداری کرد. روی آهک شکفته شده باید با وسائل مناسب پوشیده شود. آهکی که برای تهیه ملات بکار برده می‌شود باید حداقل بمدت ۱۰ روز پس از اضافه نمودن آب در حوضچه‌های مخصوص نگهداری و سپس مصرف شود. در حین نگهداری و مصرف باید از تابش آفتاب و خشک شدن آنها جلوگیری بعمل آید. ریختن دوغاب آهک تازه روی خمیری که خود را گرفته باشد ممنوع است.

#### ۱-۳-۳- انواع ملاتها:

##### ملات ماسه سیمان:

ملات ماسه و سیمان مخلوطی است از ماسه، سیمان و آب بمقدار کافی، بنحوی که مخلوط خمیری حاصل بهره‌ولت قابل بکار بردن باشد. ملات‌های ماسه سیمان باید به اندازه مصرف ساخته شوند و از بکار بردن ملات‌هایی که بیش از یک ساعت از ساختن آن گذشته باشد خودداری گردد. در صورتیکه نوع ملات ماسه و سیمان جهت بنایی داده نشده باشد باید ملات ماسه سیمان ۱:۶ مصرف گردد.

### **ملاط با تارد:**

ملاط با تارد مخلوطی است از ماسه، آهک و سیمان و آب بمقدار کافی. این ملاط نیز باید دارای خواصی باشد که در مورد ملاط ماسه و سیمان ذکر گردید. در صورتیکه نسبت اختلاط ملاط با تارد مصرفی در نقشه‌ها ذکر نشده باشد باید از ملاط با تارد با نسبت حجمی ۱۰:۲:۱۰ استفاده نمود.

### **تهیه ملاط**

#### **کلات:**

مصالح مصرفی در تهیه ملاط باید به دقیق اندمازه گیری شده و در ابتدا بصورت خشک مخلوط شوند (با استثنای خمیر آهک) تا توده یکنواختی تهیه گردد.

#### **مدت مخلوط کردن:**

مدت مخلوط کردن جهت تهیه ملاط در صورت استفاده از وسایل مکانیکی باید حداقل ۵ دقیقه باشد که دو دقیقه آن برای مخلوط کردن مصالح در حالت خشک و حداقل سه دقیقه آن پس از اضافه کردن آب باشد. اضافه کردن آب باید بتدریج صورت گرفته و مقدار آن در حد مناسب باشد. در صورت استفاده از وسایل دستی باید مراحل فوق طوری انجام گیرد که مخلوط یکنواختی بدست آید.

#### **سفت شدن ملاط:**

ملاتی که شروع به گرفتن نموده باشد بکار رود، خرد کردن و آب زدن چنین ملاتی بمنظور بکار بردن مجدد بهیچوجه مجاز نمی‌باشد. ملاتهای سیمانی باید ظرف ۳۰ دقیقه پس از اضافه نمودن آب مصرف شوند.

#### **ملاتهای آهک دار:**

در تهیه ملات‌های آهک دار باید دقیق اندمازه گردید که خمیر آهک کلیه ذرات ماسه را پوشانده و کاملاً با آن مخلوط گردد، بطوریکه قشری از خمیر آهک بدون ماسه وجود نداشته باشد.

### ۳-۱-۶ بنائی با آجر

#### کلیات:

دیوارهای آجری باید دارای حداقل ضخامت ۳۵ سانتیمتر، مناسب برای استقامت در مقابل آتش سوزی بودت ۲ ساعت باشند. کلیه دیوارهای آجری اعم از باربر یا غیر باربر از نقطه نظر ضخامت - ارتفاع - نوع ملات مورد استفاده و نوع آجر در نقشه‌های اجرائی مشخص شده است معاذالک در مواردیکه نقشه به تنهائی گویا نباشد آجر چینی باید با آجر و ملات‌های زیر ساخته شوند: در نمازی آجری، آجر مورد استفاده باید از نوع درجه یک و کاملاً مرغوب انتخاب گردد.  
نوع ملات مصرفی برای نماهای با آجر فشاری ملات باتارد ۱:۲:۸ و یا ماسه سیمان ۱:۶ خواهد بود و چنانچه آجر ماشینی برای نمازی بکار بود باید حداقل از ملات ماسه سیمان ۱:۵ مصرف گردد.

ضخامت بندها برای آجر کاری نما باید از ۱۰ میلیمتر کمتر و از ۱۲ میلیمتر بیشتر باشد. پخش ملات در آجر کاری نما باید بکمک شمشه ملات صورت گیرد.  
آجر کاری با ملات ماسه سیمان و یا باتارد باید پس از گرفتن بعده حداقل سه روز مرطوب نگهداشته و از خشک شدن آن جلوگیری گردد.  
آن قسمت از دیوارهای آجری که با خاک تماس مستقیم و دائم دارد باید با آجری ساخته شود که خاصیت جذب آب کمی داشته باشد. در اینگونه موارد می‌توان از آجرهای ماشینی تویر استفاده نمود.

#### آجر چینی:

در آجر چینی باید اصول پیوند آجرها رعایت شود. پیوند کلیه دیوارها باید به یکی از صورتهای بلوکی یا صلیبی باشد. برای دیوارهای آجری مسلح می‌توان از آرماتور استفاده نمود. آجر چینی باید در حرارت کمتر از ۵ درجه سانتیگراد انجام شود.  
دیوارهاییکه تازه چیده شده‌اند باید با پوشاندن و گرم کردن در مقابل سرما محافظت گردد. در محل تقاطع دیوارها باید یک رج در میان قفل و بست کامل ایجاد شود (لابند). گوشه‌های بپرونی

فصل : ۳	ساختمان و تاسیسات بست	صفحه : ۳۴
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد بست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : نیمس ۱۳۷۴

دیوارها باید قفل و بست کامل در هر رگ داشته باشد. بنابراین نباید دیوار چینی گوشه‌ها در امتداد قائم متوقف شود.

هنگام آجر چینی در قسمت‌های مختلف ساختمان، نباید ارتفاع آجر کاری بیش از یک متر از سایر دیوارها تجاوز نماید.

هنگام آجر چینی در دیوارهای آجری باید سوراخها و محلهای باز برای کار گذاردن چهارچوب‌ها، مجرای تهویه، عبور لوله‌ها و کابل کشی‌های توی کار و غیره (جز لوله‌های کوچک متفرد) تعییه گردد که بعد آنیازی به کندن و تراشیدن دیوار نباشد.

چهارچوب‌های درب و پنجره، نعل در گاهها و اتصالات مربوطه باید طبق نقشه در دیوار کار گذاشته شده و درز بین آجر کاری و چهارچوب مطابق جزئیات پر شود.

شاخصهای درها و دریچه‌های فلزی که در داخل دیوار قرار می‌گیرند باید قبل از پاک شده و سپس با ملات ماسه سیمان محکم گردد. چهارچوب‌ها باید توسط زواندی به آجر چینی بسته و در جای خود محکم گردد.

چهارچوبهای فلزی باید هنگام ریختن دوغاب در پشت پروفیل با قرار دان تنگهای لازم در دهانه مهار گردد تا بر اثر فشار دوغاب خم نشده و نیز از جهت طولی تاب بر ندارند.

کلیه دیوارها باید کاملاً تراز و شاقولی بوده و طبق ابعاد مشخص شده در نقشه ساخته شوند. درها باید بنحو کاملاً تراز و شاقولی و با فواصل یکسان از بر کار مطابق آنچه که در نقشه‌ها مشخص شده است کار گذاشته شوند.

#### بند کشی:

در صورتیکه سطوح آجر کاری اندود نگردد باید درزهای افقی و عمودی آن بند کشی شود. برای بند کشی باید پس از تمیز کردن درزها از گرد و غبار و ملات‌هایی که به آسانی کنده می‌شوند (بوسیله هوای فشرده)، بوسیله ابزار بند کشی ملات را در داخل درز فشرده و جابجا ساخت بطوریکه تماس کامل با آجر حاصل گردد. در صورتیکه نوع ملات در نقشه مشخص نشده باید ملات ماسه بادی و سیمان با نسبت حجمی ۴:۱۰ مصرف شود.

صفحه : ۲۵	ساختمان و تاسیسات بست	فصل : ۳
استاندارد بستهای زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴	تعاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۳-۲- سقفهای مجوف بتنی

### مصالح:

تیرچه پیش ساخته، باید کاملاً سالم و بدون ترک و شکستگی و هر نوع عیب دیگری باشد. نوع آرماتور - بتن و ابعاد تیرچه‌ها باید مطابق مشخصات مندرج در نقشه‌های جزئیات انتخاب شده و تیرچه‌های ساخته شده ابعاد و مقاومت موردنیاز را دارا باشند. بلوکهای مجوف بین تیرچه‌ها باید از بهترین نوع بوده و کلیه آنها از نظر ابعاد، شکل و جنس یکسان باشند. نصب آرماتور و بتن ریزی روی بلوکها باید مطابق جزئیات ارائه شده در نقشه‌ها انجام گیرد.

### نحوه اجراء:

در مورد تیرچه پیش ساخته، ابتدا باید تیرچه‌ها نصب شده و حد فاصل آنها با بلوکهای مجوف پر گردد. قبیل از آرماتور بتنی و بتن ریزی دال باید تیرچه‌ها بوسیله تکیه گاههاییکه در فواصل لازم تعییه می شود نگهداری شده خیز مناسبی حدود ۱:۲۰۰ دهانه به طرف بالا به آن داده شود. لبه تیرچه‌ها باید حداقل ۱۵ سانتیمتر روی تکیه گاه قرار گیرد. سپس آرماتورهای دال فوکانی طبق نقشه در محل خود قرار گرفته و کاملاً به یکدیگر بسته و در جای خود ثابت گردند. قبیل از بتن ریزی باید سراسر سقف آپاشی شود.

برای عبور لوله‌های برق و نظایر آن از زیر فرش کف باید بین فرش کف و روی دال فاصله کافی در نظر گرفته شود و پس از لوله کشی این قسمت با بتن سبک پر گردد. کلیه کارهای بتنی باید طبق نقشه و مشخصات انجام شود. در مورد تیرچه‌هاییکه در کارگاه ساخته می شوند باید تیرچه‌ها قبل از نصب حداقل بمدت ۱۴ روز جهت بدست آوردن استحکام لازم در شرائط مناسب نگهداری شوند.

## ۳-۳- عایقکاری

### مصالح:

گونی مورد استفاده در عایقکاری باید نو، ریز بافت، کاملاً سالم و بدون آلدگی و چروک باشد و

فصل : ۳	ساختمان و تاسیسات پست	صفحه : ۲۶
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴

وزن آن در هر متر مربع حدود ۳۸۰ گرم باشد.

چنانچه گونی قبلًا قیر آشته شده باشد، دو طرف گونی باید کاملاً پوشیده و ضخامت آن حدود ۳ میلیمتر باشد. وزن گونی قیراندو دناید در هر متر مربع از ۲۷۰۰ گرم کمتر باشد.

مشمع قیراندو و یا سایر مصالح ویژه عایق کاری باید توسط سازنده معتبر ساخته شده و کلیه خواص مندرج در کاتالوگ سازنده را دارا باشد.

قیر مصرفی جهت عایق کاری باید منطبق با مشخصات مندرج در استانداردهای شماره ۱۲۴، ۱۲۵ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

جهت تخلیه قیرهای جامد لازم است که آنها را بصورت سیال درآورد. این امر مستلزم حرارت دادن کافی است و چون شعله مستقیم باعث تجزیه قیر و تغییر مشخصات آن می‌شود باید از دادن حرارت‌های بیش از ۱۷۷ درجه سانتیگراد خودداری بعمل آید.

#### نحوه عایقکاری:

سطوح زیر عایقکاری باید صاف و تمیز باشد. چنانچه سطح زیر عایقکاری کاملاً صاف نباشد باید روی آنرا با یک قشر ملات ماسه سیمان ۱:۶ به ضخامت ۲ سانتیمتر انداخته نمود و سطح آنرا کاملاً صاف کرد.

عایقکاری بر روی سطح مرطوب به هیچوجه مجاز نمی‌باشد. جهت زیرسازی عایقکاری بام چنانچه در نقشه بنحو دیگری مشخص نشده باشد می‌توان بجای ملات سیمان، آسفالت مخصوص بام (توبکا) به ضخامت ۲ سانتیمتر بکار برد.

عایقکاری باید در درجه حرارت کمتر از ۴ + درجه سانتیگراد انجام شود.

عایقکاری باید به هیچوجه در هنگام بارندگی انجام گیرد و بکار بردن میخ جهت نصب ورقهای عایقکاری مجاز نمی‌باشد. در کف بام و دیوارهای زیرزمین و نظائر آن که عایقکاری در بیش از یک قشر انجام می‌شود باید لایه‌های متوالی عایق کاملاً بر روی یکدیگر قرار گیرند.

ورقهای عایق باید از هر طرف حداقل باندازه ۱۰ سانتیمتر در جهت حرکت آب همدیگر را پوشانیده و توسط قیر کاملاً بهم بچسبند.

لبه بالای عایقکاری هیچگاه نباید پائین تر از تراز زمین (سطح تمام شده) باشد. دیوارهای خارجی بنا در سطحی که با خاک تماس دارند باید تا ارتفاع حداقل ۳۰ سانتیمتر بالاتر از کف خاک عایق شوند.

#### عایقکاری دیوارها:

عایقکاری دیوارها با قیر و گونی باید بدقت در محلهای که در نقشه نشان داده شده است انجام گیرد. در مورد عایقکاری زیر دیوارها باید سطح انود و ماسه سیمان زیر عایقکاری که خشک شده است، کاملاً تمیز گردد و سپس یک لایه قیر مذاب (مخلوطی به نسبت دو سوم و یک سوم از قیرهای ۶۰/۷۰ و ۸۵/۲۵) به مقدار ۱/۱ کیلو گرم در هر متر مربع بطور یکنواخت بر روی آن پخش گردد. در حالیکه قیر هنوز گرم است یک لا گونی بر روی آن گسترد و بر روی سطح فشار داده شود بطوریکه در تمام نقاط کاملاً به قیر بچسبد.

مجدداً لایه ای از قیر مذاب (مخلوطی به نسبت دو سوم و یک سوم از قیرهای ۶۰/۷۰ و ۸۵/۲۵) به مقدار یک کیلو گرم در هر متر مربع بطور یکنواخت روی گونی پخش گردد بطوریکه تمام سطح گونی را بپوشاند.

در مورد سطوح عمودی دیوارهایی که بدین نحو عایقکاری می شوند باید ترتیب عایقکاری از بالا به پائین باشد.

در مورد قشر دوم باید یک لا گونی و قیر طبق آنچه در مبحث عایقکاری با معرفه شده اضافه گردد.

#### عایقکاری کف اطاقها:

کف زیرزمین ها و بطور کلی کف کلیه اطاقهایی که روی زمین قرار دارند در مواردی که سطح آب زیرزمینی بالا است باید در مقابل رطوبت زمین عایق شود و عملیات آن بطور خلاصه بشرح زیر می باشد.

برای تسطیح زمین از یک قشر ۲۵ سانتیمتری سنگ شکسته و یا قلوه سنگ که روی آن سنگ و شن ریزنر (ماسه خاکی) ریخته شده استفاده و بالاخره از شفته پوکه یا بتن لاغر بعنوان فرش کف استفاده خواهد شد.

ممکن است زیر فرش یک اندود قیر یا یک کیلوگرم قیر در متر مربع یا یک لایه مشتمع قیر اندود و ۲/۵ سانتیمتر ماسه نرم استفاده شده و سپس با آجر موزائیک در یک بستر ملات ماسه سیمان فرش کف اجرا شود.

مشتمع قیر اندود باید از نوع آسفالت‌ویژد و از بهترین جنس باشد و نمونه آن بتصویب مهندس بررسد و وزن آن حداقل سه کیلوگرم در هر متر مربع باشد. محل اتصال قطعات مشتمع باید با چسب مخصوص چسبانیده شود.

#### عایقکاری بام و نظایر آن:

قبل از عایقکاری باید شیبی بمیزان ۱/۵ تا ۳ درصد زیر سطح عایق بکمک بتن سبک تعیی و سپس سطح مورب را پس از تمیز کردن با یک فشر ملات ماسه سیمان ۱:۶ به ضخامت حداقل ۲ سانتیمتر اندود و پس از آن عمل عایقکاری را به ترتیبی که در زیر گفته می‌شود انجام داد:

الف - ابتدا باید سطح اندود و یا آسفالت زیر عایقکاری تمیز گردد.

ب - یک لایه قیر مذاب ۶۰/۷۰ (به وزن خالص هر بشکه شرکت ملی نفت ایران معادل ۱۵۴/۵ کیلوگرم) بمقدار ۲ کیلوگرم در هر متر مربع بطور یکنواخت بر روی سطح بام پخش گردد بطوریکه تمام سطح را پوشاند. در هوای سرد بجای قیر ۶۰/۷۰ می‌توان قیر R.C.2 بکار برد.

پ - یک لاگونی خشک، تمیز و بدون چروک بر روی قیر گستردہ و بر روی سطح فشار داده می‌شود بطوریکه در تمام نقاط کاملأً به قیر بچسبد.

ت - فشری از مخلوط قیر ۶۰/۷۰ و قیر ۸۵/۲۵ (به وزن خالص هر بشکه شرکت ملی نفت ایران معادل ۱۵۱/۵ کیلوگرم) به نسبت مساوی بصورت مذاب و به مقدار ۱/۵ کیلوگرم در هر متر مربع بطور یکنواخت بر روی گونی پخش گردد.

ث - مجدداً یک لاگونی طبق بند «پ» باید گستردہ شود.

ج - لایه‌ای از مخلوط مذاب ۶۰/۷۰ و ۸۵/۲۵ به نسبت ۱ به ۲ بمقدار ۱/۵ کیلوگرم در هر متر مربع بر روی آخرین لایه گونی بطور یکنواخت و بنحوی که تمام سطح را پوشاند پخش گردد.

چ - چنانچه عایقکاری در بیش از ۲ لایه گونی و سه فشر قیر در نقشه مشخص شده باشد بغير از

قشر اول و آخر سایر قشرها باید طبق بند «پ» و «ت» انجام گیرد.

ح - قشرهای عایقکاری در پای دیوارهای دست انداز و اطراف دودکشها و غیره باید حداقل ۱۵ سانتیمتر بالاتر از سطح تمام شده بام بالا آمده و روی آن با تور سیمی و اندود سیمانی به ضخامت حداقل ۳ سانتیمتر پوشیده شود.

در کنار دست اندازهای بام بهتر است جلوی عایق قائم یک تیغه آجری ۱۱ سانتیمتری با ملات ماسه سیمان ساخته شود.

خ - لبهای بالکن در محلهایی که دیوار جان پناه نداشته باشد باید ماهیچه‌ای از ملات ماسه و سیمان ۱:۶ بضخامت حداقل ۳ سانتیمتر پیش‌بینی شده و قیر و گونی بر روی آن ادامه یابد.

#### عایقکاری با گونی قیر اندود شده:

زیر عایقکاری باید با یک قشر مذاب از نوعی که در عایقکاری با قیر گونی مصرف می‌شود به مقدار حداقل ۱ کیلوگرم در متر مربع پوشیده شود و سپس ورقهای عایقکاری روی آن قرار گیرد. ورقهای عایقکاری باید حداقل ۱۰ سانتیمتر رویهم قرار گرفته و در محل اتصال بوسیله قیر مذاب کاملاً به هم بچسبند بطوریکه هیچ‌گونه درزی باقی نماند.

روی آخرین قشر عایقکاری بمنظور مقاومت بیشتر در برابر عوامل جوی و همچنین جلوگیری از جذب حرارت زیاد در تابستان باید روسازی شود.

#### عایقکاری با مشمع قیر اندود:

عایقکاری با مشمع قیر اندود باید طبق نقشه و مشخصات کارخانه سازنده مشمع و بدقت انجام گردد.

### ۱-۲-۳ کف سازی

مشخصات انواع آجرهای موزائیک باید با مشخصات استاندارد ملی ایران به شماره ۷۵۵ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مطابقت داشته باشد.

### آجر موzaïek:

آجر موzaïek سالم و بی عیب باید پوسته نشده و فاقد ترکهای مویی، شوره (سفید ک)، لب پریدگی، ساییدگی و دندانه بودن باشد. زوایای آجرهای مریع و مریع مستطیل باید قائم باشد.

آجر موzaïek مرغوب آجری است که قبل از عمل بطانه کاری مجموع سطح حفره های موجود در رویه ظاهری آن از  $\frac{3}{20}$  درصد سطح سایش بیشتر نباشد.

حداقل ضخامت قشر رویه در آجر موzaïek بجز موzaïek تکهای یا لاشهای ۴ میلیمتر و در مورد موzaïek تکهای یا لاشهای ۸ میلیمتر خواهد بود.

### بطانه کاری:

بطانه کاری عبارتست از پر کردن سوراخهای آجر موzaïek سالم بوسیله خمیری از نوع خمیر رویه بمنتظر بهبود شکل ظاهری آجرهای سائیده شده. عمر تهیه خمیر مصرفی باید از یکساعت تعاظر نماید. بطانه کاری پس از اتمام عملیات نظافت کاری دقیق لبه های آجر انجام می شود.

### صیقل کاری:

صیقل کاری نهایی باید با سنگ سنباده دانه ریز انجام شود.

آجر موzaïek فرش کف روی ملات سیمانی ۱:۵ بضخامت متوسط  $\frac{2}{5}$  سانتیمتر کار گذاشته می شود. لذا درزها باید منظم و باریک بوده و سطح فرش کاملاً هموار گردد بنحوی که پستی و بلندی در آن مشاهده نگردد.

موzaïek کف باید واکس زده و برآق شود.

بندهای فرش موzaïek را با توجه به نوع کار باید با دوغاب سیمان و پودر سنگ یا سیمان و خاک سنگ پر نمود. سیمان این دوغاب بر حسب رنگ موzaïek، از سیمان پرتلند ایرانی و یا رنگی انتخاب خواهد شد.

سطح موzaïek پس از گرفتن دوغاب سیمانی درزها باید با پارچه مرطوب پاک شود. برای تهیه یک متر مکعب دوغاب سیمان و پودر سنگ باید  $400$  کیلو گرم سیمان  $960 +$  کیلو گرم پودر

فصل : ۳

صفحه : ۴۱

ساختمان و تاسیسات پست

تاریخ : تیر ۱۳۷۴

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع

سنگ + ۴۸۳ لیتر آب اختیار نمود و برای تهیه یک متر مکعب دوغاب سیمان و خاک سنگ باید ۲۲۰ کیلو گرم سیمان + ۱۰۰۰ کیلو گرم خاک سنگ و ۵۲۷ لیتر آب اختیار گردد.

تا هنگامیکه بند کشی کاملآ خشک نشده است راه رفتن روی فرش موزائیک ممنوع است و همچنین ساختن ملات روی سطوح فرش شده مجاز نمی باشد.

### ۱-۳-۳ نمازی

نمای ساختمان باید مناسب با محیط پرامون و ساختمان‌های مجاور آن باشد.

#### مصالح:

مصالح مورد استفاده در نمازی، اعم از آجر و سنگ یا مصالحی که برای تهیه انواع ملات‌های اندود کاری بکار می‌رود باید همان باشد که در فصل عملیات بنایی و فصل‌های بعدی آن ذکر گردیده است.

#### ذو کار:

در صورتیکه سطح زیرکار بعلت سختی و صافی مانع چسبندگی اندود شود باید خلل و فرج مصنوعی در سطح موردنظر ایجاد نمود. در صورتیکه مقاومت مصالح زیرکار کم باشد (مانند بتن سبک و غیره) باید دقیق نمود که مقاومت ملات اندود از مقاومت زیرکار بیشتر نشود.

در مواردیکه مصالح زیرکار مناسب برای اندود کاری نباشد (مانند زیرکار فلزی) در اینصورت باید بکمک تور سیمی امکان چسبندگی اندود را به زیرکار فراهم آورد.

قبل از شروع اندود کاری باید به کلیه مهارها، نبیشی‌ها، گیره‌ها و بطور کلی تمام اجزاء فلزی که در مصالح زیرسازی و بمنظور ایجاد شبکه‌ای برای اندود کاری تعبیه شده‌اند، رنگ ضد زنگ زده شود.

#### قیز کاری:

در هنگامیکه اندود کاری جریان دارد سطح کلیه قسمتهای تمام شده و لوازم موجود که ممکنست در اثر آلوده شدن با اندود زیان ببینند باید پوشانیده شوند.

انتخاب نوع اندود کاری جهت نمای ساختمان باید مناسب با شرایط اقلیمی بافت و معماری ساختمان‌های اطراف انجام گیرد.

۴۲	صفحه :	ساختمان و تاسیسات پست	۳	فصل :
۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی سه کلوولت توربع	تاریخ : نیم	۶	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

### اندود سطوح داخلی ساختمان:

سطوح داخلی بنا اعم از دیوار یا سقف باید با ملاتهای ماسه سیمان اندود شده و در نهایت رنگ آمیزی (نقاشی) گرددند.

### اجرای اندود کاری:

سطح زیر اندود کاری باید از گرد و خاک و ملاتهای اضافی کاملاً تمیز گردد.

چنانچه سطح زیر اندود دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود، سطح مناسبی بوجود آید.

هنگام اندود کاری باید سطح زیر کاملاً با آب مرطوب گردیده و بلا فاصله روی آن اندود شود.

چنانچه زیر اندود دیوار یا سقف عایق کاری شده باید یک لایه تور سیمی قلأ زیر لایه اندود (روی سطح عایق کاری شده) نصب شود.

اندود کاری باید حداقل دارای دو قشر آستر و رویه باشد.

سطح آستر بمنتور اتصال بهتر به رویه باید قبل از گرفتن نهائی با کشیدن خطوطی خراش داده شود.

هنگام اجرای اندود قشر رویه، قشر آستر باید کاملاً گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد.

سطح رویه باید کاملاً صاف و بدون موج باشد بطوریکه ناهمواری آن هنگام اندازه گیری با شمشه ۳ متری از ۳ میلیمتر بیشتر نباشد.

از پنج زدن اندود قبل از آنکه کاملاً گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلو گیری نمود.

اندود سیمانی باید بمدت یک هفته بصورت مرطوب نگهداری شده، در صورت امکان از تابش آفتاب محافظت گردد. آپاشی اندود سیمانی باید بلا فاصله پس از گرفتن آن شروع شود.

اندود باید کاملاً به سطح زیرین بچسبد. محلهای ترک خورده و قسمتهایی از اندود کاری که خالی بودن پشت آنها با ضربه زدن مشخص شود مورد قبول نبوده و باید برداشته و بنحو رضایت بخش ترمیم گردد.

فصل : ۳

ساختمان و تأسیسات پست

صفحه : ۴۲

تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیم

تاریخ : تیر ۱۳۷۴

سطح انود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود. تعمیر قسمتهای زخمی شده و همچنین قسمتهای شوره زده، پوسته شده، متورم شده، سست (پودر شده) و زنگ زده باید بنحوی انجام گردد که قسمت تعمیر شده با قسمتهای اطراف کاملاً همنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد.

در صورت لزوم قبل از شروع به انود نمودن باید سطوحی به ابعاد  $50 \times 50$  سانتیمتر از انود برنگهای مختلف و با ملاتهای متفاوت برای تعیین مناسبترین ملات و نوع انود کاری آماده گردد.

#### انود نمای خارجی:

انود نمای خارجی ساختمانها بر حسب نوع مصالح بکار رفته و طریقه اجرای آن به انواع زیر تقسیم می شود:

#### انود سیمانی تگرگی یا ماهوتی:

انود سیمانی تگرگی یا ماهوتی در سه قشر و به ترتیب زیر انجام می شود:

الف - قشر آستر که با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ضخامت متوسط ۳۰ میلیمتر روی نمای آجری یا بلوک سیمانی که بصورت گری اجراه شده است انجام می شود.

ابتدا باید سطح نما را تمیز و مرطوب کرده و به منظور ایجاد چسبندگی قشر آستر بنمای ساختمان بند آجرها یا بلوک سیمانی و یا سنگی را خالی نمود. سپس قشر آستر را بعد از شمشه گیری روی نمای ساختمان اجرا کرد.

روی قشر آستر بمنظور ایجاد اصطکاک بیشتر برای چسبندگی قشر رویه خراشهای بوجود می آورند.

ب - قشر میانه یا قشر دوم، به ضخامت متوسط ۵ میلیمتر با ملات سیمان + خاک سنگ با آب کم و بصورت تخته ماله روی قشر اول اجرا می شود. سطح ساخته شده اخیر باید کاملاً صاف و مستوی باشد.

پ - قشر سوم یا قشر نهائی که به عنوان نمای اصلی ساختمان روی قشر دوم اجرا می شود ضخامت قشر رویه بطور متوسط ۲ میلیمتر می باشد که با ملات سیمان + پودر سنگ + خاک سنگ

با آب زیاد بصورت تگرگی یا ماهوتی انجام خواهد شد.

برای اجرای این قشر، دوغابی را که به ترتیب فوق تهیه گردیده بوسیله جارو یا غلطکهای ویژه و یا سایر وسائلی که برای اینکار ساخته شده بر روی نمای ساختمان می‌پاشند و بر حسب درشتی و ریزی دانه‌های ماسه مصرفی نمائی با ناهمواری کم (ماهوتی) و یا ناهمواریهای زیاد (تگرگی) بوجود می‌اید.

#### اندود سیمانی چکشی:

اندود سیمانی چکشی در دو قشر اجرا می‌شود، قشر اول یا آستر مانند ملات ماسه سیمان تهیه می‌گردد و قشر نهایی آن با ملات موزائیک تهیه و به ضخامت متوسط ۱۵ میلی‌متر اجرا می‌گردد. برای اجرای قشر اخیر که نمازای اصلی ساختمان را تشکیل می‌دهد ملات را بکمک ماله‌های مخصوص روی قشر اول مالیده و سپس بر روی آن بندهایی که تا عمق قشر زیرین ادامه دارد به ابعاد و اندازه‌های مندرج در نقشه ایجاد می‌کنند. این بندها بکمک شیشه یا مواد پلاستیکی و ناظائر آن پر می‌شود. سیمانی که برای اینگونه نمازایها بکار برده می‌شود معمولاً سیمان سفید یا رنگی می‌باشد.

#### اندود سیمانی تخته‌ماله:

این نوع اندود در دو قشر انجام می‌گردد. قشر اول بعنوان قشر آستر و قشر دوم بصورت تخته ماله اجراء می‌گردد. روی قشر اخیر ممکنست از رنگهای مخصوص روی سیمان استفاده نمود. گاهی روی نمازای تخته ماله را از انواع مصالح خارجی مانند گرانولیت، دکورسم، مابلکس وغیره می‌پوشانند. بدیهی است اجرای این نوع نمازایها باید طبق کاتالوگ و دستور کارخانه سازنده باشد.

#### نای آجری

در نمازای با آجر بهتر است آجرنما بطور همزمان با آجر پشت کار چیده شود و ضخامت این دو نوع آجر بکسان و یا تقریباً یکسان باشد تا هر دو در هرج روحی بکلاهه ملات چیده شوند. در صورتی که آجرنما پس از احداث دیوار پشت کار چیده شود باید با مهار کردن مقولهای فلزی

فصل : ۳

ساختمان و تاسیسات پست

صفحه : ۴۵

تاریخ : تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

تعاونت تحقیقات و تکنولوژی

در داخل ملات پشت کار و قرار دادن سر آزاد این مفتولها در ملات آجرنما این دو قسمت آجر کاری بهم متصل گردند. فاصله این مفتولها در هر یک از جهات افقی و قائم نباید از ۵۰ سانتیمتر بیشتر اختیار شود.

#### نای سنگی:

نماسازی با سنگ غیرپلاک که قطعات آن بصورت افقی رویهم چیده می‌شوند تابع مقررات نmasازی با آجر می‌باشد. در صورتیکه سنگها بصورت پلاک بطور قائم نصب شوند باید با تعییه اسکوپ و یا مهار مناسب دیگری از جدا شدن و فرو ریختن آنها در موقع بروز زلزله جلوگیری شود.

### ۳-۱-۱۱ درها و دریچه‌های فلزی

در مورد درها و دریچه‌ها و نرده‌ها و کلیه کارهای فلزی، باید یال‌ها کاملاً گونبا بوده و سطوح آنها کاملاً مستوی و بدون اعوجاج باشد.

گیرداری در یا دریچه بوسیله شاخ یا پیچ و جوش وغیره تامین می‌شود در یا دریچه باید وسائل گیرداری کافی داشته باشد تا در محل خود در دیوار یا ستون بنحو اطمینان بخشی استقرار باید.

موقعیت نقاط گیرداری به صورت زیر می‌باشد:

۱- در محل لولا و دستگیره

۲- در محل برخورد و ادار به قاب دریچه

اتصال باید کامل، محکم و بدون ترک باشد و برآمدگی جوش در نمای دریچه باید صاف گردد. یراقبهای درها و دریچه‌ها باید متناسب با ابعاد آنها بوده و در برابر زنگزدگی مقاوم باشند. در برآقی که احتیاج به روغنکاری داشته باشد باید محل ورود روغن تعییه شده باشد تا احتیاج به باز کردن اجزاء آن بمنتظر روغنکاری نباشد.

نصب یراق باید از مقاومت دریچه بخصوص در گوشه‌ها بکاهد.

استقرار یراق به دریچه باید بنحوی محکم و مقاوم باشد که بمروز زمان نیز از استحکام آن کاسته نشود.

پیچهایی که در درها و دریچه‌ها بکار برده می‌شوند باید گالوانیزه بوده و در برابر رطوبت هوا زنگ نزند.

میله داخل لولا باید فولادی باشد.

مشخصات فنی پروفیل‌های آهنی باید طبق استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا استانداردهای بین‌المللی مشابه باشد.

کلیه چهارچوبها و اجزاء دیگر در و دریچه باید دو قشر رنگ ضدزنگ زده شوند

### ۳-۱-۱۲ نقاشی و رنگ آمیزی

انجام رنگ آمیزی در قسمتهای خارجی ساختمان در ایام بارندگی مجاز نیست.

رنگ آمیزی روی سطوحی که کاملاً خشک نشده، مجاز نیست.

پیش از زدن رنگ، جلا و یا لعاب بایستی کلیه سطوح شستشو شده و مراقبت کامل بعمل آید تا گرد و غبار آنها زدوده و برطرف شود.

پیش از زدن هر دست رنگ لایه قبلی باید کاملاً خشک شود. در موارد لازم هر دست رنگ باید با کاغذ سمباده نرم، هموار گردد.

کلیه سطوح مجاور یکدیگر باید در برابر صدمه، لکه و ذرات رنگ محافظت شوند.

کلیه یراق آلات بیرونی باید پیش از عملیات رنگ آمیزی پیاده شده و پس از خاتمه رنگ آمیزی مجددآ نصب شوند.

قبل از رنگ آمیزی سطوح اندو شده دیوارها و کلیه سوراخها و ترکهای آن باید پوشوند.

زدن کاغذ سمباده بر روی سطوح گچ و سیمان کاری که باید رنگ شوند مجاز نخواهد بود.

سطوح سیمان کاری ابتدا باید با محلول رقیق جوهر گوگرد شته شده و سپس با روغن بزرک جوشانده شده اندو گردد و آنگاه با رنگهای مشخص شده در نقشه‌ها مطابق مشخصات کارخانه سازنده رنگ آمیزی شوند.

پس از خاتمه کار بقایای مواد و مصالح باید از کارگاه خارج شوند.

کلیه رنگها یا مواد مربوط به رنگ باید از نوع کاملاً مرغوب بوده و در ظروف سر بته اصلی و با برچسب سازنده آن بکار گاه تحویل شوند.

در موارد خاص، رنگ کاری بوسیله رنگ پاش موتوری صورت می‌گیرد.

کلیه قطعات فولادی را باید پس از آماده نمودن با یکدست رنگ ضدزنگ رنگ آمیزی نمود.

درها و پنجره‌ها و کلیه قسمتهایی که در کارخانه ساخته می‌شوند باید پس از تمیز و آماده شدن با یکدست رنگ ضدزنگ در کارخانه رنگ آمیزی شوند.

قسمتهایی از قطعات فلزی که پس از سوار کردن و یا نصب دسترسی به آن‌ها ممکن نیست باید قبل از ساختن و نصب رنگ آمیزی شوند.

پس از نصب قطعات فلزی باید قسمتهایی که رنگ آن‌ها آسیب دیده همراه با محل جوشکاریها با پیچ و مهره‌ها وغیره که قبل از زده شده است با رنگ ضدزنگ رنگ آمیزی شوند.

قسمتهایی از در و دریچه‌ها که در زیر کار قرار می‌گیرند و یا قسمتهایی که با سنگ نما وغیره پوشانده می‌شوند باید پس از نصب مجدداً با رنگ ضدزنگ رنگ آمیزی شوند.

## ۳-۲ تأسیسات ساختمان

### ۳-۲-۱ تهویه

ترانسفورماتور بزرگترین سرچشمه گرمای در پست توزیع به شمار می‌رود و گرمای ناشی از تلفات حرارتی آن می‌باید از فضای داخل پست دفع گردد تا باعث افزایش غیر مجاز دمای تجهیزات نشود.

طراحی ساختمان پست‌های توزیع به اساس تهویه طبیعی به میزان ۴ تا ۵ متر مکعب در دقیقه بر کیلووات تلفات حرارتی، حداکثر ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش درجه حرارت انجام گرفته است. این شرایط مناسب با کار یک ترانسفورماتور با ظرفیت ۱۲۵۰ کیلوولت‌آمپر با ۸۰٪ بارگذاری در شرایط اقلیمی معتدل با حداکثر مطلق درجه حرارت ۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. در صورت افزایش ظرفیت ترانسفورماتور، بخصوص با افزایش حداکثر دمای محیط بویژه در مناطق گرمسیری، استفاده از هواکش برقی در پست ضروری خواهد بود.

میزان بارگذاری مجاز پست در حالت‌های تهویه طبیعی و تهویه با استفاده از هواکش‌های برقی همراه با تعداد و ظرفیت هواکش‌های برقی در جدول ۳-۲ مشخص گردیده است.

در این جدول میزان بارگذاری در وضعیت‌های مختلف درجه حرارت محیط و ظرفیت‌های مختلف ترانسفورماتور ارزیابی گردیده است. با مشخص بودن ظرفیت ترانسفورماتور و شرایط اقلیمی آن، می‌توان ضرورت استفاده از هواکش برقی و تعداد مورد نیاز آن را بر حسب مقادیر بارگذاری از روی جدول مشخص نمود. باید توجه داشت که برای ترانسفورماتورهای نصب شده در ارتفاعات بالاتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا، می‌باید مطابق جدول ۳-۳ به ازاء هر ۲۰۰ متر ارتفاع اضافی یک درصد از ظرفیت نامی ترانسفورماتورها کاسته گردد.

در صورت ضرورت نصب هواکش برقی در پست، این هواکش‌ها می‌باید در قسمت بالای بادگیر انتهایی پست (بالای ترانسفورماتور) و در پشت دریچه‌های خروج هوا تعییه گردند. نکته حائز اهمیت در این رابطه آنست که بدلیل گستردگی دریچه‌های خروجی بادگیر در قسمت اعظم عرض پست، می‌باید دو طرف هر کدام از هواکش‌ها بوسیله دیواره عمودی نازکی که از

صفحه : ۴۹	ساختمان و تأسیسات پست	فصل : ۳
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

مدخل ورودی بادگیر تا سطح داخلی دریچه خروجی امتداد یافته است از باقی فضای بادگیر مجزا گردد تا در هنگام استفاده از هواکش‌ها مسیر گردش هوا در محدوده اطراف دریچه‌ها بسته نشود و هوای داخل پست بصورت مؤثرتری نهویه گردد.

کنترل و قطع و وصل هواکش‌ها بكمک ترمومترات نصب شده در مجاورت ترانسفورماتور انجام می‌گیرد. در اين حالت ترمومترات باید حدود ۵ درجه سانتیگراد بالاتر از حد اکثر درجه حرارت محیط تنظیم شده باشد.

در عین حال برای اطمینان از عملکرد بموقع هواکش‌ها در هنگام بالا رفتن درجه حرارت، بهتر است که در صورت امکان با استفاده از کتاکت‌های اضافی ترمومتر ترانسفورماتور، این ترمومتر را بصورت موازی در مسیر قطع و وصل هواکش‌ها قرار داد.

تفذیه هواکش‌های برقی از طریق تابلوی روشنایی داخلی پست انجام می‌گیرد. در این حالت چنانچه ظرفیت کتاکت ترمومترات یا ترمومتر ترانسفورماتور برای قطع و وصل موتور هواکش مناسب نباشد، مدار تفذیه هواکش‌ها در تابلوی روشنایی داخلی باید از نوع کتاکتوری بوده و مدار کنترل آن با ترمومترات مرتبط باشد.

### جدول ۳-۱

پست بارگذاری محاز (kVA) پست

نهویه با هواکش بر قی هواکش نوع a هواکش نوع b		نهویه طبیعی	حداکثر دهای محیط (°C)	ظرفیت نامی ترانسفورماتور (kVA)
۵۰.	۴۹.	۴۸.	۳۰	
۴۶.	۴۰.	۴۲.	۴.	
۴۲.	۴۱.	۳۹.	۴۰	۰..
۳۸.	۳۷.	۳۶.	۰.	
۳۴.	۳۱.	۳۷.	۳۰	
۳۰.	۰۰.	۰۲.	۴.	۵۴.
۰۲.	۰۱.	۴۸.	۴۰	
۴۷.	۴۷.	۴۴.	۰.	
۷۸.	۷۶.	۷۱.	۳۰	
۷۱.	۶۹.	۶۰.	۴.	
۶۰.	۶۴.	۶۰.	۴۰	
* ۶۱.	۵۸.	۵۵.	۰.	
۹۰.	۹۲.	۸۶.	۳۰	
۸۷.	۸۴.	۸۰.	۴.	
۸۰.	۷۸.	۷۳.	۴۰	
* ۷۰.	۷۲.	۶۸.	۰.	
۱۱۶.	۱۱۲.	۱۰۰.	۳۰	
۱۰۰.	۱۰۳.	۹۷.	۴.	
* ۱۰۱.	۹۰.	۹۰.	۴۰	۱۲۰.
* ۹۳.	۸۸.	۸۴.	۰.	

#### توضیح :

- تعداد هواکش نوع a با ۰ در جایی که با علامت \* مشخص گردیده است ۳ عدد و در سایر موارد ۲ عدد هی باشد که دو عدد از این هواکش‌ها در پنجه‌های بادگیر بالای ترانسفورماتور و هواکش سوم در پنجه‌های بادگیر بالای تابلوی فشار متوسط صعب می‌گردد.
- مستحبات هواکش‌های نوع a با ۰ در جدول ۳-۲ تعریف گردیده است.
- در نقاطی با ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا، مقادیر بار محاز باید با اعمال ضرایب جدول ۳-۳ اصلاح گردد.

صفحه : ۵۱	ساخته ای و تاسیسات پست	فصل : ۳
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوریع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

جدول ۳-۲

مشخصات هوکشن ها

هوکشن نوع b	هوکشن نوع a	شرح مشخصات
۹۰۰	۱۴۰۰	دور در دقیقه (RPM)
۸۰	۸۰	قدرت التربیکی (W)
۳۲۰۰	۲۵۰۰	دبی هوا ( $m^3/h$ ) در فشار استاندارد $5kgf/m^2$
۶۶	۶۶	حداکثر نویز (dB)
۴۰	۳۰	قطر تقریبی (mm)
۲۲	۲۲	ولتاژ نامی (V)

صفحه : ۵۲

ساختمان و تاسیسات پست

فصل : ۳

تاریخ : تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توریج

تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

جدول ۳-۳ جدول ضریب کاهش ظرفیت ترانسفورماتور بر حسب ارتفاع نسبت از سطح دریا

ضریب کاهش	ارتفاع از سطح دریا (m)
۱	۰ - ۱۰۰
.۹۹	۱۰۰ - ۱۲۰
.۹۸	۱۲۰ - ۱۴۰
.۹۷	۱۴۰ - ۱۶۰
.۹۶	۱۶۰ - ۱۸۰
.۹۵	۱۸۰ - ۲۰۰
.۹۴	۲۰۰ - ۲۲۰
.۹۳	۲۲۰ - ۲۴۰

صفحه : ۵۳	ساختمان و تاسیسات پست	فصل : ۳
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۳-۲-۲ برق و روشنایی

روشنایی پست‌های توزیع بمنظور انجام تعمیرات و بازرسی‌های ادواری آن باید به نحو مطلوبی تأمین گردد. روشنایی داخل پست می‌باید در زوایای مختلف و فضاهای مجزای آن با استفاده از چراغ‌های سقفی فلورست (یا رشته‌ای) و چراغ‌های دیواری تونلی فراهم گردد و روشنایی سردر ورودی پست نیز با یک چراغ حباب‌دار تأمین شود.

همچنین تعدادی پریز تک فاز برای استفاده در موقع نصب یا تعمیرات باید در نقاط مختلف روی دیوارها تعییه شود.

چراغهای فلورست باید از نوع رفلکتوری با دو لامپ ۲۰۰ ولت بوده و دارای چوک و راه انداز و خازن‌های تصحیح ضریب قدرت و ضد پارازیت باشند و سیمکشی آن‌ها باید قبل از بطور کامل انجام شده باشد.

رنگ لامپهای فلورست باید از نوع سفید مهتابی بوده و از لامپهای نور گرم نباید استفاده شود. چراغهای تونلی باید از نوع صنعتی مرغوب و با لامپ رشته‌ای نوع پیچی باشند. در سیم کشی این چراغها باید دقت گردد که سیم فاز به پولک انتهائی و سیم نول به قسمت پیچی سریع وصل شده باشد و سیم اتصال زمین نیز به ترمینال مربوطه وصل گردد.

سیم کشی داخل این چراغها باید با سیم دارای روپوش نسوز انجام گیرد.

پریزهای مورد استفاده باید از نوع روکار ۱۵ آمپری تک فاز مجهز به اتصال زمین باشند.

تغذیه مدارهای پریز و روشنایی پست بعلوه هواکش‌های برقی از تابلوی تغذیه روشنایی انجام می‌گیرد. این تابلو از نوع دیواری بوده و دارای ۴ الی ۶ مدار تک فاز با حفاظت فیوز یا کلید مینیاتوری می‌باشد. ظرفیت فیوز یا کلید محافظه مدار روشنایی از ۱۰ آمپر و در مورد مدار پریزها از ۱۶ آمپر نباید تجاوز نماید.

تابلوی روشنایی باید در نزدیک ترین نقطه قابل دسترسی در مجاورت درب ورودی پست نصب شود و مدار ورودی آن مستقیماً به شینه اصلی تابلوی توزیع فشار ضعیف متصل گردد.

به منظور امکان استفاده از رُنراتور اضطراری برای روشنایی پست در موقع بی‌برقی مجهت سهولت

در انجام تعمیرات، ورودی تابلوی مذکور از طریق یک کلید دوطرفه یا کنترلر برقرار می‌گردد.

سیم کشی مدارهای روشنایی و پریزها باید بصورت روکار و با استفاده از کابل سرهشهای (یا سیم عبور داده شده از داخل لوله برق) به سطح مقطع  $1/5$  میلیمتر مربع برای روشنایی و سطح مقطع  $2/5$  میلیمتر مربع برای پریز و مدار هواکش‌های برقی انجام گردد.

در کابل کشی مدارهای روشنایی، پریز و هواکش‌های برقی، سیم‌های فاز و نول و زمین باید طبق استاندارد به ترمینال‌های مخصوص خود متصل گردند.

برای عبور کابل‌های روشنایی و پریز از داخل کف یا دیوارها باید در مرحله اجرای عملیات ساختمانی لوله گذاری لازم در نقاط مربوطه انجام گردد.

## فصل چهارم - نصب، آزمون و راه اندازی تجهیزات

صفحه ۵۷ صفحه ۵۷ صفحه ۵۹ صفحه ۶۰ صفحه ۶۱ صفحه ۶۲ صفحه ۶۳ صفحه ۶۴	<b>۱-۴ ترانسفورماتورهای توزیع</b> ۱-۱-۱ حمل، تخلیه و استقرار ترانسفورماتور ۱-۱-۲ روغن زدن ترانسفورماتور ۱-۱-۳ خشک کردن ترانسفورماتور ۱-۱-۴ نصب قطعات و اجزاء ترانسفورماتور ۱-۱-۵ نصب سیم و کابل حفاظت ترانسفورماتور ۱-۱-۶ آزمون ترانسفورماتور ۱-۱-۷ راه اندازی ترانسفورماتور
صفحه ۶۴ صفحه ۶۴ صفحه ۶۵ صفحه ۶۶ صفحه ۶۷ صفحه ۶۸ صفحه ۷۰ صفحه ۷۱	<b>۲-۴ تابلوهای برق (فشار متوسط و فشار ضعیف)</b> ۲-۲-۱ حمل و تخلیه تابلوها ۲-۲-۲ جابجایی و جاسازی تابلوها ۲-۲-۳ استقرار و نصب تابلوها ۲-۲-۴ نصب قطعات و اجزاء تابلوها ۲-۲-۵ آزمون و راه اندازی تابلوها
صفحه ۵۶	<b>۳-۴ سیستم زمین پست</b> <b>۴-۴ کابل کشی و سیم بندی مدارها</b>

صفحه :	نصب، آزمون و راه اندازی تجهیزات	فصل :
۵۶	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع   تاریخ : تیر ۱۳۷۴	۴

## ۴- نصب، آزمون و راه اندازی تجهیزات

در این فصل نکات کلی و روش‌های عمومی نصب، آزمون و راه‌اندازی تجهیزات اصلی مستقر در پستهای توزیع، اعم از ترانسفورماتورها، سلولهای فشار متوسط، تابلوهای توزیع فشار ضعیف، کابلها و سایر تجهیزات و لوازم مورد استفاده در محدوده داخل پستها مورد بحث قرار می‌گیرد.

بهنگام نصب، آزمایش و راه‌اندازی هر یک از این تجهیزات می‌باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه‌ای، همچنین کلیه روشها و استانداردهای خاص سازندگان تجهیزات بدقت مورد مطالعه قرار گیرد و بموازات این استاندارد به اجرا در آید. این امر بخصوص در مورد تجهیزات ویژه مورد بحث در بخش ۵-۲ از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.

### ۱-۴ ترانسفورماتورهای توزیع

#### ۱-۱-۴ حمل، تخلیه و استقرار ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهای توزیع، بخصوص در ظرفیهای کوچک و متوسط مورد نظر در این استاندارد، عموماً بصورت کامل در کارخانه مونتاژ گردیده و بهنگام حمل به محل آماده بهره‌برداری می‌باشند، لیکن در موارد خاصی برخی از قسمتهای آن مانند بوشینگ‌ها، منبع انبساط روغن، رله بونخهولتز و غیره بطور جداگانه حمل گردیده و در محل مونتاژ می‌گردند. نصب این قطعات در

۵۷	صفحه :	نصب، آزمون و راه‌اندازی تجهیزات	فصل : ۴
استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	تاریخ :	تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

محل می باید با نظارت نماینده فنی سازنده و یا طبق دستورالعمل دقیق سازنده انجام گیرد.  
بهنگام ورود ترانسفورماتور به محل و قبل از تخلیه آن باید ابتدا بازرسی کاملی از بدنه بعمل آید و در صورت مشاهده نشانه های بازرس آسیب دیدگی در اثر حمل، بازرس حمل و نقل احصار گردیده و کارخانه سازنده نیز در جریان امر قرار گیرد.

برای تخلیه ترانسفورماتور از روی تریلر یا وسیله حمل و نقل دیگر، مناسبترین شیوه استفاده از جرثقیل است. در این هنگام باید ترانسفورماتور با تریلر یا وسیله حامل آن زیر بازوی جرثقیل قرار گرفته و بعد از باز شدن بندها و مهارها به آرامی از جا بلند شود و به محل مورد نظر منتقل گردد.  
در جایی که وسیله حمل بتواند در سطح همتراز باسکوی تخلیه قرار گیرد استفاده از سیم و قرقه (وینچ) برای جابجا کردن آن مناسب خواهد بود. در این حالت می توان با چیدن الوار چوبی سطح محل تخلیه ترانسفورماتور را بصورت همتراز با محل استقرار آن درآورد و آنگاه با قرار دادن ریل یا صفحات آهنهای ترانسفورماتور را بکمک سیم و قرقه به محل مورد نظر منتقل نمود.

در صورتی که جابجایی ترانسفورماتور توسط جرثقیل یا به کمک ریل امکان پذیر نباشد، میتوان با در نظر گرفتن قابلیت شاسی و طراحی بدنه، آنرا روی صفحه شیبداری لغزاند یا با قرار دادن لوشهای فولادی غلطان در زیر شاسی آنرا به حرکت درآورد.

در جابجایی ترانسفورماتور باید دقت نمود که امتداد اصلی آن همواره در حالت قائم قرار گیرد، مگر آنکه در دستورالعمل سازنده اجازه قرار گرفتن آن در وضعیت مایل تصریح شده باشد. همچنین باید توجه داشت که حلقه قلاب های تعییه شده در بالای ترانسفورماتور عموماً به منظور بلند کردن کامل ترانسفورماتور به وضعیت قائم طراحی گردیده است و برای کشیدن ترانسفورماتور بکمک سیم و قرقه باید از حلقه های مخصوصی که در قسمت شاسی و پایه آن تعییه شده است استفاده نمود.  
جابجایی ترانسفورماتور در هر یک از مراحل بارگیری و تخلیه تا استقرار نهائی آن روی سکوی مربوط می باید به آرامی و بدون وارد آوردن ضربه و شتاب زیاد انجام گیرد. همچنین دهانه کانال ها و دریچه های کف در مسیر جابجایی ترانسفورماتور باید با صفحات فولادی ضخیم بطور موقت پوشانده شود.

## ۱-۴ روغن زدن ترانسفورماتور

در موارد خاصی منبع انبساط و قسمتی از روغن ترانسفورماتور بصورت جداگانه به محل حمل می‌گردد. در اینحالت فضای خالی ترانسفورماتور با گاز ازت تحت فشار پرشده و در پوشاهای آن آب بندی می‌گردد. این در پوشها قبل از نصب در محل باید برداشته شوند و قسمتهای جدا شده بلافاصله، حتی اگر نیاز فوری به بهره‌برداری ترانسفورماتور وجود نداشته باشد، در جای خود متصل گرددند و فضای خالی آن از روغن پر شود، زیرا ترانسفورماتور کم روغن تدریجاً رطوبت هوا را جذب می‌کند.

بطور کلی برای حفظ استقامت الکتریکی عایقها باید کلیه پیش‌بینی‌های لازم در کارگاه نصب بعمل آید تا از نفوذ هر گونه رطوبت و هوای غبارآلود به سطح روغن یا حباب‌هوا بداخل تانک ترانسفورماتور یا منبع انبساط روغن جلوگیری گردد.

در صورتیکه منبع انبساط روغن در محل نصب گردیده یا ارتفاع سطح روغن بر روی درجه روغن نما با درنظر گرفتن تغییرات درجه حرارت محیط پائین تر از حد تعیین شده باشد، می‌باید مقداری روغن عایق به منبع انبساط اضافه شود. در اینحالت چنانچه روغن عایق کارخانه سازنده در ظروف درسته و مطمئنی در کارگاه موجود باشد، می‌توان آنرا با اطمینان مورد استفاده قرار داد. به هنگام اضافه کردن روغن ترانسفورماتور باید توجه داشت که اختلاف درجه حرارت بین روغن تازه و روغن موجود در ترانسفورماتور نباید از ۵ درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

چنانچه سطح روغن ترانسفورماتور پائیتر از درپوش آن باشد باید روغن به آرامی از دریچه بالای تانک بداخل آن ریخته شود و سپس این دریچه بخوبی مسدود و آب بندی گردد. سپس باقی روغن از دریچه مخزن انبساط ریخته شود تا از جمع شدن هوا در زیر درپوش جلوگیری بعمل آید. در این هنگام باید مجاری هواگیری بوشینگ‌ها باز باشد تا هوای موجود آنها تخلیه گردد. سپس همینکه روغن از این مجاری سریز نمود پیچ‌های مربوطه باید محکم و آب بندی شوند.

جزئیات مربوط به هواگیری بوشینگ و مجاری آنها می‌باید بر اساس دستورالعملهای سازنده انجام شود.

بهنگام هواگیری ترانسفورماتور می باید دریچه بالاتر رله بوخهولتز نیز بطور متناوب باز و بسته شود تا جریان روغن آن دیده شود، همچنین به منظور اطمینان از کار کرد درست رله بوخهولتز می باید ترانسفورماتور را موقع نصب با قرار دادن قطعات آهنین در زیر چرخ از طرف منبع انبساط روغن آن کمی بالاتر آورد تا بقایای هوای موجود و حبابهای گازی که ممکن است در آن جمع شده باشد بطرف رله بوخهولتز و منبع انبساط رانده شود.

در عملیات روغن زنی باید توجه داشت که روغن مورد استفاده ترانسفورماتور می باید از نظر همخوانی با کلیه نیازهای استانداردها چک شود و نیز کمبود روغن ترانسفورماتور فقط با همان نوع روغنی که قبل از آن بوده است جبران گردد. در طی این عملیات باید آتش گیر بودن روغن ترانسفورماتور از نظر ایمنی بطور جدی مورد توجه قرار بگیرد، همچنین باید دقیق نمود که لوله‌ها، پمپ‌ها و ظروف مورد استفاده در عملیات روغن زنی باید قبل از استفاده بکمک روغن ترانسفورماتور شستشو داده شده و بدقت تمیز گردد.

#### ۱-۴ خشک کردن ترانسفورماتور

در صورتیکه بهر دلیل سطح روغن ترانسفورماتور برای مدتی پائین‌تر از سطح هست و سیم پیچی داخل ترانسفورماتور قرار گیرد، همچنین در صورتیکه روغن موجود در ترانسفورماتور یا روغنی که بدان افزوده می شود مشکوک باشد، در اینصورت احتمال جذب رطوبت توسط مواد عایق و درنتیجه پائین آمدن استقامت الکتریکی آنها وجود دارد. درچنین حالتی اگر ولتاژ استقامت الکتریکی روغن ترانسفورماتور کمتر از ۳۰ کیلوولت باشد لازمست که عملیات خشک گردانی عایق و روغن داخل ترانسفورماتور در محل انجام گیرد.

خشک کردن ترانسفورماتور در محل به روشهای مختلف امکان پذیر می باشد، از جمله با استفاده از دستگاههای تصفیه روغن و خشک گردانی تحت خلاء که مورد استفاده آن بیشتر در ترانسفورماتورهای بزرگ است و کاربرد آن در ترانسفورماتورهای توزیع در صورت لزوم می باید بر اساس دستورالعمل سازنده انجام گیرد.

ساده‌ترین روش متدالوی برای خشک کردن ترانسفورماتورهای کوچک روش اتصال کوتاه و استفاده از گرمای حاصل از جریان الکتریکی در سیم پیچ ترانسفورماتور است.

در این روش می‌باید ابتدا جداره مخزن ترانسفورماتور را در حد امکان با پوششهای عایق گرمای پوشانند تا آفزایش درجه حرارت آن سریعتر انجام گیرد. سپس با اتصال کوتاه سیم پیچی فشار ضعیف و اعمال ولتاژی معادل  $U = U_{k/100 \pm \%} / 10$  در طرف فشار قوی ترانسفورماتور، جریانی معادل شدت جریان نامی در سیم پیچی ثانویه آن برقرار نمود. در این رابطه  $U_k$  همان امپدانس اتصال کوتاه است که معمولاً روی پلاک مشخصه ترانسفورماتور نوشته شده است. بعنوان مثال چنانچه  $U_k = 6\%$  باشد ولتاژ اتصال کوتاه در سطح ۳۳ کیلوولت برابر  $U = 33000 \times 6 / 100 = 1980$  ولت خواهد گردید.

برای خشک کردن یک ترانسفورماتور توزیع به روش اتصال کوتاه وجود یک ترانسفورماتور افزاینده سه فاز با ولتاژ ثانویه  $1/8 kV$  الی  $2/2 kV$  و ظرفیتی بیش از تلفات مس (تلفات اتصال کوتاه) ترانسفورماتور اصلی مورد نیاز می‌باشد.

قبل از شروع عمل خشک کردن باید سطح روغن مخزن انبساط در جای مناسب خود باشد. پس از اعمال ولتاژ اتصال کوتاه می‌باید درجه حرارت روغن کم کم به  $90$  الی  $100$  درجه سانتیگراد برسد. درجه حرارت ترانسفورماتور باید بعدt ۳ الی چهار ساعت در این حد باقی بماند تا رطوبت موجود در روغن و مواد عایق آن بتدریج به منبع انبساط که درجه حرارت آن کمتر است منتقل گردد. پس از این مدت باید روغن موجود در منبع انبساط را تعویض نمود و داخل آن را با روغن گرم شستشو داد و سپس به روشی که قبل از شرح داده شد آنرا با روغن تازه پر نمود. با توجه به آتش گیر بودن روغن ترانسفورماتور، در طی این عملیات باید نکات ایمنی را از نظر دور داشت.

#### ۴-۱-۴ نصب قطعات و اجزاء ترانسفورماتور

در صورتیکه بوشینگ‌ها، حرارت سنج و دستگاههای نشان دهنده حرارت یا سایر اجزاء

صفحه : ۶۱	نصب، آزمون و راه اندازی تجهیزات	فصل : ۴
استاندارد بستهای زمینی ۳۳ کیلوولت توربیج	تاریخ : تیر ۱۳۷۴	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

ترانسفورماتور بطور جداگانه ارسال شده باشند نصب این قطعات در محل می‌باید بر اساس دستورالعمل‌ها و نقشه‌های سازنده و پس از روغن زدن ترانسفورماتور یا همراه با آن انجام گیرد. ابتدا دستگاه تنفس و رطوبت گیر ترانسفورماتور قبل از نصب روی منبع انبساط روغن می‌باید از نظر انتقال هوا بخوبی کترل گردد؛ بدین ترتیب که از طریق ورودی مخصوص پرکردن روغن واقع بر روی منبع انبساط روغن مقداری هوا بداخل آن دمیده می‌شود، در این حالت چنانچه در قسمت تحتانی دستگاه رطوبت گیر که مملو از روغن است جابهای هوا ظاهر گردد، این امر نشانه صحت مجاری تنفس دستگاه خواهد بود.

وقتیکه سطح روغن به ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ میلیمتری بالای خط نشان روی درجه روغن منبع انبساط رسید کار روغن زنی ترانسفورماتور انجام یافته است و می‌توان نصب باقی اجزاء ترانسفورماتور را انجام داد.

در این هنگام می‌باید حداقل دو چرخ متقابل و در صورت امکان هر چهار چرخ ترانسفورماتور را در جای خود روی ریل محکم نمود تا دستگاه از جایش نکان نخورد.

باید توجه داشت که تمام قطعاتی که در کارگاه روی ترانسفورماتور نصب می‌گردند باید کاملاً تمیز و زنگ نزدیک باشند. در صورت مشاهده هر نوع زنگ زدگی یا آلوگی این تجهیزات می‌باید آنها را قبل از نصب بدقت تمیز نموده و با روغن شستشو داد.

#### ۱-۴ نصب سیم و کابل حفاظت ترانسفورماتور

بعد از روغن زنی و استقرار ترانسفورماتور می‌باید اتصال کابل‌های حفاظت آن بین رله بوخهولتز و ترمومتر با سویچگیر فشار متوسط و دیژنکتور مربوطه تکمیل گردد. در صورتیکه بجای کابل از سیم روپوش دار استفاده شود عبور سیمهای باید از داخل لوله فلزی انجام گیرد و سطح مقطع آنها از ۱/۵ میلیمتر مربع کمتر نباشد.

بعد از نصب ترانسفورماتور و تکمیل سیم کشی آن باید توجه کرد که چیزی از وسایل نصب روی ترانسفورماتور جا نمانده باشد. کابل کشی فشار متوسط و فشار ضعیف ترانسفورماتور و اتصال

کلیه کابل‌های ورودی و خروجی و نصب سرکابل‌های آن در بخش ۴-۴ تشریع گردیده است.

#### ۱-۶-۴ آزمون ترانسفورماتور

بعد از آنکه نصب و استقرار ترانسفورماتور و اتصال کلیه ملحقات و بازرسی روغن آن بشرح کشیده انجام گرفت، برای اطمینان از آمادگی کامل آن برای راه اندازی می‌باید آزمونهایی به شرح زیر روی آن انجام بگیرد. در این میان انجام آزمونهای که با علامت «مشخص گردیده‌اند»، در صورتیکه برگه آزمایش‌های جاری کارخانه‌ای ترانسفورماتور موجود باشد ضروری نخواهد بود، لیکن بسته به وسایل و امکانات و با توجه به اهمیت پست و ترانسفورماتور آن، انجام این آزمونها که در عین حال می‌توانند سابقه‌ای برای تعمیر و نگهداری و آزمون‌های آینده به شمار آینده بعد از نصب ترانسفورماتور در محل توصیه می‌گردد:

- اندازه گیری مقاومت عایقی سیم پیچی‌ها نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین
- « - اندازه گیری نسبت تبدیل ترانسفورماتور روی سرهای (TAP) مختلف و مقایسه آن با مقادیر پلاک مشخصه.
- « - اندازه گیری مقاومت سیم پیچی‌ها بکمک پل الکتریکی و مقایسه آن با نتایج برگه آزمایش کارخانه با در نظر گرفتن درجه حرارت محیط.
- آزمون عملکرد مسیرهای گردش روغن
- آزمون عملکرد تجهیزات فرعی ترانسفورماتور (در صورت موجود بودن) طبق دستورالعمل سازنده.
- آزمون دی الکتریک روغن.

برای آزمایش روغن باید نمونه برداری آن با دقیقت و طبق دستورالعمل سازنده انجام گیرد. برای اینکار لازم است که روغن از شیر مخصوص پانین ترانسفورماتور بمیزان ۲ الی ۴ لیتر در یک ظرف دردار شیشه‌ای ریخته شود. این ظرف باید کاملاً تمیز بوده و قبل از روغن ترانسفورماتور شستشو شود. بهنگام برداشت روغن باید دقیقت نمود که روغن از کناره ظرف بداخل آن ریخته شود و

هیچگونه حبابی در آن بوجود نیاید، این ظرف که تا بالای آن از روغن لبریز شده بعد از مسدود شدن درب آن می‌باید به محل مورد نظر جهت آزمایش منتقل گردد.

#### ۱-۷-۴ راهاندازی ترانسفورماتور

پس از آنکه نصب ترانسفورماتور پایان رسد و کلیه آزمون‌های آن انجام گرفت آماده راهاندازی و قرار گرفتن در شرایط کاری خواهد بود.

قبل از اعمال ولتاژ به ترانسفورماتور لازم است که شیر یا مجرای بین محفظه روغن و تانک ترانسفورماتور مجدد بازرسی شود تا از باز بودن کامل آن اطمینان حاصل شود.

با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای توزیع عموماً بصورت غیر مواري مورد بهره‌برداری فرار می‌گیرند، ولتاژ فشار متوسط به ترمیال اولیه آنها می‌تواند با بستن دیژنکتور فشار متوسط بطور کامل و یکباره اعمال گردد. بهنگام اعمال ولتاژ به ترانسفورماتور می‌باید صدای وزوز آرام و یکنواختی، بدون سوت کشیدن یا صدای ناهنجار، از آن شنیده شود.

بعد از آنکه ترانسفورماتور با ولتاژ مورد نظر آزمایش و راهاندازی شد، می‌باید برق آن برای مدتی قطع شود تا اتصالات واستحکامات آن مورد بازرسی مجدد قرار گیرد. بعد از آن نیز برق ورودی آن چندبار بطور متناوب قطع و وصل گردد تا اطمینان لازم از صحبت تنظیم رله‌ها در مقابل جریان رانش مغناطیس کننده (INRUSH CURRENT) حاصل گردد.

#### ۴-۲ تابلوهای برق (فشار متوسط و فشار ضعیف)

##### ۴-۲-۱ حمل و تخلیه تابلوها

تابلوهای مستقر در پستهای توزیع اعم از سلوهای فشار متوسط و تابلوهای توزیع فشار ضعیف عموماً بطور کامل و با کلیه تجهیزات طبق مشخصات فنی خریدار در کارخانه سازنده مونتاژ می‌گردند. این تابلوها در کارخانه مورداً آزمونهای کامل قرار می‌گیرند و بعد از تکمیل برگه آزمونهای جاری کارخانه‌ای و تائید خریدار به محل پست حمل می‌شوند تا در جای مورد نظر نصب

و مستقر گردد. باید توجه داشت که تهیه تابلوهای برق فشار ضعیف بصورت یکپارچه و مونتاژ شده هزینه و مشکلات کمتری نسبت به مونتاژ آنها در کارگاه دربرخواهد داشت. لذا بعلت محدود بودن تعداد تابلوها در پستهای توزیع، این تابلوها معمولاً بصورت یکپارچه بسته‌بندی و حمل می‌شوند و تنها در موارد خاص ممکنست بصورت سلولهای جداگانه حمل گردد تا در محل پست بیکدیگر متصل شوند.

هنگام رسیدن تابلوهای برق به محل و قبل از تخلیه آنها از روی تریلر یا وسیله حمل و نقل دیگر، می‌باید ابتدا یک بازرسی کلی و ظاهری از بسته‌بندی محموله انجام گیرد تا اطمینان لازم از سلامت محتويات آن در موقع حمل بدهست آید. همچنین پس از تخلیه و باز کردن صندوقها می‌باید معاینه دقیقی از بدنه و چهارچوب و درب تابلوها بعمل آید و در صورت مشاهده هرگونه آثار ضربه و خراشیدگی یا کمبود تجهیزات آن مراتب به کارخانه سازنده منعکس گردد.

#### ۴-۲-۴ جابجایی و جاسازی تابلوها

برای جابجایی و انتقال تابلوها بداخل اطاق پست می‌باید از جرثقیل یا وسیله مناسب دیگری مانند لیفت تراک استفاده نمود. در صورت لزوم حرکت دادن تابلو با قراردادن لوله زیر کلاف تختانی آن یا لغزاندن آن روی صفحات فلزی برای جابجاییهای کوتاه و استقرار و تنظیم آن روی محل مورد نظر امکان پذیر می‌باشد. در این صورت باید دقت کرد کلاف زیرین تابلو از قطعات فلزی مستحکم مانند ناوданی ساخته شده باشد.

باید توجه داشت که تابلوهای برق می‌باید همواره در حالت قائم جابجا گردد. همچنین باید کلیه عملیات بنائی و سفیدکاری و رنگ آمیزی داخل ساختمان پست بعلاوه کانال کشی، نصب هواکش و تاسیسات تهویه، کابل کشی روشنایی، و نصب قفل و بند ساختمان می‌باید قبل از نصب تابلوها در آن انجام شده باشد؛ لیکن پوشش نهائی کف ساختمان می‌تواند بعد از استقرار تابلوها در جای خود انجام گیرد. از طرفی قاب فلزی کار گذاشته شده داخل کف در محل استقرار تابلوها باید کاملاً موازی و دقیق بوده و ناصافی یا تراز نبودن احتمالی آن از ۲ میلیمتر در تمام طول قاب

تجاوز ننماید.

همچنین باید به کفسازی، ساخت دیواره‌ها و لبه کانالهای کابل و جاسازی قطعات فلزی کارگذاشته شده درین کف قبل از نصب تجهیزات روی آنها توجه کافی مبذول گردد. باید دقت نمود که قاب فلزی لبه کانالها و صفحات روی بتن کف دقیقاً همتراز باشند و کلیه کانالها و دریچه‌ها با نقشه‌های ساختمانی منطبق باشند.

لولهای عبور کابل نیز باید دقیقاً مطابق نیاز پروژه کارگذاشته شده باشد و لوله‌های مربوط به ارتباط شبکه زمین نیز طبق نقشه اجرا شده باشد. سیم‌های زمین در برخی نقاط از طریق این لوله‌ها شبکه زمین پست را به اجزاء فلزی ساختمان مانند درها، نرده‌بان‌ها، ریل‌ها، درپوشها و قاب فلزی زیر تابلوها متصل می‌کند.

#### ۴-۲-۳ استقرار و نصب تابلوها

در صورتیکه تابلوها بصورت سلوهای جداگانه باشند، استقرار آنها باید بترتیب از دورترین تابلو نسبت به درب ورودی پست شروع شود. این سلوهای باید به آرامی روی چهارچوب فلزی قرار داده شوند و راستای آنها بكمک شاغل و تراز تنظیم گردد. در صورت لزوم می‌توان از صفحات کوچک فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلیمتر برای همباد نمودن و تراز کردن آنها استفاده نمود. در تابلوهای فشار متوسط کشوئی چنانچه ارباب کلید بخاطر سبکی تابلو بهنگام نقل و انتقال از آن جدا شده باشد، بهنگام نصب باید به آرامی رانده شده و به نرمی داخل آن قرار گیرد. در اینصورت باید اطمینان حاصل نمود که کنترل‌های ثابت و متحرک آن دقیقاً در یک خط قرار گیرند.

بعد از استقرار اولین سلو، سلوهای دوم و سوم نیز بهمین ترتیب به آنها متصل می‌شوند تا اینکه نصب و استقرار سوئیچگیر تکمیل گردد. اتصال سلوهای به یکدیگر توسط پیچ و مهره و طبق دستورالعمل سازنده انجام می‌گیرد. موقعیت نسبی سلوهای باید بكمک سوراخهایی که با رنگ قرمز علامتگذاری شده است چک شود، بطوریکه این سوراخها در دو تابلو چسبیده بهم بر یکدیگر منطبق باشند.

برای اتصال سلولها بیکدیگر باید از سلولهای کناری شروع کرده بعد از تنظیم امتداد آنها ابتدا پیچ و مهره‌های پائینی و سپس پیچ و مهره‌های بالائی را محکم نمود. در صورتی که نیاز به جابجایی مختصر یکی از سلولها در محل استقرار آن باشد، نیروی جابجایی باید فقط به زیر کلاف زیرین آن وارد شود، زیرا در غیر اینصورت دیواره‌های کناری سلول بسادگی صدمه خواهد دید.

بعد از بستن پیچ و مهره‌ها، تمام تابلوها باید از جلو در یک خط قرار گیرند. اگر لبه بالائی همه دریها روی یک خط باشند و سطع جلوی آنها نیز در یک امتداد قرار گیرند میتوان مطمئن شد که تابلوها کاملاً همیاد شده‌اند.

برای ثابت کردن تابلو و جلو گیری از جابجایی جزوی آن در اثر عملیات کلید زنی معمولاً کلاف زیرین تابلوها به قاب فلزی مستقر در کف در چهار نقطه جوش می‌شود ولی بهتر است برای ثابت نگهداشتن تابلوها روی کف پست از پیچ و مهره یا پیچ‌های خودبازشو (رول بولت) استفاده گردد.

#### ۴-۲-۴ نصب قطعات و اجزاء تابلوها

بعد از استقرار تابلو، نوبت به نصب اجزاء و تکمیل اتصالات داخلی آن می‌رسد. در صورتی که سلول‌های تابلو جداگانه حمل شده باشند یا شینه‌آنها از هم جدا باشد باید اتصال آنها را کامل نمود. برای اینکار ابتدا بسته‌ای موقتی که برای حمل و نقل تعییه شده باز می‌شوند و سپس شینه‌های اصلی طبق ردیف رنگی (زرد، آبی، قرمز) در جای خود قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که اتصال شینه‌ها می‌باید طبق دیاگرام مربوط به هر سلول و بر اساس دستورالعمل سازنده تابلو انجام شود.

متصل نمودن شینه‌ها به بیکدیگر می‌باید توسط پیچ، مهره و واشرهای دریافتی از سازنده انجام پذیرد. سطع تماس شینه‌ها به بیکدیگر و به یراق آلات و سطع تماس یراق آلات به شینه‌ها می‌باید. ابتدا از هر گونه گرد و غبار و چربی پاک شود و نقاط تماسی که حامل جریان خواهد بود (کتاکت‌های ثابت) با یک لایه گریس کتاکت پوشانده شود. پس از محکم کردن پیچ‌ها می‌باید گریس اضافی از کلیه سطوح زدوده گردد. سفت کردن پیچها فقط با آچار مخصوص و با توجه به گشتاور تعیین شده توسط سازنده مجاز خواهد بود.

۶۲	صفحه :	نصب . آژون و راه اندازی تجهیزات	فصل : ۴
۱۳۷۴	تاریخ :	استاندارد بسته‌های زهینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

ابزار دقیق و وسایل اندازه‌گیری و حفاظتی تابلوها، در صورتیکه این اجزاء جداگانه حمل شده باشند، طبق نقشه و دستورالعمل سازنده روی درب یا داخل تابلو نصب می‌گرددند.

تابلو با کلیه تجهیزات داخل آن از طریق قاب فلزی زیر بدنه به زمین متصل می‌شود. لذا بهنگام نصب قطعات باید دقت نمود که سطح زیر پیچ و مهره‌ها باید کاملاً پاکیزه و براق شود و پیچ و مهره‌ها بخوبی در جای خود محکم گردند همچنین در صورت وجود باس داکت یا محفظه سر کابل این تجهیزات نیز باید به همان دقت به چهارچوب سلولها و به یکدیگر محکم گردیده و با اتصال کامل بسته شوند.

کلیه سیم کشیهای داخلی تابلو و اتصال مدارهای ثانویه اندازه‌گیری، فرمان، هشدار و غیره باید طبق نقشه‌های دیاگرام سازنده با استفاده از سیم مبی مفتولی تکلا با سطح مقطع ۲/۵ میلیمترمربع و ولتاژ عایقی حداقل ۱۰۰۰ ولت انجام گیرد. دسته‌بندی و فرم دهی این سیم‌ها باید بگونه‌ای باشد که تعویض هر کدام در صورت نیاز بدون باز کردن سایر مدارها امکان‌پذیر گردد.

بعد از نصب اجزاء و قطعات داخل تابلوها، باید گرد و خاک داخل آنها بخوبی پاک گردد و تجهیزات آن یکبار دیگر معاینه شود. برای اینکار تمام اتصالات پیچ و مهره‌ها، روغنکاری قسمتهای متحرک، تنظیم سوئیچ‌ها و رله‌ها، سالم بودن سوئیچ‌ها و کناتکهای سیگنال و غیره همچنین عملکرد اربابهای مدارهای کشوئی و کناتکتها باید دقیقاً بازرسی گرددند و قسمتهای فلزی رنگ آمیزی ترمیمی شوند. اتصال زمین بدنه و قاب محفظه، تجهیزات جانبی و مقره‌های عایق و غیره محکم گردند. سپس مدارها و سلولها شماره گذاری شوند.

#### ۴-۴-آزمون و راه اندازی تابلوها

قبل از اینکه تابلوهای برق تحت بار قرار گیرند کلیه تجهیزات داخل سلولها، از قبیل کلیدها، مکانیزم‌های عمل کننده، ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری وغیره باید بازرسی و آزمایش شوند. همچنین کلیه سیم‌بندی‌ها و مدارهای الکتریکی تابلو باید مطابق دیاگرامهای سازنده بازرسی شوند و استحکام اتصال سیم‌ها به ترمینالها مورد معاینه قرار گیرند.

انجام آزمون‌های جاری (روتین) تابلوهای برق در محل پست بخصوص هنگامیکه عمل موتزار و نصب قطعات آن در محل پست انجام گرفته باشد ضروری است. در صورتیکه تابلوهای برق بصورت یکپارچه به محل حمل گردد و تائیدیه آزمون کارخانه‌ای آنها موجود باشد نکرار آزمون‌هایی که با علامت « مشخص شده‌اند در محل ضروری نخواهد بود. اما انجام این آزمایشها بر حسب امکانات و وسائل موجود در کارگاه توصیه می‌گردد.

آزمونهای جاری تابلوها که بر روی هر مجموعه تابلو مطابق با استاندارد IEC-298 انجام می‌گیرد بشرح زیر می‌باشند.

الف- آزمون یک دقیقه‌ای ولتاژ عایقی مدار اصلی

ب- اندازه گیری مقاومت عایقی مدارهای فرعی و کترل

ج- اندازه گیری مقاومت عایقی مدار اصلی

د- آزمون عملکرد اجزاء مکانیکی و تجهیزات فرعی

ه- معاینه و بازرسی صحت سیم کشیها

در مورد تابلوی فشار ضعیف، کلیدهای چاقوئی باید از نظر قدرت مکانیکی بدقت مورد معاینه و آزمایش قرار گیرند. این امر می‌باید با  $30^{\circ}$  مرتبه باز و بسته کردن چاقوئی کلیدها انجام گردد تا کنتاکتها با گیره‌های در گیر شونده آنها کاملاً جفت و جور شوند. سپس جای فیوزهای کارتریج می‌باید برای اطمینان از تماس کامل آنها با سریچهای شان یکی یکی معاینه گردد.

همچنین آزمایش و اندازه گیری مقاومت عایقی کنتاکتها در مورد سکسیون‌ها و سونیچ‌ها و کلیدهای چاقوئی و کلیدهای مینیاتوری و دژنکتورها بکمک دستگاه «میگر» ضروریست. باید دقیت کرد که اندازه گیری مقاومت عایقی باید بعد از تنظیم مکانیزم عمل کننده کنتاکتها انجام شود و بهنگام استفاده از دستگاه «میگر» هیچگونه تماس دست با رشته کابلهای درحال آزمایش وجود نداشته باشد.

بعد از انجام آزمونهای فوق می‌توان تابلوها را برقدار نمود و با قطع و وصل آزمایشی یکی یکی مدارها، آنها را راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری ساخت.

#### ۴-۳ سیستم زمین پست

معمولًا در اطراف پستهای برق یک شبکه یا الکترود زمین بصورت دفنی با تجهیزات مورد نیاز و مشخصات محاسبه شده کار گذاشته می‌شود. این شبکه هم از نظر ایجاد سیستم مطمئنی برای اتصال زمین تجهیزات داخل پست می‌تواند مفید باشد و هم با اتصال به سیستم برقگیر و حفاظت صاعقه نصب شده در بالای ساختمان، آن را تکمیل می‌سازد.

در پستهای کوچک شهری بعلت محدودیت فضای یکطرف و عدم لزوم برقگیر به لحاظ ابعاد کوچک ساختمان از طرف دیگر، زمین پست تنها با احداث چاه زمین ایجاد می‌گردد. جزئیات مربوط به تعداد و محل چاههای زمین پست و مقاومت معادل آنها در جزووهای استاندارد مربوطه ذکر گردیده است. شبکه زمین پست عموماً از سیم‌های هادی مسی یا نوار مسی تشکیل شده و در داخل پست در وضعیت روپاز و قابل رویت نصب می‌گردد. این هادیها روی دیوار و در ۴۰ الی ۵۰ سانتیمتری بالای کف زمین یا داخل کانال نصب می‌شوند تا برای بازرسی و آزمایش‌های دوره‌ای قابل دسترس باشند. اتصال آنها به دیوار توسط پیچ و مهره انجام می‌شود و گاهی موقع نیز این سیمهای توسط قلابهایی که در دیوار کار گذاشته شده است نگهداری می‌گردد.

بدنه تجهیزات الکتریکی که روی مقره‌های عایق قرار گرفته‌اند مستقیماً به سیم هادی زمین متصل می‌شوند، در حالیکه تجهیزات واقع بر روی پایه هادی فلزی را می‌توان از طریق این پایه به زمین متصل نمود. هادی زمین توسط پیچ و مهره به تجهیزات یا به پایه فلزی آن وصل می‌شود.

در تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف، زمین کردن بدنه فلزی دیژنکتورها و سکسیون‌ها عموماً بطور مستقیم با اتصال بدنه (یا ترمینال زمین) این تجهیزات به شینه زمین داخل تابلو و اتصال این شینه به شبکه زمین پست انجام می‌گیرد.

تابلوها و سوئیچگیرها عموماً به پایه یا قاب فلزی زمین شده‌ای که روی آن قرار می‌گیرند توسط جوش متصل و ثابت می‌گردد. در اینحالت بدنه تابلوها می‌باید از طریق شینه زمین داخل تابلو و یا بطور مستقیم به شبکه زمین متصل گردد.

اتصال زمین بدنه ترانسفورماتور نیز از طریق پیچ مخصوص اتصال زمین واقع بر بدنه تانک اصلی انجام

می گیرد. اتصال زمین نوتروال ترانسفورماتور در طرف فشار ضعیف بطور مستقیم انجام می شود. در ضمن برای آنکه ترانسفورماتور قابل جابجایی روی چرخ و ریل باشد اتصال زمین آن باید توسط یک هادی انعطاف پذیر با طول کافی انجام گیرد.

در نصب تجهیزات داخل پست باید دقت فراوان به عمل آید تا کلیه قطعات فلزی پست، اعم از بدنه ترانسفورماتورها، تابلوها، درب‌ها، دریچه‌ها، نرده‌ها و درپوش‌های فلزی بطور مؤثری به شبکه زمین پست اتصال داده شوند.

#### ۴-۴- کابل کشی و سیم‌بنندی مدارها

کابل کشی بین تجهیزات داخلی پست و نیز کلیه کابل‌های ورودی و خروجی در محدوده پست بصورت روکار یعنی نصب شده روی سینی کابل یا داخل کانال انجام می گردد.

نکات زیر در نصب کابل‌های فشار قوی و فشار ضعیف می‌باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- فاصله حداقل بین کابل‌های هم ولتاژ باید به اندازه قطر کابل ضخیم‌تر مجاور باشد.

۲- در صورتیکه ولتاژ کابل‌های موازی متفاوت باشد حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید ۳۰ سانتیمتر باشد.

۳- بطور کلی کابل‌های هم ولتاژ باید بصورت گروه‌های جداگانه نصب گردند.

۴- حداکثر تعداد کابل‌های داخل کانال، مجرأ و یا لوله باید چنان باشد که کشیدن آنها بسادگی انجام گردد. لذا باید بیش از ۴۰٪ سطح مقطع داخلی مجرأ، کانال یا لوله توسط کابل‌های کشیده شده از داخل آن اشغال گردد.

۵- کابل‌های تک رشته مورد استفاده در سیستم سه فاز می‌باید بصورت یک گروه سه تایی با آرایش هندسی مثلث نصب شوند. سه رشته این کابلها می‌باید در فواصل حداقل ۳۰ سانتیمتری به وسیله بستهای مناسب به یکدیگر محکم گرددند تا کابلها در اثر نیروی اتصال کوتاه آسیب نیشند. سطح داخلی بست می‌باید از یک لایه لاستیک نرم پوشیده شده باشد.

برای عبور از لوله فولادی، هر سه رشته کابل سیستم سه فاز باید از داخل یک لوله عبور نمایند.

صفحه : ۷۱	نصب، آرهون و راه اندازی تجهیزات	فصل : ۴
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

- ۶- ورود کابل‌های زیرزمینی به ساختمان در کanal کابل باید از طریق لوله‌هایی که در کف تا دیوار کanal کار گذاشته شده است انجام گیرد. لوله‌های فوق الذکر بعد از عبور کابل باید با مواد مخصوص پر شوند؛ بطوری که مانع ورود آبهای زیرزمینی و گاز وغیره به کanal کابل گردند.
- ۷- در اتصال هادی کابلها بهم باید دقت گردد که هادی‌های مختلف نول و فاز بطور درست بهم اتصال داده شوند، بطوری که از چرخش فازها خودداری بعمل آورده شود.
- ۸- سر سیمهای کابل باید با استفاده از کابلشوهای مناسب به ترمیتال‌های مربوطه متصل گرددند. کابلشوهای فشاری باید با دستگاه مخصوص منگه گردند. پس از پرس کردن کابلشوها، فضای ایجاد شده بین کابلشو و پوسته کابل باید با استفاده از نوار چسب مخصوص همین کار پوشانده شود تا از نفوذ رطوبت بداخل بدنه کابل و از اکسیدشدن هادی نیز جلو گیری گردد.
- ۹- انتهای کابل و سرسیمهای آن باید بوسیله علامت مناسبی که به مرور زمان از بین نرود و قابل خواندن باشد نشانه گذاری گردد تا چنانچه کابل و یا سرسیم‌ها از محل خود باز شده باشند بستن دوباره آنها بدون اشکال و اشتباه انجام پذیرد.

## فصل پنجم - بهره برداری، تعمیر و نگهداری

صفحه ۷۴

۱-۵ برنامه ریزی و اهداف نگهداری پست

صفحه ۷۵

۲-۵ بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتور

صفحه ۷۷

۳-۵ بهره برداری و نگهداری تابلوهای برق

صفحه ۷۸

۳-۵-۱ کلیدزنی تابلوها

صفحه ۷۸

۳-۵-۲ ضوابط ایمنی

صفحه ۷۹

۳-۵-۳ نگهداری و بازرسی تابلوها

صفحه ۸۱

۳-۵-۴ تعمیرات دورهای تابلوها

صفحه ۸۲

۳-۵-۵ پیاده کردن و سرویس تابلوها

صفحه : ۷۴

بهره برداری، تعمیر و نگهداری

فصل : ۵

تاریخ : نیور ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۵- بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری

پست‌های توزیع زمینی برای تبدیل ولتاژ شبکه به سطح ولتاژ مصرفی و توزیع انرژی الکتریکی بین مصرف کننده‌های شهری یا واحدهای کوچک صنعتی احداث می‌گردند و لذا می‌باید برق مورد نیاز را بطور مستمر و بدون اشکالات فنی تأمین نمایند، این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مراقبت و نگهداری کامل همراه با بهره‌برداری صحیح از تجهیزات پست مورد توجه قرار بگیرد.

### ۱- برنامه‌ریزی و اهداف نگهداری پست

بهره‌برداری و نگهداری از پستها باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام بگیرد، بگونه‌ای که همواره امکان استفاده بهینه از انرژی برق در ولتاژ نامی با پائین نگهداشتن کلیه هزینه‌های جاری فراهم باشد.

باید توجه داشت که پست‌های توزیع از طریق کابل‌های فشار متوسط بصورت شبکه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌باشند، لذا بروز هر گونه اشکال و خطا در یک پست کوچک زمینی ممکنست سبب ایجاد اختلال در کل شبکه و پستهای مرتبط به آن گردد. یک اتصال در شبکه هرچند کوچک باشد می‌تواند خسارات بزرگی به بار آورد و باعث صدمه زدن به تأسیسات صنعتی، تأسیسات شهری و لوازم خانگی گردد.

نکته مهم در بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات الکتریکی، بالا بردن بازده اقتصادی پست‌های توزیع در شبکه برق است. این امر از طریق افزایش عمر متوسط تجهیزات و کاهش هزینه‌های تعمیراتی صورت

می گیرد. باید به این نکته توجه نمود که یک پست برق یک واحد مستقل نیست، بلکه بخشی از یک شبکه به حساب می آید که باید بازدهی اقتصادی کل آن درنظر گرفته شود.

بنابراین بهره برداری و نگهداری یک پست باید بصورت برنامه ریزی شده‌ای در ارتباط با کل شبکه با اهداف زیر انجام گیرد:

الف - دستیابی به مقادیر تعیین شده بارو تأمین برق مصرف کنندگان طبق جدول بار و حفظ پیک و دیماند بار مصرفی.

ب - ثابت نگهداشتن ولتاژ برق در مقدار نامی.

ج - اطمینان از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده و عدم قطعی برق مصرف کنندگان.

د - پانی نگهداشتن هزینه‌های بهره برداری و نگهداری و تعمیرات.

## ۵- بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتور

نگهداری ترانسفورماتور شامل سرکشی‌های منظم طبق برنامه، بازرگانی‌های ادواری از کار کرد آن، انجام تعمیرات جاری و سرویس منظم، انجام آزمون دوره‌ای، کنترل درجه حرارت و بار آن می باشد.

بازرگانی‌های منظم و رفع نقصای ترانسفورماتور برای بهره برداری بهینه از آن لازمت است. این بازرگانی در مورد ترانسفورماتورهای واقع در پستهای توزیع می باید حداقل هر شش ماه یکبار انجام گیرد.

برای پیشگیری از هر نوع حادثه‌ای، بازرگانی ترانسفورماتور باید تنها توسط افراد مسئول و آزموده از یک فاصله حفاظتی و از پشت نرده و تور سیمی حریم آن انجام گیرد. ورود بازرگان به داخل این حریم تنها هنگامی مجاز است که بوشینگ‌های ترانسفورماتور در داخل محفظه ترمینال قرار داشته و یا برق ترانسفورماتور قطع و ترمینال‌های آن زمین شده باشد.

بازرگانی خارج از برنامه ترانسفورماتور در صورت حوادث خاصی از قبیل تغییرات سریع و زیاد درجه حرارت محیط یا قطع برق ترانسفورماتور در اثر عملکرد رله‌ها ضروری می باشد.

نکاتی که بهنگام بازرگانی پست در رابطه با ترانسفورماتورها می باید مورد توجه بازرگان قرار بگیرد و به شرح زیر می باشد:

۵-۲-۱ گذرگاه ها و دیدگاه های منتهی به ترانسفورماتور باید بصورت متروک درآیند. در همین رابطه دیوارها، درها و دریچه های تهویه و کلیه نقاط ساختمان باید سالم بوده و سقف آن نشست نکرده باشد.

۵-۲-۲ تانک اصلی ترانسفورماتور باید دست نخورده و سالم بوده، آثار نشت روغن در محل اتصال در پوشها و بستها و شیر تخلیه وجود نداشته باشد و سطح روغن مخزن انساط آن با در نظر گرفتن درجه حرارت محیط به اندازه کافی باشد.

۵-۲-۳ حوضچه روغن زیر ترانسفورماتور و لوله های ارتباطی آن باید در وضعیت مناسب و خالی از مواد زاید باشد.

۵-۲-۴ درجه حرارت ترانسفورماتور باید از روی دماسنج های مربوطه قابل خواندن باشد.

۵-۲-۵ بوشینگها باید سالم و دست نخورده باشند و قشر ضخیمی از گرد و خاک سطح آنها را پوشانده باشد.

۵-۲-۶ هیچگونه آثار حرارتی ناشی از جرقه اتصال کوتاه روی کابلها و شینهای و در محل سربندی آنها وجود نداشته باشد.

۵-۲-۷ تأسیسات روشنایی، سیستم تهویه، و سیستم های هشدار دهنده در صورت موجود بودن باید در وضعیت مطلوب باشند.

۵-۲-۸ سیستم زمین باید کامل و اتصالات آن درست باشد و این امر با اندازه گیری مقاومت زمین در نقاط مختلف اتصال باید مشخص گردد.

۵-۲-۹ تجهیزات اطفاء حریق در صورت موجود بودن باید سالم و آماده کار باشند.

۵-۲-۱۰ ارتباط مخزن انساط روغن با تانک ترانسفورماتور باید برقرار باشد. این امر با خالی کردن کمی از روغن ترانسفورماتور از زیر شیر تخلیه و مشاهده کاهش سطح روغن روی درجه روغن نمای محفظه روغن قابل مشاهده است.

۵-۲-۱۱ در زیر مخزن انساط روغن رطوبت ونم جمع نشده باشد.

۵-۲-۱۲ سیستم گردش روغن باید خوب کار کند و ظرف رطوبت گیر باید در هر باره ادواری از سیلیکاژل تازه یا باز یافته پر گردد.

۵-۲-۱۳ مشاهده هر گونه اشکالی در حین بازرسی باید فوراً گزارش داده شود و در صورت احتمال بروز حادثه می باید پست بلا فاصله از مدار قطع گردد.

۵-۲-۱۴ ترانسفورماتور در صورت بروز یکی از وضعیت های زیر می باید از سرویس خارج شود:

الف - صداهای ناهنجار و غیر عادی از آن شنیده شود.

ب - افزایش درجه حرارت آن غیر عادی بوده و دمای آن در شرایط بار نامی و تهويه عادی مداوماً افزایش يابد.

ج - روغن از بالای مخزن انبساط روغن سرریز نموده باشد.

د - روغن نشت گرده و سطح آن در درجه سطح سنج شيشه ای پائين آمده باشد.

ه - روغن تغيير رنگ داده باشد.

و - عايق چيني روی بوشينگ ها شکسته یا زنگ خورده باشد، آثار تخلیه جزئی بارهای خزنه روی سطح آن مشاهده گردد، یا مسیرهای تخلیه الکتریکی روی آن یافته شود.

ز - روغن حاوي کربن، رطوبت و قطعات بزرگ ضایعات مکانیکی بوده یا حالت اسیدی آن بالا رفته و ولتاژ عایقی آن کاهش یافته باشد. مقاومت عایقی روغن در هر حال باید بيشتر از ۵۰٪ مقدار اصلی آن یا مقدار تعیین شده توسط سازنده باشد.

باید توجه داشت که وضعیت روغن ترانسفورماتور از اهمیت خاصی در بهره برداری آن برخوردار است، زیرا روغن هم عایق آن بشمار می رود و هم وسیله خنک کننده آن است، لذا می باید نمونه گیری و آزمایش روغن ترانسفورماتور طبق دستورالعملهای مربوطه به طور منظم و دقیق انجام گردد.

### ۳-۵ بهره برداری و نگهداری تابلوهای برق

در بهره برداری پستها عملیات کلیدزنی و قطع و وصل مدارهای ورودی و خروجی توسط تابلوهای برق انجام می شود. این عملیات زمانی صورت می گیرد که نیاز به تغییر در وضعیت مدارها وجود داشته یا ضرورتی برای خارج کردن قسمتی از تجهیزات برای تعمیر یا عملیات اضطراری پیش می آید.

## ۵-۳-۱ کلیدزنی تابلوها

عملیات کلیدزنی پر مسئولیت‌ترین کار و وظیفه راهبران مجرب پستهای برق است. این عملیات به دو دسته ساده و چندگانه تقسیم می‌گردند. دسته اول شامل قطع و وصل مدارهای منفرد شعاعی است. دسته دوم مربوط به کلیدزنی مدارهای پیوسته‌ای است که از طریق قفل و بست (ایترلاک) در گیر بوده یا در یک شبکه حلقوی (رینگ) بیکدیگر مرتبط می‌باشند.

برای کلیدزنی صحیح حفظ یک ترتیب معین و تدوین شده اساس کار است. تجربه نشان داده است که بیشتر اشتباهات در اجرای کلیدزنی‌های روزمره ناشی از خطا و سهل‌انگاری افراد در پیروی از دستورالعمل‌ها و اجرای ترتیب صحیح آن‌هاست. این امر بیشتر در مورد کلیدزنی‌های ساده که آسان‌تر به نظر می‌رسد رخ می‌دهد. خطاهایی از جمله باز کردن سکسیو نر زیر بار، اعمال ولتاژ به مداری که موقتاً زمین شده است، وصل کردن کلیدی که به علت اتصال کوتاه مدار باز شده است، باز کردن کلیدی که مدارهای دنبال آن بسته است و غیره از جمله این اشتباهات می‌باشد.

## ۵-۳-۲ ضوابط ایمنی

عملیات کلیدزنی در پستها باید طبق آین نامه‌های مربوطه انجام گیرد. در این مورد همچنین باید اصول زیر را دقیقاً رعایت نمود:

اولاً - کلیدزنی در پستها باید توسط افراد مجرب و آزموده انجام بشود.  
ثانیاً کلیدزنی‌های ساده و چندگانه می‌باید توسط دو نفر انجام گیرد که اولی عمل کلیدزنی را انجام بدهد و دومی ناظر بر صحت عملیات و مطابقت آن‌ها با دستورالعمل‌ها باشد. در این حالت فرد کلیدزن می‌باید دارای تجربه و آموزش کافی باشد. و نفر دوم که ناظر بر کار همکار خویش است می‌باید در مرتبه بالاتری بوده، از تجربه بیشتری برخوردار باشد و دوره‌های آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد. به این ترتیب هر دو نفر در مسئولیت کلیدزنی سهیم خواهند بود.

انجام کلیدزنی‌های ساده روی تابلوهای فشار متوسط که مدارهای آن با ایترلاک در مقابل عملیات نادرست حفاظت شده‌اند، همچنین انجام هر گونه عملیات روی تابلوها و جعبه ترمینالهای

فشار ضعیف توسط یک تکنیسین مهرب و آموزش دیده که در حال انجام وظیفه باشد مجاز می باشد. اما در این حالت نیز مشارکت دو نفر بهره بردار حرفای و آموزش دیده برای عملیات کلیدزنی توصیه می گردد.

انجام عملیات روی تابلوهای فشار متوسط بدون اینترلاک، بویژه زمین کردن موقتی تجهیزات در پستها، می باید توسط دو نفر انجام گیرد. در اینحالت اتصالات موقتی می باید بعد از انجام عملیات آزمایشی یا تعمیراتی توسط دو نفر به حالت اولیه برگردانده شود.

در هر صورت، کلیه عملیات کلیدزنی در پستهای برق باید با دریافت دستور کسی از طرف سرپرستان و مسئولین بالا انجام شود.

### ۵-۳-۳ نگهداری و بازررسی تابلوها

تابلوهای فشار متوسط یک پست اهمیت فراوانی در بین سایر تجهیزات پست دارند. بروز یک خطأ در این تابلوها باعث اختلال در شبکه و توقف در کار عادی سایر تجهیزات پست یا آسیب رسیدن به آنها می گردد که هریک از این موارد خسارات زیادی را بدنبال خواهد داشت.

همچنین تابلوهای توزیع فشار ضعیف نقش مهمی در تأمین نیازهای مصرف کنندگان و برق رسانی به مشترکین پستهای توزیع برق بعهده دارند.

بهره برداری مطمئن و درست از یک پست مستلزم بازررسی و مواطبت دائمی تابلوهای آن، نگهداری و سرویس آنها طبق برنامه، و انجام آزمون های جاری و دوره ای روی این تجهیزات می باشد.

بازررسی تابلوهای برق می باید بصورت منظم و دوره ای انجام گیرد. در این بازررسی می باید کلیه تجهیزات برقی و لوازم داخل تابلوها با دقت معاینه شوند و کار کرد درست آنها مورد آزمایش قرار گیرد. فواصل دوره های بازررسی و نکات مربوط به آن می باید بصورت زیر در برنامه تعمیر و نگهداری پست گنجانیده شود:

- تابلوها می باید بطور متوسط هر ۳ ماه یکبار بازررسی شوند.
- هر بار که یک اتصال کوتاه در شبکه رخ می دهد و از طریق پست قطع می شود، کلیه تجهیزات

پست بویژه تابلوها و کلیدهایی که اتصال کوتاه را قطع کرده‌اند می‌باید مورد بازرسی قرار بگیرند.

۳- کلیه مشکلات و صدماتی که در حین بازرسی مشاهده می‌گردد باید در یک دفترچه بازرسی یادداشت شود و اهم موارد آن سریعاً گزارش گردد.

۴- تجهیزات آسیب دیده داخل تابلوی برق با در نظر گرفتن کلیه ضوابط ایمنی باید در اسرع وقت تعمیر یا تعویض گردد.

۵- در یک دوره بازرسی شخص بازرس می‌باید به شرایط عمومی پست و وضعیت استقرار تابلوها توجه نماید.

همه چیز در داخل پست باید عادی و مرتب باشد. در این بازرسی‌ها باید توجه شود که راهی برای ورود آب و رطوبت بداخل وجود نداشته باشد، زیرا عایق‌بندی تابلوهای داخل پست برای عملکرد در هوای مرطوب و آلوده طراحی نشده است. مسیرهای احتمالی ورود حیوانات و پرنده‌گان به داخل پست نیز باید مسدود باشد، زیرا ورود جانوران و تماس آنها با قسمتهای هادی جریان ممکنست سبب بروز اتصال کوتاه یا اتصال زمین گردد. همچنین در و دیوار پست باید در وضعیت خوبی باشد و نیز دریچه‌ها و روزنه‌های عبور کابل باید کاملاً مسدود باشند تا از ورود آب و گرد و خاک و نیز از انتشار دود و سرایت آتش بهنگام سوانح احتمالی جلوگیری شود.

۶- تجهیزات و متعلقات تابلوها باید بطور متناوب از گرد و خاک پاک شوند. این تجهیزات معمولاً در زمان تعمیرات جاری تعیز می‌گردد.

۷- در صورتیکه تجهیزات روغنی از قبیل خازن یا دزنهکتور روغنی در پست وجود داشته باشد باید بازرسی روغن و تعمیر آنها با دقت ویژه و طبق دستورالعمل‌های سازنده انجام گیرد.

۸- مکانیزم عملکرد کلیدها معمولاً با سرد شدن هوا بخاطر بالا رفتن اصطکاک بین قطعات لغزنه دچار اختلال می‌گردد. بدین لحاظ مکانیزم عمل کننده کلیدهای روغنی یا هوائی هنگامیکه درجه حرارت محیط از ۵ درجه سانتیگراد پائین تر است باید کمی گرم شود و چنانچه

درجه حرارت زیر صفر باشد می باید تمام تابلو توسط گرمکن داخلی گرم شود. معاینه صحت کار کرد این وسائل در داخل تابلو ضروری می باشد.

۹- درآغاز زمستان اقدامات و آزمایش‌های دیگری می باید انجام شود تا کار کرد بدون نقص مکانیزم‌های عمل کننده را تضمین نماید. این اقدامات عبارتست از تمیز کردن قسمتهای لغزان و متحرک از گرد و خاک و پوشاندن آنها از یک لایه گریس مقاوم در برابر سرما.

۱۰- هنگام بازرسی تابلوها و کلیدهای پست می باید به بالا نبودن درجه حرارت داخل پست و کار کرد مطلوب سیستم تهویه توجه نمود. در این رابطه کتابکهای تعویض پذیر کلیدهای اصلی که بعض‌اً مجهز به نوارهای آغشته به مواد حساس در برابر دمای زیاد می باشند باید از نظر احتمال بالا رفتن درجه حرارت معاینه و در صورت لزوم تعویض گردند.

#### ۴-۳-۵ تعمیرات دوره‌ای تابلوها

تعمیرات ادواری تابلوهای برق در قالب برنامه نگهداری تجهیزات پست باید در دوره‌های سرویس این تجهیزات گنجانیده شود.

از طرفی تعمیرات مقطعي بر روی تابلوهای برق بمنظور برطرف نمودن آسیب‌هایی که در هنگام بازرسی تابلوها مشخص گردیده است، ضروری می باشد. این تعمیرات برای محدود کردن عوامل مخربی که بهنگام سرویس دوره‌ای بر اساس ضرورت اعلام شده توسط مهندس سرپرست پست و در زمان تعیین شده توسط وی، انجام می گیرد.

موارد اصلی کار تعمیرات دوره‌ای تجهیزات کلید خانه و تابلوهای برق بشرح زیر است:

۱- بازدید سرتاسری از داخل تابلوها، پاک کردن تجهیزات و تمیز نمودن قسمتها و متعلقات داخلی تابلوها.

۲- معاینه قفل و بستهای، مفصل‌ها و لولاهای و سفت کردن پیچ‌ها، گیره‌ها، شینه‌ها و اتصالات.

۳- تعویض مقره‌های آسیب دیده.

۴- تمیز کردن و صیقل زدن یا تعویض کتابکهای خال زده کلیدها، روغنکاری کتابکها توسط

ژله‌های هادی، باز و بسته کردن گلبدهای معاینه تیغه‌ها برای بسته شدن همزمان، بازرسی مکانیزمهای عمل کننده گلبدهای تیغه، تنظیم و روغنکاری اتصالات منفصلی سکسیونرهای تیغه، تنظیم و در جای خود محکم کردن صفحات پایه تجهیزات، رفع کلیه نواقص مربوطه.

- ۵- معاینه کشوبی‌ها در تابلوهای مونتاژ شده در کارخانه و تعویض فیوزها در صورت لزوم.
- ۶- معاینه دقیق اتصالات سیستم زمین
- ۷- معاینه کارکرد رله‌های حفاظتی و وسائل اندازه‌گیری و چراغهای سیگنال روی تابلو.
- ۸- معاینه چراغ روشنایی داخل تابلو و عملکرد کلید فشاری متصل به درب آن.
- ۹- معاینه گرمکن داخل تابلو و ترمومتر و کلید آن.
- ۱۰- بازدید اتصالات، سرکابلها و ترمینالها و اطمینان از صحبت کلیه اتصالات مدارهای داخلی و خارجی تابلو.

### ۵-۳-۵ پیاده کردن و سرویس تابلوها

پیاده کرن اجزاء تابلوها، بمنظور سرویس و بازرسی داخلی (OVERHAUL) آنها در قالب برنامه عملیات نگهداری و مراقبت پستها انجام می‌شود. موارد عمده و دوره زمان سرویس تجهیزات تابلو بشرح زیر می‌باشد:

- ۱- گلبدهای SF6 یا روغنی هر سه سال و گلبدهای هوائی هر دو یا سه سال یکبار، بسته به کیفیت و طرح گلید و تعداد دفعات عملکرد آن و سطح اتصال کوتاه در محل نصب، تحت سرویس قرار می‌گیرند. این دوره زمانی ممکنست بر حسب ضرورت تغییر یابد اما در هر صورت نباید بیش از پنج سال طول بکشد. به علاوه پیاده کردن خارج از برنامه گلبدهای کلیدها بعد از چند بار قطع اتصال کوتاه توسط آنها ضروری می‌باشد.
- ۲- عملیات پیاده و سرویس نمودن در مورد سکسیونرهای تیغه‌های زمین و گلبدهای قابل قطع زیر بار و همچنین در مورد مکانیزم آنها، حداقل هر سه سال یکبار لازم است.
- ۳- باقی تجهیزات داخل تابلو زمانی پیاده و سرویس می‌شوند که برنامه‌های نگهداری ضرورت آن

صفحه : ۸۴	بهره برداری، تعمیر و نگهداری	فصل : ۵
استاندارد بسته‌های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : نمر ۱۳۷۴	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

را بصورت پیشگیری قبل از وقوع عیب نشان بدهد.

در عملیات سرویس و پیاده کردن تجهیزات تابلو، موارد عمده زیر باید مورد نظر قرار بگیرد:

- ۱- تست عایقی بوشینگ‌ها و عایق‌های داخلی کلیدها و معاینه وضعیت کناتکهای ثابت و متحرک آنها.
- ۲- معاینه اجزاء و ملحقات کناتکها از قبیل جرقه‌گیرها و تعریض آنها در صورت لزوم.
- ۳- معاینه و تنظیم مکانیزم عملکرد کلید‌ها، و بازررسی وضعیت آنها.
- ۴- معاینه نمایشگر وضعیت کلیدها و تنظیم کناتکهای کلید برای باز و بسته شدن همزمان.
- ۵- بازررسی در پوش‌های دسترسی، تانک روغن (در مورد کلیدهای روغنی) مکانیزم جابجایی اربه (در مورد کلیدهای کشوئی) و سایل خروج گاز، شیرهای ایمنی و سایر تجهیزات مربوط به دژنکتورها.
- ۶- بازررسی کناتک کلید‌های فرعی و کناتک‌های کمکی کلیدهای اصلی.
- ۷- تمیز کردن و سوار کردن مجدد درجه‌های روغن نما (در مورد تجهیزات روغنی).
- ۸- چک کردن کناتکهای ثابت و متحرک سکسیونرهای قابل قطع زیربار بمنظور اتصال موثر و کار همزمان آنها در فازهای مختلف.
- ۹- معاینه وضعیت دخول کامل و بدون گیر کلیه قطب‌های اتصال بداخل محفظه مهار جرقه (در مورد کلیدهای هوایی).
- ۱۰- تنظیم کناتکها بکمک دستگاه برای اطمینان از الصاق صحیح آنها در محفظه مهار جرقه بدون وجود فاصله هوایی بین اجزاء آن.
- ۱۱- چک کردن فرها، پیچ و مهره‌ها و واشرها.
- ۱۲- معاینه قطع اتوماتیک سکسیونر قابل قطع زیربار در صورت سوختن فیوز.
- ۱۳- معاینه کناتک تمام کلیدهای فرعی و مدارهای خروجی.

## فصل ششم - راهنمای کاربرد

صفحه : ۸۴

راهنمای کاربرد

فصل : ۶

تاریخ : نیمس ۱۳۷۴

استاندارد بسته های زمینی ۳۳ کیلوولت توربین

تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

## فصل ششم - راهنمای کاربرد

### مقدمه

راهنمای کاربرد استاندارد اجرایی پست های توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت، نحوه کاربرد این استاندارد را بیان می کند. راهنمای کاربرد فقط مشخص کننده مسیر کلی انجام کار است و به عنوان جایگزین هیچیک از فصول، بخش ها و نقشه های استاندارد و هیچ جزئی از آن ها تلقی نمی گردد. در هر مرحله از انجام کار باید به نقشه ها، جداول و متون مربوطه مراجعه نمود.

### موارد استفاده

استاندارد اجرایی پست های توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت یک استاندارد اجرائی و کاربردی است که به موضوع احداث پست های ۳۳ کیلوولت در شبکه شهری اختصاص دارد. این استاندارد حاوی نقشه ها و مشخصات اجرائی این گونه پست ها می باشد. علاوه برآن، معیارهای طراحی و مشخصات کلی تجهیزات شرح داده شده و اصول بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیز ارائه گردیده است.

در این استاندارد، اصل براستفاده از تابلوهای مرسوم فشار متوسط و فشار ضعیف و ترانسفورماتورهای روغنی، به شرحی که مشخصات کلی آن ها ارائه شده است، می باشد. استفاده از تجهیزات کوچکتر و سبکتر، به شرط رعایت اصول ایمنی و همچنین تطبیق این تجهیزات با استانداردهای تجهیزات وزارت نیرو، بلامانع خواهد بود.

صفحه : ۸۵	راهنمای کاربرد	فصل : ۶
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع تاریخ : تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی	

## موارد عدم استفاده

اصول، روش‌ها و نقشه‌های این استاندارد در مورد پست‌های فشرده (COMPACT)، و پست‌هایی که حاوی تجهیزات غیررسمی و ویژه (بند ۲-۵) هستند، کاربرد ندارد.

همچنین، این استاندارد در مورد پست‌های زیرزمینی، پست‌های مستقر در داخل ساختمان‌های مشترکین، پست‌های مورد استفاده در داخل واحدهای صنعتی و نظایر آن بکار نمی‌رود. اما تا زمان تدوین استاندارد برای موارد یاد شده، می‌توان ضمن تأمین نیازهای پروژه و با رعایت همه اصول ایمنی، بر حسب مورد از روش‌های مهندسی و معیارهای طراحی استاندارد حاضر برای طراحی پست‌های مورد نظر استفاده نمود.

استاندارد اجرایی پست‌های توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت یک استاندارد کاربردی است که موضوع آن منحصر به مسائل احداث و بهره برداری این گونه پست‌ها می‌باشد. برای سفارش و انتخاب تجهیزات، اعم از ترانسفورماتورها، تابلوها، کابل‌ها و غیره باید به استانداردهای تجهیزات که جداگانه در دست تهیه و تکمیل است، مراجعه نمود.

## انتخاب ظرفیت تجهیزات

ظرفیت تجهیزات اصلی، شامل ترانسفورماتور، تابلوها و کابل‌ها، باید با توجه به بند ۱-۱ و دیاگرام تک خطی شماره ۱۰۱ و مطابق استانداردهای مربوطه انتخاب گردد.

قابل ذکر است که در این استاندارد صرفاً یک دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت بین ۵۰۰ kVA تا ۱۲۵۰ kVA منظور شده است. اما توصیه می‌شود برای بهره‌وری بیشتر از زمین، حداقل ظرفیت ترانسفورماتور ۶۳۰ kVA انتخاب گردد.

فصل : ۶	صفحه : ۸۶	راهنمای کاربرد	استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی
---------	-----------	----------------	--	------------------	---------------------------

از آنجا که بارگذاری ترانسفورماتور، تابع دمای محیط، ارتفاع از سطح دریا و نوع تهویه پست می باشد، در انتخاب ترانسفورماتور و بارگذاری آن باید مقاد جداول ۱-۳-۲ و توضیحات بند ۳-۲-۱ مورد توجه قرار گیرد.

### شرایط اقلیمی

در ارتباط با سازگاری ساختمان پست با شرایط اقلیمی، مقاد بند ۱-۲ باید مورد توجه قرار گیرد.

### زمین پست

انتخاب زمین مناسب پست باید با توجه به امکانات و محدودیت های محلی و با توجه به مقاد بند ۱-۳ صورت پذیرد. در عین حال باید توجه داشت که طراحی فونداسیون پست برای تنشهای فشاری مجاز خاک بیشتر از ۵٪، کیلوگرم بر سانتی متر مربع صورت گرفته است. در مواردی که تنش مجاز مذکور کمتر از ۵٪ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد، فونداسیون پست نیاز به طراحی ویژه دارد.

### پست های ویژه

در موارد استثنائی و خاص که به دلیل مشخصات یا شکل غیر هندسی زمین و عوامل موجه دیگر، امکان استفاده از طرح استاندارد وجود نداشته باشد، می توان از طرح های ویژه (غیر استاندارد) استفاده نمود. معیارهای طراحی و اصول جانمانی این پست ها نیز مطابق پست های استاندارد خواهد بود.

نقشه های جانمانی و الکتریکی پست های ویژه باید توسط مهندسین برق و نقشه های ساختمانی آنها توسط مهندسین سازه و معماری تهیه گردد.

۸۷	صفحه :	راهنمای کاربرد	فصل : ۶
۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

## نصب، آزمون، راهاندازی و بهره‌برداری

در مراحل مختلف نصب، آزمون و راهاندازی و همچنین هنگام راهبری، نگهداری و تعمیرات باید مقاد استاندارد و به خصوص فصول چهارم و پنجم آن و همچنین بند ۱-۲-۳ مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن، رعایت دستورالعمل‌های نصب، آزمون، راهاندازی، نگهداری و تعمیرات که کتاب توسط سازندگان تجهیزات ارائه می‌گردد، الزامی است.

### ایمنی

در تمام مراحل احداث پست و بهره‌برداری از آن، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، فصول و نقشه‌های این استاندارد و دستورالعمل‌های سازندگان الزامی است. در صورت وجود هرگونه مغایرت یا ناسازگاری بین سه مورد یاد شده، مساله باید توسط متخصصین بررسی و روش مقتضی اتخاذ گردد.

گروه‌های بهره‌برداری، اعم از اینکه برای راهبری، نگهداری یا تعمیرات وارد پست شوند، باید به وسائل ایمنی مورد نیاز، از جمله کپسول آتش نشانی و فرش ایمنی مجهز باشند. به منظور رعایت ایمنی افراد، محلی داخل پست جهت نگهداری وسایل ایمنی از قبیل دستکش ایمنی، گراند و چوب استیک باید در نظر گرفته شود.

## فصل هفتم - ضمایم و نقشه‌ها

۷-۱ فهرست مراجع

۷-۲ لیست نقشه‌ها

نقشه‌ها

۸۹	صفحه :	ضمایم و نقشه‌ها	فصل : ۷
۱۳۷۶	تاریخ :	استاندارد بست‌های زهینی ۳۳ کیلوولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۱-۶ فهرست مراجع

- .۹۱ استانداردهای فعلی وزارت نیرو درباره پست‌های فشار متوسط
- .۹۴ آشنی نامه طرح ساختمان‌ها دربرابر زلزله - استاندارد ۲۸۰۰ ایران  
بخش سوم
- .۹۵ آشنی نامه بتن ایران - بخش اول، تکنولوژی بتن
- .۹۶ آشنی نامه سازه‌های بتن آرمی ACI-318-89
- .۹۷ ویژگی‌ها و مشخصات فنی انواع عیرچهای پیش‌ساخته خربائی - نشریه شماره ۹۴ از انتشارات سازمان برنامه و بودجه
- .۹۸ راهنمای اجرای سقف‌های سیرچ و بلوک - نشریه شماره ۸۲ از انتشارات سازمان برنامه و بودجه
- .۹۹ حداقل بار وارده به ساختمانها و اینتیه فنی - استاندارد ۵۴۹ ایران
- .۱۰۰ استاندارد پست‌های توزیع زمینی ۲۰ کیلوولت
- ۲۲۱ کاتالوگ‌ها و نقشه‌های شرکت صنعتی مهندسی و سایر سازندگان معنی  
ایرانی
- ۲۲۲ کاتالوگ‌ها و نقشه‌های شرکت ایران تواناسفرو

- 998 WINTER AND NILSON, DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES
- 101 R.W.SMEATON, SWITCHGEAR AND CONTROL HANDBOOK, McGRAW- HILL, NEW YORK, 1977
- 102 R.T.LYTHALL, THE J&P SWITCHGEAR BOOK, NEWNESS-BUTTERWORTHS, LONDON, 1972
- 103 A.J.PANSINI, ELECTRICAL DISTRIBUTION ENGINEERING, McGRAW-HILL, SINGAPORE, 1983
- 104 A.S.PABLA, ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEMS, TATA McGRAW-HILL, NEW DEHLI, 1983
- 105 D.BEEMAN, INDUSTRIAL POWER SYSTEMS HANDBOOK, McGRAW- HILL, NEW YORK, 1955

صفحه :	ضمانت و نقشه ها	فصل :
۹۰		۷
تاریخ :	استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلوولت توریع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

- 107 B.BOEHLE .... SWITCHGEAR MANUAL, ABB, MANNHEIM, 1988
- 108 G.G.SEIP, ELECTRICAL INSTALLATIONS HANDBOOK, SIEMENS, BERLIN, 1987
- 110 WESTINGHOUSE, ELECTRIC UTILITY ENGINEERING REFERENCE BOOK, DISTRIBUTION SYSTEMS, WESTINGHOUSE, EAST PITTSBURGH, 1965
- 111 T.SCHMELCHER, LOW VOLTAGE HANDBOOK, SIEMENS, BERLIN, 1984
- 113 IEEE, IEEE RECOMMENDED PRACTICE FOR ELECTRIC POWER DISTRIBUTION FOR INDUSTRIAL PLANTS. STD 141-1976
- 130 T.SCHMELCHER, LOW VOLTAGE SWITCHGEAR, SIEMENS, BERLIN, 1976
- 140 A.C.FRANKLIN, THE J&P TRANSFORMER BOOK, NEWNES- BUTTERWORTHS. LONDON, 1973
- 147 B.D.INDU, ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS, JAIN BROTHERS, NEW DEHLI, 1982
- 209 R.L.GILES, LAYOUT OF EHV SUBSTATIONS, CAMBRIDGE AT THE UNIVERSITY PRESS, CABRIDGE, 1970
- 211 NFPA, NATIONAL ELECTRIC CODE HANDBOOK, 18th EDITION, BASED ON NEC 1984, McGRAWHILL, NEW YORK, 1984
- 505 IEC 144, 1963, DEGREES OF PROTECTION OF ENCLOSURES FOR LOW VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR
- 510 IEC 277, 1968, DEFINITIONS FOR SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR
- 512 IEC 298, 1981, METAL ENCLOSED SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR FOR RATED VOLTAGES ABOVE 1 KV AND UP TO AND INCLUDING 72.5 KV
- 518 IEC 439, 1975 TO 1985, LOW VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES
- 561 IEC 76, 1976 TO 1982, POWER TRANSFORMERS
- 562 IEC 354, 1972, LOADING GUIDE FOR OIL-IMMERSED TRANSFORMERS
- 563 IEC 606, 1978, APPLICATION GUIDE FOR POWER TRANSFORMERS
- 574 VDE 0100, 1973, ERECTION OF POWER INSTALLATIONS WITH NOMINAL VOLTAGES UP TO 1000 V
- 575 VDE 0101, 1980, ERECTION OF POWER INSTALLATIONS WITH RATED VOLTAGES ABOVE 1 KV
- 580 MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR INSTALLATIONS , SYSTEM BAX36 , ABB PUBLICATION NO. GIL G 000 065a DE

۹۱ : صفحه	ضمان و نقشه ها	فصل : ۷
۱۳۷۴ تاریخ :	استاندارد بست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۶-۲ لیست نقشه‌ها

شماره نقشه

۶-۲-۱ نقشه‌های عمومی:

۸۱

- توضیحات عمومی نقشه‌ها

۸۲

- توضیحات عمومی نقشه‌ها

۹۱

- نشانه‌های گرافیکی و علامت اختصاری برق

۹۲

- نشانه‌های گرافیکی و علامت اختصاری برق

۱۰۱

- دیاگرام نک خطی پست ۳۳ کیلوولت

۱۰۲

- دیاگرام نک خطی تابلوی روشنایی پست

۱۰۳

- دیاگرام شماتیک کترل روشنایی معابر در تابلوی LV2

۱۰۴

- بلوک تجهیزات اصلی پست و موقعیت استقرار آنها

۱۰۵

- ترکیب‌های بلوکی پست استاندارد و پست ورده

صفحه : ۹۲

ضمائم و نقشه‌ها

فصل : ۷

ناریخ : نیمس ۱۳۷۴

استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلوولت توربیج

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## ۶-۲-۲ نقشه‌های معماری:

شماره نقشه	
۳۰۱	- پلان همکف پست
۳۰۲	- پلان پشت بام پست
۳۰۳	- پلان دیوار چینی پست
۳۰۴	- برش عرضی پست
۳۰۵	- برش طولی پست
۳۰۶	- برش‌های طولی و عرضی پست‌های با ارتفاع یک متر از سطح زمین
۳۰۷	- نمای ورودی پست
۳۱۱	- جزئیات جان پناه پشت بام با پوشش موzaïek
۳۱۲	- جزئیات ورودی
۳۱۵	- جزئیات آبروی پشت بام
۳۱۶	- جزئیات خروجی آبرو
۳۱۹	- جزئیات دیوار همکف
۳۲۰	- جزئیات دهانه خروج هوا از سقف
۳۲۲	- جزئیات کالال کف
۳۲۳	- جزئیات عبور لوله‌های کابل از کف
۳۲۵	- جزئیات حوضچه روغن و ربل گذاری ترانسفورماتور
۳۲۶	- جزئیات «۲» و «۶» حوضچه روغن و ربل گذاری ترانسفورماتور
۳۲۷	- جزئیات استقرار ربل ترانسفورماتور روی دیواره بتُنی کالال
۳۲۹	- جزئیات در پجه خروج هوا و نصب هوا کش بر قی
۳۸۱	- جزئیات درب ورودی
۳۸۴	- جزئیات نزدیک بازشو و قابلی هشداردهنده
۳۸۶	- جزئیات استقرار درب ورودی

فصل :	صفحه :	ضمانت و نقشه ها
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴

## ۶-۲-۳ نقشه های سیویل و سازه:

- شماره نقشه
- ۴۰۱ - انتخاب نوع فونداسیون بر حسب تشکاری مجاز خاک
  - ۴۰۲ - آرماتور گذاری فونداسیون نواری
  - ۴۰۳ - آرماتور گذاری فونداسیون بکارچه
  - ۴۰۴ - جزئیات برش های ۷ و ۸ پی دیوارهای داخلی و دال کف
  - ۴۰۵ - راهنمای وضعیت کلاف های افقی و قائم
  - ۴۰۶ - جزئیات شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ اتصال کلاف ها
  - ۴۰۷ - جزئیات شماره ۵ و ۶ اتصال کلاف ها
  - ۴۰۸ - جزئیات شماره ۷ اتصال کلاف ها و مقاطع
  - ۴۰۹ - پلان تیرزی سقف
  - ۴۱۰ - جزئیات تیرچه های سقف
  - ۴۱۱ - جزئیات برش های ۱، ۲، ۳ سقف
  - ۴۱۲ - جزئیات برش ۴ سقف
  - ۴۱۳ - پلان راهنمای قطعات فلزی العاقی در دیواره بتنی حوضچه ترانسفورماتور
  - ۴۱۴ - جزئیات آرماتور اتصال دیوار آجری به کلاف قائم بتنی
  - ۴۱۵ - جدول میلگردها
  - ۴۱۶ - جدول میلگردها
  - ۴۱۷ - جدول میلگردها

صفحه :	ضمائمه و نقشه ها	فصل :
۹۴		۷
تاریخ :	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

#### ۴-۲-۶ نقشه‌های تجهیزات برقی:

شماره نقشه	
۵۰۱	- جانعایی تجهیزات پست
۵۰۲	- روشانی و برق پست
۵۶۲	- جزئیات نصب فرداخ کابل به دیوار کالال کابل، در حالت عمودی
۵۶۳	- جزئیات نصب سینی با فرداخ کابل به دیوار، در حالت عمودی
۵۶۴	- جزئیات چاه زمین
۵۶۵	- جزئیات نصب شینه زمین پست روی دیوار
۵۶۶	- جزئیات اتصال شینه زمین یا ترمیمال زمین تجهیزات به شبکه زمین پست
۵۶۷	- جزئیات اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست
۵۶۸	- جزئیات اتصال درب فلزی و فرده بازشو به شبکه زمین پست
۵۶۹	- جزئیات نصب چراغ فلور استرفلکتوری

صفحه : ۹۵

ضمائمه و نقشه ها

فصل : ۷

تاریخ : تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

## توضیحات:

- ۱- اندازه‌های مشخص شده در نقشه‌های معماری، ساختمان و برق بر حسب سانتیمتر است، مگر آنکه واحد دیگری برای آن ذکر شده باشد.
- ۲- در نقشه‌های معماری، فونداسیون ساختمان در برش‌ها از نوع نواری کشیده شده است و حدود آن در فونداسیون نوع یکپارچه با علامت ستاره مشخص گردیده است. نوع فونداسیون باید به کمک جدول نقشه شماره ۴۰۴ تعیین گردد.
- ۳- محل دیوارهای بتی و آجری داخلی در تراز بالای فونداسیون، در پلان دیوارچینی (نقشه شماره ۳۰۳) نشان داده شده است.
- ۴- چنانچه فونداسیون ساختمان از نوع نواری باشد، محل و ابعاد فونداسیون این دیوارها در کف به کمک پلان و جزئیات برش‌های مربوطه (نقشه‌های شماره ۴۰۴ و ۳۰۳) تعیین می‌گردد.
- در صورتی که فونداسیون ساختمان از نوع یکپارچه باشد، لازمست آرماتورهای انتظار مربوط به دیوارهای بتی کف، به کمک نقشه ۳۰۳ و مقطع b-b از نقشه ۳۰۴ در محل‌های تعیین شده داخل فونداسیون قرار بگیرند.
- ۵- نمای ساختمان در نقشه‌های جزئیات معماری انود سیمان در نظر گرفته شده است، لیکن استفاده از مصالح دیگر برای نماسازی، طبق بخش ۱-۱-۳ مجاز می‌باشد.
- ۶- ارتفاع پست از سطح زمین ۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به تغییر ارتفاع، از جمله بدليل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی، می‌توان ارتفاع کف ساختمان را با استفاده از نقشه ۳۰۶ تغییر داد. در این حالت سطح فوقانی فونداسیون باید حداقل ۳۰ سانتیمتر زیر زمین باشد.
- ۷- چاه زمین در پست‌هایی که فونداسیون آنها از نوع یکپارچه است حتماً باید قبل از اجرای فونداسیون حفر گردد و تجهیزات داخل آن نصب شود. در این حالت سیم مسی زمین باید طبق نقشه شماره ۵۶۴ از داخل لوله فولادی کارگذاری شده در فونداسیون بهنگام آرماتوربندی عبور داده شود.
- ۸- محل لوله‌های مسیر عبور سیم زمین یا کابل روشنایی در نقشه‌های پلان نشان داده شده است. قطر این

شماره نقشه : ۸۱	توضیحات عمومی نقشه ها	مقیاس : ---
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

لوله ها ۵ سانتیمتر می باشد.

۹- ارتفاع نصب تابلوی روشنایی ۱۸۰ سانتیمتر از کف پست است.

۱۰- ارتفاع نصب کلیدها و پریزها ۱۲۰ سانتیمتر از کف پست است.

۱۱- ارتفاع نصب چراغ های دیواری بالامپ رشته ای در پست ۳۰۰ سانتیمتر از کف می باشد.


۱۲- کلیه کابل کشی ها بین تابلو و تجهیزات روشنایی بصورت روکار می باشد.

۱۳- محل نصب کلید و پریزها طبق نقشه در مجاورت درهای ورودی یا دریچه های عبوری در نظر گرفته شده است. این تجهیزات باید در نقاط غیرقابل دسترس (مثل آپشت تابلوها وغیره) نصب گردند.

۱۴- عبور کابل های روشنایی و پریز روی دیوار باید در ارتفاع حداقل ۳ متر از کف پست انجام گیرد.

۱۵- تعیین محل احداث چاه های سیستم زمین پست می باید بر اساس دستورالعمل های استاندارد مربوطه انجام گیرد.



شماره نقشه : ۸۲	توضیحات عمومی نقشه ها	ഫیلیس :
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع تاریخ : تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی	



شماره نقشه: ۹۱	نشانه های گرافیکی و علامه اختصاری سرق	مقیاس: ---
تاریخ: نیز ۱۳۷۴	استاندارد پست های رهیسی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی


	سیمی با نردبان کابل عمودی ین دو تراز $h_1$ و $h_2$ از کف تمام شده همان طبقه با عرض $w$ و طول $l$	TP+N+PE	سه فاز + نول + شین زمین
	سیمی با نردبان کابل افقی در تراز $h$ از کف تمام شده همان طبقه با عرض $w$ و طول $l$	TP+PE	سه فاز + شین زمین
	EB		ترمهنال (زمین)
	چراغ فلورست رفلکتوری ۲x۴۰ وات		بطرف چاه زمین
	چراغ تولی با لامپ رشته ای ۱۰۰ وات		تابلوی روشنایی
	چراغ سردر با لامپ رشته ای ۱۰۰ وات		فوسل
	بریز روکار نکی ( 220V, 15A, IP+PE )	TR	ترانسفورماتور
	کلید تک بعل	MV	تابلوی فشار متوسط
	کلید دو بعل	LV	تابلوی فشار ضعیف
	کلید تبدیل	— — — —	سممه زمین
	هوانتش برقی	— — — —	سممه با کابل برق با کاربرد در بعضی هوارد
	نشانه های گرافیکی و علامم اختصاری برق	xxx	شاره نقشه جزئیات اجرایی

شماره نقشه : ۹۲	نشانه های گرافیکی و علامم اختصاری برق	مقاس : ---
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی




توضیح: بھای عیوز و کلید گردان در تابلوهای LV. می توان از کلید فیوز استفاده نمود.


شماره نقشه: ۱۰	دیاگرام تک خطی پست ۳۳ کیلوولت	مقیاس: ---
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمی ۳۳ کیلوولت نوزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی



شماره نقشه: ۱۲	دیاگرام تک خطی تابلوی روشنایی پست	همیاس: ---
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی







شماره نقشه : ۱۳	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی
تاریخ : تیر ۱۳۷۴		P714 - TH056-B




### توضیحات

- ۱- اندازه ها به میلیمتر است
- ۲- تداخل بلوك تجهيزات تا حد تزديگي خريم يكى به بدنه ديجري مجاز است
- ۳- خاصله ترانسفورماتور تا دیوار در صورت لروم هي تواند تا ۵ ميليمتر برسد
- ۴- ابعاد ترانسفورماتور هر يك طرف ۱۲۵۰KVA است

شماره نقشه : ۰۱	بلوک تجهيزات اصلی پست و موقعیت استقرار آنها	مقیاس : ۱/۱۰۰
تاریخ : نویم ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی




شماره نقشه: ۲۰۲	ترکیب های بلوکی پست استاندارد و پست ویژه	مقیاس: ۱/۱۰۰
تاریخ: سر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی




پلان ہمکف

شماره نقشه : ۳۰۱	پلان همکف پست	مقیاس : ۱/۵
تاریخ : تبر ۱۳۷۴	لستاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی



پلان پشت بام

شماره نقشه : ۳۰۲	پلان پشت بام پست	مقياس : ۱/۵۰
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی




توضیح :

- ۱- جزئیات برش های a و b دیوارهای داخلی و بی آنها طبق نقشه شماره ۴-۳.

۲- دیوارهای آجری کمالی ها در فومندیسون نوع یکباره نیاز به دیوارهای عالیق ندارند.

۳۰۴ شماره نقشه:	پلان دیوار چینی پست	مقیاس: ۱/۵۰
تاریخ: نیمروز ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنلوژی




### توضیح

\* بن مسلح در خونداسون نوع بکار رجده  
\*\* در تقاطعی که سطح آب زیر زمینی بالاست  
(طبق نقشه ۳۶)

### برش ۱-۱

شماره نقشه : ۳۰۴	برش عرضی پست	مقیاس : ۱/۵۰
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی




### توضیح


- \* بن مسلح در خونداسیون نوع بکار رچه
- \*\* در نقاطی که سطح آب زیر زمینی بالاست  
(طبق نقشه ۳.۶)

برش ۲-۲

شماره نقشه: ۳-۰	برش طولی پست	مقیاس: ۱:۵۰
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



برش 1-1




برش 2-2

\* در نقاطی که سطح آب زیررهنگی بالاست ارتفاع کف پست از سطح زمین ۱۰۰ امتر خواهد بود و تا بر حزینات سازه و معماری همانند پست های عادی نست

\*\* شن مسلح در فونداسیون یکباره

مقیاس : ۱/۵	برش های طولی و عرضی پست با ارتفاع یک هتل از سطح زمین	شماره نقشه : ۳۰۶
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴




## نمای ورودی

### توضیح

نمای ساخته و صلح آن بر اساس نامه  
طلیق نا شرح کار می باشد


شماره نقشه : ۳۰۷	نمای ورودی پست	مقیاس : ۱/۵۰
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت نوزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی





### جزئیات آچکان

شماره نقشه: ۳۶۱	جزئیات جان پناه پشت بام با پوشش هوزائیک	مقیاس: ۱/۱۰
تاریخ: ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



شماره نقشه: ۳۶۲


جزئیات ورودی

مقیاس: ۱/۱۰

تاریخ: تیر ۱۳۷۴


استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی




جزئیات پلان آبروی هاران


۳۶۵: نقشه	جزئیات آبروی پشت یام	مقیاس: ۱/۱۰
تاریخ: ۱۳۷۴ تیر	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی




۳۶۶ شماره نقشه:	جزئیات خروجی آبرو	مقیاس: ۱:۱۰
تاریخ: نیز ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی




شماره نقشه : ۳۶۹	جزئیات دیوار همکف	مقاس : ۱-۱
تاریخ : تیر ۱۳۷۶	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



شماره نقشه: ۳۷۴	جزئیات دهانه خروج هوای سقف	مقیاس: ۱/۲۰
تاریخ: نیمس ۱۳۷۴	استاندارد بسته های زمینی ۳۳ کیلو ولست توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



**پلان قاب بندی کانال  
کامل فشار ضعیف (فشار متوسط)**



**برش کانال کابل فشار متوسط**

شماره نقشه: ۳۷۲


جزئیات کانال کف

مقیاس: ۱/۲۰


تاریخ: ۱۳۷۴

استاندارد بستهای زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی



بروش ۱ - ۱




آرایش لوله و کامل فشار ضعیف




\* طول و محل لوله ها و فواصل آنها از دیوار و کف  
طابق نقشه پلان همکف

\*\* آب بندی فضای داخل لوله ها پس از نصب کابل با  
ملات آربست و سیمان

شماره نقشه: ۳۷۳	جزئیات عبور لوله های کابل از کف	همفاس: ۱۱۰
تاریخ: ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی



شماره نقشه: ۳۷۵	جزئیات حوضچه روغن و ریل گذاری تراسمورهای	مقیاس: ۱/۲۰
تاریخ: نیمسر ۱۳۷۶	استاندارد بستهای زمینی ۳۳ کیلو ولت توربیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



شماره نقشه: ۳۷۶

جزئیات ۵ و ۶ حوضجه رونم و ربل گذاری ترانسفورماتور

مقیاس: ۱/۵


تاریخ: تیر ۱۳۷۴

استاندارد بسته های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع




معاونت تحقیقات و تکنولوژی

## توضیح


جانبی کردن ریل به محور مطارد.  
مطرده با جایگاهی بوش و همه و  
واشرهای تکاری و چرخانش و لتر  
تخت میانی انجام می‌گیرد.



## جزئیات ۳۰۰



## واشر تخت



## برش X-X

میل ۱:۲

## جزئیات اتصال انکربولت

میل ۱:۱

شماره نقشه: ۳۷۷


جزئیات لستقار ریل ترانسفورماتور روی دیواره بتونی کانال

مقیاس: ---


تاریخ: تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی




مقياس : ---	جزئیات دریچه خروج هوا و نصب هوکش برقی	شماره نقشه: ۳۷۹
معاونت تحقیقات و تکنولوژی	استاندارد بسته های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تاریخ : تیر ۱۳۷۴



شماره نقشه : ۳۸۱	جزئیات درب ورودی	مقیاس : ۱/۲۰
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

نرده حفاظت ترانسفورماتور  
با تابلوی هشدار دهنده

(ارتفاع نصب ۱/۵ متر)



ردیف	شرح	تعداد	توضیح
A	ستون تکهدارنده (لوله هولادی Ø ۷۰ میلیمتر) به ارتفاع ۱/۵ متر	۱	جوش به صفحه پایه
B	صفحه پایه (ورق آهن به ابعاد ۱۵×۶۰ میلیمتر)	۱	
C	پیچ خودباز شو (رول بولت) نمره ۱۰	۴	
D	نرده هشیک ای اهتری (نبشی ۳۰×۳۰ میلیمتر) با تور سیمی نمره ۴×۴	۲	
E	لولای حداشونده (قابل تنظیم)، یا لولای فرنی	۴	
F	شاخت و غلاف تکهدارنده قابل تنظیم، با فنر و متعلقات (۶×۳۰×۳۰)	۲	نرده در صورت استفاده از لولای فرنی لازم نیست
G	تابلوی هشدار دهنده (صفحه آلومینیوم ۱۰۰×۲۵۰×۴ میلیمتر با طرح و نوشته) چاچی، به رنگ قرمز	۲	

شماره نقشه: ۳۸۴


جزئیات نرده هشیک بازشو و تابلوی هشدار دهنده

مقیاس: ---


تاریخ: تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی



### محل استقرار درب



### جزئیات برش الف - الف

مقياس : ۱/۵



شماره نقشه : ۳۸۶	جزئیات استقرار درب ورودی	مقياس : ۱/۵
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی

شماره نقشه	نوع فونداسیون	محدوده تنش فشاری هجاز خاک
۴.۲	نوواری	$q_a \geq 1.5 \text{ kg/cm}^2$
۴.۳	بکارچه	$1.5 \text{ kg/cm}^2 > q_a \geq 0.5 \text{ kg/cm}^2$
---	طراحی ویژه *	$q_a < 0.5 \text{ kg/cm}^2$

#### توضیح :

\* در صورتیکه تنش فشاری هجاز خاک زیر بی از ۰.۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد، فونداسیون بکارچه جوابگو نخواهد بود و بی به طراحی مجدد و ویژه ای با توجه به شرایط زمین و مقاومت خاک احتیاج خواهد داشت.

شماره نقشه : ۴.۱	انتخاب نوع فونداسیون بر حسب تنش فشاری هجاز خاک	مقاس : ---
تاریخ : نیمر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی



شماره نقشه: ۴۰۲



آرماتورگذاری هونداسیون نواری

مقیاس: ۱/۰

تاریخ: ۱۳۷۴


استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی




SECTION 1-1

sc 1:25




\* این آرماتور بدليل اختلاف از تراکم شكل، بر روی بلان تعليش داده نشده است.

شماره نقشه : ۴۰۳	آرماتور گداری فونداسیون یکپارچه	مقیاس : ۱/۵۰
تاریخ : نیمس ۱۳۷۲	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



### قطعه a-a

بی زیر دیوارهای آجری کانال کابل




### قطعه b-b

بی زیر دیوارهای بتنی حوضجه ترانسفورماتور

\* چوبی 5 مربوط به دیوار آجری کانال هشار ضعیف می باشد که در این مقطع دیده نشده است.


\*\* چوبی 8 و 12 مربوط به دیواره بتنی در جهت عمود است که در این مقطع دیده نمی شوند.

شماره نقشه : ۴۰۴	جزئیات برش های ۵ و ۶ بی دیوارهای داخلی و دال کف	مقاس : ۱/۲۰
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های رهیانی ۳۳ کیلوولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی




میلان

### تراز روی کلاف



A-A برش




B-B برش

### تراز روی کلاف

تراز روی کلاف عادی

تراز روی کلاف با مقطع شیدار

وضعیت اتصال کلاف ها طبق شماره مربوط  
در نقشه های جزئیات مشخص گردیده است



C-C برش

شماره نقشه: ۴۰۵


راهنمای وضعیت کلاف های افقی و قائم

مقیاس: ۱/۱۲۰


تاریخ: تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع


تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی




جزئیات ۱



جزئیات ۲




جزئیات ۳




جزئیات ۴

شماره نقشه: ۴۰۶	جزئیات شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ اتصال کلاف ها	مقاس: ۱، ۲۰
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توربیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



جزئیات 5



جزئیات 6

شماره نقشه : ۷۰.۷


جزئیات شماره ۵ و ۶ اتصال کلاف ها

مقیاس : ۱/۲۰


تاریخ : تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی




## جزئیات 7



برهش a-a  
(قطع کلاف لقی فائمه)

برهش b-b  
(قطع کلاف لقی در  
جهت عود بر شیب)

برهش c-c  
(قطع نعل درگاه)



برهش d-d  
(قطع کلاف لقی)

شماره نقشه : ۴۰۸


جزئیات شماره ۷ اتصال کلاف ها و مقاطع

مقاس : ۱/۲


تاریخ : تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولست توربیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی




## پلان تیریزی سقف اصلی




## پلان تیریزی سقف هواکش


۴۰۹ شماره نقشه:	پلان نیپر ریزی سقف	۱۰۵ همیسان:
تاریخ: تیر ۱۳۷۲	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	هداوتن تحقیقات و تکنولوژی



قطع عرضی سقف




قطع طولی تیرچه




A-A برش


شماره نقشه : ۴۱۰	جزئیات تیرچه های سقف	مقاس : ۱/۱۰
تاریخ : تبر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی



برش 1-1




برش 2-2



برش 3-3


\* بوزنیون 33 هربوط به تلاف عرضی در سقف هواکش می باشد.

شماره نقشه: ۴۱۱	جزئیات برش های ۱ تا ۳ سقف	مقیاس: ۱/۱۰
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



برش ۴-۴

شماره نقشه: ۴۱۲	جزئیات برش ۴ سقف	مقیاس: ۱/۲۰
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع تاریخ: نمر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی	P714-TH452-4




### وضیع

- ۱-جهت جزئیات انکربولت ها به نقشه شماره ۳۷۷ مراجعه شود.
- ۲-جهت جزئیات قرارگیری مفعمات فلزی در دیواره بتی به نقشه شماره ۳۷۶ مراجعه شود.
- ۳-جهت جزئیات آرماتور گذاری دیواره بتی حوضجه و بی زیر آن به نقشه شماره ۴۰۴ مراجعه شود.

شماره نقشه : ۴۱۳	مقیاس : ۱/۲۰	پلان راهنمای قطعات فلزی الحافی در دیواره بتی حوضجه ترانسفورماتور
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زهینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی

( به توضیحات مراجعه شود )



## توضیحات

- ۱-جهت محل فرارگیری و شکل آرماتورهای اتصال به نقطه بلان توربوزی سقف ۳۰۹ مراجعه شود.
- ۲-حلول آرماتور اتصال بک هر از محور کلاف قائم در دیوارهای طرفی کلاف خواهد بود.

شماره نقشه: ۴۱۶

جزئیات آرماتور اتصال دیوار آجری به کلاف قائم بتنی

مقاس: ۱/۱۰

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع ناریخ: تیر ۱۳۷۴

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

شماره	نوع بیج	میلگرد Ø D	شکل (اندازه ها به سانتی متر)	طول (متر) تعداد	طول کل					
					Ø 5	Ø 8	D10	D12	D14	D18
۱	نواری	۱۲	۷۰. ۲۰ ۲۰	۷/۹۰ ۱۶						۱۴۵/۴
۱۰	پکارچه	۱۴	۷۰. ۲۰ ۲۰	۷/۹۰ ۸۸						۵۹۰/۲
۲	نواری	۱۴	۴۲ ۲۲	۱/۸۸ ۱۹۲						۳۶۱
۳	پکارچه	۱۴	۳۰ ۱۳۵° ۰ ۲.	۱/۲۰ ۱۲۴						۱۴۸/۸
۴	پکارچه	۱۶	۶۰	۹/۰ ۰۲						۲۲۸
۵	نواری	۱۶	۲۰ ۲۰ ۴۵.	۴/۰ ۳						۱۲
۶	نواری	۱۶	۲۰ ۲۰ ۴۵.	۰/۰ ۶						۲۰
۷	نواری	۱۶	۲۰ ۲۰ ۴۵.	۲/۰ ۶						۱۰
۸	نواری	۱۶	۲۰ ۲۰ ۴۵.	۱/۸۰ ۶						۹/۶
۹	نواری	۱۶	۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰	۰/۹ ۱۰						۹۲/۰
۱۰	نواری و پکارچه	۸	۵ ۱۰ ۱۲.	۱/۴ ۸۴						۱۱۷/۶
۱۱	نواری و پکارچه	۸	۵ ۰ ۲۳۵	۱/۸۰ ۲۴						۵۸۸
۱۲	نواری و پکارچه	۸	۵ ۰ ۱۴۵	۱/۰۰ ۲۴						۲۷/۲
۱۳	نواری و پکارچه	۱۲	۲۰ ۰ ۸۰	۱/۰ ۴۶						۲۷/۸
۱۴	نواری و پکارچه	۱۲	۱۰ ۰ ۴۷.	۴/۸۰ ۲۴						۱۱۸/۴

شماره نقشه : ۱۰۱

جدول میلگردها

مقیاس :

P74-TH496-B

تاریخ : تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

شماره	نوع بیت	میلگرد	شکل (اندازه ها به سانتی متر)	طول (متر)	تعداد	طول کل						
						Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18
۱۵	نواری و پیکارچه	۱۲	۱۵ ۹۰	۶,۳۰	۱۲							۷۵,۶
۱۶	نواری و پیکارچه	۱۲	۱۵ ۱۵ ۲۰	۱,۸۰	۸							۱۲,۸
۱۷	نواری و پیکارچه	۶	۱۴ ۱۴ ۱۰	۰,۶۶	۲۲-	۱۵۸,۸						
۱۸	نواری و پیکارچه	۱۲	۲۰ ۲۰ ۷۰	۰,۸۰	۱۸							۱۴,۰,۰
۱۹	نواری و پیکارچه	۶	۱۴ ۱۴ ۱۰	۰,۴۷	۲۲-	۲۲,۱,۸						
۲۰	نواری و پیکارچه	۸	۱۴ ۱۴ ۱۰	۰,۳۲	۱۱							۱۴,۰,۲
۲۱	نواری و پیکارچه	۶	۲۲ ۱۴ ۱۰ ۲۸	۰,۹۸	۳۵	۳۴,۷,۳						
۲۲	نواری و پیکارچه	۱۴	۲۰ ۲۰ ۷۰ ۲۳۰	۰,۸۰	۴							۱۱,۸-
۲۳	نواری و پیکارچه	۱۲	۲۰ ۲۰ ۷۰ ۲۳۰	۰,۸۰	۴							۱۱,۸-
۲۴	نواری و پیکارچه	۱۲	۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰	۰,۶۰	۸							۱۱,۸-
۲۵	نواری و پیکارچه	۱۸	۲۰ ۲۰ ۷۰ ۷۰	۰,۷۰	۶							۱۱,۸-
۲۶	نواری و پیکارچه	۱۰	۱۰ ۱۰	۰,۲۰	۲۳							۴۶
۲۷	نواری و پیکارچه	۱۰	۱۰ ۱۰	۰,۲۰	۳۲							۶۴
۲۸	نواری و پیکارچه	۱۰	۱۰ ۱۰	۰,۲۰	۱۴							۱۴
۲۹	نواری و پیکارچه	۱۰	۵ ۱۵۰ ۸۰ ۲۰	۰,۲۰	۳۰							۶۰

شماره نقشه: ۴۱۶

جدول میلگردها

مقیاس:

تاریخ: تیر ۱۳۷۴

استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

شماره	نوع پی	میلگرد	شکل (اندازه ها به سانتی متر)	طول (متر)	تعداد	طول کل					
						Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
۳۰	نواری و پکتارچه	A	— ۷۵ —	۷/۵	۳		۲۲/۲				
۳۱	نواری و پکتارچه	B	— ۱۵ — ۲۵	۱/۷۵	۲۴						۴۲
۳۲	نواری و پکتارچه	C	— ۲۰ — ۶۰	۶/۵	۲						۱۳
۳۳	نواری و پکتارچه	D	— ۲۰ — ۱۱۰	۱/۰۵	۲						۳۸

نوع میلگرد						
نوع پی	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
نواری	۴۱۳/۵	۲۰/۳	۷/۶/۱	۴/۸/۸	۱۹/۰/۹	۴۷/۴
	۴۱۳/۵	۲۰/۳	۰/۲/۲	۴/۸/۸	۹۱۳/۵	۴۷/۴
پکتارچه	۰/۲۲	۰/۳۹	۰/۶۲	۰/۸۹	۱/۲۱	۲۰
	۰/۲۲	۰/۳۹	۰/۶۲	۰/۸۹	۱/۲۱	۲۰
وزن واحد طول میلگرد (کیلوگرم / متر)						
	۹۱	۹۷/۶	۴۳۷/۸	۳۶۳/۸	۲۳۷	۹۴/۸
نواری	۹۱	۹۷/۶	۳۲۲/۸	۳۶۳/۸	۱۱/۰/۰	۹۴/۸
	۹۱	۹۷/۶	۳۲۲/۸	۳۶۳/۸	۱۱/۰/۰	۹۴/۸

### جدول تفتمک آرمهاتور مصرفی


مقدار کل میلگرد مصرفی (کیلوگرم)
۱۳۷۲ گزینه نی نواری
۲۰/۷۶ گزینه نی پکتارچه

### جدول مقدار کل فولاد مصرفی

تفکر :

در برآورد فولاد مصرفی، میلگردهای تبرجه های پیش ساخته سقف، میلگردهای حرارتی دال موقانی سقف و شکه آرمهاتور مصرفی در دال کف منتظر نشده اند.


شماره نقشه : ۴۱۷	جدول میلگردها	مقیاس : ---
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



### پلان همکف

\* محل تکراری وسائل ایمنی

شماره نقشه: ۰-۱	جانبی تجهیزات پست	مقاس: ۱/۰
تاریخ: نیور ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی





\* هواکش‌های سقفی با ترموستات  
(تعداد طبق جدول نوبه)

### پلان همکف

- ①  $3 \times 1.5\text{mm}^2 [ P+N+PE ]$
- ②  $3 \times 2.5\text{mm}^2 [ P+N+PE ]$

نامه نقشه: ۰۲	روشنایی و برق پست	مقیاس: ۱:۵۰
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	لستاندارد پست‌های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی




نهاي رو به رو


نهاي جانبی

ردیف	شرح	تعداد	توضیح
A	تردیبان کابل به عرض ۳۰ سانتیمتر	۲/۷	متر
B	پایه تکیدارنده (کودنی ۶×۴۵×۶ میلیمتر)	۲×۲/۸	متر
C	دستک ( تسممه ۳×۰ میلیمتر )	۲×۰/۶	متر
D	مع جوده بازنشونده ( رول بولت ) نمره ۸	۸ عدد	
E	مع و مهر و واشر نمره M6	۸ عدد	


شماره نقشه: ۰۶۲	جزئیات نصب تردیبان کابل به دیوار کanal کابل ، در حالت عمودی	مقاس: ---
تاریخ: نیز ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	مالویت تحقیقات و تکنولوژی



نهاي روپرو




نهاي جانبی



ردیف	شرح	تعداد	توضیح
A	صفی یا نردهان کامل به عرض ۴۰ سانتیمتر	۲۲	هر
B	صفه تکهدارنده (صفی A $\times$ ۵۰ $\times$ ۶۰) به طول ۳۰ سانتیمتر	۱ $\times$ ۰.۳	به فاصله ۰.۱۰ متر
C	صفه خودبازشونده (رول بولت) نمره ۸	۲ عدد	
D	صفه دهره و پلشر نمره ۴۶	۱ عدد	

جزئیات نصب سینی یا نردهان کابل به دیوار، در حالت عمودی شماره نقشه: ۵۶۳	---	مقیاس:
استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع تاریخ: تیر ۱۳۷۴	معاونت تحقیقات و تکنولوژی	P714-TH562-4





ردیف	شرح	ردیف
A	صفحه زمینی همی ۳۰x۳۰x۶ میلیمتر	1
B	بست سیم به رسانه	2
C	رسانه زمینی (زمین)	-
D	بست سیم به سیم	2
E	لوله فولادی (کاندوبیت) نمره ۵ میلیمتر	2

#### توضیح :


\* در صورتی که فونداسیون بست بکار گیری نداشته باشد، حفر چاه زمین و نصب تجهیزات داخل آن باید قبل از اجرای فونداسیون انجام شود.  
در این حالت سیم مسی زمین (C) باید از داخل لوله فولادی (E) عمودی کارگذاری شده در فونداسیون با طول کافی، عبور نماید.  
\*\*\* لوله های فولادی نمره ۵ میلیمتر افقی تا داخل کانال ادامه هی نداشند.

شماره نقشه : ۵۶۴	جهنیات چاه زمین	مقیمان : ---
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد بسته های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی




ردیف	شرح	تعداد
A	شین زمین مسی $400 \times 75 \times 6$ میلیمتر	۱
B	کابل شو	۴
C	پیچ و مهره برقی نقره M10X35	۴
D	واشر تخت برقی نقره M10	۸
E	پیچ خودباز شو (رول بولت)	۲
F	واشر فشری فسفر برقی نقره M10	۲
G	لوله هولادی (کاندوبیت) نقره ۲۰ میلیمتر	۲

شماره نقشه: ۰۶۰	جزئیات نصب شینه زمین بست روی دیوار	مقیاس: ---
تاریخ: ۱۳۷۴ تیر	لستاندارد بست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی
P714-TH584-A		




ردیف	شرح	تعداد
A	بیچ و مهره برجی نمره M10X50	۱
B	واشر تخت برجی نمره M10	۱
C	واشر فتری فسفر برجی نمره M10	۱
D	کابل شو	۱

شماره نقشه : ۰۶۶	جزئیات اتصال شینه زمین یا ترمهیال زمین تجهیزات به شیله زمین پست	مقاس : ---
تاریخ : تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی
P714-TH595-A		



ردیف	شرح	تعداد
A	بیچ و مهره برنجی نمره M10X50	۱
B	واشر تخت برنجی نمره M10	۱
C	واشر فنری فسفر برنز نمره M10	۱
D	کابل شو	۱

شماره نقشه: ۵۶۷	جزئیات اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست	مقیاس: ---
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلو ولت نوزیع	تعاونیت تحقیقات و تکنولوژی
		P714-TH606-A




ردیف	شرح	تعداد
A	بست لوله (کاندوبیت) تک سوراخه نمره ۲۵ میلیمتر	۱
B	پیچ خودباز شو (رول بولت)	۱
C	کابل شو	۱
D	پیچ و ههره برنجی نمره M10X50	۲
E	واشر تخت برنجی نمره M10	۲
F	واشر فنری فسفر برنز نمره M10	۲
G	لوله (کاندوبیت) نمره ۲۵ میلیمتر	۳۰ میلیمتر
H	تسمه بافته شده از مس به اندازه لازم	۱
J	ورق فولادی گالوانیزه ۴×۳۰×۵ میلیمتر که به شکل L خم شده است	۲

#### توضیح :

در جایی که سم زمین از زیر سقف می گذرد اتصال از بالا و بدون کاندوبیت انجام می گردد.

شماره نقشه: ۵۶۸	جزئیات اتصال درپ طلزی و نرده بازشو به شبکه زمین بست	مقیاس: ---
تاریخ: تیر ۱۳۷۴	استاندارد بست های زمینی ۳۳ کیلو ولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی



ردیف	شرح	تعداد
A	جراغ فلورسنت رفلکتوری ۲x۴۰ وات	۱
B	پیچ خودبازشو نمره M6X50	۲
C	واشر تخت نمره M6	۲

شماره نقشه: ۵۶۹	جزئیات نصب جراغ فلورسنت رفلکتوری	طبقه اس: ---
تاریخ: ۱۳۷۴	استاندارد پست های زمینی ۳۳ کیلوولت توزیع	معاونت تحقیقات و تکنولوژی
P714-TK628-A		