

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران

(توانیر)

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

دفتر استانداردها


استاندارد خازنهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع

بخش : مرکز تحقیقات نیرو

---

آدرس : تهران - میدان ونک - خیابان شهید عباسپور - ساختمان مرکزی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵ - ۶۴۶۷ - ۰۲۱۴۲۴۹۶ تلفن ۸۷۹۷۷۶۷ فاکس :



# استانداری های خارجی

## لیست

### فصل اول - حسنه

- ۱ - حدود
- ۲ - امداد
- ۳ - شماریت
- ۴ - طراحی و ساخت

### فصل دوم - مشتممات خازن

- ۵ - توان واحد خازنی
- ۶ - افک سار فبل قبول
- ۷-۶ - حدائق و لستان فبل قبول
- ۷-۷ - حدائق جریان غایل قبول
- ۸ - پلاک شناسایی خازن
- ۹ - مشتممات کلی خازن

### فصل سوم - آزمایشات خازن

- ۱۰ - دلیلات آزمایش
- ۱۱ - جزئیات آزمایشات
- ۱۲-۱ - اندازه کبری کاپا سیتاس خازن (آزمایش معمول)
- ۱۲-۲ - بتنات خازن
- ۱۲-۳-۱ - آزمایش معمول
- ۱۲-۳-۲ - آزمایش نمونه
- ۱۲-۴ - آزمایش بابداری حرارتی (آزمایش نمونه)
- ۱۲-۵ - آزمایشات ولستان

۱۰۰۴۲-۱ - بروای و احمدیه خازنی

۱۰۰۴۱-۱ - آزمایش و لستارین ترمیمانا (آزمایش

(مسئول)

۱۰۰۴۱-۲ - آزمایش و لستار A.C. بین ترمیمانا

و محیط خازن

۱۰۰۴۱-۲-۸ - آزمایش با سطح خند (آزمایش

(مسئول)

۱۰۰۴۱-۲-۹ - آزمایش با سطح خند (آزمایش

(نموده)

۱۰۰۴۱-۲-۱۰ - آزمایش با سطح مرطوب (آزمایش

(نموده)

۱۰۰۴۱-۲-۱۱ - آزمایش و لستار فربندیان ترمیمانها و

محیط خازن (آزمایش نموده)

۱۰۰۴۱-۲-۱۲ - آزمایش تخلیه خازن (آزمایش نموده)

۱۰۰۵ - آزمایش بیوسیز اسیون خازن (آزمایش نموده)

۱۱ - سطوح عایقی و لستارهای سنت بین ترمیمان خازن و زمین

#### فصل چهارم - راهنمای نصب و بمره برد ادی خازن

۱۲ - کلیات

۱۳ - شحوه انتخاب خازن بروای نصب در شبکه

۱۳-۱ - مبانی و معبارهای انتخاب

۱۳-۲ - انتخاب محل نصب خازن در سیستم

۱۳-۳ - شحوه اتمال نازها در بانهای خازنی

۱۳-۴ - انتخاب و لستارهای خازن

۱۳-۵ - انتخاب ظرفیت هر واحد

۱۳-۶ - انتخاب ظرفیت با سهای خازنی فشار مفروض

۱۳-۷ - انتخاب ظرفیت خازنی سشاره مفید

۱۴ - شحوه انتخاب خازنهای سهای مفید

- ۱۵ - نسب خازنیای فشار صفت  
 ۱۶ - نسب خازنیای فشار قوی  
 ۱۷ - دمای کار خازن  
 ۱۸ - شرایط و بیزه  
 ۱۹ - اساف و لیازها  
 ۲۰ - جریانیای امامه بار  
 ۲۱ - استخاب سطح نایضی  
 ۲۲ - ابزارهای کلیدزنی و حفاظتی و کنترلی و سحوه استعمال آن  
 ۲۳ - کلیات  
 ۲۴ - وسیله تخلیه خازن  
 ۲۵ - کلیدزنی و حفاظت خازنیای فشار صفت  
 ۲۶ - دوشای کنترل اتوماتیک خازنیای فشار صفت  
 ۲۷ - تجمیزات کلیدزنی برای خازنیای فشار قوی  
 ۲۸ - مشخصات فنی کلیدهای فشار قوی برای کنترل خازنی  
 ۲۹ - حدود جریان برای کارداش  
 ۳۰ - جریان قطع  
 ۳۱ - جریان کدرا  
 ۳۲ - جریان کدرا (re-striking)  
 ۳۳ - خازنی  
 ۳۴ - جریانیای هجومی کدرا در شارز خازن  
 ۳۵ - تجمیزات و رلهای پیشنهادی جهت استفاده در حفاظت  
 و کنترل بانکهای خازنی فشار قوی  
 ۳۶ - کنترل اتوماتیک بانکهای خازنی فشار قوی  
 ۳۷ - حفاظت خازنیای فشار قوی  
 ۳۸ - شعیر و سکمهای خازنیای فشار قوی

- ۵۷ - مشخصات حارن و تجهیزات منتهی
- ۵۸ - جدول ۱ - مشخصات سیستم (سیستم خوبیه ار آماده میکردد)
- ۵۹ - جدول ۱۱ - شرایط محیضی هار حارن (سیستم خوبیه ار آماده میکردد)
- ۶۰ - جدول ۱۱۱ - مشخصات فنی واحد حارسی (unit) (سیستم خوبیه ار آماده میکردد)
- ۶۱ - جدول ۱۷ - مشخصات فنی باند حارسی (سیستم خوبیه ار آماده میکردد)
- ۶۲ - جدول ۷ - تجهیزات حفاظتی، کنیدزی و کیترلزی (سیستم خوبیه ار آماده میکردد)
- ۶۳ - جدول ۷۱ - مشخصات فنی واحد حارسی (سیستم سازشده بیا پیمانه از شبہ میکردد)
- ۶۴ - جدول ۷۱۱ - مشخصات فنی باند حارسی (سیستم سازشده بیا پیمانه از شبہ میکردد)
- ۶۵ - جدول ۷۱۱۱ - تجهیزات حفاظتی، کنیدزی و کیترلزی (سیستم سازشده بیا پیمانه از شبہ میکردد)

- ۶۶ - فصل A - اطلاعات مربوط به استدازه کیروی بیونیز اسیون حارن
- ۶۷ - فصل B - محتویات مربوط به استدازه کیروی بیونیز اسیون حارن
- ۶۸ - فصل C - جدول انتخاب هرفیت بانکهای حارسی

مراجع

## فصل اول - گلبات


### ۱- حدود

۱-۱- این توصیه نامه برای یک واحد خازنی و یا مجموعه‌ای از واحد‌های خازنی، و برای انتقال به سیستمی قدرت متناظر با فرکانس نامی ۵۰ هرتز و ولتاژ‌های نامی ۱۱ و ۲۰ و ۳۶ کیلوولت و نیز سیستم فشار فعال بکار می‌رود، این خازنها، بمحورت ثابت و جیبی تمیحیخ فریب توان به سیستم متصل گردیده و برای کار در فضای آزاد و با محیط‌های سربسته مورد استفاده می‌باشند.

۱-۲- این توصیه نامه براساس استاندارد IEC-70, 70A و مراجع لیست شده در استاندارد مذکور تجوییه گردیده است.

۱-۳- این توصیه نامه برای خازنهاشی که جیبیت کار در دمای بین ۴- تا ۴۵ درجه سانتیگراد نصب می‌گردند، بکار می‌رود.  
بهمنی منقول، خازنها از نظر دمای کاردهسته بندی گردیده‌اند و هر دسته، توسط یک حداقل دما و یک حداکثر دما که امکان کارخازن در آن دمای وجود داشته باشد، مشخص می‌گردد. طبق استاندارد IEC-70,70A، بسوای حداقل دما سه مقدار ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد انتخاب گردیده است و حداکثر دما نیز با توجه به جدول زیر تعیین می‌گردد:

حد بالا برای گروه منتخب دمای خازن به درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیط به درجه سانتیگراد			
	متوجه دما در در ۱ ساعت	متوجه دما در در ۲۴ ساعت	متوجه دما در یکسال	
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	
۵۰	۵۰	۴۵	۴۵	



حدود دمای کار خازن را درجه‌سار کرده زیر استاندارد کرده است:  ${}^{\circ}\text{C}$  /  ${}^{\circ}\text{C}$  و  ${}^{\circ}\text{C}$  /  ${}^{\circ}\text{C}$  و  ${}^{\circ}\text{C}$  /  ${}^{\circ}\text{C}$

باستوجه به شرایط محیض کار خازن، شرایط اسکان می‌باشد از حدود استاندارد شده دما استفاده کردد. ولی اگر بعلت شرایط خارج محیض، اسکان انتساب حدود استاندارد دمای وجود نداشته باشد در آنحوزت می‌باشد حدود دمای کار خازن باستوجه به بخش ۱۷۱ این توصیه نامه تعیین کردد.

توجه ۱- تعریف دمای محیط و دمای هوای خنک یکنندۀ دریخشت (۱۳۰ و ۱۲۰) آورده شده‌اند.

توجه ۲- در دماهای پائینتر از حداقل دمای تعیین شده، از شارژ خازن اجتناب می‌گردد.

۴-۱- این توصیه نامه برای خازنیایی که جهت نصب در محیای سا ارتفاع ۱۰۰۰ متر استفاده می‌کردنده، تعیین شده است: پسرای خازنیایی که در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا نسبت می‌گردد، می‌باشد ولتاژ‌های آزمایشی مربوط به عایق خارجی، برابر با شایع مشخص شده در این توصیه نامه تقيیم بر ضریب ارتفاع مربوطه باشند.

$$K = \frac{1}{1 + 1.25 \times 10^{-4} (H - 1000)}$$

$K$  = ضریب ارتفاع

$H$  = ارتفاع از سطح دریا به متر  
برای نصب خازن در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر، بغير از تمحیص بالا، تمحیص دیگری لازم نبوده و سایر مطالب این توصیه نامه مادق می‌باشد.

هدف از تدوین این تومیه نامه عبارتست از :

- a) تعیین قوانینی جهت کار مطمئن و سالم خازن
- b) تعیین قوانینی درمورد آزمایشات خازن و همچنین پیشگیری و حدود بار امترهای مورد لزوم برای خازن
- c) تعیین قوانینی جهت نصب و بهره برداری از خازن
- d) تعیین قوانینی درمورد بسته بندی، حمل و انتبار کردن خازن
- e) تعیین مشخصات فنی خازن جهت انتخاب و خرید مناسب آن

### -۳- تعاریف

تعاریف تعدادی از عبارات بکار رفته در این تومیه نامه بشرح زیرمی باشد:

#### ۱-۱- عمر خازنی

یک جزء غیر قابل تقسیم بوده که از الکترودهای جدا شده توسط

ادی الکتریک تشکیل نمی گردد.

#### ۱-۲- واحد خازنی

مجموعه‌ای از یک با تعدادی عمر خازنی که دریک محفظه با ترمینالهای در دسترس، قرار گرفته باشد.

#### ۱-۳- بانک خازنی

کروهی از واحدهای خازنی که بعورت الکتریکی بهم متصل شده باشد، بطور

مثال مانند یک بانک خازنی سه فاز که از سه واحد خازنی تکفار تشکیل شده است.

#### ۱-۴- تجهیزات خازن

مجموعه‌ای از واحدهای خازنی وابزار جانبی مناسب برای انتقال به شبکه.

#### ۱-۵- وسیله تخلیه خازن

وسیله‌ای که مابین ترمینالهای خازن و یا بس بارها و یا در داخل واحد

خازنی نباشد از داده میشود تا در موقع قطع اتصال خازن ارسانی، سار ذبح شده در داخل خازن از طریق این وسیله، تخلیه کردیده تا ولتاژ خازن به من برسد.

#### ۴-۳-۶- ترمینالهای خط

ترمینالهای خازن که به خطوط متصل میگردند، در خازنیها چند فازه، ترمینالی که به خط نول پارامیتر متصل میگردد جزو ترمینالهای خط محسوب نمیگردد.

#### ۴-۳-۷- ولتاژ نامن $\Delta$

مقدار  $\Delta_{\text{و}} \Delta_{\text{و}}$  ولتاژی که بین ترمینالهای خازن برقرار میگردد، برای خازنهاشی که شامل یک یا چندین مدار مجزا باشند اسانند واحدهای تک فاز که در سیستم به فاز استفاده میگردند،  $\Delta$  مربوط به ولتاژ نامن هر مدار میباشد.

برای خازنیها چند فاز با ابعاد الکتریکی داخلی بین فازها،  $\Delta$  مربوط به ترمینالهای خطی بوده که مابین آنها بسیاری مقدار ولتاژ بدید می‌آید.

#### ۴-۳-۸- سطح عایقی $\Delta$

برای یک واحد خازنی، سطح عایقی عبارتست از ولتاژ فربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش، عایق بین ترمینالهای خط و محفظه واحد خازنی بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند.

برای یک بانک خازنی، سطح عایقی عبارتست از ولتاژ فربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش، عایق بین ترمینالهای خط مربوط به بانک خازنی و قدرتیابی قلزی که به زمین متصل میباشد، بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند.

#### ۴-۳-۹- خروجی نامن

توان راکتیوی که در ولتاژ و فرکانس نامن برای خازن منظور گردیده است.

## ۱۱-۲-۱- اجریان نامه

جریان، ۰.۳.۵.۲ ببوری از یک شرمنال خط ، در ولتاژ، فرکانس و خروجی نامه

## ۱۱-۲-۲- تلفات خازن

توان اکتیوی که توسط خازن مصرف می گردد.

## ۱۱-۲-۳- تانزانی زاویه تلفات ( $\phi$ )

تلفات خازن تفیم بر توان راکتیو خروجی خازن

## ۱۱-۲-۴- حداکثر ولتاژ سیستم

حداکثر ۰.۸.۰.۳ ولتاژ خط به خط که، خازن در موقعیت کار عادی خود ، بتواند

در هر زمان و هر نقطه از سیستم تحمل نماید . این، شامل تغییرات موقت ،

ناشی از بروز خطا یا قطع بارهای بزرگ نمی گردد.

## ۱۱-۲-۵- دمای هوای محیط

دمای هوای در محل نصب خازن .

## ۱۱-۲-۶- دمای هوای خنک گننده

دمای هوای خنک گننده ای که در کسر مترین نقطه از یک بانک

خازنی اندازه کبیری می شود. این نقطه، در وسط دو واحد خازنی قرار دارد.

اگر فقط از یک واحد خازنی استفاده شده باشد، در اینصورت دمای اندازه-

کبیری شده، در نقطه ای بفاصله حدوداً ۰.۳ سانتیمتری از محفظه خازن و

در ارتفاعی به اندازه ۰.۲ قد خازن بالاتر از کف خازن، خواهد بود.

## ۱۱-۲-۷- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه خازن

اختلاف بین دمای کرمترین نقطه محفظه خازن و دمای هوای خنک گننده .

## ۱۱-۲-۸- دمای استاندارد آزمایش

حدود دمای استاندارد محیط برای انجام آزمایش ، بین ۱۵ تا ۲۵ درجه

سانتیگراد می باشد. و در مورثی که تمحیقی لازم باشد، دمای مرجع ۲۰ درجه

سانتیگراد منظور گردد.

۲۰ - خواهی و ساخت

۱-۲- چارچوبی موردن استفاده، می باشد تا حد اکثر، کتریک سیم  
تثاثیل را داشته باشند، برایین منظور توصیه می کردند از چارچوبی  
بادی الکتریک سیم پلاستیکی با OPP (Oriented Polypropylene film) MIPB  
و ایمپاکت او یکی از روشنیای استفاده کردند.

۴- خازنیای مورد نظر میباشد برای کارنادی . تحت شرایط کار منحصر نماید.

۴-۲- تمام اعمالات می بایست بد شکل خبرنگاران نشودی با موادی که تحت هر شرایط  
کاری، فساد نایدزد باشد آب سرد شوند.

-۴- خانواده های مبتلا به سریع شروع از باری خواهی شوند که بستواند در مقابل بار ناشی از باد، نسبتی روزهای کمتر روی ترمینالهای بسیار بسلاوه نسبتی روزهای کمتر از زلزله ایستادگی نمایند. متأذی بر مربوطه در جدول II مشخص کردیده اند.

-۴۵- مختصه فسلزی خازن و همچنین کلیه اجزاء فسلزی که در معرفت هوا تواردارند امسانند ترمیثالیها، پسیچها، سپرهها، واشرها و شیرها، می باشند در برابر زنگ زدگی، خوردنگی و دیگر عوامل فساد، مقاوم باشند.

۴- در طراحی محفظه فلزی خازن، بایستی وسیله ماسی جهت اتصال التتریکی مطمئن بدن خازن تعییه گردد تا بدبونی سه بتوان پتسین محفظه خازن را در مقدار نسبتی قرارداد.

۴-۲- در طراحی محفظه فلزی خازن ، باشودجه به طریق ته نصب خازن ، پیش سینی های لازم جیت نصب سطح خازن انعام گرد.

۴- جیت طراحی و ساخت خازن ، سخن سواره‌سالا ، من ساخت گلبه تراپیط  
و شخصات دیگر شده در دیگر فصل اول شوهد شاید ساخت گلبه

## فعل دوم - مشخصات خازن

### ۵- توان واحد خازنس

۱-۵- واحدهای خازنس که برای ولتاژهای ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت بکار می‌روند  
متواتند درجه اندازه ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوواری باشند.

۴-۵- توان واحدهای خازنس برای فشار همیف، با توجه به میزان خازن  
مورد نیاز، و همچنین تعداد پله‌های خازنس جهت کلید زن اتوماتیک  
تعیین گردیده وسیس، با توجه به اندازه واحدهای خازنس که توسط  
سازندگان تولید می‌شود، خازن مناسب انتخاب می‌گردد. (به بخش  
۱۳-۷) مراجعه شود).

### ۶- اضافه بار قابل قبول

#### ۶-۱- حداقل ولتاژ قابل قبول:

واحدهای خازنس می‌بایست برای کار طولانی، در ولتاژی که مقدار ۰.۹۵  
آن از ۱/۱۰ برابر ولتاژ نامن تجاوز ننماید مناسب باشند. البته،  
مقادیر ولتاژ در حالات که را جدای از این بحث می‌باشند.

#### ۶-۲- حداقل جریان قابل قبول

جریان خط برای واحدهای خازنس در حالت کارداش ابانتشنا جریان‌بهای  
حالات که را، باید طوری باشد که مقدار ۰.۹۵ آن از ۱/۳۰  
برابر جریان نامن خازن ۱ جریانی که با ولتاژ سینوس نامن و فرکانس  
نامن کشیده می‌شود) بیشتر نشود.

ابه هر واحد خازنی می بایست بد پلاک شناسی ارجمند بولاد فریز نشان داد و دیگر مواد معادل فریز آب و فند فساد سجیز کرده و در بک و نسبت قابل رویت اطلاعات زیر را نشان دهد، پلاک مشخصات می بایست بمحورت حکایتی کروآورسازی یادیگر روشنایی قانیت شده ساخته شود.

۱- نام سازنده خازن

۲- شماره شناسنامه خازن

۳- توان نامی به KVAR

۴- ولتاژ نامی همراه با ولت پاکیلو ولت

۵- فرکانس نامی به هرتز

۶- حدود مجاز دما

۷- سطح نایقی

۸- ارتفاع محل نصب از سطح دریا

۹- کاپاسیتانس اندازه‌گیری شده ادر ولتاژ و فرکانس نامی

۱۰- جویان اندازه‌گیری شده (ادر ولتاژ و فرکانس نامی) به آمپر

۱۱- نوع اتحال برای خازنبایی به فاز

۱۲- وسیله مورد استفاده جهت تخلیه خازن (در مورثیکه در داخل خازن بکاررفته ساخته).

۱۳- اطلاعات افاضی دیگری که برای حفاظت افراد و تجهیزات مینیم  
بایشند، می بایستی در پلاک شناسی یا برگه راهنمای خازن داده شوند. در مورثیکه این اطلاعات در برگه راهنمای خازن داده شده بایشند، می بایست در پلاک شناسی، به آن برگه اشاره شده ساخت.

۱۴- در خازنبایی به فاز، نوع اتحال فازها بهم باید به یکی از مورثبای زیر نشان داده شود:

$\Delta$  = مثلث

$\wedge$  = ستاره

ستاره با مرکز در دسترس =  $\wedge$

سه فاز که اتصال داخلی بین ندارند = |||

برای واحدهای خازنی سه فاز، توان خروجی، باید بهم مجموع توان سه فاز داده شود.

۳-۲- سطح نایشی باید بوسیله دو عدد که توسط یک خط از هم جدا شده‌اند، نشان داده شود. اولین عدد مقدار  $0.5 \text{ m}^2$  ولتاژ برای آزمایش ولتاژ  $ac$  به کیلوولت و دومین عدد، ماگزیم متدار ولتاژ برای آزمایش فربه به کیلوولت می‌باشد (برای مثال 28/75). برای واحدهایی که در محیط رو باز نسب نمی‌شوند، عدد دوم لازم نبوده و با یک خط تیره نشان داده شود (برای مثال - 28).

#### ۴- مشخصات گلی خازن

بادرنظر گرفتن موارد بالا و سایر نکات لازم، شرایط کارخازن و همچنین مشخصات فنی آن، برای سطح ولتاژ‌های مختلف در فعل شم تعبین گردیده‌اند.

## نطیجہ سوم - آزمایشات خازن

### ۹- کلیات آزمایش

۹-۱- آزمایشیای خازن به دو نوع زیر می باشد :

(a) آزمایشات معمول (Routine tests) :

- اندازه کری کاباسیتی اس

- تعیین تلفات خازن

- آزمایش ولتاژ ac یا dc بین ترمینالهای خازن

- آزمایش ولتاژ ac بین ترمینالها و محفظه فلزی خازن ( آزمایش با سطوح خشک )

- آزمایش بین ترمینالهای خازن و زمین برای بانکهای خازن

(b) آزمایشات نمونه (Type tests) :

- تلفات خازن در دمای بسلا

- آزمایش پایداری حرارتی

- آزمایش ولتاژ ac با سطوح خشک بین ترمینالهای خازن و محفظه فلزی  
برای خازنیابی که در محیط روبرو باز نصب می شوند باستثنی این  
آزمایش هم با سطوح خشک وهم با سطوح مرطوب انجام میگیرد

- برای خازنیابی که در محیط روبرو باز نصب می شوند، آزمایش ولتاژ  
ضربه بین ترمینالهای خازن و محفظه فلزی آن انجام میگیرد.

- آزمایش تخلیه خازن

- آزمایش بونیزاسیون خازن

۹-۲- آزمایشات معمول ، برای هر خازن ، بعد از تکمیل شدن در گارحاسه  
انجام میگیرد.

۹-۳- آزمایشات نمونه ، جبک تائید درستی طراحی خازن و مطابقت آن در عمل

با کلیه مشتملات دکر شده در اینجا، می ساند.  
از مایشات نمونه، بایشی توسط کارخانه سازنده و نسل از تحویل خازنها  
انجام گرفته و نتایج حامل از آزمایش نیز با جنبات کامل و سهورت یک  
کواهی نامه به خریدار داده شود. این آزمایشات می بایست بروزی یک  
خازن نمونه که از بین یک سری از خازنها با مشخصات یکسان انتخاب شده  
باشد، انجام گیرد.

همه آزمایشات نمونه یا بعضاً از آنها می توانند در هنگام نصب، نوشته  
سازنده، تکرار کردند که این موضوع می بایست در قرارداد بین خریدار  
وسازنده قید گردد. همچنین تعداد خازنها نمونه برداری شده جبکت  
تکرار این آزمایشات نیز در قرارداد مجبور مشخص می گردد.

۹-۴- هر خازن نمونه برداری شده جبکت انجام آزمایش نمونه، باید قبل "کلیه  
آزمایشات معمول را بطور رضایت‌بخشی تحمل کرده باشد. البته ضروری  
نیست که، کلیه آزمایشات نمونه حتی "برروی یک خازن انجام گیرد  
 بلکه می تواند تعدادی خازن یکسان انتخاب کردیده و این آزمایشات  
 برروی آنها انجام شود.

#### ۱۰- جزئیات آزمایشات

##### ۱۰-۱- اندازه کیری کاپاسیتانس خازن (آزمایش معمول)

۱۰-۱-۱- کاپاسیتانس خازن می بایست در محدوده دمای استاندارد برای  
 آزمایش ( مراججه شود به تعریف دمای استاندارد در بخش  
 ۲-۷) و با استفاده از روشی که در آن، خطای ناشی از  
 هارمونیکیا و ناشی از وجود المان‌بایس مانند مقاومت‌ها، پلیکا  
 و پامدارهای الکتریکی دیگر وارد نتردید، اندازه گیری شود.

این آزمایش در ولتاژ و فرکانس نامی انجام شود.

۱۰-۱-۲- توان خازن ا که با استفاده از کاپاسیتانس اندازه گیری شده،

ولتاژ نامی و فرکانس نامی محاسبه می شود، نباید باشتوان  
نامی آن بیشتر از متراژ زیرتداوت داشته باشد:  
د- با  $+1\%$  برای واحدهای خازنی  
-- با  $+1\%$  برای بانکهای خازنی

توجه - فرمولی برای محاسبه توان خازن به ناز با استفاده از کاپاپیتائنس  
اندازه کیبری شده خازن تک فاز در ضمیمه ۸ آمده است.  
۳-۱-۱- در یک واحد خازنی سه ناز، نسبت بین بزرگترین و کوچکترین  
مقادیر کاپاپیتائنس که بین ترمینالهای هر دو فاز از خازن  
اندازه کیبری می شود، نباید از  $1/06$  برای خازنهای با ولتاژ  
نامی بالاتر از  $66$  ولت و  $1/08$  برای خازنهای با ولتاژ نامی  
 $66$  ولت یا کمتر، تجاوز گند.

#### ۳-۱-۲- تلفات خازن

##### ۳-۱-۲-۱- آزمایش معمول :

در آزمایش معمول، هدف از انجام این اندازه کیبری، کنترل  
پکنواختی محمولات تولیدی می باشد. در این آزمایش، شانزدانت  
زاویه تلفات می بایست در محدوده دمای استانداردست (بخش  
۳-۱۲) و در ولتاژ و فرکانس نامی اندازه کیبری شود.

##### ۳-۱-۲-۲- آزمایش نمونه :

در آزمایش نمونه، شانزدانت زاویه تلفات می بایست در  
دو حالت اندازه کیبری شود، یکی مانند آزمایش معمول و دیگری  
با ولتاژ و فرکانس نامی خازن و در دمای ثابت  $2 \pm 25$  درجه  
مانند کردار.

در این آزمایش دوم، خازن می بایست فقط در زمان اندازه کیبری  
و برای مدت زمانی هرچه کوتاهتر که ممکن باشد، شارژ شردد.  
مقدار شانزدانت زاویه تلفات که در این آزمایش دوم اندازه  
کیبری می شود، نباید از مقدار تعیین شده در کاتالوگ سارند.

خازن بیان از مقدار مشخص شده در پژوهش ارداد تفاوت نداشت.  
در مسحه تیکه اسداره گیری در دستای ۷۵ درجه سانتیگراد ، نشواست  
انجام سبزه در آنحورت سانتیسوانچ خوبی از سایر روش‌هاست.  
من تواند این آزمایش ، با انداده گیری تابعیت زاویه تنشات  
در انتیبای آزمایش باید از حوارشی جایگزین گردد.  
تجده - در مسحه تیکه تراورداد ، در مسحه نوی از خازن باشد که قبلاً مورد ناشیت  
فرار گرفته باشد ، در آنحورت آزمایش زاویه تنشات در ۷۵ درجه  
سانتیگراد ، که در این بخش تعریف شده است ، می‌تواند برای گستاخان  
شافت بودن مشخصات خازن تولیدی مورد استفاده فرازگیر و اکثر نتیجه  
بدست آمده ، تفاوت قابل ملاحظه‌ای بانتایج نمونه اصلی نداشته باشد  
در آنحورت می‌تواند آزمایش پایداری حوارشی تکراری حذف گردد مگر  
آنکه توسط خوبی از برانجام آن تحریح شده باشد.

#### ۳-۱- آزمایش پایداری حوارشی (آزمایش نمونه)

۳-۱-۱- این آزمایش برای اطمینان از پایداری حوارشی خازن ،  
در شرایط اتفاقه باری طولانی و در محدوده مشخص شده در بخش ۶  
انجام می‌گیرد.

تجده - توجه می‌گردد که خازن منتخب برای این نت ، نا آنچه که ممکن است  
توانی برابر با توان نامی خازن داشته باشد .

۳-۱-۲- خازن مسیاست در محیطی ، با شرایط خنک شوندگی طبیعی  
فرارداده شود. در این محیط ، دمای هوای خنک کنده ،  
با توجه به حد بالای محدوده دستای انتخاب شده برای  
خازن ، تعیین می‌گردد.

مشایر این دما طبق جدول زیر می‌باشد :

حدبلا در محدوده دمای سنج برای کارخانه ${}^{\circ}$	دمای هوا خنک کننده در محیط آزمایش ${}^{\circ}$
۴۰	۴۳
۴۵	۵۰
۵۰	۵۵

در طی آزمایش ، دمای هوا خنک کننده می بایست بوسیله یک دما سنج اندازه گیری شود و از آنجاکه دمای خازن کمتر از دمای محیط می باشد لذا رسیدن دمای آن به دمای محیط ، با ثابت زمانی حدود یک ساعت انجام می کیرد. در تمام طول آزمایش ، اختلاف بین دمای هوا اندازه گیری شده بادمای معین شده در جدول بالا ، نبایست از ۲ درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

۱۰-۳-۱- بعد از رسیدن دمای تمام قسمتهای خازن به دمای هوا خنک کننده ، می بایست خازن برای مدت زمان ۴۸ ساعت به یک ولتاژ سینوسی با فرکانس نامی متعلق شود. دامنه این ولتاژ به اندازه ای انتخاب گردد تا توان خازن برابر با  $1/22$  نتوان نامی آن باشد.

در طی ۱۰ ساعت آخر ، تأثیرات زاویه تلفات و همچنین دمای سنجنده خازن ( که در حوال وحش ماکزیمم متدار محدوده انتخاب شده برای کار خازن قرار دارد ) ، می بایست هر ۲ ساعت یکبار اندازه گیری شوند. در تمام این فاصله زمانی ۱۰ ساعت ،

تائزانت زاویه تلفات و همچنین آزمایش دمای محدوده خازن .  
باید بیشتر از میزان حساسیت ابزارهای اندازه‌گیری تغییر  
نماید، این مقدار تغییرات ، باید بیشتر از  $10^{\circ}$  برای  
 $\tan \delta$  و  $5^{\circ}$  برای اندازه‌گیری دمای تلفات در صورتیکه  
تغییرات بزرگتری مشاهده گردد، در آنحصار آزمایش باید  
ادامه پیدا کند تا جانشیکه بابه حالت پایدار برد باشند  
رخ بدهد .

توجه ۱ - ولتاژی که برای رسیدن به توانی برابر با  $1/44$  توان نامی خازن بکار  
می‌رود عبارتست از :

$$U_{\text{test}} = 1.2 U_n \sqrt{\frac{C_n}{C_{\text{test}}}}$$

که در آن :  $C_n$  = کapasیتاسی مربوط به توان نامی

$C_{\text{test}}$  = کapasیتاسی اندازه‌گیری شده برای خازن تست شونده

توجه ۲ - جهت کنترل اینکه چگونه این شرایط برآورده شده‌اند، می‌بایست  
نویسانات ولتاژ، فرکانس و دمای هوای خنک کننده در طی آزمایش .  
دوکزارش مربوطه آورده شوند . بهمین خاطر توجه می‌گردد که منحنی  
این پارامترها و همچنین منحنی تائزانت زاویه تلفات یا تغییرات دما  
بصورت تابعی از زمان رسم گردند.

توجه ۳ - آخرین اندازه‌گیری زاویه تلفات می‌تواند جایگزین آزمایش نمود  
در مورد تعیین تلفات خازن گردد (رجوع شود به باراگراف آخر  
از آزمایش مذکور)

توجه ۴ - آزمایش بادیگز فرکانسیها، بشرطی که اختلاف آن با فرکانس نامی  
بیشتر از  $20^{\circ}$  نشود، باتفاق بین خریدار و سازنده مجاز می‌شود .  
همچنین می‌توانند با توجه به میزان تغییر فرکانس ، در مقدار ولتاژ  
و دمای آزمایش تجدید نظر مناسب انجام بدهند.

۴-۳-۱-۱- میزان کاپاپتیس خازن سه بایت قبل و سه از آزمایش در محدوده استادارد تعیین شده برای دما اندازه‌گیری کردد.  
اختلاف دمای خازن برای دو استادارکبری باید بیش از ۲ درجه سانتیگراد باشد. میزان تغییر کاپاپتیس نیز در دو استادارکبری فوق باید بیش از ۲٪ باشد.

#### ۴-۱-۱- آزمایش ولتاژ

##### ۱-۴-۱- برای واحدهای خازنی

۱-۴-۱-۱- آزمایش ولتاژ بین ترمینالیها (آزمایش معول)  
هر خازن سه بایت بمدت ۱۰ ثانیه تحت یکی از آزمایشیای a  
یا b که در زیر توضیح داده شده، قرار گیرد. اگر قبل از توانی  
در نوع آزمایش صورت نکرته باشد در تصورت انتخاب  
آزمایش باسازنده خازن می‌باشد.  
آزمایش a) یک آزمایش d.c. که ولتاژ آزمایش برابر  
مقدار زیرانتخاب گردد:

$$U_t = 4.3 U_0$$

توجه - جوابنهای شارژ و دشارژ خازن در مقدار ۱۰ برابر جویان شامی محدود  
گردد.

مدت زمان ۱۰ ثانیه از لحظه‌ای حساب می‌گردد که مقدار  
ولتاژ به میزان تعیین شده برای آزمایش برسد.  
آزمایش b) یک آزمایش a.c. که ولتاژ آزمایش برابر  
مقدار زیرانتخاب گردد:

$$U_t = 2.15 U_0$$

۰ ۸. ولتاژ موثر بین ترمیتالهای خازن می باشد که در موقع آزمایش ، در هر  $0$  خازنی، متاری روی دی الکتریک آن ایجاد می کند که، در حالت کار عادی ، ولتاژ نامی همین فشار را ایجاد می کند.

آزمایش ۸.۵ می بایست با یک ولتاژ سینوسی با فرکانس بین  $۱۵$  تا  $۱۰۰$  هرتز و ترجیحاً با فرکانس هرچه نزدیکتر به فرکانس نامی انجام بگیرد.

۸.۶-۱-۲-۱۰-۴-۱-۲- آزمایش ولتاژ A.C. بین ترمیتالها و محفظه خازن

(a) آزمایش با سطح خشک (آزمایش معمول )

ترمیتالهای خازن را بهم وصل کرده و بین بمندی  $۱۰$  ثانیه، ولتاژ است ، بین ترمیتالها و محفظه خازن قرارداده شود.

ولتاژ است می بایست یک ولتاژ ac با فرکانس  $۱۵$  تا  $۱۰۰$  هرتز بوده و دامنه آن باتوجه به سطح عایقی واحدهای خازنی انتخاب می گردد ( به جدول بخش ۱۱ مراجمه شود )

(b) آزمایش با سطح خشک (آزمایش نمونه )

همانند آزمایش ۸.۶-۱-۲-۱۰-۴-۱-۲- بوده، فقط مدت زمان آزمایش از  $۱۰$  ثانیه به یک دقیقه افزایش می یابد.

(c) آزمایش با سطح مرطوب (آزمایش نمونه )

واحدهای خازنی که در محیط روباز نصب می گردند، همان آزمایش ۸.۶-۱-۲-۱۰-۴-۱-۲- روی آنها انجام گرفته فقط باید، شرایط بارانی را بطور منوع برای آزمایش ایجاد کرده. شروه ایجاد شرایط بارانی و طریقه آزمایش ، بر طبق استاندارد IEC 60 ۶۰ (روشهای آزمایش در فشار قوی) تعیین می گردد.

۸.۶-۱-۲- آزمایش ولتاژ ضربه بین ترمیتالها و محفظه خازن (آزمایش

نمونه )

برای واحدهای خارجی که دستوریں بالبای آنها ارسانیه هاز  
عایق شده باشند، باید قبل از انجام آزمایش ۲۰ ساعت  
۱۱۰-۴۱۱۰ آزمایش فربه انجام بگیرد.

تست خربه بايستر با استفاده از موج فرده ۱.۲/۵۰ ۴۵ انجام می‌گیرد و مقادیر قله این موج برابر تعریف IEC 60 ۶۰) انجام پذیرد و مقادیر قله این موج برابر با سطح حایقی واحد خازنی اجدول بخش ۱۱) انتخاب می‌گردد.

درخ ندادن شکت در می آزمایش می باشد با استفاده از یک اسیلوگراف بالامپ کاتدیک ، که برای ضبط ولتاژ و کنترل شکل موج بکار می آید، بررسی گردد. نحوه آزمایش بدینظریق بوده که ابتدا ترمینال‌های خازن به یکدیگر متصل شده و سپس ولتاژ فرده بین ترمینالها و محفظه خازن اعمال می‌گردد. این عمل می باشد برای هر کدام از پلاریته‌های ثابت و منفی، به تعداد ۵ بار انجام پذیرد.

در صورتیکه در ۵ آزمایش فربه که پشت سرهم و با پلاستیک  
یکسانی انجام می‌گیرد، بیش از یک تخلیه الکتریکی باشکت  
روخ دهد، در آنمورت، واحد خازنی در تست قبول نمی‌گردد. ولی  
اگر در این تست فقط یک تخلیه الکتریکی صورت گیرد  
در آنمورت آزمایش باید ۱۰ بار دیگر و با همان پلاستیک انجام  
گیرد و اگر هیچ تخلیه الکتریکی دیگری صورت نگیرد، در  
نهایت واحد خازنی این تست را گذرانده است.

برای واحد هایی که بایک ترمینال به محفوظه خود متصل  
می باشند، خواه این محفظه به زمین متصل گردد یا از میان  
تایق گردد یا بعبارت دیگر واحدها بدون حفاظ نصب نشده  
باشند، در آنمرورت نیازی به انجام این نت نیست.

واحد خازنی می بایست شوط پک و لمساز dc به اندازه

دوبرابر متدار موثر ولتاژ نامنای شارز شده و پس توسط یک فاصله هوانی که شاحد میکن به حازن سردبک شده، تخلیه شردد. این حازن می بایست در مدت زمان ۱۰ دقیقه، به تعداد ۵ بار تحت این آزمایش قرار گیرد.

۵ دقیقه بعد از آزمایش مذبور، این واحد حازن می بایست تحت آزمایش ولتاژ بین ترمیتالها که در بخش ۱۰-۴-۱ مشخص گردیده، قرار گیرد. کاپاسیتائی خازن می بایست قبل از آزمایش تخلیه و بعد از آزمایش ولتاژ اندازه کبری شده و متدار تنظیرات آن نباید از ۲٪ تجاوز نماید.

#### ۱۰-۴-۲- برای بانکهای خازنی

۱۰-۴-۲-۱- آزمایش بین ترمیتالها و زمین (آزمایش معمول) اگر یک بانک خازنی، شامل واحدهای خازنی بانکاهدارنده های غایقی باشد که سطح غایقی آنها کمتر از سطح غایقی بانک خازنی باشد، در آنصورت تستهای اضافی باید انجام بگیرد تا مشخص گردد که کل بانک خازنی، دربرابر ولتاژی برابر با سطح غایقی بانک، تحمل دارد یا خیر.

#### ۱۰-۴-۲-۲- آزمایش یوتیزاسیون خازن (آزمایش نمونه)

ولتاژ مورد استفاده در این آزمایش می بایست یک ولتاژ بینویس بافرگانس نامی خازن باشد. متدار آزمایش باید یک میراث مناسب داشته باشد تا بتواند افغانه ولتاژ ناشی از حالات کدرار اهرچه بیشتر کم بکند. در مدت زمان آزمایش، دمای هوای محیط باید در مقادیر  $10^{\circ} \pm 25$  باقی بماند. نحوه آزمایش بدین طریق بوده که برای مدت زمان کافی، بطوریکه دمای خازن به حالت تعادل خود برسد، می بایست ولتاژ نامن به خازن منعطف شردد. بسی یک ولتاژ است که اندازه آن باموافقت خریدار وسازنده تعیین می-

گردد، می بایست نقطه یکبار و بینت ۱ ثانیه به خازن متصل گردد. بعد از آن، ولتاژ می بایست به مقدار  $\approx 1.2$  کم گردیده و در همان مقدار، بینت ۱۰ دقیقه باقی بماند. بین، ولتاژ به مقدار  $\approx 1.5$  انداخته بایست و بینت ۱۰ دقیقه در همان مقدار باقی بماند. در طی این ۱۰ دقیقه آخر، بایست در پیچ لحدای انداخته در سطح یونیزاسیون خازن مشاهده گردد. قبل و بعد از آزمایش، کاپاسیتانس خازن می بایست برطبق روش گفته شده در بخشی از قبلاً اندازه گیری شده و هیچ تغییر قابل توجهی در آین دو اندازه گیری مشاهده نگردد.

هنگام مقایسه نتایج حامل آزاین دو اندازه گیری باید دوناکتور زیرحساب آورده شوند.

- (۲) دقت اندازه گیری های انجام شده  
(۳) توجه به این عامل که تغییرات داخلی دردی الکتریک خازن ممکن است سبب تغییرات کوچک در کاپاسیتانس شده بدون آنکه هیچ شکستی در المانهای خازن رخ داده باشد.

توجه ۱- اندازه ولتاژی که در مدت ۱ ثانیه بسکاربرده می شود، تعیین نگردد. مقدار این ولتاژ، می بایست باتوجه به موقعیت محل نصب خازن و اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی که در اینحالات پیش می آیند، تعیین گرددند.

توجه ۲- این آزمایش می بایست بهمان ترتیبی که در بالا گفته شد بطور پیوسته انجام بگیرد، بدون آنکه در بین مرحله آزمایش ولتاژ قطع گردد.

توجه ۳- در صورتیکه کاپاسیتانس واحد خازنی که نت می گردد، خیلی بزرگ باشد بطوریکه در محدوده حسیت وسایل مورد استفاده در آزمایش نباشد، در آنصورت سطح نایابی چنین خازنی قابل اندازه گیری نخواهد بود.

در چنین حالتی، باموافقت خریدار و سازنده خازن، این آزمایش برروی

مدل کوچکی از خازن انجام می شود که در این طراحی وساحت آن، مشابه با خازن اصلی باشد.

توجه ۴- معمود از عبارت یونیزاسیون که در اینجا بکار رفته شده، اشاره به عمل تخلیه الکتریکی است که دردی الکتریکی خازن انجام می شود و مطابق با عبارت «تخلیه جزوی» می باشد.

توجه ۵- آزمایشپاکی نظیر اندازه کبریت  $\tan \delta$  آن دقت لازم برای آشکارسازی یونیزاسیون را ندارند، اطلاعات کافی جهت اندازه کبری یونیزاسیون خازن در پیوست A مشخص شده است.

#### ۱۱- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمیمان خازن و زمین

جدول زیر، سطوح عایقی استاندارد برای سیستمپاکی با مانگنزیم ولتاژ مربوطه  $U_m$  را نشان می دهد. سطوح عایقی با مقدار  $a.c.5.2.2$  ولتاژ  $a.c.$  در آزمایش ولتاژ و همچنین مقدار مانگنزیم ولتاژ در آزمایش فربه، در جدول زیر مشخص شده اند. سطح عایقی یک خازن می باشد از روی سطوح استاندارد و با اعمال فریب تصحیح ارتفاع (بخش ۱-۶) انتخاب شود ارجاعه شود به بخش ۱۲۱.

حداکثر ولتاژ سیستم KV (r.m.s.) <sup>m</sup>	سطح عایقی	
	حداکثر میزان ولتاژ در KV (r.m.s.)	حداکثر میزان ولتاژ در آزمایش فربه KV
۰/۶	۳	۱۵
۱/۲	۶	۲۵
۲/۴	۱۱	۳۵
۳/۶	۱۶	۴۵
۷/۲	۲۲	۶۰
۱۲	۲۸	۷۵
۱۷/۵	۳۸	۹۵
۲۶	۴۰	۱۲۵
۳۶	۷۰	۱۷۰



## فصل چهارم - راهنمای نصب و بهره‌برداری خازن

### ۱۲- کلبات

حجون اغلب ابزارهای الکتریکی، خازن‌پایی شنت نیز، بعد از شارژ شدن، در بارکامل عمل می‌کند و اگر انحرافی هم در بارخازن رخ بدهد ناشی از تغییرات ولتاژ خواهد بود.

شار افاضی بارخازن و یادمای اضافی، عین خازن را کم می‌کند ولذا شرایط کارخازن (مانند دما، ولتاژ و جریان) می‌بایست دقیقاً کنترل شوند. البته بایستی به این موضوع هم توجه کردد که نصب خازن‌پایی متوجه کسر در بکس سیستم، می‌تواند شرایط کاری نامطبوعی ایجاد نماید (مانند تقویت هارمونیکها، خودتحریکی ماشینهای الکتریکی، اضافه ولتاژ ناشی از کلید زنی و هجینین کارکرد نامطبوب دستگاههایی که توسط امواج بالکانس صوتی کنترل می‌گردند).

بدلیل انواع مختلف خازنها و هجینین بارامتراهای مربوط به آن، امکان تدوین یک قانون ساده برای نصب و بهره‌برداری از خازن در تمام حالتها وجود ندارد، اطلاعات ذیل اکثر پارامترهای میم در اینباره را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. علاوه بر اینها، می‌بایست به اطلاعات سازنده و توانایی منبع تغذیه، مخصوصاً در موقع کلید زنی و قطع خازن از مدار (در هنگام بار روشنایی)، توجه کردد.

### ۱۳- نحوه انتخاب خازن برای نصب در شبکه

#### ۱۳-۱- مبانی و معیارهای انتخاب

انتخاب محل، ظرفیت واحدها (Units) و ظرفیت راکتیو بانکیای خازنی، تابع یک بررسی فنی و انتدادی برآسان ارزش مزایای حاصل از نصب این خازنها در مقایسه با هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تسبیه،

نسب اوراد اندازی و تعمیرات و نگهداری خازنها و فیدرها مربوط به آن بوده و تاریخی که ارزش مزایای حاصل از نصب خازنها برابر و با پیشنهاد از هزینه آن باشد، استفاده از خازنها موازنی مفروض بحث می‌باشد.  
باتوجه به این مطلب استفاده از خازنها موازنی در سیستم توزیع بسیار معمول و متأول بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است.

#### ۱۳-۲- انتخاب محل نصب خازن در سیستم

از نظر فنی خازنها در طول شبکه و پاییتم فوق توزیع و توزیع تقریباً در هر سطح ولتاژ میتوانند مورد استفاده قرار گیرند چون بازی کردن یونیت های خازن می توان به سطح ولتاژ مورد نیاز رسید و با میزان کردن یونیتها به ظرفیت مکاوار لازم دست یافت، با اینحال عوامل زیر باعث محدود کردن محل نصب و سطح ولتاژ مورد استفاده برای خازنها می کردد.

(۱) مزایای حاصل از نصب خازنها با تزدیکتر شدن محل نصب خازنها به محل معرف و معرف کننده افزایش می یابد، چون باعث کاهش تلفات و از ادشدن ظرفیت سیستم از محل نصب بسته منبع می کردد و سطح ولتاژ را نیز بنحو موثرتری بهبود می بخشد.

(۲) سطح ولتاژ کارخازنها در تعیین قیمت آنها نقش موثر و تعیین کننده ای داشته و یونیتهاي خازنی با ولتاژ کار زیو ۶ کیلوولت و یا بالاتر از ۱۵ کیلوولت کرانتر بوده و بینترین ولتاژ کارخازنها موازنی از نظر اقتصادی فاصله ولتاژ ۶ الی ۱۵ کیلوولت است، بد این ترتیب باتوجه به نحوه انتقال خازنها به شبکه بعورت ستاره و پامفت، علاوه برترین سطح ولتاژ شبکه برای نصب خازنها از نقطه نظر قیمت آنها، ولتاژهای توزیع ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت اس سو باشند، در اینجا بعضی نمونه از جدول زیر، که نشانده است ارقام تقریبی مربوط به قیمت بانکها و فیدرهاي خازنی یک سیستم توزیع ۴۰ کیلوولت بوده، استفاده کرده و مشاهده می کردد که

بامعرفه تربیت و لستاز نصب برای خازن ، و لستاز شبکه توزیع می باشد.

ترمیمات	قیمت نخربیس هر کیلوواتار لیدر اندلاع (دولار)	قیمت نخربیس هر کیلوواتار لیدر اندلاع	قیمت نخربیس هر کیلوواتار خازن اندلاع	لستاز شبکه اکیلوولت	لستاز کار خازن اکیلوولت
در صورت استفاده از دو واحد سری برای رسیدن به لستاز هر شا	۱۲ ۲/۵ ۹	۶ ۴ ۵	۶ ۲/۵ ۴	۰/۴ ۴۰ ۶۳	۰/۴ ۱۱/۲۵ ۱۸/۱۹
در صورت استفاده از ۴ واحد سری برای رسیدن به لستاز هر شا	۸/۵	۵	۲/۵	۶۳	۱۲/۱۲

۲) از نظر فنی بیشترین محل نصب خازن ، در انتیهای فیدرهای توزیع (۱۱ و ۲۰ و ۲۳ کیلوولت ) بوده و می باشند به نحوه کلیدزنی و کنترلی

خازنها ، محل نصب بعزمورت زیرتیپین می گردد.

۳) برای خازنهای ثابت ، با توجه به اینکه کلید زنی خودکار  
دو آنها صورت نمی گیرد لذا تجهیزات چندانی مورد نیاز نبوده  
و در نتیجه می توانند در پستیای توزیع ۱۱ و ۲۰ و ۲۳ کیلوولت )  
نصب گردند.

۴) برای خازنهای متغیر ، با توجه به اینکه ، چنین بانکیمای  
خازنی نیازمند تجهیزات کلید زنی ، حفاظت و کنترلی کاملاً  
بسوده ، بنابراین مانند سایر تجهیزات پستیا باشند تحت  
ضدباری و مراقبت مداوم قرار گیرند. لذا بیمهین دلیل تجمیع  
ونصب آنها در محل پستیای فوق توزیع ۱ مانند پست  
کیلوولت ۱ متداول بوده و توصیه می گردد.

۱۴-۲- نحوه اعمال فاصله در بانکیمای خازنی  
با توجه به محدوده لستاز اقتصادی و همچنین رعایت مسائل حفاظتی .

اتصال فازها در بانکهای خازنی با ولتاژ توزیع ۱۱۰ و ۲۳۰ کیلووات، می بایستی بعورت یک اتصال ستاره بوده و تجربه ای لازم

جهت حفاظت از نامتقارنی فازها نیز در آن نصب شده باشد.

#### ۱۲-۴-۱- انتخاب ولتاژ نامی خازن

۱۲-۴-۱- اولاً، ولتاژ نامی یک خازن می بایست برابر با ولتاژ شبکه ای باشد که خازن به آن متصل موکردد والبته اثیر حفور

خازن نیز باید در نظر گرفته شود.

در بعضی شبکه ها، تفاوتی بین ولتاژ نامی و ولتاژ کارشکه وجود دارد، جزویات این تفاوت توسط خردیار تعیین شده و باز نهاده خازن با توجه به حدود مشخص شده، اقدام به ساخت می کند. فقط مطلب مهمی که می بایست به آن توجه شود اینست که افزایش بسیار در فشار وارد به دی الکتریک خازن، تاثیر معکوس در نحوه کار و عمر خازن می کذارد.

بعنوان مثال در جاهایی که، مدارهایی برای کاهش اثرهارمونیکها و یا به منظورهای دیگری، بعورت سری به خازن متصل شده باشند، در اینحصار ولتاژ قرار گرفته در ترمینالهای خازن، بالاتر از ولتاژ کار شکه بوده و در نتیجه، افزایش معادلی نیز باید در ولتاژ نامی خازن در نظر گرفته شود. اگر چنین اطلاعات اضافی موجود نباشد، در اینحصار ولتاژ کار عملی خازن، برابر با ولتاژ نامی شکه فرض می کردد.

برای بانکهای خازنی سه فاز، که بعورت ستاره به شبکه متصل می شوند، ولتاژ نامی خازن برابر با ولتاژ نامی شکه تقسیم بر ۳/ انتخاب می کردد.

توجه ۱- غریب اطمینان بیش از حد، در موقع انتخاب ولتاژ نامی لایه ای، نباید در نظر گرفته شود زیرا که این کار باعث می کردد تا در عمل، توان خروجی خازن در مقایسه با توان نامی آن، کوچک کردد.

- توجه ۴- در ارتباط با خداکش و لتاز قابل قبول، بد بخش ۱۶-۱۱ مراجعه شود.
- ۱۲-۴-۲- در موقع تعیین ولتاژ که می بایست به ترمیم‌الیافی خازن متصل گردد اب بخش ۱۲-۴-۱ (۱۱)، ملاحظات زیر نیز باید در نظر گرفته شوند.
- ۱) خازنها سبب افزایش ولتاژ در نقطه اتصال خود می‌گردند و این افزایش ولتاژ ممکن است حتی برای همه دارمونیکی‌بای موجود پیش بباید. در اینحالات خازنها می بایست دولتاژی بالاتر از ولتاژ پیش بینی شده کاربکنند.
- ۲) ولتاژ ترمیم‌الیافی خازن، معمولاً در مواقیع که فقط باردوشناش وجود دارد، ممکن است بزرگ گردد. در جنین حالات، بمنظور جلوگیری از وارد شدن فشار زیاد بر روی خازن و همچنین افزایش بی روحیه ولتاژ در شبکه، می بایست تعدادی یا همه خازنها از مدار قطع گردد.
- ۱۲-۴-۳- فقط در حالات اضطراری و برای مدت زمان کوتاهی، خازنها می‌توانند در خداکش و لتاز قابل قبول و همچنین خداکش دمای محیط کاربکنند.
- ۱۲-۵- انتخاب گرفتیت هروارد
- نصب خازنها درستهای نیاز به فناوری کافی برای استقرار بانکهای خازنی در داخل ویا خارج ساختمان دارد. این نیاز در هنگام اضافه گردن خازنهای جدید به پستهای موجود با مشکلاتی نیز روبرو می‌باشد و در بعضی موارد محدودیتهای ناشی از گمبود فضای مورد نیاز باعث عدم امکان نصب خازنها می‌گردد. بنابراین بدیهی است که هر چه فضای مورد نیاز برای نصب بانکهای خازنی کوچکتر باشد، مطلوبتر است، حال در صورت ثابت نگهداشتن ابعاد سطح قاعده یونیت‌های خازنی، از نظر تکنولوژی ساخت، افزایش گرفتیت هروارد باعث کاهش ارتفاع نسبی آن در مقایسه با ظرفیت مربوطه گردیده و بهمین ترتیب قیمت ساخت هر گیلواوار

از ظرفیت خازنی در واحدهای با ظرفیت بیشتر، ارزانتر بوده و در نتیجه واحدهای خازنی ببینه از نظر ابعاد و قیمت تمام شده (هر کیلوواتارا در حدوده قیمت ۲۰۰ الی ۴۵۰ کیلووار می باشد).  
جیب انتخاب ظرفیت مناسب برای هر واحد خازنی، ملاوه برمطبل بالا، می بایست محدودیتهای دما و ولتاژ کارخان (بخشهای ۱۲-۱۳) و ۱۷ در نظر گرفته شده، و با توجه به بخش ۵، از بین سه مقدار ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلووار، انتخاب نهائی مورث بگیرد.

۱۲- انتخاب ظرفیت بانکهای خازنی فشارقوی  
انتخاب ظرفیت راکتیو بانکهای خازنی مورد نیاز یک پست برآسان استفاده از ظرفیت قطعی آن طبق رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$Q_C = S \cdot PF_C^{-1} [\tan(\cos^{-1}(PF)) - \tan(\cos^{-1}(PF_C))]$$

که در این رابطه :

$$Q_C = (\text{MVAR})$$

$$S = (\text{MVA})$$

$$\text{ضریب قدرت بارپست پس از نسب خازن} = PF_C$$

$$\text{ضریب قدرت بارپست قبل از نسب خازن} = PF$$

همچنین، ظرفیت قطعی پستها برای بیستم توزیع ۲۰ کیلوولت نیز طبق جدول زیر استاندارد کردیده است :

۱- تعریف ظرفیت قطعی : ظرفیت قطعی یا مخصوص پست مبارکت از حداقل سار فاصل تامین نوط آن پست، در مواقع بروز شرایط امطراری (Firm Capacity)

\* حدول قدریتیای انتخاب شده برای بستهای سوق توزیع و زرده تبلیغات

ردیف	ظرفیت نامی (MVA)	ظرفیت نظری (MVA)	قابل توجه نهاد قدریت نامی (MVA)
۱	۲ × ۳۵	۴۲/۷۸۷	۲ × ۳۰
۲	۲ × ۱۵	(۳۲/۵) (۱۵/۲۰) ۲۱	۲ × ۳۰
۳	۲ × ۲/۵	۷/۵ (۱۵)	۲ × ۱۵

\* اعداد داخل پرانتز نشانده مثابر توجه بیان شده قدریت بسته سی ساند.

برای بستهای توزیع ۱۱ و ۲۲ کیلوولت نیز قدریت نظری بستهای فوک توزیع می بایست مشخص گردند.

پس برای تعیین قدریت راکتبو بانکیای خازنی، علاوه بر قدریت نظری بسته می باشد بایست ضریب تقدرت نیاشی مورد نیاز و ضریب قدرت فعلی بار بسته نیز مشخص شده و آنکاه با استفاده از فرمول بالا، مقدار قدریت بانک خازنی تعیین گردد.

البته جیت انتخاب نیاشی قدریت بانک خازنی، می بایست در مقدار بسته آشده، تغییرات مناسبی اعمال نمود بطوریکه، نکات زیر نیز منظور شده باشند:

۱) استفاده از واحدهای خازنی انتخاب شده در بخش (۱۲-۵)

۲) قابلیت تضمیم متعادل کل قدریت خازنی برروی سه فاز و انتخاب حداقل ۲ مرحله برای وارد و خارج کردن خازنی با به صدار

۳) حق آمار موجود، قدریت بانکیای خازنی در بستهای ۶۲/۲۰ کیلوولت نهاده دارای مشابه ۴/۴ و ۴/۲ مترادار می باشد، لذا این انداد می تواند بعنوان مبنای جیت تبیین قدریت تیپ بانکیای خازنی مورد استفاده قرار گیرد.

بمناسن مثال، برای بیت ۴ کیلوولت، در صورت پیکه و اندھی خازنی ۱۰۰٪  
کیلوواری با ولتاژ کار ۱۱/۵۵ کیلوولت انتخاب کردد در آنحالت، طرفیت تیپ  
بانکهای خازنی بشرح جدول زیر انتخاب و تجوییه می‌گردد.

\* جدول طرفیت راکتبو بانکهای خازنی برای بیت ۴ کیلوولت \*

کل طرفیت راکتبو بانکهای	طرفیت راکتبو هربانک (متاوار)	طرفیت قطعی بیت (مکاولت آمپر)	طرفیت نامی بیت (مکاولت آمپر)
۴×۲/۴ (۶×۲/۴)	۲/۴	۴۲ (۲۸)	۴×۳۰ (۳×۳۰)
۴×۱/۲ (۴×۲/۲)	۱/۲ (۲/۴)	۲۱ ۲۰ یا ۲۵ (۴۲ ۳۵) یا ۲۱	۴×۱۵ (۲×۳۰)
۳×۱/۲ (۴×۱/۲)	۱/۲	۲/۵ (۱۵)	۴×۲/۵ (۲×۱۵)

\* اعداد داخل پرانتز نشانده‌نه مقدیر توجه طرفیت بیت یا طرفیت راکتبو  
بانکهای خازن می‌باشد.

دستورت انتخاب واحدهای خازنی باتوان و ولتاژ کار متفاوت، با درنظر گرفتن  
مسئلاب بیان شده، طرفیت تیپ بانکهای خازنی مشابه با جدول بالا تعیین  
می‌گردد.

### ۱۳-۷- انتخاب قریب خازنیای فشار ضعیف

قریب خازنیای فشار ضعیف نیز با استفاده از فرمول زیر آن مشاهده می‌شود بخش (۱۳-۶) بوده و بادر نظر گرفتند از این توان وحدت‌های خازنی که توسط سازندگان تولید می‌گردند و همچنین قریب بندیای خازنی مورد معرف و تعمییم می‌شود.

$$Q_C = P (\tan \phi_1 - \tan \phi_2) \quad \text{که در این رابطه}$$

$$Q_C = (KVAR) \quad \text{قریب راکتیو خازن مورد نیاز}$$

$$P = (KW) \quad \text{توان اکتیو معرفی}$$

$$\cos \phi_1 = \text{ضریب تدریت پار قبل از نصب خازن}$$

$$\cos \phi_2 = \text{ضریب تدریت پار بعد از نصب خازن}$$

از رابطه بالا، قریب راکتیو خازن مورد نیاز جهت اصلاح ضریب تدریت از متدار

$$\cos \phi_2 \text{ به مقدار } \cos \phi_1 \text{ بدست می‌آید.}$$

### ۱۴- نحوه انتخاب خازنها توسط متربکین

۱۴-۱- در اماکن ویا کارخانجاتی که بطور دائم مشغول بکار نبوده و با ولتاژ فشار قوی تنذیبه شده ولی بار آنها ولتاژ ضعیف باشد، می‌باشد برای تصحیح ضریب توان از خازنیای فشار ضعیف استفاده کنند. در این حالت با توجه به اینکه تجهیزات کلید زنی ولتاژ پائین خیلی ارزانتر از تجهیزات مشابه فشار قوی بوده و همچنین سخت تریع زیاد آن، امکان

- بکاربردن خازنیا با پنهانی کم جیت کنترل اتوماتیک آنها وجود دارد لذا در مورث استفاده از خازنیا و تجهیزات گلبد زنی ولتاژ پاشین، ضمن داشتن انعطاف پذیری مناسب، بر قیمت تجهیزات نیز افزایش نخواهد شد.
- ۱۴-۲- برای تصحیح فریب توان کارخانجات بزرگ، که بطور دائم مشغول بکاربرده و تغییر بار چندانی نیز نداشته باشند، بینترین واقتمادیترین روش، استفاده از بانکهای خازنی فشارقوی بزرگ بوده که توسط گلبدی، با کنترل غیراتوماتیک یادستی، به شکه متصل می‌کردد.
- در اینحالت هزینه لازم به ازای هر KVAR خازن نصب شده پاشین خواهد بود.
- ۱۴-۳- می‌بایست برای تصحیح فریب توان بارهای که مستقیماً به ولتاژ فشار قوی متصل می‌باشند مانند موتورهای آندوکسیونی بزرگ، مبدل‌های ac به dc وغیره، از خازن‌های فشارقوی استفاده کردد.
- ۱۴-۴- مشترکین می‌بایست که از طریق ولتاژ فشارقوی تغذیه می‌کردند، محصورند که هزینه تلفات ترانسفورماتورهای موجود در سیستم خود را بردازند لذا برای جبران این تلفات می‌توانند از خازن‌های مناسبی که به شینهای ولتاژ ضعیف متصل بوده و بطور دستی کنترل می‌کردد، استفاده کنند.

#### ۱۵- نصب خازن‌های فشار ضعیف

- 
- نصب خازن‌های فشار ضعیف مشکل چندانی نداشته و اعمال و نصب تجهیزات متعلقه نیز در حوزه کار مقاطعه کار مربوطه می‌باشد. این خازن‌ها یعنده در محیط سربسته بکاررفته و برای نصب نیز احتیاج به فونداسیون خاصی ندارند و بدليل نیاز به کمترین میزان تعمیر و نگهداری، می‌توانند بالاتر از زمین و بر روی تیر یا دیوار نصب کرددند.
- از آنجاییکه خازن‌های طراحی شده برای نصب در محیط سربسته، می‌بایست در یک محل تمیزو خشک، باتهویه هوای خوب نصب گرددند لذا در مکانیای شدیداً آلوده

۱- مانند کارخانه‌های آرد، خازن باید دریک اتاق مخصوص نصب کرده باشد و باید در صورت مجاز بودن نصب در محیط روباز، مانند یک بسته و بستره تعبیز بودن آن صحیح، در آنجا قرار داده شود.

#### ۶-۱- نصب خازنیای فشارقوی

بانکهای خازنیای فشارقوی احتیاج به فونتاپیون خاصی داشته و هم در محیط های سربسته و هم روباز، بر روی قفسه‌ای نصب می‌گرددند. این قفسه از زمین مایل شده ولی بدليل اینکه اتصالات خازنیای هستی دارای ولتاژ مر باند لذا می‌بایست در اطراف این بانک خازنی، حمار فلزی محکمی کشیده شود و تمیبداتی نیز در نظر گرفته شود مبنی بر اینکه، قبل از زمین کردن بانک خازنی و تخلیه بار الکتریکی انبار شده در آن، امکان ورود به داخل حمار فلزی وجود نداشته باشد.

#### ۶-۲- دمای کارخازن

۶-۱- باید به دمای کارخازن توجه خاصی کردد زیرا که تاثیر زیادی در عمر خازن می‌گذارد. از این نظر، دمای داغترین عنصر در خازن، فاکتور تعیین کننده می‌باشد ولی اندازه‌گیری مستقیم این دما در عمل ممکن نیست. لذا در عمل «می‌بایست مقدار متوسط دمای هوای خنک کننده در طول یک ساعت (بخش ۴-۱۵)، نبایست از دمای محیط، (شون دوم جدول ۲-۱) بیشتر از ۵ درجه سانتیگراد تجاوز کند.

۶-۲- خازنیا می‌بایست در محلی نصب شوند که، حرارت ایجاد شده در اشتلافات خازن، بتواند بعد گفایت از طریق تشیع و هر فتو انتقال یافته و در نتیجه دمای خازن از حد منحصر بالاتر نرود. بیشین منظور به نکات زیرمی‌بایست توجه کردد:

(۱) تهویه هوای اتاقی که خازنها نصب می‌شوند و همچنان نحوه

قرار گرفتن واحدهای خازنی باید طوری باشد که، جریان هواز خوب در اطراف هر واحد خازنی برقرار باشد، این مطلب اهمیت خاصی، درمورد واحدهای خازنی که بعورت ردیشیابی برروی یکدیگر نصب می‌شوند، دارد.

b) دمای خازنیابی که درمعرض تشیع خورشید با هر منبع گرم دیگری قرار داشته باشد، افزایش می‌باید، دمای هواز خنک کننده، بستگی دارد به میزان شدت خنک کننده‌که هوا و همچنین میزان شدت و مدتی که خازن تسبت تشیع قرار گرفته است و با توجه به عوامل بالا، یکی از روش‌های زیرجیب کنترل دما انتخاب می‌گردد:

- I) حفاظت خازن از تشیع خورشید یا هر منبع گرم دیگر
- II) انتخاب خازنیابی که برای دمای محیط بالاتر طراحی شده باشد (مثلاً بیوفی حدود دمای  $40^{\circ}\text{C}$ - $10^{\circ}\text{C}$ ، حد دمای  $45^{\circ}\text{C}$ - $10^{\circ}\text{C}$ ) انتخاب گردد) و یا خازن، با طراحی، برای دمای مناسب دیگر.
- III) استفاده از خازنی با ولتاژ ثامی بالاتر از آنچه در بخش (۱۳-۴) بدست آمده است، (در اینحالت می‌باشد کاهش در توان راکتیو خازن منظور گردد).

۱۲-۳- خازنیابی با حد اکثر دمای  $45$  درجه سانتیگراد، برای اکثر کاربردها در نواحی کرمه‌سیری مناسب می‌باشد. اما در بعضی محلها، ممکن است دمای محیط طوری باشد که خازن با حد اکثر دمای  $5$  درجه سانتیگراد موره نیاز باشد. این حالت درمورد خازنیابی که روزانه بمدت چندین ساعت درمعرض تشیع خورشید قرار داردند (مانند مناطق صحرائی)، اگرچه دمای محیط هم بین ازان‌ازده نباشد، ممکن است

در حالات استثنایی نیز ممکن است دمای محیط از  $5$  درجه سانتیگراد (برای حد اکثر دمای  $45$  درجه سانتیگراد) برای

دستای متوسط روزانه) تجاوز کند.

بخوبی، در جاهایی که امکان افزایش شرایط خنک کنندگی حازن وجود نداشته باشد، خاکسازی باطرابی خاص و پاکخانه‌سازی با دوستاز ناسو بالاتر مربا بست مورد استفاده قرار گیرند.

#### ۱۴- شرایط ویژه

بنابر از دمای محیط زیاد، یکسری شرایط نامطلوب دیگر در موقع استفاده از خازن در مناطق کرمه‌بر پیش می‌آید، در چنین حالتی می‌باشد خردبار، در موقع دادن سفارش ساخت به سازنده، اطلاعات لازم درمورد این شرایط خاص محیط و ادار اختیار سازنده قرار گیرد. همچنین این اطلاعات باید در اختیار تهیه‌کنندگان تجهیزات جانبی خازن، که جهت نصب آن لازم می‌باشد، قرار گیرد. مهمترین این شرایط بشرح ذیرمی باشد:

(a) اغلب، رطوبت نسبی بالا ایجاد گردد. در چنین حالتی ممکن است فروری باشد که تجهیزات، برای سطح عایقی بالاتری انتخاب شده و پایه‌که عایقهایی باطرابی خاص انتخاب گردند. همچنین باید به این مشتمل توجه گردد که ممکن است یک لایه رطوبت بمورت موازی با فیوزها، روی سطوح ایجاد گردد.

(b) امکان رشد سریع کپک وجود داشته باشد. فیلزات، مواد سرامیکی و بسیار از انواع رنگها و لاکهای معرفی، اگرچه رشد کپک را تسریع نمی‌بخشد ولی به هر حال، در یک محل پر گرد و غبار که بتوانند بمورت لایه‌ای روی مواد قرار گیرد، امکان رشد کپک وجود خواهد داشت. استفاده از مواد قارچ کش نیز فقط برای چند ماه موثرمی باشد زیرا که این مواد خاصیت می‌خود را بعد از چند ماه ازدست می‌دهند.

(c) هوای اطراف دارای خورندگی باشد که این حالت در مناطق منتهی و ساحل

دریا پیش می‌آید. البته باید به این‌نکته توجه کردد که در آب و هوای  
بادرجه حرارت بالا، اثر خورندگی چنین هواشی بیشتر از مناطق با آب  
وهوای معتدل ظاهر خواهد شد.

۴) امکان هجوم حشرات وجود داشته باشد.

#### ۱۹- اضافه ولتاژها

۱۹-۱- اضافه ولتاژ زیاد در حالات کذرا، موقعی پیش می‌آید که خازنها بسا  
استفاده از کلیدهایی از شبکه قطع کردند که امکان ایجاد جرقه مجدد  
(restriking) در آن کلیدها وجود داشته باشد. توصیه‌ای که می‌کردد،  
استفاده از کلیدهایی است که در موقع ایجاد جرقه، اضافه ولتاژ پیش  
از حدی را ایجاد نکنند.

۱۹-۲- خازنها بسیار که در معرض اضافه ولتاژهای بالا ناشی از مانعه  
قراردادند، من بایستی بعد کافی حفاظت شوند. اکثر از برق کیر استفاده  
می‌کردد، باید تا آنجا که ممکن است نزدیک خازنها نصب کردد و اکثر  
از آن برای حفاظت بانکهای خازنی بزرگ استفاده می‌کردد باید یکسری  
مسائل حفاظتی خاصی نیز در نظر گرفته شود. بعنوان مثال، ممکن است  
این برق‌گیرها نیازمند حفاظت از جریان تغییه خازن باشند که  
در این‌حالت می‌سایست تمییزات لازم صورت بگیرد.

۱۹-۳- وقتی یک خازن بطور ثابت به یک موتور وصل کردد، ممکن است مشکلاتی  
بعد از قطع موتور از منبع تغذیه بیش آید. بطور مثال، زمانیکه موتور  
هنوز دارای حرکت چرخشی است، ممکن است با استفاده از خود تحریکی،  
صورت ژنراتور عمل نموده و درنتیجه ولتاژ سیستم را بسطور قابل  
ملحوظه‌ای افزایش دهد. از این مسئله معمولاً می‌توان به این‌صورت  
جلوگیری کرد که جریان خازن کمتر از جریان منابعی کننده موتور

انتخاب اکرده و میزان پیشنهادی ، ۵۹٪ می باشد.  
بعنوان یک جنبه اختیاری ممکن است در نظر داشت که تسبیح برتردار  
موتوری که به آن ، خازن ثابت و عمل نموده باشد، نبایست قابل ارتقا شد  
موتور، نیز کردد.

۱۹۴- وقتی یک خازن، به موتوری که دارای استارتر ستاره - مثلث می باشد،  
عمل کردد در آنحورت باید نحوه قرارگرفتن خازن طوری باشد که هنگام  
کار استارتر هیچ افائه ولتاژی ایجاد نکردد.

۱۹۵- هنگام تکمیل یک بانک خازنی، با استفاده از تعدادی از واحدهای خازنسو  
که بعورت تعادلی انتخاب شده باشند، بعلت اختلاف بین کاپاسیتی‌ها  
واحدها، افائه ولتاژی ناشی می شود که می بایست از آن اجتناب کردد.  
این اختلاف بین کاپاسیتی‌ها خازنی ممکن است حتی بیشتر از ۱۵٪  
باشد.

لذا می بایست در انتخاب هر واحد دقیق لازم معمول کردد تا بینترین  
ترکیب ممکن حاصل شده و از اختلاف ولتاژ بین واحدها جلوگیری کردد  
و یا اینکه، برای واحدها، ولتاژ نامی انتخاب کردد که در آن، مقدار  
افاههای نیز برای افزایش ولتاژ منظور شده باشد . همچنین ممکن است از  
اثرشکست یک واحد خازنی، در بانک خازنی، آبه بخش<sup>۲۲۰</sup> سراجمه  
شود امور مطالعه قرار گیرد.

در مسوغی که باید از اختلاف ولتاژ بین واحدها جلوگیری کردد،  
ممکن است واحدهای خازنسو (باکروهی از واحدها) که بعورت سری بیم عمل  
نمی کرددند، طوری انتخاب شوند که کاپاسیتی‌ها آنها در محدوده  
مجاز تعیین شده، دارای بیشترین مقدار باشند.

درجاتیکه بانکی‌ای خازنسو بعورت ستاره متعلق بوده و مرکز ستاره، هم  
عایق شده باشد در آنحورت اختلاف کاپاسیتی‌ها بین فازها، نتیجه به  
افزایش ولتاژ روی خازنی‌هاست در هر فاز ممکن است که ستاره مقدار

کاباسیتانس را داشته باشد، بنابراین در جا هایی که اختلاف کاباسیتانس بزرگ باشد ا مثلاً بزرگتر از ۵٪ در آن مورت این افزایش ولتاژ می بایست کنترل گردد.

#### ۲۰- جریانهای اضافه بار

۲۰-۱- خازنها هرگز نباید بطور مداوم با جریانهای کاربرکنند که مقدار آن از حد اکثر تعریف شده در بخش (۶-۴) تجاوز بکند.

۲۰-۲- جریانهای اضافه باری ممکن است توسط اضافه ولتاژها در فرکانس اصلی و با توسط هارمونیکها و با هردو، ایجاد شوند. منبع عده هارمونیکها، یکسوکننده‌ها و هسته‌های اشعاع شده ترانسفورماتورها می باشد.

۲۰-۳- در زمانهایی که بار روشنایی وجود دارد، ولتاژ توسط خازنها افزایش یافته و در آن مورت اشعاع های ترانسفورماتورها نیز قابل ملاحظه خواهد بود.

در چنین حالتی، هارمونیکهای بادامنه‌های غیرعادی تولید شده و در این میان یکی از آنها می تواند باشد تهدید بین ترانسفورماتور و خازن، تقویت گردد.

این موضوع، دلیل دیگری است برای توجه این مطلب که در موقع بار روشنایی، خازنها از مدار قطع گردند (به بخش (۶-۴-۲-۵) و (۶-۴-۲-۶) مراجعه شود).

۲۰-۴- اگر جریان خازن از مقداری که در بخش (۶-۴) تعریف شده تجاوز نماید، در حالیکه ولتاژ، در محدوده قابل قبول ۱.100٪ (که در بخش ۱-۴ تعریف شده) باقی مانده باشد، در آن مورت می تواند هارمونیک مقطع تعیین گشته و با استفاده از آن، بهترین روش جبران این وضع مشخص گردد. روشی‌ای جبران سازی زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:  
۸) انتقال همه یا شعاعی از خازنها به دیگر قسمت‌های سیستم

۶) انتقال بک را کشور سری با حائز، برای داشتن فرمانی شنیده

پاشینتر از هارمونیک مراحم درمدار آبده بخش ۱۱-۲۴-۱۳ مراجعت شود.

۵) انداخت میزان گاباسیتانی در حالت خازن تردبک نمیتواند  
نمایند.

۷-۲- شکل نوع ولتاژ و همچنین مشخصات مدار می باشد قبل و بعد از ثبت خازن  
شخص گردند و در حالاتیکه ، متابع هارمونیک ، مانند بکو گلنددای  
، بزرگ وجود داشته باشند می باشد حقایق های لازم معزز کرده.

۷-۳- افانه جریانیای گذرا بادامند و فرمانی بالا ممکن است در موقع محل خازن  
به مدار رخ بدهد. عموماً چنین جریانیای گذراشی وقتی بیش می آید که  
یک بخش از بانک خازنی، بعورت موازی با بخش دیگری از بانک خازنی  
که قبله شارژ گردیده، کلید زنی شود.

البته ممکن است لازم گردد که این افانه جریانیای گذرا به مقادیر قابل  
قبولی کاهش یابند، مقدار این کاهش بستگی دارد به خود خازن  
و تجهیزات اضافی برای کلید زنی خازن، همچون مقاومت ادرکسیزنسی  
مقاآمتی و یاراکتورهایی که درمدار تنظیم برای هر بخش خازن وارد می  
گردند (به بخش ۲۴-۱-۲ مراجعت شود). توجه می گردد که میزان این  
افانه جریانیای گذرا، از ۱۰ برابر جریان نامی خازن تجاوز نکند.

## ۱۲- انتخاب سطح عایقی

سطح عایقی یک بانک خازنی، می باشد با توجه به میتوان که آن سانک  
خازنی به آن متصل می گردد و همچنین ارتفاع محل ثعب خازن، بکمک جدول بخش  
۱۱ و با اعمال فریب تصحیح ارتفاع انتخاب گردد ابه بخش ۱۱-۶ مراجعت شود.  
همچنین می باشد تفاوت سانک خازنی و واحد خازنی شخص  
گردد. بیمه منقول، امکان وجود حالتیای زیر باید مورد توجه قرار گیرد:  
۸) حالتی که سطح عایقی واحدهای خارس برابر با سطح عایقی بانک خازنی

باشد، برای مثال، این حالت زمانی پیش می‌آید که اتمال سری واحدهای خازنی مورد استفاده ثرازنگرفته باشد، در اینحالت برای واحدهای خازنی، غایقکاری خارجی خیلی بزرگی لزوم ندارد.

(b) حالتی که سطح غایقی واحدهای خازنی بزرگتر از بانکداری خازنی باشد، عموماً، این حالت زمانی پیش می‌آید که اتمال سری خازنها برابر شود و در اینصورت غایقکاری خارجی بزرگی مورد لزوم خواهد بود، اگر نحوه پخش و توزیع بین واحدهای خازنی و غایقکاری خارجی نامشخص باشد، در آنصورت می‌بایست غایقکاری خارجی از سطح غایقی بانک خازنی پیروی نماید.

## ۲۲- ابزارهای کلیدزنی و حفاظتی و کنترلی و نحوه اتمال آنها

### ۲۲-۱- کلیات

۱-۱-۲۲-۱- ابزارهای کلید زنی و حفاظتی و نحوه اتمال آنها باید طوری باشد که بتوانند بطور پیوسته جویانی را تحمل بگذارند که این جویان، معادل با  $1/2$  برابر جویانی باشد که با اتمال و توزیع سینوسی، برابر با و توزیع نامی (مقدار  $5.5.3.2$  آن) و فرکانس نامی، از مدار کثیده می‌شود. چنانکه خازن کاباسیتانسی برابر با  $1/1$  برابر میزان کاباسیتانسی که توان نامی را تولید بگذارد، داشته باشد (بخش ۲-۱-۱۰) در آنصورت این جویان می‌تواند حداقل تا  $1/1 \times 1/3$  برابر جویان نامی مقدار داشته باشد.

علاوه می‌بایست درنظر گرفت که اگر هارمونیک وجود داشته باشد در آنصورت، حرارت تولید شده، نمی‌تواند بزرگتر از حرارت ایجاد شده بواسطه اثر بوستی در جویان هارمونیک اصلی باشد.

۴۲-۱-۲- ابزارهای کلید زنی و حفاظتی و تحویه انتقال آنها، باید طوری باشد  
که بتوانند فشار حرارتی و الکترومغناطیسی را از اضافه  
جریانیای گذرا بادامه و فرکانس سالاراکه در موضع وصل کلید  
رخ سر دهد، تحمل کنند.

چنین حالتیای گذراشی موثر رخ می دهد که بخت از سانک  
خازنی بعورت موازی با بخشیای دیگری که "ثلا" شارژ شده است،  
کلیدزنی گردد.

زمانی که میزان فشار حرارتی و الکترومغناطیسی زیاد باشد  
در آنحوزت ممکن است احتباطی خاموش همچوں محال بخشم  
۴-۲) در مورد محافظت از اضافه جریان صورت بگیرد،

توجه ۱- در صورت استفاده از فیوز، می بایست طوری انتخاب گردد که قریبیت  
حرارتی کافی و مناسب داشته باشد.

توجه ۲- در بعضی حالات، مثلاً وقتی خازنیا بطور اتسوماتیک کنترل  
می گردد، ممکن است عملیات کلید زنی در فاصله زمانی های کوتاهی  
تکرار گردد. در چنین حالتی ابزارهای کلیدزنی و فیوزها باید طوری  
انتخاب گردد که بتوانند در این شرایط کاربرکنند.

۳-۲-۱-۳- کلیدزن خازن مقابله داشته باشد، برای مثال، در چنین ابزاری  
، تشکیل مجدد قوس و ایجاد جرقه، که می تواند باعث اضافه  
ولتاژهای بالایی گردد، نبایستی رخ دهد ابه بخش ۱۹-۱ مراجعت  
گردد).

اگر کلیدهای مورد استفاده، توسط اپراتور بازویسته شوند  
در آنحوزت باید آموزش لازم به اپراتور داده شود تا بتوانند  
کلیدها را هرچه که ممکن است، سریعتر بازویسته کنند.

توصیه میگردد که قبل از انتخاب نوع وسایل کنترلی که در تعصب  
خازن بکار می رود، هم بازارنده خازن و هم بازارنده کلیدها

میورت گردد.

۴-۲۲-۱-۴ اگر راکتورهایی باشند آنها مورد استفاده است، می بایستی بد  
امکان اشباع و افزایش حرارت هست، در اثر وجود هارمونیکها،  
توجه گردد.

۵-۲۲-۱-۵ استفاده از هر کنستاکت نامناسب در مدار خازن، می تواند باعث  
افزایش جرقه های کوچک، که ناشی از نوسانات فرکانس بالا  
هستند، شده و در نتیجه می تواند باعث افزایش حرارت و نشار  
در خازن گردد.

بنابراین توجه می کردد که بسازهای سنتی از کلیه  
کنستاکتیهای مربوط به تجهیزات خازن بعمل آید.

#### ۶-۲۲-۲-۱ وسیله تخلیه خازن

۱-۲۲-۲-۱ هر دستگاه خازن بایستی مجبور به ابزاری جهت تخلیه بوده و این وسیله  
تخلیه باید مستقیم و بدون واسطه به خازن متصل گردد مگر آنکه خازن  
مذبور مستقیماً به المانهای الکتریکی دیگری متصل بوده و در نتیجه این  
اتصال، یک سیر تخلیه مستقیم (بدون وجود کلید، فیوز و خازنیهای سری)  
ایجاد شده باشد.

۲-۲۲-۲-۲ وسیله تخلیه بایستی طوری باشد که ولتاژ خازن را پس از قطع اعمال از  
منبع تغذیه، در مدت زمان تعیین شده ای از مقدار نامی ولتاژ (۰.۷) به  
۳- ولت یا کمتر از آن برآورد، این زمان برای خازنیهای با ولتاژ نامی  
۴- ولت و کمتر، یک دقیقه و برای خازنیهای با ولتاژ نامی بیشتر از  
۵- ولت، ۵ دقیقه می باشد.

۶-۲۲-۲-۳ در مورتیکه خازنیا در فاصله زمانیهای کم کلیدزنی گردند، در آن میورت  
وسایل حفاظتی باید طوری انتخاب شوند که در موقع ومل مجدد خازن به

ولتاژ، ولتاژترمیتالبای خازن، از ۱۰٪ ولتاژ نامن بیشتر نباشد.  
۴-۲۲-۴- وسیله تخلیه، نبایستی جایت انفعال کوتاد ترمیتالبای خازن به هم یا به زمین، که در موقع سروپس و تبل از مشناس دست با آن صورت سوکبرد، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا بعده موقوع ممکن است بعلت شرط اتحالات داخلی بین واحدهای خازنی سری شده و باقی طبع فیوز آن، بار الکتریکی انبار شده، در آن واحدهای خازنی باقی مشناس نباشد.  
بنابراین قبل از مشناس دست با خازن، باید اتحالات داخلی بین واحدهای خازنی سری شده، انفعال کوتاد گردند.

### ۴-۲۲-۳- گلیدزنی و حفاظت خازنیای فشار ضعیف

۱-۲۲-۳- برای تمعیح فریب توان در بارهای خیلی کوچک و در کارخانه هاشمی که با ولتاژ فشار ضعیف تنظیم شده وحدود خازن مورد نیاز نیز بین ۲۵ تا ۴۰ کیلووات باشد، کنترل دستی خازنها مناسب می باشد.  
برای مجموعه های خازنی باتوان ۲۵ کیلووات بیاکتر، استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک اقتضای نبوده و سیستم کنترل دستی توبه می گردد.  
۲-۲۲-۳-۲- در کارخانجاتی که بارهای فشار ضعیف توسط چندین پست توزیع تنظیم می گردند، استفاده از کنترل اتوماتیک محظی در هر یک بزرگی خازنها، عموماً ارزانتر از بکاربردن یک سیستم کنترل مرکزی در رودی برق کارخانه می باشد.  
۳-۲۲-۳- برای خازنها که بطور دستی کنترل می گردند، استفاده از گلیدهای هوا، قابل تسطیع گردن در زبربار (on-load air-break isolating switch)، همراه با فیوز های HRC (high-rupturing Capacity)، و یا استفاده از گلید فیوز توبه می گردد.  
از آنجاکه موقع گلید زنی خازنها، بخوبی موقوع که این خازنها مساوی با خازنها دیگری قرار گرفته باشند، جریان زیادی کنیده نمی شود لذا

برای بست آوردن اندازه صحیح کلید فیوز، توصیه می‌گردد که با اعمال فریب ۱/۵ در جریان نامی خازن، جریان لازم برای انتخاب کلید فیوز مناسب محاسبه گردد.

۴-۲-۲-۴-۶- اکثر خازنیای فشار ضعیف، با ظرفیت ۴۰ کیلووات و بالاتر، بمحض اتوماتیک کنترل می‌گردند، در اینحالت، برای سوئیچینگ، استفاده از کنتاکتورهای هوایی به فاز (tripole air-break contactors) که به وله‌های مناسب متصل شده باشند، توصیه می‌گردد.  
برای انتخاب کنتاکتور مناسب، می‌بایست که پارامترهای حرارتی آن، که در حد اکثر جریان خازن بست می‌آیند، در فریب ۸/۸، فرب شده و در نتیجه پارامترهای مناسب جهت انتخاب کنتاکتور حاصل شوند. در اینصورت، کنتاکتور قابلیت عبور جریان تا ۲۵٪ بیشتر از جریان نامی خازن را خواهد داشت.

همچنین برای حفاظت مطمئن از اعمال کوتاه، می‌بایست کنتاکتورها با استفاده از فیوزهای HRC به شبکه متصل گردند. اندازه این فیوزها نیز با اعمال فریب ۱/۵ در جریان نامی خازن تعیین می‌گردند. البته می‌بایستی به این نکته توجه شود که هرگونه کاهش در مقدار این فریب، باعث کاهش عمر فیوزهای HRC خواهد بود.

#### ۴-۲-۴-۶- روشهای کنترل اتوماتیک خازن‌های فشار ضعیف

روشیانی که میتوانند جهت کنترل خازن‌های فشار ضعیف بکاربرده شوند عبارتند از:

۱) استفاده از رله‌های حاس به VAR

۲) استفاده از رله‌های حاس به جریان

۳) استفاده از کلیدهای زمانی

۴-۲-۴-۶-۱- استفاده از رله‌های حاس به توان راکتبو، بهترین روش جهت کنترل

اتوماتیک خازنیای فشار ضعیف می باشد، زیرا که در خورت استفاده از این رندها ، به نسبت میزان تغییرات بار، خازن وارد می شود و پس از آن خارج می گردد و در اینحالت درستگام شرایط، از حداقل تا حد اکثر بار، یک فریب توان شافت وجود داشته و پس اینکه فریب توان ، دریک محدوده خیلی کوچکی تغییر خواهد نمود.

۴۲-۳-۲ برای معرف کننده های منطقی کوچک ، که از خازنیای منفرد و در اندازه ۵۰ تا ۳۰ کیلوواری استفاده می کنند، کاربرد رله های حاس به VAR هزینه زیادی داشته و سرفه انتظامی ندارد، لذا برای چنین سرف کنندگان، استفاده از رله های حاس به جریان که ارزانتر می باشد، توصیه می گردد.

این رله ها با وجود آنکه ارزانتر هستند ولی قابلیت انعطاف کمتری نسبت به رله های حاس به VAR دارند، همچنین جهت عملکرد درست آنها، می بایست یک نامه مشخص بین جریان (Drop-out) و (pull-in) این رله وجود داشته باشد.

۴۲-۴-۳- گلیدهای زمانی می توانند برای کنترل اتماتیک خازنیای فشار ضعیف، چه بمورت منفرد و یا بمورت بانک خازنی ، بکاربرده شوند . این نوع سیستم کنترل فقط میتواند در کارخانجات کوچک که دارای بار یکنواخت و قابل پیش بینی باشد، بکار رود.

این نوع سیستم کنترل ، دارای کمترین قابلیت انعطاف و همچنین کمترین قیمت ، نسبت به بقیه سیستمهای کنترلی است .

#### ۴۲-۵- تجهیزات کلیزی برای خازنیای فشارقوی

۴۲-۵-۱ برای معرف کننده های منطقی فشارقوی ، انتخاب دقیق تجهیزات کلیدزش و کنترلی ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا ، علاوه بر مسائل تکنیکی ، جنبه انتظامی آن بسیار حائز اهمیت می باشد که

البته ، برای چنین معرف کنندگانی تجهیزات کلیدزنی فشارقوی در مقایسه با سایر تجهیزات ، نوچ العاده گرانشیت می‌باشد.

۲۲-۵-۴ در شبکه‌های توزیع فوق توزیع ، که بانکیای خازنی نصب شده در ابعاد بزرگی می‌باشند ، قیمت تجهیزات کلیدزنی بسته به سایر تجهیزات از اهمیت کمتری برخوردار بوده و قابل ملاحظه نمی‌باشد.

۲۲-۵-۵ انواع کلیدهایی که می‌توانند برای کنترل خازن‌های فشارقوی مسورة استفاده قرارگیرند عبارتند از :

۱- کلیدهای باهوای فشرده (Air-blast Circuit-breakers)

۲- کلیدهای روغنی از نوع کم روغن (Minimum-oil Circuit-breakers)

۳- کلیدهای SF<sub>6</sub> (SF<sub>6</sub> circuit-breakers)

۴- کلیدهای خلا (Vacuum Circuit-Breakers)

۵- کنتاکتورهای خلا (Vacuum contactors)

انتخاب نوع کلیدی که مورد استفاده قرارگیرد بستگی به عوامل مختلفی داشته که از آنجمله می‌توان به ولتاژ سیستم ، ابعاد و اندازه محلی که برای نصب کلید در دسترس بوده و همچنین تیپ کلیدهایی که استفاده از آنها در سیستم معمول بوده ، اشاره کرد.

همچنین کلیدهایی که جیت کلید زنی خازن مسورة استفاده قرارگیرند می‌بایستی دارای یکرو مشخصات فنی باشند که دربخش ۲۲-۶ بیان گردیده‌اند. لذا با توجه به ولتاژ سیستم و همچنین مشخصات ذکر شده دربخش ۲۲-۶ راهنمایی‌های زیرجیت انتخاب کلید ها صورت می‌کشد :

a) کنتاکتورهای خلا ، می‌توانند برای کنترل خازن‌های فشارقوی تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت مورد استفاده قرارگیرند.

b) کلیدهای روغنی و همچنین کلیدهای هوای فشرده ، می‌توانند برای کنترل خازن‌های فشارقوی تا ولتاژ ۲۲ کیلوولت مورد استفاده قرارگیرند.

c) کلیدهای خلا و SF<sub>6</sub> با توجه به اینکه در ولتاژ ۱۱ کیلوولت و بالاتر از آن ، مشکل ایجاد دوباره جرقه (re-striking) راندارند لذا برای کنترل

خازنیای مشارنوی ببار مناسب می باشد .

#### ۶-۲۲-۶- متحفه ات فنی کلیدهای فشارقوی برای کنترل خازنها

این متحفه ات ، با توجه اینکه کلید یا کنٹاکتور برای ثوابط نرمال سیستم ، سانک سفع نایقی و باتحلیل ثوابط و نوع خطا درستیم ، مناسب می باشد ، بهان گردیده است .

#### ۶-۲۲-۷- حدود جریان برای کاردامش

بدلیل تلرانس موجود در کاپاibilitاس خازنها ، که امکان افزایش ولتاژ سیستم را بوجود می آورد و همچنین امکان افزایش ۰.۵-۰.۳ جریان خازن بخاطر وجود جریان هارمونیکها ، کلید یا کنٹاکتور می بایست توانایی کاردامش در جریانی برابر با ۱/۴۲ جریان نامی خازن ( جریان در توان وولتاژ نامی ) را داشته باشد .

#### ۶-۲۲-۸- جریان قطع

کلید یا کنٹاکتور می بایست در موقع قطع جریانی برابر با ۱/۲ جریان نامی و در ولتاژ ۱/۱ برابر ولتاژ نامی ، ایجاد دوباره جرفه (re-strike) ننماید . برای اثبات این مطلب ، می بایست آزمایش تموئی IEC56 بخش ۴ انجام گرفته باشد و در تمام طول آزمایش نیز جرقه ای ایجاد نشده باشد . همچنین کلید یا کنٹاکتور می بایست در موقع قطع جریانی برابر با ۱/۴۲ جریان نامی خازن از ایجاد دوباره جرفه (re-strike) خودداری کند .

#### ۶-۲۲-۹- جریان گذرا

در زمان شارژ پک سانک خازنی ، جریان هجوئی بزرگی که گذرا می شود و نرخانس بالای نیز دارد ، جاری می شود و اگر این سانک خازنی به سایی باری منعکسر شود که قبل از سانک خازن دیگری به آن متصل نشده باشد ، این جریان شدیدتر می شود .

دامته وثیرگانی جریان هجوم که بین دو خازن برقرار میشود، بستگی به اندوکتاسی موجود درمیبر بین دو خازن داشته و آنرا داشته باشد، با معاشره بودن جزئیات انتقالات دربست و همچنین سطح انتقال کوتاه بیستم، قابل محاسبه میباشد ابتداء بخش ۴۲-۷ برآمده شود.

حداکثر جریان هجوم که یک کلید میتواند تحمل کند، میباشد توسط سازنده آن تعیین کرده تا با استفاده از آن، میزان اندوکتاسی موجود نیاز محاسبه شود. همچنین تجهیزات کلید زنی میباشد طوری طراحی کرده که فاصله زمانی بین شروع جریان هجومی تا خاتمه آن، از یک چهارم زمان تناوب بیست (۵ میلی ثانیه) بیشتر نگردد. ولتاژهای کدر ا در زمان شارژ خازن نیز از ۲/۲ برابر ولتاژ نامی بیشتر نگردد.

۴۲-۸- جرقه زنی (re-striking) کلیدها دربارهای خازنی  
جرقه زنی دوباره کلید، وقتی پیش می آید که یک بانک خازنی از شکه قطع گردد. این عمل، سبب ایجاد اضافه ولتاژ روی دی- الکتریک خازن کردیده و میتواند موجب وقوع شکست در آن شود. زمانی که یک خازن از منبع قطع میگردد، جریان آن صفر میگردد. در این لحظه، ولتاژ باقی مانده در دو سرخازن، برابر با پیک ولتاژ بیست بوده که به آهستگی کاهش میباشد. بعد از نصف سیکل ۱۰۱ میلی ثانیه)، ولتاژ کلید در طرف متصل به منبع، برابر با پیک ولتاژ ولی با عالمتی مخالف ولتاژ خازن بوده و لذا، ولتاژ ایجاد شده بین دوکنکات کلیدی که بار شده، دو برابر ولتاژ نامی خواهد بود. حال اگر در این زمان، جرقه‌ای بین دوکنکات کلید رخ دهد، اضافه ولتاژ پیش آمده در دو سرخازن، به برابر ولتاژ پیک بیشتر میگردد. و این اضافه ولتاژ، در جرقه‌های بعدی افزایش خواهد داشت. جرقه‌ای که در فاصله زمانی تا یک چهارم سیکل، بعد از قطع جریان کلید پیش بباید، تاثیر میگیرد بر اضافه ولتاژ خازن نمی‌گذارد. معمولاً کلیدها تحمل ولتاژهای کدرای جرقه زنی را دارند ولی خازنها

بیوجوده تحمل چنین وسایل‌هاست راندارند و اصولاً، طراحی خازن برای  
تحمل چنین وسایل‌هاست نیز استفاده می‌باشد. لذا من بایت طراحی کنید  
طوری باشد که سایر ناطه زمانی دستاً ۱۰ میلی ثانیه بعد از شروع  
جریان گلید. هیچ جرقه‌ای ایجاد نکردد.

#### ۲۲-۷- جریانیای هجومی کذرا درشارژ خازن

درموقع اتصال بانک خازنی فشارقوی به شبکه، جریان کذراش شدید و درست کسر  
دخ می‌دهد، درحالی که فقط یک بانک خازنی وجود داشته باشد، متدار پیک  
جریان هجومی، بندرت از ۲۰ برابر جریان  $I_0 = ۰.۵\text{A}$  نامی خازن تجاوز می‌کند.  
فرکانس چنین جریانی می‌تواند تا پیک کیلوهertz باشد، دراینحالت، می‌بایست  
مقادیر نامی فیوز و کلید انتخاب شده، بطور مناسبی اصلاح شده و درصورت لزوم،  
از راکتورهای محدود کننده جریان استفاده کردد تا میزان جریان هجومی خازن  
ازقدار مجاز آن تجاوز ننماید ابه بخش ۲۰ مراجمه شود).

متدار پیک جریان هجومی برای یک بانک خازنی می‌تواند از رابطه زیر محاسبه  
کردد:

$$I_{\max} = 1.15 I_0 \sqrt{1 + \frac{\text{اتصال کوتاه kVA}}{\text{خازن Kvar}}}$$

که در آن:  
 $I_0$  پیک جریان نامی درحالت پایدار =  
 وفرکانس جریان هجومی نیز از رابطه زیر محاسبه می‌کردد:

$$f = f_0 \sqrt{\frac{\text{اتصال کوتاه kVA}}{\text{خازن KVAR}}}$$

که در آن :

$$F_0 = \text{فرکانس نامی}$$

و لس در حالتی که یک یا چندین بانک خازنی، بطور موازی، با بانک خازنی دیگری که قبله شارژ شده، گلیدزنی گردد، در آنحالت انرژی دخیره شده در داخل بانک خازنی قبلی، در داخل بانک خازنی جدید تغییه می‌گردد و همچون وقوع یک اتمال کوتاه برای بانک خازنی جدید خواهد بود. در اینحالت، جریان هجومی فقط توسط اندوکتانس مسیر اتمال و همچنین اندوکتانس گلید، محدود گردیده که مقدار ناچیزی دارد. اندازه این جریان هجومی در بعضی موارد تا ۴۰۰ برابر جریان نامی خازن و فرکانس آن نیز تا ۲۰ کیلوهرتز می‌رسد.

فرمولهای زیر برای محاسبه جریان های گذرا و همچنین فرکانس آن، و در زمانی که یک پله خازنی بطور موازی با پله های خازنی دیگری که قبله شارژ شده باشند، گلید ژنی گردد، بکار می‌آیند:

$$I_{PK} = 2900 \sqrt{\frac{(n-1)}{n} \cdot \frac{KVAR}{L_0}}$$

پیک جریان به آمپر

که در آن :

تعداد کل پله های خازنی = n

پله خازنی به KVAR و برای هر فاز =

اندوکتانس بین پله های بانک خازنی به میکرو هانری و برای هر فاز = L<sub>0</sub>

$$\text{هertz} = \frac{126V}{\sqrt{L_0 \cdot KVAR}}$$


توجه - در این فرمولها بستگی به فرکانس سیستم بینی ۵۰ هرتز دارد.

۷ = ۰.۷۵ ولتاژ نامن بین خط و زمین

پله خازنی بد KVAR و برای هر فاز =

اندوكتانس بین پله های بانک خازنی به میکرو هانری و برای هر فاز =  $L_0$

شکل زیر ، مدار تک خطی سه‌جای اتصال دو بانک خازنی را نشان می‌دهد :



شکل ۱- مدار شبکی برای بانک خازنی که بطور موازی ، بابانک خازنی دیگری که قبل از شارژ گردیده ، کلید زنی می شود.

تعدادی از اندوکتانس‌های مدار، بطور تقریبی، مقادیر زیر را داشته که در محاسبه  $L_0$  باکارمو آیند.

۱/۰ میکروهانری به ازای هر متر و برای هر فاز = اتصالات خفوط هوایی

۲/۰ میکروهانری به ازای هر متر و برای هر فاز = کابل‌های سه فاز

= اندوکتانس معادل بانکیای

خازنی

۱/۰ میکروهانری برای هر فاز بطور تقریبی = کلید

حال، اگر پیک جریان کذرایی که محاسبه می شود، از حد اکثر جریان کذرای خازن

ابخز ۶۰-۱۲۰ و همچنین حد اکثر جریان کش رای تجهیزات جانبی خازن از قبیل گنبه، فیوز، CT ورلد های حفاظتی، که توسط سازنده آن تعریف شده، تجاوز نماید. در آنحورت می بایست از راکتورهای محدود گشته جریان باشند چنان که در حدود میکرو هانتری می باشند، استفاده کردد.

#### ۴-۲۲- تجهیزات ورله های پیشنهادی جهت استفاده در حفاظت و کنترل بانکهای خازنی فشارقوی

- لیست زیر شامل رله ها و تجهیزات اساسی بوده که برای حفاظت و کنترل بانکهای خازنی فشارقوی مورد نیاز می باشد:
- ۱- رله افایه جریان سه فاز، همچنین جریان زمین با مشخصه time) IDMT (Inverse definite minimum time)
  - ۲- رله جریان برای حفاظت از افایه باری
  - ۳- رله تأخیر زمانی پنج دقیقه ای که متعلق به مدار کلید یا کنتراکتور بوده و جهت اطمینان از عدم عمل کلید، در فاصله پنج دقیقه بعد از قطع کلید، بکاربرده می شود.
  - ۴- رله نامتقارنی جریان یا ولتاژ که برای مشخص کردن نامتقارنی خازن بکاربرده می شود.
  - ۵- رله حاس به VAR جهت کنترل اتوماتیک کلیدزنی خازن
  - ۶- رله افایه ولتاژ برای محافظت از افایه ولتاژ های طولانی

#### ۴-۲۳- کنترل اتوماتیک بانکهای خازنی فشارقوی

برای کنترل اتوماتیک بانکهای خازنی فشارقوی، می بایست از رله های حاس به VAR استفاده کردد. هر راه با این رله ها، می بایست رله تأخیر زمانی پنج دقیقه ای بکاربرده شود. این رله، به کلید فشارقوی متصل بوده و فاصله بین

دوگنبد ژست برای خازن را کنترل می کند تا این فاصله، کمتر از پنج دقیقه نباشد  
که نتیجتاً در این مدت، خازن فرمات تخلیه و رسیدن و نشان آن به متدار سجاز  
را خواهد داشت.

همچنین در جا هایی که از کنبد و نه کنترلور، استفاده شده و کنترل آن نبز نوط  
رله حاسی به VAR مورت می کبرد، می بایست رله دیگری نیز بکاربرده شود تا  
بوسیله آن، حد واط بین عملکرد رله کنترل خازنها و همچنین فرمان قطع کلید  
در موضع شرایط غیرعادی سیستم تعیین کرده تا بدینوسیله، خطایی در عملکرد  
کلید پیش نماید.

#### ۱۰-۳۲-۱۰- حفاظت خازنهای فشارقوی

نحوه حفاظت خازنهای فشارقوی در منحه بعد بیان گردیده است. برای بانکهای  
خازنی بزرگ، هر سه نوع حفاظت باید بکار گرفته شود.

نوع حفاظت	دروش حیاطه	محل سعی	تیپ و پلی حیاطه	نمایه های
ادبی	سیوز	بین ترمیمهای خازن و سیستم	Expulsion	قطع برای بانکهای خازن با انتقال ستاره
	سیوز	بین ترمیمهای خازن و سیستم	HRC	قطع برای بانکهای خازنی با انتقال منتهی و با بانکهای تکنواز
شایوه	دے	توسط یک آن که ما بین مرافق خازن دربیک بانک خازنی فرارداده شده، تنفسیه میگردد.	نامتناهی جریان	برای دادن آلام و فرمان قطع به کلید کنترل کننده خازن بکار میروند.
	دے	توسط یک آن که ما بین مرکز ستاره خازن و زمین فرارداده شده، تنفسیه میگردد.	نامتناهی ولتاژ	برای دادن آلام و فرمان قطع به کلید کنترل کننده خازن بکار میروند.
خط	دے	دو محل انتقال بانک خازنی به شبکه	حافظه ۰/۰ و ۰/۱/۰	برای حفاظت سیستم و کل بانک خازنی و اتصالات، از وقوع خطاهای انتقال کسوتا
	دے	در محل انتقال بانک خازنی به شبکه	حفاظت از افاذه باری با استفاده از رله جریان	برای محافظت از جریانهای افاذه باری مخصوصاً از هارمونیکها
	دے	در محل انتقال بانک خازنی به شبکه	حفاظت افاذه ولتاژ	برای محافظت از افافه ولتاژ های طولانی

### سحوه حفاظت خازنهای فشار قوی

توجه ۱- این حفاظتها مکمل هم بوده و بستگی نمی‌تواند حفاظت کامل را ساخت  
خوازند را شاید نمایند.

توجه ۲- توصیه می‌گردد که برای محافظت از اضافه جریان خازنها در حالت اضطراری، از یک رله جریان مناسب استفاده کردد و طوری تنظیم شود که وقتی جریان از حد قابل قبولی که در بخش (۶-۶) تعریف شده تجاوز نماید، باتأخیر مناسب رله عمل کرده و فرمان قطع کننده را صادر نماید. فیوزها عموماً برای حفاظت از اضافه جریان مناسب نیستند.

توجه ۳- حفاظت از اضافه جریان نمی‌تواند حفاظت از اضافه ولتاژ را شاید همچنین عموماً این حفاظت، نمی‌تواند حفاظت از اتصال داخلي واحدهای خازنی را انجام بدهد.

توجه ۴- حفاظت از اتصال داخلي در بانکهای خازنی که از شعاعی واحد خازنی تشکیل شده‌اند، باید بطور مستقل انجام بگیرد. روش مناسب برای اینکار عبارتست از اینکه واحد خازنی دارای اتصال، بطور خودکار ازبینیه واحدها جدا گردد.

#### ۶۳- تعمیر و نگهداری خازنهای فشارقوی

۶۳-۱- واحدهای خازنی فشارقوی به کمترین نگهداری نیاز داشته و لذا دارای قابلیت اطمینان بالائی می‌باشند. فقط می‌بایست در فاصله زمانی‌های مشخص، واحدهای خازنی و همچنین عایقیات نفسه خازنهای تمیز شده و از نظر صدمه مکانیکی کنترل گردند.

ابن فامه زمانی‌ها، با توجه به میزان آسودگی محیط نصب خازن از ۶ ماه تا یک‌سال می‌باشد.

۶۳-۲- تجهیزات نگهداری، حفاظت و نگهداری بانکهای خازنی، مانند سایر تجهیزات بسته‌ها بایستی تحت نگهداری و مرآقبت مداوم قرار داشته باشد.

## فعل پنجم - بسته‌بندی، حمل و انبار کردن

- ۴۴- کلیه تجهیزات می‌بایست جهت حمل از طریق دریا و یا خشکی آماده کردیده و بسته‌بندی آنها نیز، مناسب برای حمل باشند و گامبون باشد.
- ۴۵- خازنهای و سایر تجهیزات جانبی، می‌بایست در داخل جعبه‌های چوبی مناسب بسته‌بندی شده باشند.
- این جعبه‌ها می‌بایست بحد کافی محکم باشند تا تجهیزات را از آسیب‌بیایی احتمالی در هنگام بارگیری، حمل و انبار کردن محافظت نمایند.
- ۴۶- بسته‌بندی تجهیزات، باید مناسب برای انبار کردن در محفله روبرو باشد.
- ۴۷- می‌بایست از ماده پوشش دهنده مناسبی استفاده کردد بطوریکه تجهیزات بعد از قرار گرفتن در داخل آن، در درون جعبه‌های چوبی قرارداده شوند.
- ۴۸- این ماده پوشش دهنده می‌بایست تمام قسمتهای تجهیزات را احاطه نماید.
- ۴۹- پوششی که تجهیزات در داخل آن قرار می‌گیرند و همچنین طریقه بارگیری جعبه‌ها باید طوری باشند که از آسیب رسیدن به تجهیزات در هنگام حمل خودداری کردد.
- ۵۰- در موقع بسته‌بندی می‌بایست از روکش نهاد آب مناسبی استفاده شده باشد تا تجهیزات را از نفوذ رطوبت در موقع حمل و انبار کردن محافظت نماید.
- ۵۱- کلیه قسمتهای تجهیزات می‌بایست قبل از بسته‌بندی، از هر کونه الودگی و مواد خارجی پاک کردد.
- ۵۲- بر جسب مناسبی بر روی هر جعبه نصب شود و در آن مشخصاتی باشند نام خریدار، نام سازنده، شماره جعبه، شماره بارنامه، آدرس، وزن، ابعاد، نحوه بارگیری و انبار کردن و دیگر اطلاعات فرموده بمورث خواهان و پاک نشدنی قید کردد.
- ۵۳- با توجه به نوع تجهیزات، عبارات مناسبی که نشانده‌هند احتیاط‌بخای لازم جهت بارگیری، حمل و انبار کردن در محفله روبرو باشد، بر روی هر جعبه نوشته باشند.

شده باشد. (از قبیل عبارات "شکستن" یا عبارات نشانده‌شده سطح سایه  
جعبه در موقع انبار کردن و عباراتی از این نوع)

## فصل ششم - مشخصات خازن و تجیهات مختلف

- ۳۴- اطلاعات لازم که می بایست توسط خریدار ، به سازنده یا پیمانکار خازن ارائه شود درجداول I , II , III , IV , V قید گردیده است .
- ۳۵- اطلاعات لازم که می بایست توسط سازنده یا پیمانکار خازن ، به خریدار ارائه شود درجداول VI , VII , VIII قید گردیده است .
- ۳۶- سازنده یا پیمانکار خازن ، می بایست این اطلاعات خواسته شده را بصورت کاتالوگی که به زبان انگلیسی تهیه شده ، و در ۵ نسخه ، به خریدار ارائه نماید .

## جدول [ ] - خدمات بیشم

توضیحات	متادید	واحد	
بایوجه به سیتم موردنظر انتخاب کرده	۲۳ ۲۰ ۱۱ ۰/۴	KV	۱- ولتاژ ناسی
	۲۶ ۲۳ ۱۲ ۰/۶	KV	۲- حد اکشرونلتاز سیتم
	۵۰	HZ	۳- فرکانس ناسی
	۲		۴- تعداد فازها
بایوجه به سیتم موردنظر انتخاب کرده			۵- نوع زمین شدن نوتروپیستم
بایوجه به سیتم موردنظر انتخاب کرده		S	۶- پیشترین زمان خطای زمین
بایوجه به سیتم موردنظر انتخاب کرده		KA	۷- جریان اتحال گوتاد سیتم در بحال نسب خاکن
برابر حد اکثر ولتاژ سیتم و برای ۱۰ ثانیه			۸- ماکزیمم مقدار افایه ولتاژ مولت و مدت زمان آن

(متوسط خریدار آماده می کردد)

## جدول [I] - ثوابط محیطی کارخانه

توضیحات	مقادیر	واحد	
باتوجه به محل نصب تعبیین کرده.	۰-۳۰ تا ۵۵	°C	۱- درجه حرارت محیط
	۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰	m	۲- ارتفاع محل نصب
	۱۰ تا ۱۰۰	درصد	۳- رطوبت نسبی
سبک / متوسط سکین / خیلسی سکین			۴- میزان آلودگی محیط
	۴۵	m/s	۵- حد اکثر سرعت باد
	۲۵	m/s	۶- سرعت باد در شرایط بیخ
	۳۰	mm	۷- فحامت باریخ
	N		۸- نیروی وارد برترمیثال فشارقوی
شتاب ثقل زمین	m/s		۹- شتاب زمین لرزه
باتوجه به بخش ۱۸ تعبیین کرده.			۱۰- سایر شرایط ویژه محیط کارخانه

(توسط خریدار آماده کرده)

### جدول III- شرکت فنی واحد خازنی (Unit)

#### توضیحات

<p>برای ولتاژ فمیٹ سر توانی ب تاریخ تکنیکاری است و برای ولتاژ فشار قدری ، تکنیکاری</p> <p>باستوجه به بخش (۴) تعیین گردید.</p> <p>بربته/روپار (indoor/outdoor) باستوجه به محل نصب انتخاب گردد.</p> <p>باستوجه به بخش (۱۳-۶) و (۱۲) تعیین می گردد.</p> <p>باستوجه به بخش (۱۳-۶) و (۱۳-۲۱) و (۱۲) و نحوه سری یاموازی شدن واحدهای خازنی دربانک خازنی تعیین می گردد.</p> <p>۵ هرتز</p> <p>باستوجه به بخش (۱۱) و (۲) تعیین می گردد.</p> <p>باستوجه به بخش (۱۳-۵) و (۱۳-۷) تعیین می گردد.</p> <p>باستوجه به توان و ولتاژ نامی تعیین می گردد.</p> <p>باستوجه به توان و ولتاژ نامی تعیین می گردد.</p> <p>باستوجه به بخش (۴-۱۱) و درنظر گرفتن اینکه میزان تلفات خازن تاحد ممکن از <math>W/2\text{ KVAR}</math></p> <p>کمتر باشد (بایانزانت زاویه تلفات از <math>2\times 10^{\circ}</math> کمتر باشد)</p> <p>باستوجه به بخش (۶-۱) تعیین می گردد.</p> <p>باستوجه به بخش (۶-۲) و (۲۰) تعیین می گردد.</p> <p>برابر باحداکثر ولتاژ سیستم (جدول I)</p> <p>باستوجه به بخش (۲۰) تعیین می گردد.</p> <p>باستوجه به بخش (۱۱) و (۲۲-۶) تعیین می گردد.</p> <p>کلید آزمایشات معقول و نمونه خازن ، طبق نعل سوم انجام گیرد.</p>	<p>۱- تعداد تطبیق و نوع اعمال آنها</p> <p>۲- نوع خازن از نظر ساخته و جنس</p> <p>۲- نوع خازن از نظر محل نصب</p> <p>۳- محدوده دمای کارخازن</p> <p>۴- ولتاژ نامی خازن</p> <p>۵- فرکانس نامی خازن</p> <p>۶- سطح غایقی</p> <p>۷- توان نامی</p> <p>۸- جریان نامی</p> <p>۹- کاپاسیتاسی نامی خازن</p> <p>۱۰- تانژانت زاویه ثبات</p> <p>۱۱- حد اکثر ولتاژ قابل قبول (اضافه ولتاژ طولانی )</p> <p>۱۲- حد اکثر جریان قابل قبول (اضافه جریان طولانی )</p> <p>۱۳- حد اکثر اضافه ولتاژ موقت</p> <p>۱۴- حد اکثر جریان هجومی کذرا مجاز</p> <p>۱۵- حد اکثر ولتاژ کذرا مجاز</p> <p>۱۶- آزمایشات خازن</p>
---	--

### دنباله جدول III

#### توفیحات

کلید آزمایشات در ولتاژ و فرکانس نامی انجام کبرد.	۱۷- ولتاژ و فرکانس آزمایش
در صورت تکرار، لبست آزمایشات و تعداد خازنیای نمونه برداری شده جهت آزمایش تعیین گردد.	۱۸- آزمایشیای نمونه که در هنگام نصب می باشند توسط سازنده خازن تکرار گردد.
باینجه به بخش (۵-۱۰) تعیین گردد.	۱۹- دامنه ولتاژ در آزمایش پونیزاسیون خازن

\* کلیه موارد بالا باینجه به ولتاژ سیتم و بكمک توفیحات داده شده ، تعیین می گردند.

(توضیخ دار آماده می گردد)

## جدول ۷- مشخصات نامی بانک خازنی

### توضیحات

با توجه به ولتاژ نامی سیستم (جدول ۱) تعیین میگردد.  ۵- هوتز با توجه به بخش (۶-۱) تعیین میگردد. با توجه به بخش (۱۲-۶) و (۱۲-۷) تعیین میگردد. با توجه به بخش (۲۱) تعیین میگردد. با توجه به بخش (۱۲-۳) تعیین میگردد. با توجه به بخش (۱۲-۶) تعیین میگردد. با توجه به بخش (۱۵) و (۱۶) و (۱۲) و (۱۹-۵) تعیین میگردد.	۱- ولتاژ نامی  ۲- افرگانی نامی ۳- حد اکثر ولتاژ قابل قبول ۴- شوان نامی  ۵- سطح کایپری ۶- نوع انتقال تطبیق ۷- تعداد پله های بانک خازنی ۸- چگونگی نصب
--	--

\* کلیه موارد بالا با توجه به ولتاژ سیستم و بكمک توضیحات داده شده تعیین میگردند

(توسط خریدار آماده میگردد)

## جدول ۷- تجهیزات حفاظتی، کلید زنی و کنترلی

### توفیحات

<p>بازتابشده به بخش (۲۲) تعیین میگردد.</p> <p>بازتابشده به بخش (۲۲) تعیین میگردد.</p> <p>بازتابشده به بخش (۱۹-۲) و شرایط منطبقشنبه خازن تعیین گردیده و عموماً از برآنکریهای شاخکسی و نزدیک به ترمینال خازن استفاده میگردد.</p> <p>بازتابشده به بخش (۲۲) تعیین میگردد.</p> <p>بازتابشده به بخش (۲۲) تعیین میگردد.</p> <p>بازتابشده به بخش (۲۲) تعیین میگردد.</p>	<p>۱- وسیله تخلیه خازن</p> <p>۲- راکتور محدود کننده جویان چیز</p> <p>۳- برآنکریه</p> <p>۴- کلید</p> <p>۵- تجهیزات کنترلی و حفاظتی:</p> <p>۵-۱- فیوز</p> <p>۵-۲- انواع رله‌ها</p>
---	--

\* کلیه موارد بالا بازتابشده به ولتاژ سیستم و بکمک توفیحات داده شده تعیین میگردند.

(توضیح خریدار آماده میگردد)

## جدول ۷- مشخصات فنی واحد خازنی (Unit)

### مشخصات

برای واحدهای سه نوار نموده انتقال نیازها نیز بیان گردد.	۱- شعدها و قطعه ها
سربته / روباز (indoor/outdoor)	۲- نوع خازن ازنظر ساخته و جنس
نایج حامل از آزمایشات نمونه با جزئیات کامل و بحورت کواهی نامه به خریدار داده شود.	۳- نوع خازن ازنظر محل نصب ۴- محدوده دمای کارخازن ۵- ولتاژ نامی ۶- فرکانس نامی ۷- توان نامی ۸- جریان نامی ۹- کاپاسیتنس نامی ۱۰- تائزانست زاویه تلفات ۱۱- حد اکثر ولتاژ مجاز در افاضه باری طولانی ۱۲- حد اکثر جریان مجاز در افاضه باری طولانی ۱۳- حد اکثر ولتاژ در افاضه باری موقعت وزمان آن ۱۴- حد اکثر جریان هجومی گذرا ۱۵- حد اکثر ولتاژ گذرا ۱۶- ارتفاع نصب خازن ۱۷- سطح غایقی ۱۸- آزمایشات ۱۹- کلیه مشخصات غایقیای بیرونی ۲۰- ابعاد خازن ۲۱- وزن خازن ۲۲- کلیه اطلاعات ضروری جهت نصب و فونداسیون های مربوطه ۲۳- کلیه اطلاعات ضروری جهت نگهداری ۲۴- کلیه اطلاعات اورمورد بسته بندی حمل و انبار کردن

(نویسط سازنده، با پیمانکار ارائه می گردد)

## جدول VII - مشخصات فنی بانک خازنی

### توضیحات

<p>ستاره به امثالیت بودن فازها نحوه سری و موازی کردن خازنیها در هر فاز</p> <p>موارد ذکر شده در جدول II</p>	<p>۱- ولتاژ نامن ۲- ثرکانس نامن ۳- توان نامن ۴- حد اکثر ولتاژ مجاز ۵- سفح مایقز ۶- شعوه انتقال فازها بهم ۷- شعوه انتقال خازنیای هر فاز ۸- تعداد پله های بانک خازنی ۹- چکونگی نعم ۱۰- شرایط محیطی مجاز ۱۱- کلیه اطلاعات ضروری جهت رعایت موارد ایمنی در موقع نصب، تعمیر و نگهداری</p>
--	---

(توسط سازنده یا پیمانکار ارائه می گردد)

## جدول VIII - تجهیزات حفاظتی، کلیدزنی و کنترلی

### توضیحات

علمه مشخصات نشی	۱- پلیکه تخلیه خازن ۲- راکتور محدود کننده جریان هجومنی ۳- برگشیر ۴- کلید ۵- فیوز ۶- رله های کنترلی ۷- رله های حفاظتی
-----------------	--

اتوست سازنده با پیمانکار ارائه می شود

## فصلنامه

### اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری یونیت‌ایشن خازن

به محقق اتعمال خازن تحت آزمایش به یک مدار، عمل تخلیه در دی الکتریک خازن جهت یونیت‌ایشن آن، بمحورت یک جریان ضربه‌ای مورث می‌گیرد. این جریان ضربه‌ای، برروی امپدانس معادل از دید دوسرمهار، تولید یک ولتاژ ضربه‌ای می‌نماید. این ولتاژ و جریان می‌توانند بمحورت ورودی برای یک وسیله اندازه‌گیری مناسبی بکاربرده شوند. این وسیله اندازه‌تیری می‌باشد دارای مشخصه یک فیلتر سیان گذر بوده که باند عبور آن بین دو فرکانس زیرمحدود شده باشد. فرکانس بالا این فیلتر ۱۰ کیلوهرتز و فرکانس پائین آن، از کمترین فرکانس طبیعی خازن کوچکتر باشد.

برای رسیدن به حد اکثر حساسیت، مناسب است که مدار مورد استفاده جهت آزمایش، در فرکانس تنظیم شده باشد که در محدوده باند عبور دستگاه اندازه‌گیری قرار گرفته باشد، در اینصورت، سیگنال خروجی از این دستگاه، نشاندهنده میزان یونیت‌ایشن خازن خواهد بود. کالیبراسیون دستگاه اندازه‌گیری، می‌تواند با اعمال پالسهای متوالی بادامنه مشخص و با هر روش مناسب، به مدار انجام گیرد. در صورت لزوم می‌توان خازن مورد آزمایش را با خازن دیگری با کاپاسیتance یکسان، ولی بدون عمل یونیت‌ایشن جایگزین کرده و پس اقدام به کالیبراسیون کرد.

میزان حساسیت دستگاه اندازه‌گیری باید طوری باشد که بتواند جریانهای ضربه‌ای ناشی از تخلیه را، که در هر نصف سیکل از فرکانس منبع تکرار می‌شوند، از نویز زمینه تفکیک نماید.

### B فصلنامه

#### محاسبه توان بک خازن سه فاز با استفاده از کاپاسیتans اندازه‌گیری شده سه خازن نکفاز

کاپاسیتans اندازه‌گیری شده مابین هر دو ترمینال از ترمینالیای یک خازن سه فاز (با اتحال ستاره یا مثلث)، به متنبres  $c_a$ ,  $c_b$ ,  $c_c$  مشخص شده‌اند.

در صورتیکه شرط لازم جمیت متقارنی خازن که در بخش (۱۱-۲۳) بیان گردیده، رضایت شود در آنحصارت، توان  $P$  خازن سه فاز، بادقت کافی از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$P = \frac{2}{3} (c_a + c_b + c_c) \omega \cdot \frac{U^2}{n} \cdot 10^{-3}$$

که در آن :

$c_a$ ,  $c_b$ ,  $c_c$  برحسب میکروفاراد،

$\omega$  برحسب کیلوولت و  $P$  برحسب کیلووار می‌باشند.

## ضمیمه C

### جدول انتخاب ظرفیت بانکهای خازنی

ظرفیت بانکهای خازنی با توجه به فرمولهای ارائه شده در بخش‌های (۱۳-۶) و (۱۳-۷) بدست آمده، ولی در اینجا به منظور راحتی استفاده کنندگان، برای کلیه ضریب توانها این محاسبات صورت گرفته و نتایج بصورت جدولی ارائه گردیده است. در این جدول، به ازای ضریب توان اولیه و ضریب توان مطلوب، ضریبی مشخص گردیده که از حاصل ضرب آن ضریب با توان مصرف کننده یا ظرفیت قطعی پست، میزان ظرفیت خازن مورد نیاز تعیین می‌گردد.

مثال ۱ : برای افزایش ضریب توان یک بار ۱۰۰ کیلوواتی از ۷۷/۰ به ۹۵/۰، ظرفیت خازن مورد نیاز

عبارتست از :

$$0/5 = \text{ضریب بدست آمده از جدول}$$

$$(Kvar) \times 0/5 = 50 \text{ kvar} = \text{ظرفیت خازن}$$

مثال ۲ : برای افزایش ضریب توان یک پست (۲X۳۰) مگاوات آمپر از ۸۵/۰ به ۹۵/۰، ظرفیت بانک

خازنی مورد نیاز عبارتست از :

$$42 MVA = \text{ظرفیت قطعی پست (۲X۳۰)}$$

$$0/291 = \text{ضریب بدست آمده از جدول}$$

$$(kvar) 42 \times 0/95 \times 0/291 = 11/6 Mvar = \text{ظرفیت خازن}$$

**جدول انتخاب ضریب برای تعیین طرفیت بانکهای حائزی**

ضریب نوان اول	ضریب اعمالی برای ضریب توان جدید									
	۱/۰	۰/۹۹	۰/۹۸	۰/۹۷	۰/۹۶	۰/۹۵	۰/۹۴	۰/۹۳	۰/۹۲	۰/۹۱
۰/۰۵	۰/۰۷۲	۰/۰۷۹	۰/۰۸۹	۰/۰۹۱	۰/۰۹۳	۰/۰۹۵	۰/۰۹۷	۰/۰۹۹	۰/۰۹۹	۰/۰۹۹
۰/۰۶	۰/۰۷۴	۰/۰۷۱	۰/۰۷۱	۰/۰۷۲	۰/۰۷۲	۰/۰۷۲	۰/۰۷۳	۰/۰۷۳	۰/۰۷۳	۰/۰۷۳
۰/۰۷	۰/۰۷۶	۰/۰۷۲	۰/۰۷۲	۰/۰۷۳	۰/۰۷۳	۰/۰۷۴	۰/۰۷۴	۰/۰۷۴	۰/۰۷۴	۰/۰۷۴
۰/۰۸	۰/۰۷۸	۰/۰۷۱	۰/۰۷۱	۰/۰۷۲	۰/۰۷۲	۰/۰۷۳	۰/۰۷۳	۰/۰۷۴	۰/۰۷۴	۰/۰۷۴
۰/۰۹	۰/۰۷۰	۰/۰۶۷	۰/۰۶۷	۰/۰۶۸	۰/۰۶۸	۰/۰۶۹	۰/۰۶۹	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰
۰/۱۰	۰/۰۷۲	۰/۰۶۹	۰/۰۶۹	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰	۰/۰۷۱	۰/۰۷۱	۰/۰۷۲	۰/۰۷۲	۰/۰۷۲
۰/۱۱	۰/۰۷۴	۰/۰۶۷	۰/۰۶۷	۰/۰۶۸	۰/۰۶۸	۰/۰۶۹	۰/۰۶۹	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰
۰/۱۲	۰/۰۷۶	۰/۰۶۵	۰/۰۶۵	۰/۰۶۶	۰/۰۶۶	۰/۰۶۷	۰/۰۶۷	۰/۰۶۸	۰/۰۶۸	۰/۰۶۸
۰/۱۳	۰/۰۷۸	۰/۰۶۳	۰/۰۶۳	۰/۰۶۴	۰/۰۶۴	۰/۰۶۵	۰/۰۶۵	۰/۰۶۶	۰/۰۶۶	۰/۰۶۶
۰/۱۴	۰/۰۷۰	۰/۰۶۱	۰/۰۶۱	۰/۰۶۲	۰/۰۶۲	۰/۰۶۳	۰/۰۶۳	۰/۰۶۴	۰/۰۶۴	۰/۰۶۴
۰/۱۵	۰/۰۷۲	۰/۰۵۹	۰/۰۵۹	۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	۰/۰۶۱	۰/۰۶۱	۰/۰۶۲	۰/۰۶۲	۰/۰۶۲
۰/۱۶	۰/۰۷۴	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۰۵۸	۰/۰۵۸	۰/۰۵۹	۰/۰۵۹	۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	۰/۰۶۰
۰/۱۷	۰/۰۷۶	۰/۰۵۵	۰/۰۵۵	۰/۰۵۶	۰/۰۵۶	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۰۵۸	۰/۰۵۸	۰/۰۵۸
۰/۱۸	۰/۰۷۸	۰/۰۵۳	۰/۰۵۳	۰/۰۵۴	۰/۰۵۴	۰/۰۵۵	۰/۰۵۵	۰/۰۵۶	۰/۰۵۶	۰/۰۵۶
۰/۱۹	۰/۰۷۰	۰/۰۵۱	۰/۰۵۱	۰/۰۵۲	۰/۰۵۲	۰/۰۵۳	۰/۰۵۳	۰/۰۵۴	۰/۰۵۴	۰/۰۵۴
۰/۲۰	۰/۰۷۲	۰/۰۴۹	۰/۰۴۹	۰/۰۵۰	۰/۰۵۰	۰/۰۵۱	۰/۰۵۱	۰/۰۵۲	۰/۰۵۲	۰/۰۵۲
۰/۲۱	۰/۰۷۴	۰/۰۴۷	۰/۰۴۷	۰/۰۴۸	۰/۰۴۸	۰/۰۴۹	۰/۰۴۹	۰/۰۵۰	۰/۰۵۰	۰/۰۵۰
۰/۲۲	۰/۰۷۶	۰/۰۴۵	۰/۰۴۵	۰/۰۴۶	۰/۰۴۶	۰/۰۴۷	۰/۰۴۷	۰/۰۴۸	۰/۰۴۸	۰/۰۴۸
۰/۲۳	۰/۰۷۸	۰/۰۴۳	۰/۰۴۳	۰/۰۴۴	۰/۰۴۴	۰/۰۴۵	۰/۰۴۵	۰/۰۴۶	۰/۰۴۶	۰/۰۴۶
۰/۲۴	۰/۰۷۰	۰/۰۴۱	۰/۰۴۱	۰/۰۴۲	۰/۰۴۲	۰/۰۴۳	۰/۰۴۳	۰/۰۴۴	۰/۰۴۴	۰/۰۴۴
۰/۲۵	۰/۰۷۲	۰/۰۳۹	۰/۰۳۹	۰/۰۴۰	۰/۰۴۰	۰/۰۴۱	۰/۰۴۱	۰/۰۴۲	۰/۰۴۲	۰/۰۴۲
۰/۲۶	۰/۰۷۴	۰/۰۳۷	۰/۰۳۷	۰/۰۳۸	۰/۰۳۸	۰/۰۳۹	۰/۰۳۹	۰/۰۴۰	۰/۰۴۰	۰/۰۴۰
۰/۲۷	۰/۰۷۶	۰/۰۳۵	۰/۰۳۵	۰/۰۳۶	۰/۰۳۶	۰/۰۳۷	۰/۰۳۷	۰/۰۳۸	۰/۰۳۸	۰/۰۳۸
۰/۲۸	۰/۰۷۸	۰/۰۳۳	۰/۰۳۳	۰/۰۳۴	۰/۰۳۴	۰/۰۳۵	۰/۰۳۵	۰/۰۳۶	۰/۰۳۶	۰/۰۳۶
۰/۲۹	۰/۰۷۰	۰/۰۳۱	۰/۰۳۱	۰/۰۳۲	۰/۰۳۲	۰/۰۳۳	۰/۰۳۳	۰/۰۳۴	۰/۰۳۴	۰/۰۳۴
۰/۳۰	۰/۰۷۲	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۳۰	۰/۰۳۰	۰/۰۳۱	۰/۰۳۱	۰/۰۳۲	۰/۰۳۲	۰/۰۳۲
۰/۳۱	۰/۰۷۴	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۳۰	۰/۰۳۰	۰/۰۳۰
۰/۳۲	۰/۰۷۶	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸
۰/۳۳	۰/۰۷۸	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶
۰/۳۴	۰/۰۷۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴
۰/۳۵	۰/۰۷۲	۰/۰۱۹	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲
۰/۳۶	۰/۰۷۴	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰
۰/۳۷	۰/۰۷۶	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸
۰/۳۸	۰/۰۷۸	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶
۰/۳۹	۰/۰۷۰	۰/۰۱۱	۰/۰۱۱	۰/۰۱۲	۰/۰۱۲	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴
۰/۴۰	۰/۰۷۲	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۱۱	۰/۰۱۱	۰/۰۱۲	۰/۰۱۲	۰/۰۱۲
۰/۴۱	۰/۰۷۴	۰/۰۰۷	۰/۰۰۷	۰/۰۱۱	۰/۰۱۱	۰/۰۱۲	۰/۰۱۲	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳
۰/۴۲	۰/۰۷۶	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۱۲	۰/۰۱۲	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴
۰/۴۳	۰/۰۷۸	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵
۰/۴۴	۰/۰۷۰	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶
۰/۴۵	۰/۰۷۲	-	-	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷
۰/۴۶	۰/۰۷۴	-	-	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸
۰/۴۷	۰/۰۷۶	-	-	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۱۹	۰/۰۱۹
۰/۴۸	۰/۰۷۸	-	-	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰
۰/۴۹	۰/۰۷۰	-	-	۰/۰۱۹	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱

ضریب نوار اول	ضریب اصلی برای ضریب نوار محدود									
	۱/۰	۰/۹۹	۰/۹۸	۰/۹۷	۰/۹۶	۰/۹۵	۰/۹۴	۰/۹۳	۰/۹۲	۰/۹۱
۰/۷۱	۰/۷۱۰	۰/۷۰۷	۰/۷۰۴	۰/۷۰۱	۰/۷۰۰	۰/۶۹۸	۰/۶۹۶	۰/۶۹۴	۰/۶۹۲	۰/۶۹۰
۰/۷۲	۰/۷۲۰	۰/۷۱۷	۰/۷۱۴	۰/۷۱۱	۰/۷۱۰	۰/۷۰۹	۰/۷۰۸	۰/۷۰۷	۰/۷۰۶	۰/۷۰۵
۰/۷۳	۰/۷۳۰	۰/۷۲۷	۰/۷۲۴	۰/۷۲۱	۰/۷۲۰	۰/۷۱۹	۰/۷۱۸	۰/۷۱۷	۰/۷۱۶	۰/۷۱۵
۰/۷۴	۰/۷۴۰	۰/۷۳۷	۰/۷۳۴	۰/۷۳۱	۰/۷۳۰	۰/۷۲۹	۰/۷۲۸	۰/۷۲۷	۰/۷۲۶	۰/۷۲۵
۰/۷۵	۰/۷۵۰	۰/۷۴۷	۰/۷۴۴	۰/۷۴۱	۰/۷۴۰	۰/۷۳۹	۰/۷۳۸	۰/۷۳۷	۰/۷۳۶	۰/۷۳۵
۰/۷۶	۰/۷۶۰	۰/۷۵۷	۰/۷۵۴	۰/۷۵۱	۰/۷۵۰	۰/۷۴۹	۰/۷۴۸	۰/۷۴۷	۰/۷۴۶	۰/۷۴۵
۰/۷۷	۰/۷۷۰	۰/۷۶۷	۰/۷۶۴	۰/۷۶۱	۰/۷۶۰	۰/۷۵۹	۰/۷۵۸	۰/۷۵۷	۰/۷۵۶	۰/۷۵۵
۰/۷۸	۰/۷۸۰	۰/۷۷۷	۰/۷۷۴	۰/۷۷۱	۰/۷۷۰	۰/۷۶۹	۰/۷۶۸	۰/۷۶۷	۰/۷۶۶	۰/۷۶۵
۰/۷۹	۰/۷۹۰	۰/۷۸۷	۰/۷۸۴	۰/۷۸۱	۰/۷۸۰	۰/۷۷۹	۰/۷۷۸	۰/۷۷۷	۰/۷۷۶	۰/۷۷۵
۰/۸۰	۰/۸۰۰	۰/۷۹۷	۰/۷۹۴	۰/۷۹۱	۰/۷۹۰	۰/۷۸۹	۰/۷۸۸	۰/۷۸۷	۰/۷۸۶	۰/۷۸۵
۰/۸۱	۰/۸۱۰	۰/۸۰۷	۰/۸۰۴	۰/۸۰۱	۰/۸۰۰	۰/۷۹۹	۰/۷۹۸	۰/۷۹۷	۰/۷۹۶	۰/۷۹۵
۰/۸۲	۰/۸۲۰	۰/۸۱۷	۰/۸۱۴	۰/۸۱۱	۰/۸۱۰	۰/۸۰۹	۰/۸۰۸	۰/۸۰۷	۰/۸۰۶	۰/۸۰۵
۰/۸۳	۰/۸۳۰	۰/۸۲۷	۰/۸۲۴	۰/۸۲۱	۰/۸۲۰	۰/۸۱۹	۰/۸۱۸	۰/۸۱۷	۰/۸۱۶	۰/۸۱۵
۰/۸۴	۰/۸۴۰	۰/۸۳۷	۰/۸۳۴	۰/۸۳۱	۰/۸۳۰	۰/۸۲۹	۰/۸۲۸	۰/۸۲۷	۰/۸۲۶	۰/۸۲۵
۰/۸۵	۰/۸۵۰	۰/۸۴۷	۰/۸۴۴	۰/۸۴۱	۰/۸۴۰	۰/۸۳۹	۰/۸۳۸	۰/۸۳۷	۰/۸۳۶	۰/۸۳۵
۰/۸۶	۰/۸۶۰	۰/۸۵۷	۰/۸۵۴	۰/۸۵۱	۰/۸۵۰	۰/۸۴۹	۰/۸۴۸	۰/۸۴۷	۰/۸۴۶	۰/۸۴۵
۰/۸۷	۰/۸۷۰	۰/۸۶۷	۰/۸۶۴	۰/۸۶۱	۰/۸۶۰	۰/۸۵۹	۰/۸۵۸	۰/۸۵۷	۰/۸۵۶	۰/۸۵۵
۰/۸۸	۰/۸۸۰	۰/۸۷۷	۰/۸۷۴	۰/۸۷۱	۰/۸۷۰	۰/۸۶۹	۰/۸۶۸	۰/۸۶۷	۰/۸۶۶	۰/۸۶۵
۰/۸۹	۰/۸۹۰	۰/۸۸۷	۰/۸۸۴	۰/۸۸۱	۰/۸۸۰	۰/۸۷۹	۰/۸۷۸	۰/۸۷۷	۰/۸۷۶	۰/۸۷۵
۰/۹۰	۰/۹۰۰	۰/۸۹۷	۰/۸۹۴	۰/۸۹۱	۰/۸۹۰	۰/۸۸۹	۰/۸۸۸	۰/۸۸۷	۰/۸۸۶	۰/۸۸۵
۰/۹۱	۰/۹۱۰	۰/۹۰۷	۰/۹۰۴	۰/۹۰۱	۰/۹۰۰	۰/۸۹۹	۰/۸۹۸	۰/۸۹۷	۰/۸۹۶	۰/۸۹۵
۰/۹۲	۰/۹۲۰	۰/۹۱۷	۰/۹۱۴	۰/۹۱۱	۰/۹۱۰	۰/۹۰۹	۰/۹۰۸	۰/۹۰۷	۰/۹۰۶	۰/۹۰۵
۰/۹۳	۰/۹۳۰	۰/۹۲۷	۰/۹۲۴	۰/۹۲۱	۰/۹۲۰	۰/۹۱۹	۰/۹۱۸	۰/۹۱۷	۰/۹۱۶	۰/۹۱۵
۰/۹۴	۰/۹۴۰	۰/۹۳۷	۰/۹۳۴	۰/۹۳۱	۰/۹۳۰	۰/۹۲۹	۰/۹۲۸	۰/۹۲۷	۰/۹۲۶	۰/۹۲۵
۰/۹۵	۰/۹۵۰	۰/۹۴۷	۰/۹۴۴	۰/۹۴۱	۰/۹۴۰	۰/۹۳۹	۰/۹۳۸	۰/۹۳۷	۰/۹۳۶	۰/۹۳۵
۰/۹۶	۰/۹۶۰	۰/۹۵۷	۰/۹۵۴	۰/۹۵۱	۰/۹۵۰	۰/۹۴۹	۰/۹۴۸	۰/۹۴۷	۰/۹۴۶	۰/۹۴۵
۰/۹۷	۰/۹۷۰	۰/۹۶۷	۰/۹۶۴	۰/۹۶۱	۰/۹۶۰	۰/۹۵۹	۰/۹۵۸	۰/۹۵۷	۰/۹۵۶	۰/۹۵۵
۰/۹۸	۰/۹۸۰	۰/۹۷۷	۰/۹۷۴	۰/۹۷۱	۰/۹۷۰	۰/۹۶۹	۰/۹۶۸	۰/۹۶۷	۰/۹۶۶	۰/۹۶۵
۰/۹۹	۰/۹۹۰	۰/۹۸۷	۰/۹۸۴	۰/۹۸۱	۰/۹۸۰	۰/۹۷۹	۰/۹۷۸	۰/۹۷۷	۰/۹۷۶	۰/۹۷۵

\_\_\_\_\_

IEC 70,70A - " Power capacitors "

IEC 56 - " High-voltage alternating-current circuit-breakers "

Part5 : " Rules for the selection of circuit-breakers for service "

Part6 : " Information to be given with enquiries , tenders and orders and rules for transport , erection and maintenance "

3- IEC 265 - " High voltage switches "

4- IEC 549 - " High voltage fuses for the external protection of shunt power capacitors "

5- " POWER CAPACITOR HANDBOOK "

T. Longland & T. W. Hunt & A. Breck

Butterworths 1984

" اسٹانڈارڈ طرح پستہاں ۶۳/۲. کیپیٹر ویسٹ "

مترجم اول ، جلد اول - " طرح مشتمل میتوں پستہا "

۱۹۸۹

شرکت مشناپی