

بسمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران
(توانیر)

معاونت تحقیقات و تکنولوژی
دفتر استانداردها

استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمانهای
مسکونی، تجاری، صنعتی

تدوین کننده:

مرکز تحقیقات نیرو (متن)
اسفند ماه ۱۳۷۵



رعایت اصول فنی و استانداردهای ارائه شده درساخت ساختمانهای نام
از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی، تضمین گشته ایمنی، سلامت و بهداشت
افراد جامعه می باشد. لذا تدوین چنین اصول و استانداردهایی کامی مستخدم
در جهت برقراری نظام کیفیت و در نتیجه ایمنی و سلامت حامد بوده و از
طرف دیگر رعایت این خواص تضمینی براستفاده صحیح از حجم بارای
سرماید گذاری در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی گذشتور می باشد.

در این راستا جزو حاضر تحت عنوان استاندارد و نئین نامه
سیم کشی ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی، به کاربرمانی معادله
تحقیقات و تکنولوژی تهیه گشته است، لازم به ذکر است که متوجه به اینکه
به هنگام تدوین این جزو، نئین نامه مقررات ملی ساختمانی ایران به دست
سیزدهم با عنوان طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها توسط دفتر نظارت
مهندسی تهیید و به تصویب هیئت محترم وزیران و ریاست محترم جمهور رسیده
است، در ویرایش سهی این جزو سعی تعدد است که معابریتی با نئین نامه
سوق اذکر وجود نداشتند باشد. (الف ۱۴)



فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۱- هدف و دامنه کاربرد	۱
۱-۱- هدف	۱
۱-۲- دامنه کاربرد	۱
۲- تعاریف	۳
۲-۱- کمیات	۱۰
۲-۲- ولتاژ اسکی	۱۰
۲-۳- سیستمه (سبس تند)	۱۱
۲-۴- سیستمه غایق شده یا سیستمی که بظیر موثر زمین نشده است	۱۱
۲-۵- محدوده ولتاژ	۱۱
۲-۱-۱- محدوده (I)	۱۲
۲-۱-۲- محدوده (II)	۱۲
۲-۳- هادیهای سورنیز برای سیم کشی برق	۱۳
۲-۴- استاندارد ساخت	۱۳
۲-۴-۱- پارامترهای تعیین سطح منقطع هادیها	۱۳
۲-۴-۲- سطح منقطع انواع سیمیای هادی جریان	۱۳
۲-۴-۳- جریان مجاز هادیها	۱۵
۲-۴-۴- نصب کابل	۱۶

الف

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحة</u>
۵-۱- پریز	۱۸
۵-۲- دامنه کاربرد	۱۸
۵-۳- استاندارد ساخت	۱۸
۵-۴- تعاریف	۱۹
۵-۵- صیغه‌بندی پریزهای برقی	۱۹
۵-۶- پوشش برای اتصال زمین	۲۱
۵-۷- محل نصب پریز	۲۲
۵-۸- تعیین تعداد شعبت پریز، تعیین پریزها	۲۴
۵-۹- مقررات نصب پریز	۲۵
۵-۱۰- شرایط عمومی	۲۶
۶-۱- کلید	۲۸
۶-۲- حذف	۲۸
۶-۳- استاندارد ساخت	۲۸
۶-۴- شرایط عمومی	۲۸
۶-۵- صیغه‌بندی	۲۹
۶-۶- علامت‌گذاری	۳۰
۶-۷- پوشش برای اتصال زمین	۳۲
۶-۸- مقررات عمومی	۳۳

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳۵	۱-۶-۸ - ارتقای نسبت کلیدها
۳۶	۶-۹ - باختصار کلیدها
۳۹	۷ - فیوزهای ولتاژ ضعیف
۴۱	۱-۱ - دامنه کاربرد
۴۲	۲-۲ - استاندارد ساخت
۴۳	۲-۳ - سایر مشخصهای فنی
۴۴	۴-۴ - حداچشم میمیا
۴۵	۵-۵ - تعاریف
۴۶	۶-۶ - ترمینالهای پایه فیوزها
۴۷	۷-۷ - علامت گذاری پایه فیوزها
۴۸	۸-۸ - رنگ شناسی فشنگ
۴۹	۹-۹ - نوع منع تعویض
۵۰	۱۰-۱۰ - جریان اسخی استاندارد فیوزها
۵۱	۱۱-۱۱ - محل نصب فیوزها
۵۲	۱۲-۱۲ - مقررات مربوط به کاربرد فیوزها
۵۳	۱۳-۱۳ - وسائل اتصال، ارتباط و انشعاب
۵۴	۱۴-۱۴ - مقدمه
۵۵	۱۵-۱۵ - هدف و دامنه کاربرد

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	
۱-۱-۸- تعاریف و مختصرات	۵۰
۱-۴-۸- کلیات	۵۲
۱-۵-۸- نشانه‌گذاری	۵۶
۱-۶-۸- حفاظت در رابطه خطوط برق گرفتگی	۵۷
۱-۷-۸- اتصال هایی	۵۷
۱-۸-۸- انواع آزمونها	۵۷
۱-۹-۸- مقررات سربوشه به کاربرد جعبه تقسیم	۵۷
۲-۱- لوله‌کشی الکتریکی	۶۰
۲-۱-۱- استاندارد ساخت	۶۰
۲-۱-۲- انواع لوله‌ها (جیب، سیم‌کشی برق)	۶۰
۲-۲- سیستمیاتی لوله‌کشی برق	۶۲
۲-۳-۴- حبیقه‌بندی	۶۳
۲-۵- لوله‌گذاری ترکار و دیوکار و مقررات سربوشه	۶۴
۲-۶-۹- ضریب لوله‌های مزد استفاده در سیم‌کشی برق	۶۹
۲-۱۰- روشنایی	۷۳
۲-۱۱- کلیات	۷۳
۲-۱۰-۱- استاندارد ساخت و درجه حفاظتهای چراغهای روشنایی	۷۳
۲-۱۰-۲- درجه حفاظت	۷۳

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۷۸	۴-۱۰ - دستورهای راهنمایی برای روشانی داخلی با نور مصنوعی
۸۱	۱۱ - تاسیسات جریان ضعیف
۸۳	۱۱-۱۱ - کلیات
۸۵	۱۱-۲ - سیستم تلفن
۸۶	۱۱-۳ - سیستم اعلام حریق
۸۷	۱۱-۴ - سیستم زنگ اخبار، احضار، ارتباط صوتی با درب ورودی (در بازکن)
۸۹	۱۱-۵ - سیستم صوتی (پیام رسانی)
۹۰	۱۱-۶ - سیستم آشن هرکزی تلزیزیون، رادیو
۹۱	۱۲ - حفاظت الکترونیکی
۹۲	۱۲-۱ - استانداردها
۹۳	۱۲-۲ - سیستم اتصال زمین
۹۴	۱۲-۳ - اتصال زمین و هادیهای حفاظتی
۹۵	۱۲-۴ - هادی زمین
۹۶	۱۲-۵ - ترمیمال اصلی زمین
۹۷	۱۲-۶ - الکترودهای زمین
۹۸	۱۲-۷ - سطح مقطع هادی خشی
۹۹	۱۲-۸ - هادیهای حفاظتی
۱۰۰	۱۲-۹ - انواع سیستمهای نیرو از نظر اتصال به زمین

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۱۰۶ - ۱۰۷ - توصیه‌های لازم برای ایمن کردن شبکه	۱۰۶
پیش‌ست ۱	۱۱۰
پیش‌ست ۲	۱۲۵
مراجع	۱۳۱

فهرست جداول

صفحه

عنوان


۱۲	جدول (۱-۳) محدوده‌های رشتاز
۱۴	جدول (۱-۴) سطح مقطع انواع هادی
۱۴	جدول (۲-۴) رنگ هادیهای مدار تک رشته‌ای
۱۵	جدول (۳-۴) رنگ رشته‌های کم فشار ضعیف
۱۷	جدول (۴-۴) استوارد جریان مجاز هادیهای عایق دار
۲۱	جدول (۵-۵) هادیهای با مقطع گردگون جیبت سیم‌کشی ثابت با توجه به نوع پرپر
۴۰	جدول (۶-۱) ترمینهای پایه نیروها و سطح مقطع هادی قابل اصال
۴۰	جدول (۶-۲) پایه نیروها و سطح مقطع هادی قبل اصل
۴۲	جدول (۶-۳) رنگ تیرنگر فشنگ و پایه نیرو
۴۴	جدول (۱-۹) حد کثر تعداد مجاز هادیهای فولادی عایق دار، بدن عایق پلاستیکی
۷۲	سخت بر حسب سطح مقطع هادیها و قطر داخلی لوله‌ها
۷۵	جدول (۱-۱۰) درجه حنایت وسائل برقی در برابر نفوذ آب و اجسام خارجی
۷۷	جدول (۲-۱۰) قیمهندی چراگاهی روشنایی از نظر درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و اجسام خارجی
۸۲	جدول (۱-۱۱) پیش‌بینی سیتمهای جریان ضعیف الزامی و اختیاری
۸۳	جدول (۲-۱۱) حداقل قطر یا سطح مقطع جریان ضعیف
۹۴	جدول (۱-۱۲) سطح مقطع سیم فاز و حداقل مقطع هادی خشی
۹۶	جدول (۲-۱۲) سطح مقطع هادیهای حناظتی و فاز

ح



فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۲۲	شکل (۱-۵) محل نصب پرینز در حمام
۳۵	شکل (۱-۶) پیش‌بینی جای کلید در ساختمانها
۴۷	شکل (۱-۷) محل نصب فیوز
۴۹	شکل (۲-۷) نصب فیوز در هادیها
۵۶	شکل (۳-۷) نصب فیوز در هادی خشی
۷۰	شکل (۱-۹) طریقه نصب لوله
۷۰	شکل (۲-۹) اتصال لوله به دیوار
۷۱	شکل (۳-۹) نحوه اتصال بست
	شکل (۱-۱۲) سیستم نیروی نوع TN-S که در آن هادیهای خشی و حفاظتی در تسلیم سیستم مجزا می‌باشد
	شکل (۲-۱۲) سیستم نیروی نوع TN-GS که در آن هادیهای خشی و حفاظتی در قسمی از سیستم توام می‌باشد
	شکل (۳-۱۲) سیستم نیروی نوع TN-C که در آن هادیهای خشی و حفاظتی در تسلیم سیستم توام می‌باشد
۱۰۰	شکل (۴-۱۲) سیستم نیروی نوع TT
۱۰۲	شکل (۵-۱۲) سیستم نیروی نوع IT
۱۰۳	



۱- هدف و دامنه کاربرد

۱-۱- هدف

هدف از این آئین نامه، تدوین مقررات و توصیه‌های لازم جهت طرح و اجرای صحیح سیم‌کشی الکتریکی داخلی اماکن مسکونی، تجاری، آموزشی، صنعتی و استاندارد وسائل به کاررفته در آنها است بطوری که تضمین ایمنی افراد و کار صحیح و رضایت‌بخش که برای آن پیش‌بینی شده است، تأمین گردد.

۱-۲- دامنه کاربرد

این آئین نامه جهت طرح و اجرای سیم‌کشی داخلی بر قو^۱ تأسیسات الکتریکی ساختمانهای زیر تهیه شده است.

۱-۲-۱- ساختمانهای مسکونی

۱-۲-۲- ساختمانهای تجاری

۱-۲-۳- ساختمانهای درمانی - بازکهای تغذیه‌ی

۱-۴-۲- اماکن عمرانی

۱-۵- ساختمانهای صنعتی (کارخانجات)

۱-۶-۲- ساختمانهای پیش‌ساخته

۱-۷-۲- کارگاههای ساختمانی و نمایشگاه

۱-۸-۲- تأسیسات کشاورزی

۱-۹-۲- ساختمانهای آموزشی

۱-۱۰-۲- نمایشگاههای دائمی و موقت

۱-۱۱-۲- هرگونه ساختمانی که مقررات خاصی برای تأسیسات الکتریکی آن وضع نشده باشد.

این آئین نامه شامل موارد زیر می‌باشد:

۱-۱-۲۰۱-۱- مدارهای تعذریه با رلتاژ تا ۱۰۰۰ ولت جریان متقارب و تا ۱۵۰۰ ولت جریان مستقیم که از تأسیسات نیاز شعاعی تا ۱۰۰۰ ولت تعذریه و شدید مانند حمله ایمنی تخلیه آنکه بک

۱-۲-۱-۲-۳- کلیه سیم کشیهای مربوط به تغذیه لوازم و دستگاههایی که نیازهای خاصی برای آنها مشخص

شیوه اثبات

سیم کشیدن از داخلی دستگاهها

۱۲-۱- این آیین نامه شایعه مواد زیر نمی باشد:

۱-۲-۱۲-۱- وسائل حرقہ الکتریکی

١-٢-٣-٤- وسائل الاتصال خودروها

١-٢-٣- تأسيس الكتب في كشنا

۱-۲-۴- نامیات آنکه یکم در اینها

جیسا کوئی نہیں کر سکتا ہے اسی کا دل میں کوئی بھائیتی

١-٢-٦- تأسيسات الـكـ وكـ : وـشـانـيـ . بـعـادـنـ

For more information about the study, please contact Dr. John P. Wilson at (404) 727-6777 or via e-mail at jpwilson@veterans.gov.

۱-۲-۷-۷- ناسیمات الکتریکی فلزپارازیت را بپریه به جز موارد مریبیط به یعنی آنها

١-٢-٤-٨- تامپسات الکتریکی بر قریب ساخته اند

۲- تعاریف [۱ و ۲]

در این مقررات اصطلاحاتی با تعریفهای زیر به کار رفته است.

بسیاری از این تعریفها از آئین نامه تأسیسات الکتریکی ساخته شده است. شرکت

شادابانه.

۱-۱- تجهیزات الکتریکی

مصنوع و تجهیزاتی که برای تولید، تبدیل یا مصرف انرژی الکتریکی به کار می روند مانند مولد ها، موتو رهای برق، ترنسفورمаторها، دستگاههای برقی، دستگاههای اندازه گیری.

۱-۲- تأسیسات الکتریکی

هر چیزی که برای مصنوع به هم پیوسته الکتریکی که در یک مجموعه ای می باشد نصب شده است.

۲-۱- مدار الکتریکی (مدار)

ترکیبی است از وسایل و واسطه ها که جریان الکتریکی می شوند از آنها عبور کند.

۲-۲- وسایل نصب ثابت

وسایل و تجهیزات تأسیسات الکتریکی است که با نیت استفاده دائم از آنها، بطور ثابت، نصب می شوند.

۲-۳- کلید مجزا کننده یا جدا کننده (ایزو لاتور)

وسیله مکانیکی قطع و وصل ولتاژ است که برای حفظ اینستی در حالت قطع، فاصله جدایی لازم

را طبق استاندارد ایجاد می‌کند. جداگتنده قادر است فقط جریانهای بسیار کوچک عبوری را قطع کند.
در حالت وصل کلید می‌تواند جریان نامی خود را در شرایط عادی، و نیز بهمدمتی کوتاه جریانهای غیرعادی
مانند اتصال کوتاه را تحمل کند.

۶-۲ - کلید قطع زیر بار یا کلید قطع بار
وسیله مکانیکی قطع و وصل جریان است که قادر است جریان نامی خود را در شرایط معین قطع
و وصل کند یا از خود عبور دهد و نیز بهمدمتی کوتاه، جریانهای غیرعادی، مانند اتصال کوتاه را تحمل کند.

۷-۳ - کلید جداگتنده و قطع و وصل زیر بار یا کلید جداگتنده زیر بار
کلیدی است که هر دو خاصیت مربوط به کلیدهای مجرازگانده و قطع بار را دارد.

۸-۴ - کلید فیوز
کلیدی است که در آن فشنگ فیوز، عمل کمکتپهای متحرک کلید را نیز ایجاد می‌دهد.

۹-۵ - کلید فیوز مجرازگانده
کلید فیوزی است که خاصیت کلید مجرازگانده را نیز دارد.

۱۰-۶ - کلید فیوز قطع بار
کلید فیوزی است که خاصیت کلید قطع بار را نیز داشته باشد.

۱۱-۲ - کلید فیوز مجزاکننده و قطع بار

کلید فیوزی است که هر دو خاصیت مجزاکننده و قطع بار را داشته باشد.

۱۲-۲ - کلید خودکار (اتوماتیک)

وسیله مکانیکی قطع و وصل خودکار جریان است که قادر است در شرایط عادی، جریانهای را وصل و یا قطع کند با از خود عبور دهد و در شرایط غیرعادی مانند اتصال کوتاه، جریانها را وصل یا قطع کند یا بهمدتی کوتاه از خود عبور دهد. این نوع کلید مجهز به وسایلی است که جریانهای غیرعادی (اضافه بار، اتصال کوتاه) را بطور خودکار قطع می‌کند.

۱۳-۲ - قسمت برقدار

هر سیم یا هدای دیگری است که در شرایط عادی، تحت ولتاژ الکتریکی باشد.
یادآوری: هادیهای خشی و قطعات دیگری که به آن وصل است قسمت برقدار تلقی می‌شود.

۱۴-۲ - بندۀ هادی

قسمتی است که به سادگی در دسترس است و در رضاعت عادی برقدار نیست ولی ممکن است در اثر بروز نقصی در دستگاه برقدار شود.

۱۵-۲ - قسمت هادی بیگانه

قسمتی از هادی است که جزوی از تاسیسات الکتریکی را تشکیل نداده باشد.
یادآوری: هادیهای بیگانه برای مثال عبارتند از: اسکلت فلزی و قسمتهای فلزی ساختمانها، لوله‌های فلزی گاز، آب و حرارت مرکزی و غیره و دیگر دستگاههای غیربرقی که از نظر الکتریکی به آنها متصل

باشند. مانند زادیاتورها، اجنهای خوارکپزی و دغالي، هشتکهای فلزی طرفهایها و غیره»

۲-۱۶- هادی حفاظتی

هادیهای است که در اقدامات حفاظتی در برابر برق گرفتگی، هنگام بروز اخسالی از آن استناده می‌شود و بدندهای هادی را به قسمتی‌ای زیر وصل می‌کند:

- بدندهای هادی دیگر

- قسمتی‌ای هادی بیگنه

- الکترود زمین. هدی زمین شده یا قسمت برقدار زمین شده.

۲-۱۷- هادی خشی

هادی است که به نقطه خشی وصل بشود و به منظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استناده می‌شود

۲-۱۸- الکترود زمین

یک یا چند نقطه هادی است که به منظور برقراری ارتباط الکتریکی با جرم کلی زمین در نقاط متفاوت شده باشد.

الکترودهای زمین، مستقل از نظر الکتریکی، الکترودهای اند که فواصل آنها از پذیریگر بقدری است که در صورت عبور حداقل جریان معکن از یکی از آنها، ولتاژ الکترودهای دیگر به مقدار قابل ملاحظه، تحت تاثیر قرار نگیرند.

بادآوری: جرم کلی زمین مفهوس است که خواص آن به تراز زیر است:

- جرم کلی زمین را می‌توان مشابه شیوه‌ای با سطح منقطع بزرگ فرض کرد که مقاومت بین هر دو

"نقطه آن عدلا" نزدیک به صفر می‌باشد.

- وصل شدن به جرم کلی زمین تنها از راه نوعی الکترود زمین امکان‌پذیر است.

- اتصال الکترود زمین به جرم کلی زمین همیشه همراه با مقاومت است که همان مقاومت اتصال زمین با مقاومت الکترود زمین است.

۱۹-۲ - مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین

مقاومت تکریکی بین سر آزاد الکترود زمین و جرم کلی زمین است.

۲۰-۲ - حفاظت در برابر تماس غیرمنتظر یا حفاظت تكمیلی

جیوه‌گیری زمین خطرناک اشخاص و حیوانات اهلی است با:

- بند هادی

- فسسه‌بندی هادی ییکن، که ممکن است در اثر بروز اتصالی بر قرار شوند.

یادآوری: به این نوع حفاظت، حفاظت در صورت بروز اتصالی هم می‌گویند.

۲۱-۲ - جریان مجاز یا جریان حرارتی یک هادی

مقدار ثابتی از جریان است که در شرایط تعیین شده، بدون اینکه دمای وضعیت عادی هادی از میزان

معینی تجاوز کند، پتاند از آن عبور کند.

۲۲-۲ - اضافه جریان

هر جریان است که بیش از جریان اسمی باشد.

یادآوری: برای هادیها، جریان مجاز، جریان اسمی آنها در نظر گرفته می‌شود.

۲۳-۲ - جریان اضافه بار

اضافه جریانی است که در مداری که از نظر الکتریکی آسیب ندیده است بوجود آمده باشد.

۲۴-۲ - جریان اتصال کوتاه

اضافه جریانی است که در اثر متصل شدن در نقطه با ولتاژهای مختلف در موقع کار عادی از طرق متوافق ظاهری (اپلائس) بسیار کم، بوجود آمده باشد.

۲۵-۲ - جریان اتصالی

جریانی است که در اثر خرابی عایق با در اثر اتصالی بوجود آید.

۲۶-۲ - حریان تصالی به زمین

حریان تصالی است که به زمین هزار نو می‌شود.

۲۷-۲ - جریان برق گرفتگی (جریان خطرناک از نظر یاتر فیزیولوژی)

جریانی است که از بدن انسان یا حیوانات همی عبور کند و مقدار آن (ا) در اثر گرفتن فرکس، هارمونیکا و زمان تاثیر) بقدری باشد که احتمال آسیب وجود داشته باشد.
بادآوری : مقدار جریان برق گرفتگی که احتمال آسیب رساندن داشته باشد به موقعیتها و افراد مختلف بستگی دارد.

۲۸-۲ - جریان نشت به زمین

جریانی است که بین مداری که از نظر الکتریکی آسیب ندیده است و زمین یا بدنه‌های هادی بیگانه

برقرار شود.

۲۹-۲ - جریان باقیمانده

متدار موثر جمع مقادیر آنی جریانهاست که از همه هادیهای برقدار یک متدار معین در نقطه‌ای از تامسات انکریکی عبور می‌کند.

۳۰-۲ - جریان باقیمانده عامل

مقداری از جریان باقیمانده است که سبب عمل یک وسیله حافظتی شود.

۳۱-۲ - ولتاژ تماس

ولتاژی است که بین قطعاتی که در آن واحد در دسترس باشند بروجود آید.

۳۲-۲ - قطعاتی که در آن واحد در دسترس هستند

هادیها را بدنه هادی هستند که در آن واحد توسط یک شخص قابل لمس باشند.

۳۳-۲ - دسترس

منطقه‌ای است که حدود آن از محل فعالیت عادی افراد قابل لمس باشد.

۲- محدوده‌های ونشاژ برای تاسیسات الکتریکی ساختمانها [۴ و ۵]

۱-۳- کلیات

مقررات مربوط به تاسیسات، مخصوصاً "انداماتی" که باید برای حفاظت در برابر برق گرفتگی بعمل آید، بستگی به میزان ونشاژ بهره‌برداری دارد. چون درنظر گرفتن هر ونشاژی که در عمل بکار می‌رود به تنهایی ممکن نمی‌باشد لذا مقررات عمومی برای هر ردیف معین ونشاژ باید تعیین شود.

این مقررات شامل تاسیسات الکتریکی جریان همراه در ساختمانهاست که در آنها فرکانس از ۶۰ هرتز و ونشاژ از ۱۰۰ ولت تجاوز نمی‌نماید.

حدود محدوده‌های ونشاژی که در این مقررات مشخص شده است در درجه اول به منظور کاربرد در مقررات تاسیسات الکتریکی بوده ولی می‌توان از آنها برای تعیین مشخصات تجهیزات الکتریکی نیز استفاده نمود.

۳-۲- ونشاژ سیم

ونشاژ اسمی بطابق تعریف استاندارد IEC، ونشاژ نامی عبارتست از حداقل ونشاژی که مدت زیادی در حالت کار نرمال شبکه ممکن است به سیستم اعمال شود.

- هفتار و تهمی ونشاژ در تاسیسات مسکن است نسبت به ونشاژ اسمی به میزانی که در محدوده مجرز می‌باشد؛ فرق داشته باشد.

- ونشاژ‌های گذرا ساند ونشاژ‌های که در اثر قطع و وصل ایجاد می‌شود و یا تغیرات ونشاژ مربوط به بهره‌برداری غیرعادی مانند حالات ناشی از اتصالی در سیستم تعزیزه‌کننده تاسیسات موردنظر نمی‌باشد.

۳-۳- سیستم زمین شده

سیستمی است که در آن یکی از نقاط و معمولان " نقطه خشی مستقیماً " و بدون استفاده از اپدانت به زمین وصل باشد.

۳-۴- سیستم عایق شده یا سیستمی که بطور موثر زمین نشده است

سیستمی است که در آن هیچیک از نقاط به زمین وصل نبوده و یا یکی از نقاط و معمولان " نقطه خشی از ضربیت یک اپدانت محدود کننده به زمین وصل باشد.

۳-۵- محدوده و نشانه

محدوده و نشانه که در آن تاسیسات باید بر حسب و نشانه اسمی آنها جبکه شدی شود، با توجه به مراتب زیر در جدول (۱-۳) شخص شده است:

الف- برای سیستمی زمین شده، براساس مقادیر موثر و نشانه بین فاز و زمین و بین فازها.

ب- برای سیستمهای عایق شده یا سیستمهایی که بطور موثر زمین نشده اند براساس و نشانه موثر بین فازها.

۳-۶- محدوده (I)

این محدوده شامل تاسیسات زیر می شود:

۱- تاسیاتی که در آن حفاظت در برابر برق گرفنگی تحت شرایط معینی به وسیله مقدار و نشانه تامین می گردد.

۲- تاسیاتی که در آن و نشانه به دلایلی محدود می باشد. (مثلًا در ارتباطات، انتقال علائم فرمان، زنگ اخبار و تاسیسات اعلام خطر)

(II) - ۳-۵-۲ - محدوده

این محدوده شامل ونکارهایی است که برای تدبیه بر قی تاسیسات خانگی و صنعتی و تجاری بکار می رود. محدوده فرق شامل کلبه و لشکرهای عمومی توزیع سو رداستفاده فراز می گیرد.

جدول (۱-۳) محدوده های ونکار

محدوده	سیستم زمین شده	سیستم غایق شده یا سبستمی که بطری پر زمین نشده است*	ونکار بین فاز و زمین	ونکار بین فازها
I	۰-۵ کیلومتر	۰-۵ کیلومتر	۰-۵ کیلومتر	۰-۵ کیلومتر
II	۰-۵ کیلومتر	۰-۱ کیلومتر	۰-۱ کیلومتر	۰-۱ کیلومتر

ن) عبارتست از ونکار اسس تاسیسات (ولت)

* در تسبیتی که سبیه حشی خیز توزیع نمایند است تجهیزات لکتریکی که از یک دز و سبیه خشی تغذیه می شوند به عنوان چرخی شناخت شوند که در تیرهای - ونکار بین فازها معمولیت داشته باشد.

یادآوری : تقسیم‌بندی انجام شده در بالا امکان استفاده از مقادیر دیگری را در حوزه محدوده ها برای بعضی از مقررات اختصاصی منع نمایند.

۴- هادیهای موردنیاز برای سیم‌کشی برق

۱۰۴- استاندارد ساخت

سیمهای موردنیاز در تاسیسات برق کارهای ساختمانی باید از جنس مس با پوشش (PVC) و یا با پوشش لاستیکی (طبیعی، مصنوعی و یا مخلوطی از آن دو) و ولتاژ ۴۵۰ ولت بوده و کاسلا" برضیق استاندارد ایران (استانداردهای شماره ۱۳۵۳-۱۲۵۷، ۶۰۷-۱۹۲۶) ساخته شده باشد. در صورتیکه برای هادیهای بخصوصی استاندارد موجود نباشد در آنصورت مشخصات سیم فوق باید با مقررات IEC مطابقت نمایند.

۴-۲- پارامترهای تعیین سطح مقطع هادیها [۲۷]

الف- حدکثر دمایی مجاز

ب- افت و نشت مجاز

ج- تنشیای الکترومکانیکی که ممکن است در اثر اتصال کوتاه آنها بروزد آید.

د- تنشیای مکانیکی دیگری که ممکن است در هادیها ایجاد شود.

ه- حدکثر میارمه، ظاهری (امپالس) با توجه به عمل رسیله حفاظتی در برای اتصال کوتاه.

پادآوری: نکات ذکر شده در بالا در درجه اول مربوط به تامین حفاظت تاسیسات الکتریکی است ولی از لحاظ بیرون‌داری اقتصادی ممکن است از مقاطعی بزرگتر از آنچه که برای تامین حفاظت لازم است استفاده گردد.

۴-۳- سطح مقطع انواع سیمهای هادی جریان [۱۲] که در شبکه برق مورد استفاده قرار می‌گیرند مطابق جدول (۱-۴) می‌باشد. همچنین رنگ ترجیحی رشته‌های سیمهای مورد استفاده در سیستم نصب ثابت در جدول (۲-۴) و رنگ رشته‌های کابلهای مورد استفاده در این سیستم در جدول (۳-۴) آمده است.

جدول (۱-۴) سطح مقطع انواع هادی

VDE, IEC استاندارد	سطح مقطع به mm^2
	۱/۷۵
	۱/۵
	۲/۵
	۴
	۶
	۱۰
	۱۶
	۲۵
	۳۵
	۵۰
	۷۰
	۹۵
	۱۲۰
	۱۵۰
	۱۸۵
	۲۴۰
	۳۰۰
	۴۰۰

جدول (۲-۴) رنگ هادیهای مدار (تکرشته‌ای)

خطی	حفظی	فاز	نوع هادی	
			تعداد هادی	تعداد هادی
آبی کمرنگ	سبز و زرد (راهراه)	سیاه	۱	
آبی کمرنگ	سبز و زرد (راهزاه)	سباه و زرد - سیاه و قرمز - قرمز و زرد		۲
آبی کمرنگ	سبز و زرد (راهراه)	سباه - زرد - قرمز		۳

جدول (۴-۳) رنگ رشته‌های کابل فشار ضعیف

تعداد رشته‌ها	با هادی هم‌مرکز	بدون هادی حفاظتی	با هادی حفاظتی
۲	سیه - آبی روشن	فیروزه‌ای - آبی روشن	سیز و زرد - سیه
۳	سیاه - آبی روشن - فیروزه‌ای	سیه - آبی روشن - فیروزه‌ای	سیز و زرد - سیه - آبی روشن
۴	سیاه - آبی روشن - فیروزه‌ای - سیاه	سیاه - آبی روشن - فیروزه‌ای - سیه	سیز و زرد - سیه - آبی روشن - فیروزه‌ای
۵	سیاه - آبی روشن - فیروزه‌ای - سیاه - سیاه	سیاه - آبی روشن - فیروزه‌ای - سیاه - سیاه	سیز و زرد - سیه - آبی روشن - فیروزه‌ای - سیاه

۴-۴- جریان مجاز هادیها [۱۱]

۱۰-۴- کلیات

مقادیر ددهشده و دستورالعملهای ذکر شده در این مقررات فقط از جنبه ایمنی (ناجاتیکه به عمر نسبیه هادی و شبیه‌ندی آن با توجه به تشکیبات حرارتی در بهد برداری عادی مربوط می‌گردد) در نظر گرفته شده است. سایر جنبه‌ها که در انتخاب سطح منقطع هادیها موثر می‌باشد، مانند حفاظت در برابر اضطرار جریان، افت ولتاژ و محدودیت موجود از نظر درجه حرارت ترمینالهایی که هادی به آن رسال می‌گردد، حفاظت در برابر اثرات حرارتی و حفاظت در مقابل شرکهای انکتریکی در این مقررات در نظر گرفته نمی‌شود. برای بعضی از انواع دیگر هادیها و روشها که کمتر عمومیت دارند، جریان مجاز را می‌توان بروطیق اصول تعیین شده در نظریه IEC ۲۸۷ محاسبه نمود.

جریان قابل حمل توسط سیمهای مورد استفاده در سیم‌کشی نصب ثابت که مطابق استاندارد ISIRI ۶۰۷ را باشد را سازنده ارائه می‌نماید در صورتی که اطلاعات در دسترس نباشد، می‌توان از جدول (۴-۴) استفاده نمود.

در صورتی که شرایط محیطی با شرایط ارائه شده متفاوت باشد مقادیر داده شده را باید با اعمال ضرایب تصحیح مورد استفاده قرار داد.

جزییات تابل حمله توسعه کابلهای مورد استفاده در سیم‌کشی نصب ثابت با توجه به نحوه قرارگیری و
نصب آن بایستی مطابق با استاندارد IEC ۴۴۸ باشد.

۴-۵- نصب کابل (کابل کشی)

نصب کابس در سیستم نصب ثابت بایستی مطابق با جلد چهارم استاندارد کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع "نصب و تعمیر کامل" باشد.

جدول (۴-۴) استاندارد جریان مجاز هادیهای عایق دار [۱۲]

جریان مجاز گروه ۳ یا چندسیم بکلا در هوا (A)	جریان مجاز گروه ۲ سیم چندلا در هوا (A)	جریان مجاز گروه ۱ نا سیم در لوله (A)	سطح مقطع سیم (میلیمترمربع)
۲۰	۱۶	۱۲	۱
۲۵	۲۰	۱۶	۱/۵
۳۴	۲۷	۲۱	۲/۵
۴۵	۳۶	۲۷	۴
۵۷	۴۷	۳۵	۶
۷۸	۶۵	۴۸	۱۰
۱۰۴	۸۷	۶۵	۱۶
۱۳۷	۱۱۵	۸۸	۲۵
۱۶۸	۱۴۳	۱۱۰	۳۲
۱۹۹	۱۷۳	۱۴۰	۴۰
۲۳۰	۲۲۰	۱۷۵	۷۰
۲۶۰	۲۶۵	۲۱۰	۹۵
۳۶۵	۳۱۰	۲۵۰	۱۲۰
۴۱۵	۳۵۵	—	۱۳۰
۴۷۵	۴۰۵	—	۱۸۵
۵۹۰	۴۸۰	—	۲۴۰
۶۴۵	۵۵۵	—	۳۰۰
۷۷۰	—	—	۴۰۰
۸۸۰	—	—	۵۰۰

۵- پریز [۱۴ و ۱۵]

۱-۱- دامنه کاربرد

این استاندارد شامل پریز، می باشد که دارای ویژگیهای زیر است:

- با اتصال زمین بوده و بایستی برای وصل هادی حناظتی یک اتصال اضافی داشته باشند.
- مقادیر سی آمپر مطابق بندهای ۲-۸-۵ و ۳-۸-۵ باشد.
- برای مصرف در صنایع و امکن مشابه ساخته شده باشند.

این استاندارد شامل موارد زیر نمی باشد:

- پریزها ر دوشاخهها و اتصال بندهایی که برای ولتاژهای خیلی کم به کار می رود،
- قرضی تغذیه،
- پریزهای ثابت که دارای کلید خودکار یا لیوز می باشد،

پریزهایی که مطابق این استاندارد می باشد برای مصرف در درجه حرارتی که معمولاً "از ۲۵ درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند و استاندارد" ممکن است درجه حرارت محیط آنها به ۳۵ درجه سانتیگراد نیز برسد مناسب است.

در حفاظتی که شرایط خاصی دارند (مانند داخل کشتیها - وسایل نقلیه و مسافربری که احتمال خطری مانند انفجار و غیره وجود داشته باشد) ممکن است استعمال پریز با ساختمان خاص ضرورت پیدا کند. با شرایطی که در این استاندارد داده شده، ساختن یا به کار بردن واسطهای چندراهم (مثال سرمهده) مجاز نمی باشد.

۵-۲- استاندارد ساخت

پریزهای برق یک فاز، دو فاز و سه فاز که ولتاژ اسمی آن از ۵۰۰ ولت و جریان اسمی آن از ۲۵ آمپر تجاوز نمی کند و جعبه های مربوطه، باید براساس استانداردهای IEC شماره های ۸۳، ۳۰۹، ۳۰۹-۱ و

۱-۶-۹- تولید شده باشد. پریزهای صنعتی که ولتاژ اسمی آن از ۵۰۰ ولت و جریان اسمی آن از ۱۰۰ آمپر تجاوز نمی کند، باید مطابق با استاندارد شماره ۳۰۹ کمیته بین المللی انکترونیک (IEC) یا مشابه باشد. در سایر مواردی که استاندارد ایرانی موجود نباشد مانند سایر انواع کلید و پریز باید از استانداردهای کمیته بین المللی انکترونیک (IEC) یا مشابه استناده گردد.

۵-۲- تعارف

۵-۳-۱- منظور از ولتاژ و شدت جریان، مقدار مؤثر آنها می باشد مگر در مواردی که غیر از آن ذکر شده باشد.

تعربندهای زیر در این استاندارد به کار برده می شود:

۵-۳-۲- پریز: رسمیهای است که برای اتصال هادیها و بندهای قابل انعطاف در سیم کشی ثابت به کار می رسد.

۵-۳-۳- پریز چندراهه: یک دستگاه پریز است که بیش از یک محل برای اتصال درست خواهد داشته باشد.

۵-۳-۴- ولتاژ اسمی: ولتاژی است که دستگاه برای آن ساخته شده و توسط سازنده روی آن نشانه گذاری شده است (و در دوره سیستم سه فاز، ولتاژ بین دو فاز می باشد).

۵-۳-۵- جریان اسمی: شدت جریانی که روی پریز یا دوشاخه بررسیله سازنده نشانه گذاری شده باشد.

۵-۴- طبقه بندی پریزهای برق [۱۵]

۵-۱-۱- طبقه بندی با توجه به تعداد فاز که شامل پریزهای تک فاز و سه فاز می شود. پریزهای فرق شامل پریزهای مجهز به اتصال زمین و پریزهای بدون اتصال زمین می باشد. پریزهای با اتصال زمین به منظور اتصال وسائل برقی مانند بخشال، کولر، لباسشویی، ظرفشویی و خشک کن و از این قبیل وسائل خانگی و اداری در ساختمانها به کار می رود.

اینگونه وسایل انکریکی به دلیل امکان انتقالی حریق برق بر روی بدنه و قسمتهای خارجی آن، باید از طریق کتابهای اتصال زمین به سیستم زمین متصل گردد.

۵-۴-۲- طبقه‌بندی با توجه به شرایط نصب

شامل پریزهای با نصب روکار

پریزهای با نصب توکار

۵-۴-۳- بر حسب درجه محافظت در برابر رطوبت

۱-۳-۴-۵ - معمولی

۵-۴-۲-۳-۴- حفاظت شده در برابر ترشح آب IP44

۵-۴-۳-۴- حفاظت شده در برابر پاشیده شدن آب با فشار (جست آب) IP45

۵-۴-۴-۴- سایر پریزها

۵-۴-۴-۱-۰- پریزهای قفل شو

۵-۴-۴-۲- پریزهای ریشه قوش

۵-۴-۴-۳- پریزهای بی خطر

۵-۴-۴-۴- پریزهای صنعتی

بطور کلی از نظر درجه حفاظت، باید مقررات استاندارد IEC ۵۲۹ مراعت گردد.

جدول (۱-۵) هادیهای با مقاطع گوناگون جهت سبکشی ثابت با توجه به نوع پریز

لوازم	سطح منقطع اسما بر حسب میلیمتر مربع	هدایهای و بندنهای قابل انعطاف	هدایهای و بندنهای سبکشی ثابت
پریز ثابت ۱۶ آبیر ۲۵۰ ولت	—	—	۱/۵ نمک
پریز ثابت ۲۵ آبیر ۳۸۰ ولت و ۱۶ آبیر ۳۸۰ ولت	—	—	۴/۵ نمک
پریز ثابت ۲۵ آبیر ۳۸۰ ولت	—	—	۱۰ نمک

مطابق با بازرسی و جاذدن هادی در ترمیمال. سطح منقطع مناسب با ترمیمال که در جدول (۱-۱)

از آن شده است التخاب می شود.

اتصال هادیه به ترمیالها باید بوسیله پیچ با دیگرهایی که رزووه آنها متریک (و حلقه استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد) می باشد. اینجا گیرد و این پیچها یا دیگرهای تایید پریزی محکم کردن اجزاء دیگری به کار رود.

۱-۵-۴- پیش‌بینی برای اتصال زمین [۱۷]

۱-۵-۱- لوازم با اتصال زمین باید حوزی ساخته شده باشند که اتصال زمین قبل از اتصالهای حامل جریان وصل شود.

در موقع کشیدن در شاخه اتصالهای حامل جریان باید قبل از اتصال زمین از پریز قطع شود.

برای لوازمی که با برگهای استاندارد مطابقت ندارد مطابق با بازدید نشانهای سازنده و با مقایسه نمونه‌های ساخته شده، با این نشانهای تشخیص داده می شود.

یادآوری : مطابقت با برگهای استاندارد این شرط را تضمین می نماید.

۱-۵-۲- ترمیمال اتصال زمین لوازم قابل تمویض که دارای اتصال زمین می باشد باید در داخل قرار گرفته

باشد.

ترمیمال اتصال زمین در پریزهای ثابت باید به پایه یا قسمتی که بطرور محکم به پایه متصل است نصب باشد.

اتصال زمین در پریزهای ثابت باید روی پایه با درپوش نصب شده باشد در صورتی که زدنی درپوش نصب شده باشد باید در موقع گذاشتن درپوش اتصال زمین به ترمیال داخلی، اتصال زمین خود به خود رسانشود. قطعه‌های اتصال زمین و ترمیال اتصال زمین باید روش نقره داشته باشد همان انداره در برابر زنگزدگی و سایش محافظت شده باشد. این اتصال باید در تمام شرایط ممکن حسب عادی از جمله شلشدن پیچهای محکم کشیده درپوش با نصب کردن بدون دفت پریز و غیره برقرار باشد.

۵-۶. محل نصب پریز

۵-۶-۱- ارتفاع نصب پریزها

۵-۶-۱-۱- پریزهای برق باید ۳۰ سانتیمتر از کتف تمام شده فاصله داشته باشند.

۵-۶-۱-۲- پریزهای برق که در آشپزخانه، موتورخانه، تعمیرگاه و گاراژ نصب می‌شوند باید ۱۱۰ سانتیمتر از کتف تمام شده فاصله داشته باشند.

۵-۶-۲- پریزهای تمن باید ۳۰ سانتیمتر از کتف تمام شده فاصله داشته باشند.

۵-۶-۳- پریزهای آتش‌تغییریون باید ۳۰ سانتیمتر از کتف تمام شده فاصله داشته باشند.

۵-۶-۴- پریزهای سفاز باید بر حسب مورد چهارشانه و یا پنجشانه می‌باشند.

۵-۶-۵- لوازم برقی مانند کلید، پریز و دیمر، باید در لوله‌کشی توکار از نوع توکار و در لوله‌کشی روکار از نوع روکار باشد.

۵-۶-۶- در اماکن صدمه‌پذیر، برای انتخاب نوع کلید و پریز و سایر لوازم برقی مشابه و روش نصب آن

باید براساس هیئت‌نمایه و دستورالعملها و استانداردهای مخصوص مناطق آسیب‌پذیر که توسط کمیته بین‌المللی الکترونیک (IEC) تدوین گردیده است اقدام گردد.

۵-۶-۵- در لوله‌کشی‌های مربوط به کلید، پریز و تقسیم، تابلوهای برق، پایه‌های کلید و پریز و امثال آنها اتصالات باید کامل‌آیه بیچ شده تا بدینوسیله اتصال زمین به نحو مطلوب تامین گردد.


۵-۶-۶- بستن کلید و پریز و امثال آن به جعبه زیر آن باید بوسیله بیچ انجام شود.

۵-۶-۷- جنس پیچبایی استفاده شده در بند ۵-۶-۵ باید خلزنگ و فسادناپذیر باشد.

۵-۶-۸- اتصالات زمین باید قابلیت تحمل حریان عبوری از فازها را بدون آن که گرمای زیادی ایجاد شود تحمل نماید.

۵-۶-۹- جعبه خالی پریز را که برای ارتباط لوله‌کشی و نصب یک کلید با پریز به کار می‌رود در صورت عدم مصرف با یک درپوش می‌بندند.

۵-۶-۱۰- در حمام ممتاز که فضای نمایشگاه یا مرقتا "نمایش به حساب می‌آید، باید کمید و پریز را خارج حمام نصب کرد یا لاقع ۰.۶ سانتیمتر بطور افقی از دیواره خارجی وان و ۲۵/۲ متر بطور عمودی از گفه حمام دور باشد.



شکل (۱-۵) محل نصب پریز در حمام

- ۵-۶-۱۱- در محروم شدن دوش سپاهه کلید و پریز وجود داشته باشد.
- ۵-۶-۱۲- پریز حمام بایستی با اتصال زمین باشد (پریز شوکر) و در خارج معرضه نمایش نه نصب شود.
- ۵-۶-۱۳- کلید و پریز و چتراغ بایستی در مقابل قطعه آب محفوظ باشند. در فضاهای با خطر آتش سوزی از قبیل کارخانجات کاغذسازی، چاپخانه، انبار چوب و کاه و یونجه و کتف - سیلوی غلات، کارخانجات پارچه بافی و نجاری، باید از نصب پریز تا حد امکان، صرفنظر کرد (در موارد اجباری دارای درپوش و از نوع شوکر باشد). چراگهای نصب شده در محدوده درش در حمام باید دارای درجه حفاظت IP44 یا بیشتر باشد. کلیه حمامها، صرفنظر از اینکه وسایل نصب ثابت در آنها وجود داشته باشد یا نه باید برای هم و تازه کردن، همبندی انسافی انجام شود این همبندی باید شامل موارد زیر باشد:
- وان با پریزویل فلزی، لوله های آب سرد و گرم، بدنه های هادی و لوله های فلزی فاضلاب،
 - لوله های گاز، حرارت مرکزی و یا هر نوع لوله دیگر هادیهای حفاظتی سدارهای پریز و روشنایی، در منطقه ممنوعه حمام، باید تا عمق ۶ سانتیمتر از سطح دیوار هیچگونه مداری عبور نکند دیگر سه اندی سربویژ به دستین نصب ثابت در حمام (مت آنکه ممکن بر قی)
- ۵-۷- تعیین تعداد انشعاب برای تغذیه پریزها
- باتوجه به اینکه غائب بازها که از پریزها تغذیه می شوند کوچک هستند و بطور هم زمان به همه پریزها متصل نمی شوند لذا جویت کاهش هزینه سیم کشی می توان تعدادی از پریزها را رزی یک انشعاب قرارداد.
- باتوجه به اینکه در آشپزخانه های امروزی، وسایل برقی بسیاری مورده استفاده فراز می گیرند، توصیه می شود که حداقل یک انشعاب برای تغذیه پریزهای آشپزخانه درنظر گرفت.
- در سیم کشی ساختمانی کوچک بایستی علاوه بر مدار جداگانه برای اجاق برقی و آب گرم کن برقی و رختشویی برقی، یک مدار برای روشنایی و یک مدار برای پریز یا دو مدار، هر یک برای روشنایی و پریز با هم پیش بینی نمود.

۵-۸-۱- نتیرات نصب پریز [۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹]

۵-۸-۱-۱- پریزهای برق باید براساس موارد کاربرد، شرایط محل نصب، مقادیر و نتاز و تعداد فاز، اینمی تورد لزوم مقدار جریانی که تعذیه می‌کند، نوع توکار و یا روکار، با اتصال زمین یا بدون اتصال زمین، معمولی یا حفاظت‌شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، یک‌فاز یا سه‌فاز، قفل‌شو و یا بی‌خط‌انتخاب گردد.

۵-۸-۱-۲- در تأسیسات برق ساختمان، چنانچه سیستم برق یک‌فاز ۲۰ ولت استفاده شود پریز باید حداقل ۲۵ ولت، ۱۶ آمپر و اتصال زمین دار باشد.

۵-۸-۱-۳- چنانچه تأسیسات برق ساختمان دارای برق سه‌فاز ۳۸۰ ولت باشد پریز باید حداقل ۵۰۰ ولت، ۱۶ آمپر و اتصال زمین دار باشد.

۵-۸-۱-۴- اگر از سیستم برق ۰۶ ولت و ولتاژهای پایین‌تر استفاده شود از پریزهای مخصوص بدون اتصال زمین استفاده گردد.

۵-۸-۱-۵- در پریز یک فاز و نیول، اتصال سیمها به کتابخانه‌ای پریز باید به ترتیبی آن‌جای شود که سیمه فاز سمت راست و سیمه نول سمت چپ فردی که رویروی پریز قرار می‌گیرد نصب شود.

۵-۸-۱-۶- برای رسایل برقی خانگی از قبیل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، فرنشتویی و مانند آنها باید یک پریز جداگانه در نظر گرفته شود.

۵-۸-۱-۷- در ابزار صنعتی مانند دستگاه جوش، مته‌ها و . . . پریزهای مخصوص دارای جداگانه بوده و برای تحمل بار مشخص شده، ضریب کافی داشته باشد، این نوع پریزها باید به درپوش مخصوص و مناسب مجهز بوده و در صورت امکان از نوع چدنی قفل شو باشد.

۵-۸-۱-۸- پریزهایی که در کف نصب می‌شوند باید مجهز به درپوش مخصوص و نشکن باشد. این‌گونه پریزها باید برای مکانهای مرطوب و خارج ساختمانها از نوع حفاظت‌شده در برابر رطوبت و نفوذ آب و برای مناطق خشک از نوع معمولی و برای مناطق آمیب‌پذیر از نوع ضدانفجار انتخاب شود.

۵-۹- شرایط عمومی

پریز و دوشاخه باید میورتی طرح و ساخته شده باشد که در مصرف عادی، کار آنها قابل اطمینان و غاری از خطر برای مصرفکنند و محل نصب باشد.

۱-۹-۱- هر مدار پریز باید بیش از ۱۰ پریز مریوظ به متصرف عمومی (غیرشخص) را تغذیه کند.

۱-۹-۲- اگر نوع و توان وسائلی که از پریزها تغذیه خواهد کرد معلوم باشد تعداد آنها برای هر مدار محدود به توان مجاز مدار خواهد بود به شرط آنکه از ۱۰ تجاوز نکند.

۱-۹-۳- در یک اتاق با فضای مشخص، کلیه پریزها باید فقط از یک مدار معین تغذیه کنند، مگر اینکه خط و اصل دور پریز وصل شده به دو مدار مختلف ۵ متر یا بیشتر باشد.

۱-۹-۴- کلیه مدارهای نبایی، اعم از روشنایی و پریز، باید برای وصل به بدنه‌های هادی چرازها یا کنکت حفاظتی پریزها (بر حسب مورد) شامل هادی حفاظتی باشد.

۱-۹-۵- کلیه پریزها باید مجهز به هادی حفاظتی باشند.
بنابراین ابتدا از پریزهای تازه یا اثر اع پریزهای مخصوص بر حسب مورد تنها در صورتی مجاز خواهد بود که از روشهای اینمی مخصوص استفاده شده باشد.

۱-۹-۶- استفاده از پریزهای چندخانه مجاز است و در این صورت، از نظر ردیف ۱-۹-۵- هر خانه یک پریز به حساب می‌آید.

۱-۹-۷- به هر پریز یا خانه پریز فقط یک دوشاخه می‌توان وصل کرد.

۱-۹-۸- توان مصرفی هر مدار پریز را باید با توجه به جدول ضریب همزمانی و یا از روی جریان نامی وسیله حفاظتی مدار انتخاب کرد.

۱-۹-۹- کلیه پریزها، اعم از یکفاز یا سهفاز، باید برای وصل هادی حفاظتی یک اتصال اضافی داشته باشند.

۱-۹-۱۰- جریان نامی پریزهای سهفاز باید حداقل ۱۶ آمپر و دارای یک یا دو اتصال اضافی برای وصل

هادی حفاظتی یا هادیبایی حفاظتی و خشی باشد.

پارهوری ۱ - چنانچه از پریزهای سفاراز دارای یک اتصال افقی استفاده شود، این اتصال باید مختصراً "برآئی

وصل به هادی حفاظتی اختصاص داده شود.

پارهوری ۲ - در پریزهای دارای دو اتصال افقی، یک اتصال مخصوص هادی حفاظتی و اتصال افقی درم

مخصوص هادی خشی است. باید وقت شود هر یک از هادیبایی یادشده به کتابکهای مربوط به خود

اتصال داده شده باشند و بر عکس وصل نشوند.

همین وقت باید در سیم کشی را انجام اتصال در چند شاخه های مربوط نیز بدعا آید.

۷-۱۱-۹ - در محبظهای که در آنها، بعلت نوع کار، به میستمهای دیگری غیر از جریان پرتو عادی پاره

هست (مانند جریان ۰، ۶، ۱۰ و ۴۰۰ هرتز و جریان مستقیم) یا در محبظهای که به هر علت، از روشی های

ایمنی مخصوص (مانند حفاظت از اطمینان ایجاد محیط غایق) استفاده می شود، باید بر حسب مورد، از انواع

پریزهای مناسب متناسب شود. در این موارد باید مقررات معترض IEC برآئی هر میسته رعایت شده باشد

۷-۱۲-۹ - متنده از نوع دیپترورهای پریز (افرايش دهنده های رابطهای که محل اتصال پریز، که پریز حسب ثبت

را به دو پاسه انتساب اتصال پذیر تبدیل می کنند) یا سرپیچهای دارای محل اتصال پریز، که "ستون" نام دارد.

۶- کلید

۶-۱- حدود

این استاندارد شامل کلیدهای تاسیسات الکتریکی که ولتاژ اسمی آنها ۲۵۰ ولت برای پک فاز و ۵۰۰ ولت برای دو فاز و سه فاز و جریان اسمی آنها حداقل ۱۰ آمپر می‌باشد، می‌گردد.

هیستوگرام جعبه‌های مربوطه آنها باید منطبق با مشخصات مندرج در آخرین اصلاحیه استاندارد شماره ۴۶۴ مربوطه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ساخته شده باشد.

در مواردی که استاندارد ایرانی موجود نباشد، باید با استاندارد IEC شماره‌های (۳۶۶-۵-۲۷) و (۴۶۴-۴-۴۶) مطابقت نماید. کلید و پریزهای صنعتی که ولتاژ اسمی آن زیر ۵۰۰ ولت و جریان اسمی آن از ۱۰۰ آمپر تجاوز نمی‌کند باید منطبق با نظریه استاندارد شماره ۳۰۹ کمیته بین‌المللی الکتریک (IEC) یا مشابه آن باشد.

این آینه‌نامه شامل نصیحته کننده‌های خودکار و کلیدهای اترداتیک می‌باشد.

۶-۲- استاندارد ساخت

شرطیت بند (۱-۲) این آینه‌نامه در مورد کلیدهای نیز باید اجرا گردد.

۶-۳- شرایط عرسی

کلیدهای باید ضروری طرح و ساخته شوند که در استعمال عادی، گز آنها مطمئن بوده و خضری برای محیط اطراف و یا استعمال کننده نداشته باشد. بطور کلی، مطابقت کلیدهای با این آینه‌نامه با احراری تمام آزمایشی‌ای ذکر شده در استانداردهای فوق‌الذکر مشخص می‌شود.

خ-۴- طبیعت‌بندی [۳۱]

کلیدها به ترتیب زیر طبیعت‌بندی می‌شوند:

۶-۱-۳- بر حسب نوع جریان

- کلیدهایی که فقط برای جریان متناوب (AC) بکار می‌روند.
- کلیدهایی که برای جریان مستقیم (DC) بکار می‌روند.
- کلیدهایی که برای هر در جریان متناوب (AC) و مستقیم (DC) بکار می‌روند.

۶-۱-۲- بر حسب درجه محافظت در برابر رطوبت

- کلیدهایی معمولی.
- کلیدهایی محافظت شده در برابر چکیدن قطرات آب،
- کلیدهایی محافظت شده در برابر پاشیده شدن آب،
- کلیدهایی غربال نمود در مقابل آب.

۶-۱-۳- بر حسب نوع اتصال

۶-۱-۳-۱- کلیدهای یک‌جهته

- یک‌قصبی (یک‌فاز)،
- دوقطبی (دوفاز یا فاز و خشی (نوتر)),
- سهقطبی (سه‌فاز)،
- سهقطبی و خشی (سه‌فاز و خشی (نوتر)).

۶-۱-۳-۲- کلیدهای چند‌جهته

- دوچهته با حالت خاموش،
- دومناره،
- تبدیل،

- مسلیمه.

۳-۴-۶- بر حسب روش به کار اندازی

- کلید گردن،

- کلید تستی،

- نکمه نشانی،

- کلید کششی (بوسینه ریسمان با رشته مشابه).

۴-۳-۶- بر حسب روش نسب

- کلید روکار،

- کلید ترکار،

- کلید تابلزی.

۵-۶- علامت گذری [۲۱، ۲۲]

۱- کلیدها باید با نشانه‌های زیر علامت گذاری شوند:

شدت جریان اسمی بر حسب آمپر A

ولنژ اسی بر حسب ولت V

نوع منع نیرو، در صورتی که نتوان کلید را برای جریان مستقیم و متناوب تراویما "به کار برد و یا اینکه شدت جریان و یا ولنژ اسی آنها در جریان مستقیم (DC) و متناوب (AC) تفاوت داشته باشد.

- نام سازنده یا علامت تجاری

- نوع مدل یا شماره کتابالوگ

علامت درجه محافظت در برابر رطوبت (در صورتی که کلید در مقابل رطوبت محافظت شده باشد).

۲- در صورتی که علامت اختصاری به کار رود A معروف آمپر و V معروف ولت است.

ممکن است برای نشان دادن جریان و ولتاژ فقط عدد به کار رود. در این صورت مقاومت جریان همیشه

جلو یا روی مقاومت ولتاژ نشان داده شده و با خطی از هم جدعاً می شود.

۱۰

توضیح : با برای این علامت گذاری ولتاژ و جریان ممکن است بدتر نسبت زیر باشد: نشان $\frac{10}{25}$ یا $\frac{25}{10}$.

یا $V 250 A 10$.

نوع منبع نیرو با نشانه های زیر مشخص می شود:

- جریان مستقیم -

- جریان معکوس -

این نشانه ها باید کنار جریان و ولتاژ قرار داده شوند.

درجه محافظت در برای رطوبت با نشانه های زیر مشخص می شود.

- محافظت شده در برابر چکیدن قطرات آب (۴) (یک قطره) IP22

- محافظت شده در برای پاشیده شده آب (۱۰) (یک قطره در داخل یک بشک) IP44

- غیرقابل نفوذ در برابر آب (۱۰) (در قطره) IP67

۳- نشانه های جریان اسمی، ولتاژ اسمی و در صورت لزوم نوع منبع نیرو و علامت تجاری با نام

سازنده باید در قسمت اصلی کلید طوری مشخص شده باشد که در روزی در پوشش کلید حسب شده

و یا پس از بوداشتن در پوشش بدآسانی قابل رویت باشد.

نوع اصلی مدل یا مشخصات دیگر باید روی بندنه کلید (در صورت موجود بودن) و بارگذاری در پوشش

کلید نشانه گذاری شود.

نشانه محافظت در مقابل رطوبت باید در کلید طوری مشخص گردد که در موقع مصرف بدآسانی

قابل رویت باشد.

توضیح : قسمت اصلی کلید عبارتست از قسمتی ای حامل قطعات اتصالی و قطعات دیگری که جزء لاینک

قطعات اتصالی می باشد.

قضایی مانند درپوش که ممکن است جداگانه فرودخته شوند باید نشانه تجارتی و مدل را دارا باشند.

۴- در کلیدهای چندفصی باید ترمینالهای مربوط به یک قطب هم‌نشانه بوده و با نشانه ترمینال سایر قطبها ممتاز باشند مگر اینکه ارتباط آنها کاملاً آشکار باشد.

در کلیدهای دیگر ترمینالها که برای اتصال به منبع لبرو درنظر گرفته شده‌اند باید با حرف علامت گذاری شوند و نیز ممکن است سطح آنها مسی را با برجام اخت باشد. در این صورت باید سایر ترمینالها را کش ذره‌ی رنگ دیگر داشته باشند.

۵- ترمینالهای که منحصر "جزئی اتصال سیم خوشی به کار می‌روند باید با نشانه (۰) مشخص شوند. ترمینالهای اتصال زمین باید با نشانه پی مشخص شده باشند.

این نشانه همان‌به روزی بیچاره و مهره‌ی را اجزاء جداگانه دیگر گذاشته شده باشند.

۶- حالتی مختلف کلید با نشانه‌های زیر مشخص می‌شود:
جزئی حالت خاموش (۰)

جزئی حالت راه‌نمایی (۱) از کلیدهایی که در خط مستقیم، گردانه را شمعونی در ترمینالهای دستگاه محدود بر محور زبانه است.

این نشانه باید روی کلید و یا درپوش کلید به آسانی دیده شوند.

۶-۶- پیش‌بینی برای اتصال زمین (۱۲ و ۱۹)

۱- قسمتی از فلزی دردسترس که ممکن است در اثر خرابی عایق‌شدن برق‌دار شوند باید به ترمینال داخلی اتصال زمین بطور دائم و مضمون متصل باشند.

۲- کلیدهای محافظت شده در برابر چکیدن قطرات آب یا پاشیده شدن آب و غیرقابل نفوذ در مقابل آب که درپوش عایق دارند و دارای پیش از یک ورودی هادی می‌باشند به منظور برق‌واری اتصال زمین دائمی باید با یک ترمینال اتصال زمین داخلی سنجیز باشند.

۳- فلز تریستیک اتصال زمین باید از جنسی باشد که تماس با سیم مسی زمین موجب حوره‌زنگی آن نشود.

پیچ و سایر قسمتهای ترمیات اتصال زمین باید از برنج یا فلز زنگ نزن دیگری ساخته شود و سطوح تماس آنها باید لخت باشد.

۴- شستی تکمه فشاری و مشابه آنها باید از جنس عایق ساخته شده باشد.
در پوش و سایر قسمتهای در دسترس کلیدهای معمولی نیز باید از جنس عایق باشند. در پوش کلیدهای ترکار در صورتی ممکن است از فلز باشد که دارای شرایط زیر باشند:

یک طبقه آستر عایق داشته باشد که هیچگونه احتمال اتصال اتفاقی بین قسمتهای برق دار و پیچهای محکم کننده در پوش وجود نداشته باشد. حتی اگر سیمهای هادی از ترمیاتی اتصال خود باز شوند، پیش‌بینی لازم بشود که فاصله حرارتی و نشت الکتریکی از مقدارهای تعیین شده کمتر باشد.

۶-۷-۶- متررات عمومی

۶-۷-۱- رزی کلید با پستی کاملاً "بسته" باشد.

۶-۷-۲- برای قطع سیمها از منبع انرژی برق، وسائل لازم را داشته باشد.

۶-۷-۳- با پستی با علامات روشنی معلوم باشد که کلید قطع یا وصل است.

۶-۷-۴- پیش‌بینی برای حفاظت از جریان اضافی شده باشد.

۶-۷-۵- کلیدها باید برای استفاده در سیستمی ای جریان متقارب و از نوع قطع و وصل سریع، بدون دخالت نحوه و سرعت عمل دست، مناسب باشند.

۶-۷-۶- جز در مواردی که استاندارد ساخت کلید بهنحوی دیگر مشخص کرده باشد، جریان اسمی کلیدها، با توجه به نوع باری که قطع و وصل می‌کنند، باید برابر با بزرگتر از مقادیر ذکر شده در زیر باشد:
الف - برای بارهای با ضریب قدرت واحد (لامپهای رشته‌ای و نظایر آن)؛ جریان مصرف.

- ب - برای بارهایی با ضریب قدرت راکبو (موتورها و نظایر آن): ۱/۲۵ برابر جریان مصرف.
- ج - برای بارهایی با ضریب قدرت خازنی (کاپاسیتو) و مواردی نظیر لامپهای گازی با خزانهای تصحیح ضریب قدرت و موتورهایی با راهانداز خازنی و نظایر آن: دو برابر جریان مصرف.
- ۶-۷-۷-۷ - کلیدهای کنترل مدارها (از جمله چراغها) باید هادی فاز را قطع و وصل کنند. قطع و وصل هادی خشی برای کنترل مدار ممنوع است.
- ۶-۷-۸-۸ - کلیدهای تبدیل نباید با استفاده از درش غلط، که در آن هم هادی فاز و هم هادی خشی به کلید وصل می شود، سیم کشی شود. این ممکنیت در مورد مدارهای شامل کلیدهای صلبی نیز صادق است.
- ۶-۷-۹ - باستو پشت پنی زمین برای اتصال زمین به سیم خشی شده باشد.
- ۶-۷-۱۰-۱۰ - در نقاط مرصوب و بخاردار باستو ۶ میلیمتر (۱/۴ اینچ) بین بذله کلید و سطحی که کلید روی آن نصب شده فاصله همین باشد.
- ۶-۷-۱۱-۱۱ - [۲۱] کلیدهای روشناگی باید بر اساس موارد استفاده، شرایط محل نصب، و لازم مورد توجه و متعارفه مدار جریان گردانی می کنند از آینه ترکار، روکار، یکپارچه (یک خروجی با در خود)، سیم زمین، سپل، تبدیل، صلبی و در صورت نیازم از انواع محافظت شده در برابر رطوبت و نفرآب، یا ضد حرقه، و یا ضد حریق انتخاب شود.
- این شرایط کنینه در سیستم برق یک فاز، (۲۰ ولت) باید حداقل ۰/۲ ولت و ۰/۱ آمپر باشد.
- ۶-۷-۱۲-۱۲ - کلیدها "ضرولا" باید سیم فاز را قطع و وصل کنند مگر در مواردی که از کلید در پل برای قطع و وصل کردن فاز و نول استفاده شود و همچنین کلیدهای سه فاز و خشی که سیم نول نیز به کلید آورده می شود.
- ۶-۷-۱۳-۱۳ - کلیدها باید چنان تعییه شوند که رو به پایین روشن و رو به بالا خاموش باشد.
- ۶-۷-۱۴-۱۴ - کلیدهایی که برای قطع بار کامل الکتریکی القای طراحی نشده باشد در صورتی که برای منظور فوق مورد استفاده قرار گیرد باید جریان نامی آنها دو برابر بار ثابت مورد نظر باشد.
- ۶-۷-۱۵-۱۵ - کلیدهای روشناگی باید برای بار لامپهای رشته‌ای تنگستن و یا فلورسنت مناسب باشد.

۶-۷-۱۶ - در سازه‌ی که از کنیسه‌ای چندفاز متناسب با مورد کاربرد استفاده می‌شود باید علامت شخصی زیر هر فاز نسبت شود و طرح فاز را مشخص کند و همچنین علامت "خطر ۳۸۰ ولت" نیز روی آن قید شود.


برای تعیین جای کلید در ساختمانهای نوساز، بایستی جهت باز شدن درب و پهنه‌ی چهارچوب آن را در نظر گرفت. کلید در سمتی که در قفل می‌شود قرار می‌گیرد.

۶-۸- ارتفاع نصب کلیدها

۶-۸-۱ - کلید روشنایی: برای اطاقهای مسکونی، اداری یا کار، آشپزخانه، آذکن صنعتی و مانند آن ۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده و برای اطاقهای عمل، در صورتی که از نوع فردانه‌جار باشد، ۱۲۵ سانتیمتر از کف تمام شده.

- کلید روشنایی می‌توان ۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده.

- کلید کشش هوکی ۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده.



شکل (۱-۶) پیش‌بینی جای کلید در ساختمانها

توجه: شکل (۱-۶) صرفاً "جهت مشخص کردن فواصل مجاز رسم شده و طرح و روش خاصی از سیم‌کشی را توصیه و یا نمی‌نماید.

۶-۸-۲- کلیدها باید طوری نصب شوند که قسمتهای برق دار آنها در دسترس نباشد.

در پوش و سایر قسمتهای در دسترس کلیدهای معمولی و همچنین شستی تکمه فشاری باید از حسن عایق ساخته شده باشد.

۶-۸-۳- لوازم برقی از قبیل کلیدها و امثال آن در اضافه ای عمل، زایمان، بیبوشی و یا مکانیکی که احتمال مصرف گاز بیبوشی وجود دارد در صورتی که از نوع فدائنجار نباشد باید حداقل در ارتفاع ۱۵۵ سانتیمتری از کف تمام شده نصب شود.

۶-۹- ساختمان کلیدها

کلیدها باید طوری ساخته شوند که:

۶-۹-۱- سیمبهای هادی را بتوان به آسانی در ترمیث کلید قرار داد، حتی در کلینهای روتکار باید پس از نصب قسمتهای اصلی کلید به نگهدارنده بتوان این عمل را انجام داد.

۶-۹-۲- پس از اینکه قسمت اصلی کلید به نگهدارنده یا قوهای زیر کلید محکم شد، بتوان به آسانی هدیه را در ترمیث محکم کرد و سپس در پوش کلید را نیز بدستورلت بست.

۶-۹-۳- بتوان هدیه را در ترمیث محکم کرد، بدون آنکه عایق هادی با قسمتهای برق دار قطبیای مختلف یا با قسمتهای متحرک مکانیسم (مانند محور و اهرم زبان) در تماس باشد.

۶-۹-۴- بتوان در کلینهای روتکار معمولی، هادی را از یک لوله عمود بر سطح کلید از پشت وارد کلید کرد.

۶-۹-۵- در کلیدهای توتکار و کلیدهایی که در قوهای نصب می شوند باید بتوان قبل از نصب قوهای، هدیه را برای اتصال به ترمیث آماده کرد و در ضمن پس از نصب قسمت اصلی کلید، باید فضای کافی در پشت قسمت اصلی کلید برای هدیه باقی بماند.

توضیح: اتصال هدیه به ترمیث ایجاد باید بدون گذراشید آنها از سوراخهای قسمت اصلی کلید ممکن باشد.

در کلیدهای نمایی ورود هادی از پشت لایو می شود.

۶-۹-۶- پیچها و سایر اجزایی که برای نصب قسمت اصلی کلید به نگهدارنده و یا قوهای بکار می روند باید به آسانی از جلو در دسترس باشند. اجزاء محکم کننده قسمت اصلی کلید باید برای منتظر دیگر به کار رود. در پوش کلید باید طرزی محکم شود که امکان چرخیدن آن وجود نداشته باشد و باید حداقل با یک پیچ و یا وسیله دیگری که با ابزار محکم می شود مجبور باشد. وسیله محکم کننده در پوش کلید باید برای منتظر دیگر بجز نگاه داشتن نگمه به کار رود.

۶-۹-۷- سوراخ ورود هادیها باید طرزی باشد که بتوان کابل روپوش دار یا لوله محافظ را با حفاظت مکانیکی کافی وارد کرد. کلیدهای روزگار معمولی باید طرزی ساخته شده باشند که روپوش هادی یا لوله دیگر هدایت خود قیچی می بیند و از قوهای کلید گردد.

۶-۹-۸- کلیدهای روزگار باید دارای سوراخهای ورود کابل باشند.

۶-۹-۹- پوششی عقیقی و دیزارتی حیان و قسمتهای مشابه باید درایی مدرست مکانیکی کافی باشند. ۶-۹-۱۰- پیچهای محکم کننده در پوش باید طرزی تعییه شده باشند که به سهیت از در پوش جدا نشوند. تطبیق با پارهای تشخیص داده می شود.

۶-۹-۱۱- کلیدهای معمولی باید طرزی ساخته شده باشند که پس از نصب و سیمه کشی هیچگونه سوراخ آزادی روزی در پوش نداشته باشند.

۶-۹-۱۲- کلیدهای متارم در برابر چکیدن قدرات و پاشیه شدن آب باید پس از نصب و تصال وسیله سیم سربی یا لوله رزوده دار یا هادی مسلح به روپوش فلزی، از ورود آب به داخل آنها محفوظ شده باشند. برای آب جمع شده در داخل کلید باید دو سوراخ آبرو با قطر حداقل ۶ میلیتر، در دو محل مختلف تعییه شده باشند.

توضیح: سوراخ خروج آب باید طرزی تعییه شود که پس از نصب کلید روی سطح قائم، اعم از اینکه هادیها از بالا یا پایین وارد کلید شوند، مرور باشد.

سوراخ خروج آب در پشت کلید و قرنی موثر نخواهد شود که نصب کلید حداقل ده بیتتر ذکر را
تا دیوار تامین نماید با آنکه شیاری به قطر ع بیلیمتر برای خروج آب روی دیوار تعیه شود.

۶-۹-۱۲- کلیدهای غیرقابل نفوذ در مقابل آب باید پس از نصب و اتصال با هندی باعلاف سریع کامل
بسته باشد.

توفیع: کلیدهای غیرقابل نفوذ در مقابل آب که در درپوش آنها بیش از یک سوراخ ورود هادی تعیه شده
است باید محیط به یک ترمینال اضافی برای تامین اتصال هادی ثانوی خامل جریان بشود.

۶-۹-۱۴- کلیدهای با شماره مشخص کننده (۱) محافظت شده در مقابل پاشیده شدن و چکیدن نظرات آب
و غیرقابل نفوذ در مقابل آب که در درپوش آنها بیش از یک سوراخ ورود هادی تعیه شده است باید محیط
به یک ترمینال اضافی برای ترمین اتصال هادی ثانوی خامل جریان باشد.

۷- فیوزهای ولتاژ ضعیف [۲۱ و ۲۲]

۱-۷ - دامنه کاربرد

این آئین نامه فیوزهای غیرقابل تبدیل از مواد سرامیکی با حاملیاتی بیان فشنگی جهت مصارف خانگی و موارد استفاده عمومی مشابه را شامل می‌گردد که ولتاژ اسمی آنها از ۷۵۰ و جریان اسمی آنها بیش از ۲۰۰ A تجاوز ننموده و جهت حفاظت سیم‌کشی پیش‌بینی شده است مشروط براین که جریان احتمالی در محدوده تعیین شده بوسیله این آئین نامه باشد.

این آئین نامه شامل فیوزهای صنعتی برای ولتاژهای جریان مستقیم یا متناوب تا ۱۰۰۰ و همچنین فیوزهای کوچک (بینیاتور) نمی‌باشد.

استفاده از مواد سرامیکی در مورد غلافهای پایه فیوزها که در تماس با قسمتی ای بر قدار نیستند از این نمی‌باشد.

۲-۷ - استاندارد ساخت

در مورد ساخت انواع فیوز و پایه‌های فیوز، کلاهک (حامل) فشنگ فیوزهای مربوطه و همچنین ابعاد استاندارد فیوزهای غیرقابل تبدیل و سایر فیوزها به نشريه ۳۶۹-۳ IEC ۲۴۱ و IEC ۲۶۹ مراجعه شود.

۳-۷- سایر مشخصه‌های فنی

دیگر ویژگیهای فنی از قبیل آزمونهای گرنگون و حفاظت در مقابل شرکهای بر قی، جریان و قدرت قطع فیوزها، استنامت در مقابل گرمای آتش، استنامت مکانیکی فشنگهای فیوز و دیگر مشخصات الکتریکی و مکانیکی به نشريه فرق همچنین نشريه‌های شماره ۱ IEC ۲۶۹-۱ و IEC ۲۶۹-۳ و نشريه ۳۱۰۹ استاندارد ایران مراجعه گردد.

۴-۷- حفاظت سیمها

حفظ سیمها و فیوزاتی گوناگون باید با استانداردهای ۳، ۲، ۲۶۹-۲ IEC مطابقت نماید.

۵-۷- تعاریف [۲۱، ۲۳ و ۲۴]

تعاریف زیر از نظر این آئین نامه مرور استفاده می‌باشد:

۱-۵-۷- فیوز: به دستگاهی گفته می‌شود که هنگام ذوب یک و یا چند عنصر تشکیل دهنده آن (که به نحو ویژه‌ای طراحی شده و دارای تنسی معین می‌باشند) وقتی که جریان از مقدار تعیین شده به مذکور کافی تجاوز نمود، مداری را که در آن قرار داده شده است را قطع نماید.

۲-۵-۷- فیوز غیرقابل تبدیل: به فیوزی گفته می‌شود که به نحوی طراحی شده و دارای چنان تنسی باشد که تنها فشنگی از نوع معین که جریان اسمی آن از مقدار تعیین شده تجاوز ننماید را قبل نموده و صحبت به وسیله‌ای باشد که جگذاری اشتبه‌هی هر نوع فشنگ دیگر با جریان اسمی بالاتر از حرف استناده کشیده در آن غیرممکن باشد.

۳-۵-۷- فیوز از نوع D: به فیوز غیرقابل تبدیلی گفته می‌شود که از یک پایه فیوز، یک کلاهک فیوز (حامی فشنگ) از نوع پیچ‌دار، یک ته‌فیوز و یک فشنگ فیوز با کتابکهای انتقالی تشکیل می‌گردد.

۴-۵-۷- فیوز از نوع B: به فیوز غیرقابل تبدیلی گفته می‌شود که از یک پایه فیوز، یک کلاهک فیوز (حامی فشنگ) و فشنگ فیوز و کتابکهای استوانه‌ای در دو انتها تشکیل می‌گردد.

۵-۵-۷- فشنگ رابط فیوز به کمک کلاهک فیوز در داخل پایه فیوز محکم می‌شود.

۶-۵-۷- المان فیوز: به قسمی از فیوز گفته می‌شود که زمان ذوب آن هنگام عمل فیوز است.

۷-۵-۷- رابط فیوز: به آن قسمت از فیوز گفته می‌شود که پس از عمل فیوز و قبل از آماده شدن مجدد آن برای کار، باید تعریض شود. رابط فیوز شامل المان فیوز بوده و می‌توان آنرا به کتابکهای پایه فیوز متصل نمود.

۷-۵-۸- رابط فیوز فشنگی : به رابط فیوزی با محفظه عایق گفته می شود که معمولاً "استوانه ای شکل بوده

و در انتهای آن کتابهای فلزی قرار داده شده اند که شکل آنها با نوع فیوز تغییر می نماید.

۷-۹-۵- کتابهای رابط فیوز : به قسمتهایی از هادی رابط فیوز گفته می شود که برای اتصال با کتابهای

کلامک فیوز طرح شده است.

کلامک (حدما) فیوز به قسمت جداشدنی فیوز گفته می شود که حامل رابط فیوز بوده و خارج کردن

و تعریض آن را تسهیل می نماید.

۷-۱۰-۵- کتابک کلامک فیوز به قسمت هدایت کننده از یک حامل فیوز گفته می شود که برای اتصال به

کتابهای رابط فیوز و وصل به کتابک پایه فیوز طرح شده است.

۷-۱۱-۵- پایه فیوز به قسمت ثابت یک فیوز گفته می شود که مجذب به ترمیالهای اتصال به سیستم بوده و

در مورد بعضی از شرایع دارای روپوش محافظ نیز باشد.

۷-۱۲-۵- کتابهای پایه فیوز به قسمتهای هدایت کننده ای گفته می شود که به پایه فیوز رصل بوده و ضروری

ساخته شده اند که با کتابهای کلامک فیوز در تماس باشند.

۷-۱۳-۵- تفشنگ شناخت به قسمتی از یک فیوز غیرقابل تبدیل گفته می شود که از به کار بردن ربط فیوزی

با جریان اسمی بلاتر از پولک فیوز برخاطه جلوگیری می نماید.

۷-۱۴-۵- ترمیال : بد قسمت هادی یک فیوز گفته می شود که اتصال الکتریکی آن با منارهای خارجی را

تامین می نماید. ترمیالها را ممکن است برآمام نوع سازهایی که برای آنها درنظر گرفته شده است (مانند

ترمیال اصلی، ترمیال زمین و غیره) و همچنین براساس نوع طرح آنها شخص نمود.

۷-۱۵-۵- سایانگر (اندیکاتور) : وسیله ای است که جهت نشان دادن عمل قطع فیوز پیش بینی می شود.

۷-۱۶-۵- رابط فیوز با کتابهای انتهایی به رابط فشنگی گفته می شود که مسطح کتابک آن عمود بر محور

آن است.

اصطلاحات ولنژ و جریان جز در مواردی که به تحریی دیگر مشخص شده باشد مفادیه مؤثر

می باشد.

۱۷-۵-۷ - ولتاژ اسمی : بد و نتازی گفته می شود که برای مشخص کردن فیوز بدکار رفته و به کمک آن شرایط آزمون و حذف و لغایت کار تعیین می شود.

۱۸-۵-۷ - جریان اسمی یک رابطه فیوز به جریانی گفته می شود که برای مشخص کردن آن بدکار رفته و همان جریانی است که فشنگ (حامان فیوز) می تواند آن را در حالتی که در داخل پایه فیوز مربوط به خود همراه با کلاهک قرار گرفته است بظور پیوسته و بدوران تغییر مشخصه های آن و تعداد متر دستی تعیین شده، تحمل نماید.

پادآوری، جریان اسمی همیشه کمتر از جریان ذوب حداقل است.

۱۹-۵-۷ - جریان اسمی یک پایه فیوز، کلاهک فیوز یا تفشنگ شاخص به جریانی گفته می شود که برای مشخص کردن یک پایه فیوز یا کلاهک فیوز یا تفشنگ شاخص به کار می رسد و عبارت از جریانی است که هنگام عبور از فیوزی سجهز به فشنگی یا همان جریان اسمی تغییری در مشخصه های آنها وجود نداشته و نهانی آنها نیز از دهدار تعیین شده توجه نمایند.

۲۰-۵-۷ - جریان ذوب حداقل : به حداقل جریانی گفته می شود که آمان فیوز در اثر عبور آن ذوب خواهد شد.

۲۱-۵-۷ - مدت زمان عمل فیوز : به زمان مسپری شده بین لحظه شروع جریانی که مقدار آن سبب قطع آمن می گردد و لحظه ای که مدار قطع شده و جریان آن بظور دائم به صفر می رسد.

۲۲-۵-۷ - قدرت قطع : حداقل جریانی را که فیوز بدون آسیب رساندن به پایه و حمل خود می تواند قطع کند، قدرت قطع فیوز نامیده می شود و بر حسب کیلوآمپر اندازه گیری می شود و گاهی نیز با ضرب این جریان در مقدار اسمی و نتار مدار، قدرت قطع فیوز را بر حسب کیلوولت آمپر یا مگاولت آمپر مشخص می کنیم.

در انتخاب فیوز لازم است جریان اتصال کوتاه در محل استقرار فیوز محاسبه شود و فیوزی که قدرت قطع لازم را دارد می باشد انتخاب شود.

۶-۷- ترمینالهای پایه فیوزها [۱۱ و ۲۲]

پایه فیوزها باید مجهز به ترمینالهای باشند که اتصالات آنها بوسیله پیچ و مهره‌ها صورت گیرد. پیچهای ترمینالها و پیچهای اتصال پشت و پیچهای دیگر باید دارای رزوه‌های متريک (SI) بوده و پازوه‌های آنها دارای گام و استقامت مکانيکي معادل آن باشند. در مورد پایه فیوزهای مناسب جهت نصب در داخل تابلو، ترمینالهای که برای وصل هذليه خارجي درنظر گرفته شده‌اند باید به نحوی ساخته شده باشند که اتصال هادی با سطح متقطع اسما مشخص شده در جدول زير به آنها امكان پذير باشد.

جدول (۱-۷) ترمینالهای پایه فیوزها و سطح متقطع هادی قابل اتصال

جریان اسمى A	سطح متقطع mm ²
۲۵	۱/۵ تا ۶
۶۳	۴ تا ۱۶

وصل هذليه + سطح متقطع مشخص شده در جدول (۲-۷) بيد در مورد ترمينالها و پایه فیوزها امکان پذير باشد.

جدول (۲-۷) پایه فیوزها و سطح متقطع هادی قابل اتصال

پایه فیوز نوع B		پایه فیوزهای نوع D	
سطح متقطع (mm ²)	جریان اسمى (A)	سطح متقطع (mm ²)	جریان اسمى (A)
۱/۵ تا ۱	۵	۱ تا ۱۰	۲۵
۱/۵ تا ۴	۱۰ تا ۱۶	۲۵ تا ۲/۵	۶۳
۲/۵ تا ۶	۲۱/۵	۱۰ تا ۵۰	۱۰۰
۶ تا ۲۵	۶۳	۱۶ تا ۱۲۰	۱۰۰

* برای تعاريف دقیق و تعیین مشخصات فنی این نوع فیوزها به استاندارد IEC ۲۲۱ مراجعه گردد.

[۲۲] - علامت گذاری پایه فیوزها ۷-۷

پایه فیوزه بین دارای علامت زیر باشد:

- جریان اسمی به آمپر،

- ولتاژ اسخی به ولت،

- نام سازنده یا علامت تجاری آن،

علامت باید روی قطعه اسلی پایه فیوز قرار گرفته باشد.

کلامک فیوز نیز باید کلیه علامت پایه فیوزها را داشته باشد.

فشنگ فیوزها نیز باید کلیه علامت پایه فیوزها را داشته باشد.

علامت باید به سهیلت قابی تشخیص باشد.

[۲۳] - رنگ شناسایی فشنگ ۸-۸

لخته ایگر زنگی را می سوئشنگ که به داخل فشنگ مربوط است در موقع سوختن میه فیوز، هر سه

فری که زیر آن کار گذاشته شده است به خارج پرتاب می شود و در پنجه کلامک فیوز، از خارج دیده

می شود.

رنگ شناساییگر فشنگ زنگی فیوز برای شدت جریانیای سجاز بشرح حدود (۳-۷) می باشد.

جدول (۳-۷) رنگ نمایانگر فشگ و پایه فیوز

رنگ فیوز	جریان فیوز (A)
صورتی	۲
قیمت‌هایی	۴
سبز	۶
قرمز	۱۰
خاکستری	۱۶
آبی	۲۰
زرد	۲۵
سباه	۳۵
سفید	۵۰
مسی	۶۰
نقره‌هایی	۸۰
قرمز	۱۰۰
زرد	۱۲۵
مسی	۱۶۰
آبی	۲۰۰

۹-۷ - نوع منبع تغذیه

نوع منبع تغذیه باید با استفاده از علایم زیر مشخص گردد.

جریان متناوب ~

جریان مستقیم ==

نشانه تاخیری بودن فیوز Ⓢ

علامت گذاری باید محو نشدنی و بدستولت قابل خواندن باشد.

۷-۱۰- جریانهای اسمی استاندارد فیوزها

جریانهای فوق به شرح زیر می‌باشد:

در مورد پله فیوزها و کلاهکها: ۲۵، ۶۳، ۱۰۰ و ۲۰۰ آمپر

در مورد فشنگها و تهفشنگها: ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۲۵، ۱۶۰


و ۲۰۰ A

فشنگیان با جریان اسمی ۶۳ یا کمتر برای هر دو حالت جریان متناوب و جریان مستقیم مناسب خواهد بود.

پایه فیوزها و کلاهکها فیوزها مناسب برای هر دو حالت جریان مستقیم و متناوب به حساب می‌آیند.


فیوزهای با جریان بالاتر از ۶۳ آمپر می‌توانند برای هر دو جریان متناوب و مستقیم و یا تنها برای جریان متناوب و یا تنها برای جریان مستقیم ساخته شوند.

۱۱-۷ - محل نصب فیوزها




دستگاه تهیه سیم هواخی به مکانیاتی مسکونی

فیوز بلانسله پی از ورود سیم به
سختیان نصب شده است (انشعاب منازل)



- در تابکنی اصلی

- فیوز بعد از کلید نصب شده




پادآوری ۱ - در سیستم چهارسیم، سیم N باید فیوز داشته

باشد در صورتی که سیم منبور به زمین وصل

نمیشود به کار بردن سیم ترک ہر آئی زمین کردن

دستگاه متاخر است.



پادآوری ۲ - سیم نول که از طرف کارخانه به زمین وصل شده

است باید فیوز داشته باشد.

شکل (۱-۷) محل نصب فیوز

۱۲-۷- مقررات مربوط به کاربرد فیوزها

از فیوزها می‌توان به عنوان رسیله حفاظتی، در موارد زیر استفاده کرد:

۷-۱۲-۱- از نظر حفاظت، بایستی تمام سیمهايی که از منبع جریان خارج می‌شوند دارای فیوز باشند.

۷-۱۲-۲- مدارها: در هر این اتصال کوتاه و اضافه بار

۷-۱۲-۳- دستگاهها: در هر این اتصال کوتاه

۷-۱۲-۴- تابین یعنی در صورت اتصال کوتاه بین فاز و خنثی

۷-۱۲-۵- فیوزهای پیچی باید مجهز به قطعه محدودکننده فشنگ پذیری (تدفینگ) باشند تا جایگزینی با فشنگی که جریان نامی آن بیشتر از فشنگ مورد نظر است، امکان پذیر نباشد.

۷-۱۲-۶- خارج و داخل کردن فشنگ فیوزهای تیغه‌ای باید فقط با استفاده از فیوزکش عایق مجاز است.

۷-۱۲-۷- هنگامی که فیوز سوار و کامل شده است هیچیک از قسمتهای برق دار فیوزها، از جمله ترمیمهای آنها، نباید در دسترس با قابلیت لمس باشد.


۷-۱۲-۸- ترمیمهای رسانی فیوزهای پیچی باید به طرف، غلظیه مدار وصل شده باشد.

۷-۱۲-۹- استفاده از فیوزهای غیراستاندارد یا فیوزهایی که المان ذوب شونده آن قابل تعویض باشد (فیوز کتابی و نظایر آن) ممنوع است.

۷-۱۲-۱۰- تعبیر و تعریف و توصیم المان فشنگ فیوزهای استاندارد به هر تحریر شکلی مسفع است.


۷-۱۲-۱۱- در تمام مجاھاتی که مقطع سیمها (در جهت مصرف کننده) کسر می‌شود، بایستی فیوز پیش‌بینی شود مگر اینکه فیوز جلو مقطع بزرگتر، برای مقطع کوچکتر در نظر گرفته شده باشد.

۷-۱۲-۱۲- سیمهايی که تراظر کارشان بایستی به زمین وصل باشند مانند سیم میانه در تاسیسات جریان دائم سه‌سیمه یا سیم خنثی در جریان سه‌فازه چهارسیمه، نباید دارای فیوز باشد شکل (۷-۲)، لیکن انشعاب از این سیمها، در صورتی که جزو یک مدار دو سیمه باشد می‌تواند فیوز داشته باشد.



شکل (۲-۷) نصب فیبر در هادیها

و جنایجه فیبر نصب شده باشد، باید آن را در سیم کشی ثابت، کاملاً "شخص" نمود (سیم آبی رنگ شخص سیم خشن) شکل (۳-۷).



شکل (۳-۷) نصب فیبر در هادی خشن

۱۳-۱۲-۷ - انشعاب از سیم هوایی برای خروجها، مطابق استاندارد انشعابات شبکه‌های توزیع باشد.

۸- وسائل اتصال، ارتباط و انشعاب [۲۶]

۱-۸- مقدمه

این آئینه‌ای مربوط به مقررات کلی وسائل اتصال (ارتباط و یا انشعاب) می‌باشد که برای ا نوع مختلفی از وسائل فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این استاندارد می‌توان در تدوین استاندارد مشخصات ترمیمهای نواری مانند کلیدها و پریزها و غیره نیز استفاده کرد.

۲-۸- هدف و دامنه کاربرد

این استاندارde در مورد وسائل اتصال برای ارتباط و یا انشعاب دائمی قسمتی مختلف هر چیزی که تاسیسات داخلی است که در آن هادیهای مسی با رکائز سیمی حدکثر ۱۰۰۰ ولت متغیر و یا ۱۲۰ ولت مستقیم با سطح متغیر نامی حدکثر ۳۵ میلیامپرس مع بکار رفته است. همچنین جهت تأمین انرژی انکریکی برای روزانه، گرمایش، مصارف خانگی و صنعتی و غیره نیز استفاده می‌شود.

این استاندارهای تعمیمی می‌باشند و هدف این هایی است که به علاوه این استاندارهای دیگر در انشعاب دستگاههای ثابت به تاسیسات داخلی فرق نداشته باشند و این این استاندارهای دیگر موارد ذیل به کار نمی‌روند:

الف - جعبه‌های تبدیل برقی متریولی ثابت برای نوردهای محفظه سیم،

ب - جعبه‌های نصب سختائی غیر از وسائل اتصال،

۳-۸- تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌روند.

۱-۳-۸- اتصال

اتصال انکریکی بین دو یا چند هادی را گویند.

۲-۳-۸ - ارتباط

اتصال بین دو سر از دو هادی را گویند.

۳-۳-۸ - اشتعاب

اتصال بین سر یک هادی (بنام هادی انشعابی) و نقطه میانی یک هادی دیگر (بنام هادی اصلی) را گویند.

۴-۳-۸ - وسیله اتصال

وسیله‌ای است برای اتصال الکتریکی که یک یا چند هادی همراه با یک یا چند گیره نگهدارنده به یک پایه یا درپوش و یا در یک محفظه نصب شده‌اند. وسیله اتصال می‌تواند تنها از یک قطعه عایقی تشکیل شده باشد.

۵-۳-۸ - پایه

پایه در این استاندارد، قسمی است عایقی، که برای نگهداشتن و یا پوشاندن اجزای برق دار به کار می‌گیرد.

۶-۳-۸ - گیره نگهدارنده

قسمت (هایی) از وسیله اتصال که برای بستن (نگهداری سکانیکی و اتصال الکتریکی) هادیها لازم است.

۷-۳-۸ - ترمیمال اتصال

وسیله اتصال عایق شده یا عایق نشده که برای اتصال دو یا چند هادی به کار می‌رود.

۸-۳-۸ - ترمیمال اتصال لوازم

وسیله اتصال عایق شده یا عایق نشده و ثابت در لوازم که برای اتصال هادیهای تغذیه به کار می‌رود.

۹-۳-۸ - واحد ترمیمال اتصال

وسیله اتصال مستقلی که امکان اتصال بین دو یا چند هادی را با تماس مستقیم فراهم ساخته و جریان

انکتربکی را از یک هادئی به هادیبایی دیگر برقرار می‌نماید.

۱۰-۳۰۸ - صفحه تربیتالله‌ای اتصال

مجموعه‌های مرکب از چندین واحد نرمیتال اتصال که بر روی پایه‌ای قرار دارند و شامل رسیله ثابت

کننده و "احتمالاً" درپوش می‌باشد.

۱۱-۳-۸ - واحد نرمیتالهای چندراجه

مجموعه‌های تشکی از چندین رسیله اتصال که نسبت به یکدیگر عایق شده‌اند و در روی با داخل پایه مشترکی که از مواد عایقی است قرار دارند و هر یک از آنها با رسیله ثابت کننده یا بدون آن می‌باشند و به سادگی قابل جدا شدن از رسیله‌های مجاور به صورت منفرد و یا گروهی هستند.

۱۲-۳-۸ - واحد ارتباط

رسیله ارتباطی که به منظیر تامین ارتباط به کار می‌رود و شامل یک پایه عایقی و "احتمالاً" یک پوشش

است.

۱۳-۳-۸ - جعبه ارتباط

رسیله اتصال بسته و یا محافظت شده که امکان ایجاد یک یا چند ارتباط را فراهم می‌سازد.

۱۴-۳-۸ - جعبه انشعاب

رسیله اتصال بسته یا محافظت شده که امکان ایجاد یک یا چند انشعاب را از یک یا چند هادی اصلی فراهم می‌سازد.

۱۵-۳-۸ - جعبه تقسیم (ارتباط و یا انشعاب)

رسیله اتصال بسته و یا محافظت شده که امکان یک یا چند ارتباط و یا یک یا چند انشعاب از یک یا چند هادی اصلی و با هر در مورد غرق را فراهم می‌سازد.

۱۶-۳-۸ - جعبه خروجی

رسیله اتصال دهنده‌ای که امکان ارتباط بین یک تاسیسات ثابت و رسیله غیر ثابت را فراهم می‌سازد.

۱۷-۳-۸ - ظرفیت اتصال اسمی

حداکثر سطح مقطع هادیه‌ای مربوط به وسیله اتصال که بوسیله سازنده تعیین شده است.

۱۸-۳-۸ - ولتاژ اسمی

قدار ولتاژ بین فاز و نول (ولتاژ فازی) و یا ولتاژ بین دوفاز (ولتاژ خطی در منابع چندفازه) که توسط سازنده برای وسیله اتصال تعیین می‌گردد. این وسیله جهت استفاده در تاسیساتی است که ولتاژ نامی تعیین از ولتاژ اسمی وسیله اتصال تجاری نکند.

۱۹-۳-۸ - جریان اسمی

جریانی که بوسیله سازنده برای اتصال مشخص می‌شود.

۲۰-۳-۸ - فاصله آزاد

فاصله بین در قسمت هادی در کوتاهترین مسیر و در راستای نیخی که بین در قسمت، محکم نشسته باشد.

مشد: باشد.

۲۱-۳-۸ - فسیله خوش

کوتاهترین فاصله در طول سطح زnde عایق بین در قسمت هادی را گویند.

۲۲-۳-۸ - دمای محیط

دمای هوا که وسیله را محضه‌اش را احاطه کرده است.

۴-۸ - کلیات

وسایل اتصال باید چنان طراحی و ساخته شوند که عملکرد آن در استفاده عادی مورد اطمینان بوده و برای محیط اطراف و یا استفاده کننده بی خطر باشد.

۱-۴-۸ - مشخصات اصلی: متادیر ترجیحی ولتاژ اسمی وسایل اتصال به قرار زیر است:

- ۱۰۰، ۲۵۰، ۴۵۰، ۷۵۰ و ۱۲۰۰ ولت متناسب با ۱۲۰۰ ولت مستقیم.

ضرفیت اتصال سهی ترجیحی یک گیره نگهدارنده به قرار زیر است:

- ۱۵، ۲۴، ۲۵، ۱۶، ۲۵ و ۳۰ بیمتر مربع

ضرفیت اتصال میتواند شامل اتصال چندین مقطع و با هادی باشد.

۴-۴-۸ - طبقه‌بندی

وسایل اتفاقاً براساس موارد زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- عملکرد،

- حفاظت در مقابله تهدیس مستقیم،

علاوه بر آن، طبقه‌بندی جعبه‌های اتصال (ارتباط و با اشغال) بر حسب موارد زیر می‌باشد:

- استفاده مکانیکی دستی،

- روش نسب،

- چگونگی وزوژیها،

و سایر عوایز جعبه‌های اتصال براساس موارد زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- امکان نسب،

- حداقل دمای محیط در حین استفاده،

۴-۴-۹ - طبقه‌بندی براساس عملکرد موارد می‌تواند به شرح زیر تعیین شده باشد:

الف - رسایل ارتباط،

ب - رسایل اشغال،

ج - وسائل ارتباط و اشغال،

۴-۴-۱۰ - طبقه‌بندی براساس حفاظت در برابر تماس مستقیم [۲۰ و ۳۹]

موارد می‌تواند به شرح زیر تعیین شده باشد:

- وسایل معمولی که درجه حفاظت آنها حداقل مطابق (IP2X)^۱ است.

- وسایل مخصوصی که مشمول درجه حفاظت ویژه (IPXX) می‌باشد.

[۲۹ و ۱۹] - طبقه‌بندی براساس حفاظت در برابر ورود ناخواسته آب [۳-۲-۴-۸]

جعبه‌های اتصال زیر درنظر گرفته می‌شود:

(IPX0)

- جعبه‌های معمولی

(IPX4)

- جعبه‌های حفاظت شده در برابر ترشح آب

(IPX5)

- جعبه‌های حفاظت شده در برابر فرمان آب

(IPX7)

- جعبه‌های حفاظت شده در برابر نفوذ آب

[۴-۲-۴-۸] - طبقه‌بندی براساس استاندارد مکانیکی محفظه به شرح زیر باید درنظر گرفته شود:

الف - جعبه‌های معمولی

ب - جعبه‌های تقویت شده

ج - جعبه‌های حفاظت شده

[۴-۲-۵-۸] - طبقه‌بندی براساس روش نصب شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف - جعبه‌های روکار

ب - جعبه‌های روکار یا آنبالی که در فرورانگی داشت پیش بینی شده نصب می‌شدند

[۴-۲-۶-۸] - طبقه‌بندی براساس چگونگی ورودیها

جعبه‌های اتصال به شرح زیر می‌توانند درنظر گرفته شده باشند:

الف - جعبه‌هایی با ورودی و خروجی جیفت کابلیها و بندهای قابل انعطاف

ب - جعبه‌هایی با ورودی و خروجی جیفت لوله‌های ساده و یا خرطومی

ج - جعبه‌هایی با ورودی و خروجی جیفت لوله‌های رزره شده

^۱ به جداول (۱-۱۰) و (۲-۱۰) مراجعه شود.

۴-۷-۲- طبقه‌بندی براساس امکان نصب

- الف - رسابلی که تنها توسط های‌پهای محکم متصل شده به آنها، ثابت نگهداشته می‌شوند
- ب - وسایلی که امکان ثبت مطیعش آنها توسط وسایل نصب خودشان و یا با ضمایم دیگری مانند ریلها و پایه‌ها و موارد مشابه تامین می‌گردد
- ۲-۴-۸- طبقه‌بندی براساس دمای کار

طبقه‌بندی براساس حداقل دمای محیط هنگام کار و میله اتصال (دمای اسخی بر حسب دمای دجاز) انجام می‌شود.

۵-۸- نشانه‌گذاری

وسایل اتصال باید دارای نشانه‌گذاری‌های مشروح زیر بر روی قسمت اصلی و یا یکی از قسمتی‌ای که همیشه به آن ثابت است باشد:

- غیرفیت سی کشان بر حسب میایه‌ترین مریع.
- ولتاژ اسخی بر حسب رلت،
- دمای اسخی (T) براساس مقادیر داده شده در بند فرعی (۳۳) (۶-۸) در صورتی که T بزرگتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد:
- کد مشخصه نوع محصول.
- علامت تجزی یا نام سازنده،
- نشانه‌گذاری IPXX، براساس طبقه‌بندی مربوط به جعبه‌های ارتباط و انشعاب که در مقابل نزد ناخواسته آب محافظت شده‌اند.

۱-۵-۸- در صورت بدکار بردن علامت اختصاری موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

برای رلت V

T دستانی آسمی

IPX4 حفاظت در برابر نریخ آب

IPX5 حفاظت در مقابل فوران

IPX7 حفاظت در مقابل نفوذ آب

نکته: گذاری باید خواهی و مقاوم در برابر آب و بزرگ باشد.

۶-۸- حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی [۲۰]

ساختمان و سایر اتصال باید چنان باشد که هنگامی که نصب شده و با هادیهای عایق شده متسرب

بر سار خلندندی IP^۳ غیربرده برای کار تکمیل شده‌اند، قستهای برق‌دار آنها در دسترس نباشد.

۷- تصال هادیه

روزین تصال باید مکان تصال صحیح هادیه را بدهند.

نهاد صحیح هادیه در استاندارد شماره ۶۸۵-۲ IEC معرفه به مقرر است زیرا مشخص نموده است.

۸-۸- نوع آزمونها

آزمونهای مختلف، با توجه به ریزگیهای گوناگون مکانیکی، حرارتی، عیقی و انکتریکی نجات شده

و باید با استانداردهای ۶۸۵-۲ IEC ۵۲۹، IEC ۶۸۵-۱ و IEC ۶۸۵-۱ همچنین استاندارد ملی شماره ۲۸۶۸

مطابقت داشته باشد.

^۳- به جداول (۱-۱۰) و (۱۰-۲) مراجعه شود.

۹-۹-۸- سقرارت سوریه به جعبه تقسیم

۱-۹-۸- برای آنکه سیم کشی بسبورلت انجام نگیرد لازم است در مسیر راست لرنه، هر ۲۱ تا ۲۰ متر یک جعبه تقسیم پیش بین شود و در جاهاهی که پیچ و خم زیاد است بین هر در جعبه تقسیم بیش از ۴ قوس پیش بیابد.

۲-۹-۸- جعبه تقسیم باید لاقل ۵/۲ متر از زمین فاصله داشته باشد. مگر آنکه در پیش آن پیچ شده و فقط با آجر و انواع مخصوص بازشدنی باشد.

۳-۹-۸- شکل ظاهری جعبه تقسیدها از لحاظ ابعاد و عمق گوناگون است ولی در همه آنها سوراخهای بازشده مناسب پیش بینی شده است تا در جاهاهی که ضرورت دارد در سیم کشی توکار به کار رود.

۴-۹-۸- بستهای غوله دارای یک لونه با قطع معین دندشه و یک مهره بسته و یک انتهایت و به این ترتیب می توانند به جعبه های معمولی متصل شوند.

۵-۹-۸- در فضایی بین ۱۰ و ۲۰ متر از بستهای غایق یا غایق پوش استفاده نگردد. فاصله بسته ۲۰ تا ۱۰ سانتیمتر (افسردگی بیشتر برای سبه و در پیش فایق است) و در نزدیک جعبه تقسیم و تکمیل بجزیه، در حدود ۱۰ سانتیمتر است.

۶-۹-۸- جعبه تقسیمهای از چمن یا پلاستیکی است و در پیش آنها در مقابل آب و اسید باید غیرقابل نفوذ باشند.

۷-۹-۸- جعبه های معمولی بین چندان صراحی شوند که وقتی برای کاربری نسبت و سیم کشی شده اند، در جعبه های دیگرها هیچگونه درز و یا شکافی وجود نداشته باشد.

۸-۹-۸- جعبه های توکار باید مجهز به یک یا چند ورودی ساده و یا ورودی های نازک قابل شکستن برای لوله ها و یا کابلها باشند.

۹-۹-۸- جعبه روتکار باید به یکی از موارد زیر مجهز باشند:
الف- یک یا چند شکاف، یا ورودی کابل با دیوارهای نازک قابل شکست که سهولت امکان ورود

تعدادی کیم که بستگی به استفاده عادی و سیله دارد را بدهد و یا سوراخبی که امکان ورود کمال از پشت وسیله را بدهد.

ب - سوراخبای برای ورود کابینا از پشت جعبه

ج - یک با چند ورودی ساده برای نولهها

د - غشاء‌های مقاومت در برابر آب

-۹۔ لہ کشمیں اکٹے یکم [۲۰۰۷]

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰

۱-۱-۹- مقررات ایمنی در برق رسانی مقرر می دارند که کابین و سیمهاي بدون غلاف بروزیله نصب در لونه جنگل است شدند.

۱-۳-۲-۹- اثواب دیگر نویسه‌ها که برای معرفت خاص از قبیل اماکن آسیب‌زدایی‌بر بندکار می‌فرموده باید بر مناس استاندارد سازمانی IEC صاغته شوند.

۱-۴-۳- ساخت و آزمایشات و تassیساتی انواع نرمه‌ها جیهت سیم کشی تassیسات پر فی سختیانها باید با مقدار است زندا داشته باشد: IEC ۶۰۲۵، IEC ۶۰۲۶، IEC ۶۰۲۷

۹-۲- آنچه از لغتها (جیت سیم کشی) برق

۱-۲-۹- نولهای فولادی: این نویله‌ها، ذارای استحکام مکانیکی زیاد و عمر دراز بوده و در تأمینات صنعتی به عنوان اسکناسهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۹-۲-۲- در نتایج این تحقیق برای سیسمونیکی فشار قوی مامضه‌های شود و بازگشتنی خود را برای فشرده‌های شیمیایی به کار بردند و نتایج آن را در پایان مذکور می‌نمایند.

۹-۲-۳- لوله های فرلازی گاز ایزه را که در برابر زنگ زنگی با ماده مقاومی مانند روی یا کادمیم از داخل خارج به شده مر شود مر تواند اندود گیر و استفاده قرار داد

۴-۲-۹- این لوله‌ها را در لوله‌کشیهای روکار، که در فضای آزاد انجام می‌شود یا در مواردی که لوله‌ها دسترسی غیر امکنند، باید با استفاده از تراویز مانند میله‌ها و پلکان‌ها از آنها دور بگردید.

۹-۲-۵- در مواردی که لوله‌های برق از درز ابساط ساختمان عبور می‌کند و همچنین برای اتصال برق به موتورها یا ماشین‌آلاتی که ایجاد لرزش می‌کنند، می‌توان از لوله‌های قابل انعطاف مناسب با نوع لوله‌کشی استفاده نمود.

۹-۲-۶- برای استفاده در کارگاههای با کار سخت، برای معادن و برای تاسیسات جرثقیل و غیره از لوله‌های فولادی استفاده می‌شود.

۹-۲-۷- لوله‌های غیرفلزی

۹-۲-۸- شابان لوله‌های پلاستیکی بخصوص نوع سنگین یا سخت آن می‌باشد که مناسب برای مصارف مورد نظر بوده و می‌توان برای ونشاژ ۶۰۰ رلت و کمتر در موارد ذیل به کار برد:

الف- نصب در سقف و دیوار ساختمانهای بتی،

ب- کاربرد در زیرزمین در صورتی که با در غلاف بتی به ضخامت حداقل ۲ سانتیمتر قرار داده شود و یه در عمق حداقل ۱۰ سانتیمتر در زیر کف نصب گردد،

ج- در محلابایی که در معرض عوامل خوردگی شدید و یا مراد شبیهای قرار دارد باید از نوع لوله مناسب این گونه اماکن استفاده گردد،

د- در اماکن ترازقیل محلابایی که امکان شستشوی دیوارها وجود دارد، همچنین بخشی از کارخانجات و کارگاههای ازقیل کسروسازی، لباسشویی، لبیات‌سازی و امثال آنها، سیستم لوله‌کشی باید طوری تجهیز گردد که از ورود آب به داخل آن جلوگیری شود. همچنین کلیه پایدها، پیچها، بستها، مهره‌ها و مانند آن باید از نوع مقاوم در برابر زنگزدگی و خوردگی و با پوششی از مواد مقاوم ساخته شده باشد.

۹-۲-۸- لوله‌های غیرفلزی سخت در موارد ذیل نباید مصرف شود:

الف- در هوای زیر صفر،

- ب - در ساختمانهای غایل اشتعال،
- پ - برای وسایل بیش از ۶۰۰ ولت، به استثنای مواردی که لوله در شلاف بقیه به شحامت دستگاهی قرار داده شود،
- ت - استفاده به عنوان یا به نگهدارنده چراغها و سایر وسائل برقی،
- ث - امکنی که در عرض خدمات فیزیکی قرار دارند،
- ج - نسب در امکنی که در عرض حرارت رنور شدید خورشید قرار گیرند به شکلی که رنور و حرارت ایجاد شده بیش از حد معجاز آزمایش شده آن باشد،
- چ - استفاده در مواردی که محدودیت حرارتی عایق‌بندی هادیها از محدودیت حرارتی آزمایش شده لوله‌ها تجاوز کند،
- ح - کاربرد در مناطق آسیب‌پذیر بجز در مواردی که جنس لوله با محی مورد نظر تطبیق نکند.
- خ - جایی که اسکان ایجاد سیستم اتصال زمین اضافی به منظور حفظ مدروست سیستم مجاری فلزی و قسمتی شریعه‌شین آلات وجود نداشته باشد.

۳-۳-۹ - سیستم‌های لوله‌کشی برق

۱-۳-۹ - کلیات

- ۱-۱-۳-۹ - مجری تاسیسات برق با توجه به نقشه‌های ساختمانی و تاسیساتی، باید عواملات مربوط به لوله‌کشی‌های برق و همچنین نصب تاسیسات برق را با سایر فعالیت‌های ساختمانی هماهنگ نماید.
- ۱-۲-۳-۹ - سیستم‌های لوله‌کشی

سیستم‌های که توسط لوله‌های مجرزا و یا تقسیم‌بندی متفاوت در کanal (DUCT) باید انجام پذیرد

به شرح ذیں می‌باشد:

الف - سیستم برق رسانی به پریزهای عمومی،

- ب - سیستم برق رسانی به پریزهای خضراری.
- ب - سیستم برق رسانی به فن کوینها.
- ت - سیستم برق متذوب (شپری).
- ث - سیستم برق خضراری (برق متذوب).
- ج - سیستم برق خضراری (برق مستقیم).
- ح - سیستم تلفن.
- ح - سیستم در پرگان.
- خ - سیستم اعلام حریق.
- د - سیستم تصویری.
- ذ - سیستم صوتی.
- ر - سیستم تکس.
- ز - سیستم کنترل تسبیات مکانیکی از قبیل تحریه مضبوغ، آسانسور.
- ژ - سیستم برق مناکر کامپیوتری.
- س - سیستم قادر ساعت.
- #### ۴-۹- طبقه‌بندی
- طبقه‌بندی انواع لوله باوجوده موارد ذیل باید انجام گیرد و مطابقت با استاندارد شماره IEC ۶۱۴-۱
- و پیگیری جزئیات زیرنظر ساخته و نصب ضروری می‌باشد:
- ۴-۹-۱ - باوجوده جنس به کاررفته در ساخت لوله‌ها،
- ۴-۹-۲ - باوجوده روش‌های اتصال،
- ۴-۹-۳ - با درنظر گرفتن خواص مکانیکی،

۴-۹) پارچه‌های تکیه‌تخته شدن در مواردی که ضروری است.

۴-۵- از نظر استدست حرارتی و گردشی امکان جوش صفحه ۱۱- استدست 40°C باشد.

^{۲۰} ۴۰۰ میلیون دلار از انتشار شعبه و سفارت.

• 45 - 19 - 4

۴-۴-۸ استقامت داشتند و می‌خواستند این حکم را بگیرند.

۴-۹-۱۰-۱۰-۱۰-۱۰-۱۰-۱۰

۹-۸-۱۱ - پاک حیدریہ تحریک ایمنی شعبان

۵-۱- نظریه کششی ترکار پیره نقی و عصمه‌ای تبریز گند کششان ایند پیره پرس و پیش از

لهم إني أستغفلك عن ذنب ما أرتكب فيك عن كل ذنب أرتكب فيك

٩-٣-٢٠١٤ | دیجیتال مارکیٹنگ: ایک اپنے اپنے ترقی کا سفر

منبع شود و انتهای دیگر عوله بزرگ نتو بوسیده یک تبدیل به دنده عوله کش و صاد شود.

۴-۹-۵-۴- در ادارات و فروشگاهها نایاب از سیمه کشیده و کان استفاده شود.

۹-۵-۵- کشیدن سیمیای و تراز ضعیف مانند زنگ اخراج و تلفه با سیمیا و قدر همان لایه جای خواهد گرفت

۵-۶-۷- در مواردی که لوندها در کارگاه بریده می شود باید اینها تیر و برنده آن از داخل و خارج لوند ساف، و به کلمه - ضف شود.

۵-۷- خم کردن نولهای دار صورت از روم، باید به نحری انجام شود که نولهای راخمی شده و قظر داخلی نباید بطور میزان نقصان نباشد. برای نولهایی با قظر ۲۵ میلیمتر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد تا

بری نوله‌های بیش از ۵ میلیمتر قطر باید از ماشین خمکن استفاده شود.

۸-۲-۹ - کربرد نوله‌های برگان در سیستم توکار مجاز نمی‌باشد.

۹-۲-۹ - نوله‌ها و نوارهای مربوطه و مایر تأسیسات برق که بصورت توکار نصب می‌شود باید پس از مردمی

ازدیش و تصویب مهندس ناظر پوشیده شود.

۹-۳-۹ - نوله‌ها باشد در هنگام نصب خالی باشند و سیمهایا یا کابل پس از پیون نوله‌کشی به داخل آنها

هذاست شوند.

۹-۴-۹ - سیمهایا و کابلهای با غلاف PVC را می‌توان در سیمه‌کشی روکار موردن استفاده قرار داد و مرسیده

بسیهای مخصوص به دیوار متصل نمود [۲۸].

۹-۵-۹ - اتصال نوله‌های روکار به دیوار باید به وسیله پیچ و مهره فلزی مناسب بجده شود به نحوی که

فهر کر کاملان" تمیز و مرتب باشد.

۹-۶-۹ - در نوله‌کشی روکار کلیه اتصالات باید از نوع پیچی باشد و به وسیله پیچ و مهره فلزی

و سدره به یکدیگر متصل شود. محکم کردن نوله‌ها باید بوسیله لوازمی آنچه گیرد که سبب زانگی و یا

فرورفگی نوله شود.

۹-۷-۹ - در مکانی مرصوب، نوله‌کشی روکار باید به نحوی انجام شود که بین نوله و سطح تک حداقل

۶ میلیمتر فاصله وجود داشته باشد.

۹-۸-۹ - استفاده از سقف کاذب به عنوان نگهدارنده نوله‌های برق مجاز نمی‌باشد.

۹-۹-۹ - در نوله‌گذاری روکار، محل و فاصله بستهای نوله‌ها باید بوسیله مهندس ناظر دقیقاً در کارگاه

تعیین شود و فاصله بست نباید از ۴۰ سانتیمتر کمتر و از ۱۰۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

بست بوسیله روبلاک و پیچ به دیوار یا سقف محکم شود.

۹-۱۰-۹ - در مواردی که نوله بر روی سطح فلزی نصب می‌شود باید از پیچهای فولادی مخصوص پیز

استفاده شود و در صورتی که نوله در روی سطح چوب نصب شود پیچهای مخصوص چوب باید به کار رود.

استناده از میخ و میله های محدود کردن لوله ها، جعبه های تسمیه، چراغ های رنگی و محرک اندیشه شود.

۱۸-۵-۹ - در لوله کشی روکار در صورتی که از لوله فولادی سیاه استناده شود کلید باید جعبه های سایر میانبرها را مخصوص به زینگ حسنه رنگ و یا رنگ شفافیه پوشانده شود.

۱۹-۵-۹ - در مکانهای آسیب پذیر که ایجاد حریق خطرناک است مالند مجهزه باشد که گازهای محترق و قیچی امتحان، مواد لقی، رشتهدانی قبل اشعاع متعلق در فنا و مالند آن وجود دارد به کمینه لوله کشیهای برق بر ساس طبقه بندی و استانداردهای وزارت نفت، IEC انجام شود.

۲۰-۵-۹ - لوله های خارجی های دیگری برق، جعبه های کابیه ای زره دار، زانو ها و سیم لوله های مخصوص به زینه کشی بروش باید بر اساس شرایط مندرج در این آینده انتخاب شود به نحوی که برای محیط مورد مصرف مناسب باشند.

۲۱-۵-۹ - حداقل فرمده بین لوله های برق و سیم لوله های تسمیتی از قیچی آب، گاز و بخار و مالند آن باید ۱۵ سانتیمتر باشد.

۲۲-۵-۹ - کلید لوله کشیهای برق باید از تابلوی برق مخصوص شروع و به جمعه تسمیه پا جعبه کلید و پریز ختم شود.

۲۳-۵-۹ - در دورانی که از لوله های غیرفلزی استناده می شود باید کلید لوله های از همان نوع انتخاب شود.

۲۴-۵-۹ - استناده از لوله های PVC در مصرف روکار فقط تا ۴۰ درجه سانتیگراد سجاز نمی باشد.

۲۵-۵-۹ - استناده از لوله های PVC در هوا زیر حفر مجاز نمی باشد. قطر لوله ها و بسته ای اتصال و شعاع تخته نوله باید چنان باشد که کشیدن سیم در لوله با تعویض آن بسهوالت انجام گیرد.

۲۶-۵-۹ - در صورتی که تعداد خمها در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مالند دو جعبه (اعم از جعبه تسمیه و یا جعبه کلید و پریز) از چهار ربع خم (مجموعاً ۳۶۰ درجه) بیشتر گردد باید از

جعبه کشش (Pull Box) استفاده شود.

۲۷-۵-۹ - لوله گذاری از یک نقطه اتصال تا نقطه دیگر (جعبه تقسیم به جعبه تقسیم با پریز به پریز و مانند آن) باید به صورت پیوسته امتداد باید.

۲۸-۵-۹ - دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید در برابر آب و گاز مسدود شود.

۲۹-۵-۹ - کلیه لوله ها و مجاری و جعبه تقسیمها باید در جریان نصب به روش مناسب و موقتاً مسدود گردد تا از دخول گچ و شن و مواد خارجی دیگر به داخل آن جلوگیری شود.

۳۰-۵-۹ - در مسیر لوله کشی زوکار و یا توکار در هر نقطه اتصال چراغ، کلین، پریز و مانند آن باید یک جعبه مناسب با مورد کار نصب گردد.

۳۱-۵-۹ - کابیتیها، کابلهای زرهدار، جعبه های تقسیم و مجاری فلزی و لوازم لونه کشی مربوطه باید به سیستم زمین متصل شود.

۳۲-۵-۹ - کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم، تابلوها، کابیتیا و مانند آن ختم می شود باید به طریق منتضی علامت گذاری و مشخص شود.

۳۳-۵-۹ - در مواردی که لوله های برق از زیر دیوار یا کف و یا از زیر پارتبیشن عبور می کند باید قبل از دیوارکشی با بتون ریزی بر حسب محل عبور لوله اصلی، لوله های محافظ از نوع چدنی، فولادی، یا سیمانی پیش بینی و نصب شود.

۳۴-۵-۹ - چنانچه لوله برق با جاده یا لوله های آب و گاز و مانند آن تقاطع داشته باشد باید از غلاف محافظ فلزی مناسب استفاده شود.

۳۵-۵-۹ - کلیه لوازم الکتریکی باید بطور مستقل روی دیوارها نصب شود و انتکایی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشد.

۳۶-۵-۹ - لوله های توکار بطریقی نصب شود که از پیچ و خمهای اضافه احتراز گردد و حتی امکان از

کوتاهترین سیر استفاده شود

۳۷-۵-۹ - لوله‌ای نوکار باید حداقل ۱۵ میلیمتر زیر سطح تمام‌شده دیوار با سقف نصب شود.

۳۸-۵-۹ - در سواردی که لوله‌ها در گف نصب می‌شود حداقل فاصله لوله‌ها سطح تمام‌شده باید ۳ سانتیمتر باشد.

۳۹-۵-۹ - در سکانهای مرطوب یا در حائی که لوله در بتن یا زیر خاک و امثال آن دفن می‌شود، اتصال باید چنان باشد که از ورود آب به داخل لوله‌ها جلوگیری کند.

۴۰-۵-۹ - در موقع عبور لوله از سقف به طرف بالا، بایستی باز لوله فولادی محافظ استفاده کرد و یا آنکه بوسیله قرنیز، از زیان رسیدن به لوله جلوگیری نمود.

۴۱-۵-۹ - همیشه سیمهای مربوط به یک مدار را در یک لوله باید کشید. باید توجه داشت که سیمهای هم قطب (و مدار در یک لونه) ممکن است به علت بدی ایزولاسیون باهم، اتصال فلزی برقرار نمایند بدون آنکه فیوز عمل کند.

۴۲-۵-۹ - در نهایی لوله (مثلث) محل اتصال چراغ و غیره) معمولاً برای محافظت سیم، سرلوله، عایق نصب می‌کنند.

۴۳-۵-۹ - نصب لوله‌ای برق بایستی طوری صورت گیرد که آب نتواند در آنها جمع شود. زیرا ممکن است در نتیجه تغییر درجه حرارت (مخصوصاً) در لوله‌ای که در روی دیوار ساختمان نصب می‌باشد) در آنها آب بوجود آید که باعث فساد و تخریب شدن ایزولاسیون گردد. شکل (۹-۱-الف) نصب صحیح لوله را نشان می‌دهد. شکل (۹-۱-ب) درست بوده ولی ریبانیست. از نحوه اتصال شکل (۹-۱-ج) باید احتراز کرد زیرا آب در لوله جمع می‌شود.

۴۴-۵-۹ - اتصال بست لوله به دیوار معمولی با میخ و در دیوارهای محکم با میخ فولادی با میخ پرج دار صورت می‌گیرد. در این صورت باید ساختمان بست طوری باشد که خود به خود به میخ تکیه کند. برای نصب دو لوله و یا چند لوله می‌توان از بست تسمه فولادی طبق شکل (۲-۹) بسته به موقعیت استفاده کرد.

۴۵-۵-۹ - عمولاً "برای نصب یک لوله تنها از بست یکضفره استفاده می‌کنند. در این صورت باید پیچ

بست، در زیر لوله قرار گیرد شکل (۳-۹-الف و ب) و لوله به بست آویزان نشود. شکل (۳-۹-ج)

در جاهایی که دیوار صاف باشد یا آنکه برای لوله احتمال خطر و صدمه مکانیکی پیش‌بینی شود برای

تک لوله، بست در ضفره به کار می‌برند. شکل (۲-۹)

۴۶-۵-۹ - قصر لوله، بستهای تخت و شعاع احناء لوله باید چنان باشد که کشیدن سیم در لوله یا تعویض

آن به سهولت انجام گیرد.

۴۷-۵-۹ - مسیر یونه کشی روکز را باید طوری انتخاب کرد که برای بینده خوش آیند بشد و برای آن تا

میکن است از گوشه‌های دیوار، از کنار در و پنجره و از کنار گچ کاری استفاده کرد.


۴۸-۵-۹ - فاصله بالاترین لوله از سقف ۳۰ سانتیمتر و فاصله پرینز از کف اضافه ۳۰ سانتیمتر و فاصله کمیند

از دیواره در و پنجره ۱۵ سانتیمتر باید باشد.


۶-۹ - ظرفیت لوله‌های مورد استفاده در سیم‌کشی برق

حداقل قصر داخلی و خارجی لوله‌های مختلف که در سیم‌کشی به کار می‌روند به شرح جدول (۱-۹)


می‌باشد.



شکل (۱-۹) طریقه نصب لوله



شکل (۲-۹) اتصال لوله به دیوار



شكل (٣-٩) نحوه اتصال بست

جدول (۹-۱) حداکثر تعداد مسیار هادیها در داخل لولدای فولادی عایید دار، بدون عایق و بلندسینکی سخت بر حسب سطح متغیر هادیها و قدر داخلی لولدای

میتوانند از این سطر در جمله زیر عوین نظر بگیرند که این انتخاب مطابق با مکار است. ۲- جمله فوق شعبه‌ای است. ۳- این جمله خالص شعبه‌ای است.

۱- در سویهای که نسبت "پوشان" مکاری را ایستادند، مترود این علیحدگان بزرگ شده‌اند. از جمله این علیحدگان بزرگ عوامل پرورش دهنده این انسان‌ها می‌توان "پوشان" مکاری را نامید.

۱۰- روشنایی

۱۰-۱- کلیات

در فن روشنایی چند عامل مهم مورد نظر می باشد. این عوامل عبارتند از:

- تعیین شدت روشنایی برای مکان مورد نظر و متعاقب آن محاسبه جریان نور مورد نیاز
- انتخاب مناسبترین نوع چراغ با درنظر گرفتن مسائل بهداشت نور و جنبه های اقتصادی
- چراغی در مکان مورد نظر که باید از نظر زیبایی هماهنگی لازم را با محیط داشته باشد و در عین حال جنبه های عملی را نیز نقض نکند.

۱۰-۲- استاندارد ساخت و درجه حفاظت چراغهای روشنایی

۱۰-۲-۱- استاندارد ساخت

کلیه چراغهای روشنایی از قبیل چراغهای داخل ساختمان، صنعتی و ویژگیهای انواع لامپ و نوریزم حفاظتی مربوطه باید براساس استاندارد IEC یا مشابه آن تولید شده باشد.

چراغهایی که برطبق یکی از استانداردهای فوق ساخته نشده باشد باید مورد تئیید قرار گرفته و به کار

روند.

۱۰-۳- درجه حفاظت [۳۵ و ۳۶]

وسایل خانگی برقی و همچنین چراغها از نظر عایقیتی و محافظت آنها در برابر خطر برق گرفتگی براساس استاندارد شماره ۲۱۰۹ و ۱۵۶۲-۱ موسسه استانداردها و همچنین استانداردهای IEC ۶۲۱-۲،

IEC ۱۶۲-۱۱ صبغه های حفاظتی زیر تقسیم می شوند.

۱۰-۳-۱- طبقه (۰): آنهایی هستند (در اینجا منظور چراغها می باشد) که دارای عایقیتی اصلی بوده و تقد

تجهیزات اتصال زمین می باشند.

منظور از عایقندی صلب غیراست از غایقندی لازم برای تأمین عرض صحیح چراغه (ایمنی خلگی) و حفاظت اصلی در برابر خطر برق گرفتگی.

۱۰-۳-۲- طبقه (۰۱): آنچه هستند که در ای عایقندی اصلی بوده و به ترتیب زیر مذکور (زمین و جهاز می باشد) این مجهز به کابل یا بند قابل اعطا فحداکثری بسیار سیم زمین بوده و در شدید آتش نیز بروز نشده رسانی می باشد. (فقط چراغهای قبل حمار).

۱۰-۳-۳- طبقه (۱): وسائل خلگی (در اینج منظور چراغ) را شامل می شود که دارای عایقندی اساسی بوده و همچنین دارای ترمینات زمین با نوشاخه بر کابل زمین شده می باشد.

۱۰-۳-۴- طبقه (۲): چراغهای راشامل می شوند که در آن عایقندی مضاعف و تقویت شده صورت گرفته و این در آنها تجهیزات اتصال زمین پیش بینی نشده باشد.

۱۰-۳-۵- طبقه (۳): وسائل خلگی (چراغهای) طبقه ۳ به آنها اضلاع می گردد که برای کاز-ب-ولند حسین صعیف ایمنی، صریح شده اند و با ونثاز ۰-۳ ولت متارب یا کمتر و یا با ونثاز حد کثر ۰-۳۰ ولت مستحبه کاز می کنند.

۱۰-۳-۶- درجه حفاظت چراغها از نظر رطوبت آب و تماس با قسمتهای برق دار و نفوذ اجسام خارجی، برطبق استاندارد IEC ۱۶۲-۱۱ با دو حرف و یک عدد دور قمی بیان می گردد.

دو حرف IP به معنای حفاظت بین المللی (International Protection) بوده و رقم اول درجه حفاظت در برابر آب را حفاظت در برابر تماس با قسمتهای برق دار و نفوذ اشیاء خارجی و رقم دوم درجه حفاظت در برابر آب را نشان می دهد.

جدول (۱۰) درجه حفاظت وسائل برقی در برابر نفوذ آب و اشیاء خارجی براساس ضوابط IEC ۱۶۲-۲ و IEC ۱۴۴ درج گردیده و جدول (۱۰-۲) طبقه بندی چراغهای روشناهی را از نظر درجه حفاظت براساس استاندارد IEC ۱۶۲-۱۱ نشان می دهد.

جدول (۱۰-۱) درجه حفاظت وسائل برقی در برابر نفوذ آب و اجسام خارجی

رتبه اول	درجه حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی	درجه حفاظت در برابر تماس با قسمتهای برق دار	رقم دوم	درجه حفاظت در برابر تماس با قسمتهای پیش‌بینی شده است.
۰	۱- فقد حفاظت نزد شخص در برابر تماس با قسمتهای برق دار یا متحرک داخل دستگاه می‌باشد.	۰	۰	هیچگونه حفاظتی پیش‌بینی شده است.
۱	۲- فقد حفاظت در برابر نفوذ و ورود اجسام جامد خارجی می‌باشد.	۱	۱	دارای حفاظت در برابر قطرات متراکم آب و قطرات متراکم (تقطیر شده)، که به صورت عمودی بر روی دستگاه می‌افتد اثرات زیان‌آوری بر آن نخواهد داشت.
۲	۱- دارای حفاظت در برابر تماس تصادفی یا غیرعمد اعضاء بدن انسان مانند دست ب قسمتهای برق دار است ولی فقد حفاظت در برابر دسترسی عمدى به قسمتهای پادشه می‌باشد.	۲	۱	دارای حفاظت در برابر سایر مابعات: قطرات در حال فرود مابعات مشروط بر آن که دستگاه حذکتر نگذاشت از حالت عمودی منحرف شده بشده، هیچگونه اثرات زیان‌آور نخواهد داشت.
۳	۲- دارای حفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی تزرگ به قطر بیش از ۵ میلیمتر است.	۳	۲	دارای حفاظت در برابر باران در زویه‌ی برابر یا کمتر از ۶۰ سمت به صورت باران در زویه‌ی برابر یا کمتر از ۶۰ سمت به انتداد عمودی هیچگونه اثر زیان‌آور نخواهد داشت.
۴	۱- حفاظت در برابر تماس تگستان با قسمتهای برق دار یا متحرک واقع شده در داخل دستگاه پیش‌بینی شده است.	۴	۳	دارای حفاظت در برابر پاشیده شدن مابع، سمع پاشیده شده از هر جهت، هیچگونه اثر زیان‌آوری نخواهد داشت.
۵	۲- حفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی بداندازه مستسط و به قطر بیش از ۱۲ میلیمتر پیش‌بینی شده است.	۵	۴	دارای حفاظت در برابر فوران آب: آب درحال فوران نزد هر نازل (Nozzle) و از هر جهت در شرایط عادی هیچگونه اثر زیان‌آوری نخواهد داشت.
۶	۱- دارای حفاظت در برابر تماس با قسمتهای برق دار یا متحرک داخلي دستگاه بوسيله ابزار، سيمها و اشيائی با ضخامت ييش از ۵/۲ ميليمتر می‌باشد.	۶	۵	دارای حفاظت در برابر شرایط موحد در عرضه کشتن: آب حاصله از دریای طوفانی در شرایط از قبل تعريف شده وارد دستگاه نخواهد شد.
۷	۲- دارای حفاظت در برابر فرو رفتن در آب: عدم امکان ورود آب به داخل دستگاه در شرایط معلوم فشار و زمان	۷	۶	دارای حفاظت در برابر فرو رفتن در آب: عدم امکان ورود آب به داخل دستگاه در شرایط معلوم فشار و زمان
۸	۱- دارای حفاظت در برابر فرو رفتن نامحدود در آب در شرایط فشار مشخص: عدم امکان ورود آب به داخل دستگاه.	۸	۷	دارای حفاظت در برابر فرو رفتن نامحدود در آب در شرایط فشار مشخص: عدم امکان ورود آب به داخل دستگاه.
۹	۲- دارای حفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی کوچک با قطر بیش از یک میلیمتر می‌باشد.	۹	۸	دارای حفاظت در برابر تماس با قسمتهای برق دار با متحرک داخلي دستگاه بوسيله ابزار، سيمها و اشيائی با ضخامت ييش از یک ميليمتر می‌باشد.
۱۰	۱- دارای حفاظت کامل در برابر تماس با قسمتهای برق دار با متحرک واقع شده در داخل دستگاه.	۱۰	۹	دارای حفاظت کامل در برابر تماس با قسمتهای برق دار با متحرک واقع شده در داخل دستگاه.

بنچه جدول (۱-۱۰) درجه حفاظت وسائل برقی در برابر نفوذ آب و اجسام خارجی

رقم اول	درجه حفاظت در برابر نفوذ آب برق دار و نیز اجسام خارجی	رقم دوم	درجه حفاظت در برابر تماس با فسمنهای برق دار
6	<p>۲- دارای حفاظت در برابر جمیع شدن زیان‌آور گرد و خاک: از نفوذ گرد و خاک بضرر کلی حدیگیری نمی‌شود، ولی گرد و خاک نمی‌تواند به مقداری وارد دستگاه شود که بتواند کار رضابتخش دستگاه را مختل سازد.</p> <p>۱- دارای حفاظت کامل در برابر تماس با فسمنهای برق دار یا متحرک واقع شده در داخل دستگاه.</p> <p>۲- دارای حفاظت در برابر نفوذ گرد و خاک.</p>		

جدول (۱۰-۲) ضئیغندی چراغهای روشنایی از نظر درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و جسم خارجی (IEC ۶۲۰۱۱)

علامت تصویری	آب-دومن رقم مشخصه	اجسام خارجی - اولین رقم مشخصه	عدد حفاظت ین المللی
—	بدون محافظت	اجسام خارجی باندازه متوسط	IP20
—	بدون محافظت	اجسام خارجی کوچک (نا قطره ای بیشتر)	IP40
	بدون محافظت	ضد گرد و خاک	IP50
	بدون محافظت	شدیداً ضد گرد و خاک	IP60
	ضد قطره	اجسام خارجی باندازه متوسط	IP22
	ضد باران	اجسام خارجی باندازه متوسط	IP23
	ضد باران	اجسام خارجی کوچک (نا قطره ای بیشتر)	IP43
	ضد آب پاشیده شده	اجسام خارجی کوچک (نا قطره ای بیشتر)	IP44
	ضد باران	ضد گرد و خاک	IP53
	ضد آب پاشیده شده	ضد گرد و خاک	IP54
	ضد غوران آب	ضد گرد و خاک	IP55
	ضد غوران آب	شدیداً ضد گرد و خاک	IP65
	ضد آب	شدیداً ضد گرد و خاک	IP67
	شدیداً ضد آب با فشار	شدیداً ضد گرد و خاک	IP68

۴-۱۰ دستورهای راهنمای روشانی داخلی با نور مخصوصی

برای تعیین شدت روشانی باید به نکات زیر توجه نمود:

۱-۴-۱- شرایط مناسب دید و کار

یعنی سایه روشن مناسب و روشن بودن محل کار و یکنواخت بودن مکان روشانی آن در جسم

قابل استفاده نباشد.

۲-۴-۲- شرایط مشکل دید و کار از نظر رنگ و سایه روشن و تعکس نور مخصوصاً^{۱۰} برای کارهای

طلایی و همچنین با وضع غیر مناسب روشانی باز.

۳-۴-۱- طرح روشانی

۴-۱-۳-۱- در یک طرح روشانی بعدیت اصول بهداشتی، ایمنی و اقتصادی الزامی است. یعنی به

نور توزیع شده یکنواخت و کافی باشد و از لحاظ ایمنی نوع چرخ بدهکاری فتدشده، مناسب بوده و رعایت اصول زیبایی و اقتصادی نیز شده باشد.

در حفر و طرح روشانی، در کنار تعیین نوع روشانی و سیستم آن باید نوع جریان، و تراز، هر کسری

و مدت استفاده از روشانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

شدت روشانی مناسب شامل نور عمومی و یا موضعی برای محلهای مختلف مطابق با پیوست (۱)

توصیه می‌شود. پس از استخراج شدت روشانی استاندارد باید با توجه به مصارف مختلف و کاری

که در آن فضای انجام می‌شود، طراحی روشانی را بانجام رسانید. انتخاب سیستم روشانی مناسب

باتوجه به نوع کار از نظر میزان دقت، سایه، ارتفاع نصب، ارتفاع محل کار و لحاظ کردن جنبه‌های

اقتصادی و بهداشتی الزامی است.

پس از محاسبه مقدار جریان نور مورد نیاز تعداد و نوع چراغهای مناسب استخراج می‌گردد.

۴-۴-۴- مشخصات چراغهای روشانی

۱-۴-۴-۱- انتخاب چرخ مناسب باتوجه به عوارض، هزینه ثابت، تعییر و تغییری، خیرگی، پرازیت

زادبینی، صدا و معناری انجام می شود.

۴-۱۰-۲-۴- چراغهای رشته‌ای باید دارای تحریج لامپ مارپیچی و چراغهای فلور می‌باشد در تحریج می‌باشد.

۴-۱۰-۳-۴- گبهای حبابی لامپها باید ظوری ضرایح و ساخته شده باشد که تعجب و نگهداری آنها به سهولت انجام شود.

۴-۱۰-۴-۴- سیچجهای باید مناسب نوع لامپ مصرفی باشد.
۴-۱۰-۴-۵- خزان تصحیح فریب قدرت باید در کنیه چراغهایی که فریب قدرت پیش‌بینی و نصب شود.

۴-۱۰-۶-۴- کنیه چراغها باید با تجهیزات کامل باشند.
۴-۱۰-۷- چراغ باید ظوری ضرایح و ساخته شده باشد که هنگام استفاده، هیچگونه خضری برای مصرف کنند و محیط اطراف ایجاد نکند.

۴-۱۰-۸- چراغهای باید ظوری ساخته شده باشد که نگهداری عمومی آنها بدون آیینه صدمه به چراغ یا خضری بری کنند که امکان پذیر باشد.

۴-۱۰-۹- ساختمان چراغها باید به گونه‌ای باشد که از افتادن لامپها در اثر نوسانات و یا سایر شرایط کار مربوطه جلوگیری کند.

۴-۱۰-۱۰- لبه‌های صفحات فلزی و سایر مواد باید صاف و هموار باشد که تواند عایق هدایتی مربوطه را زخمی کند.

۴-۱۰-۱۱- قسمت‌های شیشه‌ای چراغ باید به گونه‌ای ضرایح و ساخته شده باشد که قادر به مقاومت در برابر شوک حرارتی حاصل از کاربرد مربوطه باشد.

۴-۱۰-۱۲- اصول و روش‌های نصب چراغهای روشنایی
۴-۱۰-۱- محل دقیق نصب چراغها باید محدودیت‌های ساختمان و معناری مطابق نقشه اجر گردد.

- ۱۰-۴-۲-۲- در راهروه، بین محل نصب چراغها دقیق رامند آنها پکشان بشود.
- ۱۰-۴-۳-۳- کلیه چراغها ایستادنی بطور متفاوت به سمت پیش مسازی از دیوار نصب شوند.
- ۱۰-۴-۴- چراغها باشد به نحوی نصب شوند که بهترین بازده نوری را داشته باشند.
- ۱۰-۴-۵-۱- کلیه چراغها باید قبل از نصب بطور کامل سیم کشی شده و این سیمهای خود بر حراست مدارست کافی را داشته باشند و در محل ورود سیمهای اصلی به داخل چراغ بوسیله علاوه نسبت محدود است شوند.
- ۱۰-۴-۵-۶- قب چراغ را بد به سقف کاذب محکم شود. اتصال چراغ به سقف صاف بوسیله زردیلات و پیچ خواهد بود.
- ۱۰-۴-۵-۷- هنگام اتصال سریچهای نوع پیچی باید دقت کافی برآورده باشد. هر دوی فاز به قسمت پیچی سریچ اتصال نیابد.
- ۱۰-۴-۵-۸- هنگام استفاده از حارن تصحیح ضریب قدرت در مدارهای لاسپ تغییر گزندی. هر قسم از مدار بهایی که بوسیله یک کلید جداگانه و مستقل کنترل می شود باید دارای حارن تصحیح کننده ضریب قدرت. جدیدگانه باشد و هنگام قطع توسط مدارست نشستی بطور اتوماتیک دشوار شود.

۱۱ - تاسیسات جریان ضعیف [۴۰ و ۳۷]

یادآوری : تاسیسات جریان ضعیف شامل سیستمهاي زیر می باشد:

- تلفن، شامل تلکس، فاکس و نظایر آن،

- اعلام خبریق،

- زنگ خبار، احضار، ارتباط با در ورودی،

- پخش صوت، پیامرسانی،

- آشن مرکز تلویزیون و رادیو،

سیستمهاي دیگر تلویزیون مدار بسته، دزدگیر، ساعت مرکزی و غیره.

۱۱-۱ - کلیات

۱۱-۱-۱ - علاوه بر رعایت کلیه دستورالعملها و راهنماییهای سازنده این گونه سیستمها و همچنین

دستورالعملها و راهنماییهای مقدماتی که ممکن است بر سیستمهاي یادشده نظارت داشته باشد (شرکت ملن،

آتشنشانی و غیره)، لازم است مقررات این فصل نیز رعایت شود. در صورت وجود تغییرات به مقرراتی که

از نظر ایمنی ارجحیت دارد عمل خواهد شد. تشخیص این ارجحیت با مقام مجری مقررات خواهد بود.

یادآوری ۱ - نباید از رشته‌های مختلف یک کابل یا هادیهای کشیده شده در یک لوله، برای سیستمهاي مختلف

یا مدارهای قدرت استفاده شود.

یادآوری ۲ - در موارد زیر می توان از کشیدن مدارهای سیستمهاي ذکر شده به صورت یکجا استفاده کرد،

مشروط به اینکه ولتاژ هیچیک از هادیها از ولتاژ اسمی عایقندی هادیهای فشار ضعیف مورد استفاده

تجاوز نکند.

- تلفن، تلکس، فاکس و نظایر آن،

- زنگ خبار، احضار، در بازن،

- خطوطه ارتباشی سیستم اعلام خریق با مرکز آتش نشانی یا مرکز احتمال (در صورت وجود)

۱۱-۲ کلیه میراث عمومی مربوط به مدارها و لوازم قدرت (بحسبهای تابعی) - سیمه کشی

تجهیزات سیمه کشی مثل کلید - برقی، جعبه تقسیم در مورد مدارهای تسبیمات جریان ضعف نیز ممکن است.

۱۱-۳ کابلهای مربوط به هر سیستم باید از نظر نظریاً سطح مقطع و ساختمان آن برای سیستم مورد نظر مناسب باشد.

۱۱-۴ دفع کابلهای جریان ضعف در زمین بدشروعی مجاز خواهد بود که ساختمان کابل برای این کار مناسب باشد.

۱۱-۵ چنانچه کابلهای سیستمهای جریان ضعف در یک کانال در زیر زمین یا در یک مجرای بنایی و نظایر آن همراه کابلهای قدرت کشیده شوند، باید نوعی حصار بنایی (آجر، دیوار جری، ...) آنها را آزمودند.

۱۱-۶ در ساختمانها حقیقتی شده در زیر جدول (۱۱-۱) پیش بینی سیستمهای ذکر شده الزامی است:

جدول (۱۱-۱) پیش بینی سیستمهای جریان ضعف الزامی و اختیاری

آنژ مرکزی	پیامرسانی	اعلام خریق	در بازگشتن	زنگ اخبار	تلنگ	نوع سیستم	نوع ساختمان	
							یا احضار	
-	-	-	+	-	+	مسکونی کمتر از ۳طبقه		
+	-	+	+	-	+	مسکونی ۳طبقه و بیشتر		
-	-	+	+	-	+	اداری و تجاری		
+	-	+	-	+	+	بیمارستانها و درمانگاهها		
-	-	+	-	-	+	تئاترها، سینماها، سالنها و نظایر		

- (الزامی) :

ساده‌تری ۳ - در همه ساختمانها می‌توان علاوه بر سیستمهای الزامی از هر سیستم دیگری نیز استفاده کرد.

جدول (۱۱-۲) حداقل قطر یا سطح مقطع هادی جریان ضعیف

نوع سیستم جریان ضعیف	تلن	زنگ/ احضار در بازگش	اعلام حریق	پیامرسانی	آنژن
قضیر (میلبرت)	۰.۶	۰/۶	*	۱/۵	کابل هم پر کش ۷۵ آم

* حقیق دستور سازنده و یا شرایط محل

۱۱-۲-۱- سیستم تلفن

۱۱-۱-۱- در ساختمانهایی که مراکز اختصاصی تلفن دارند لازم است اتفاق مرکز تلفن در محل مناسب از نظر ارتباط با شبکه تلفن شهری و مدارهای داخلی ساختمان پیش‌بینی شود و از آن جز برای نصب تجهیزات مربوط به تلفن و در صورت داشتن فضای کافی برای دیگر تجهیزات جریان ضعیف، برای هیچ منظور دیگری استفاده نشود. ابعاد اتفاق و راهروهای اطراف کابیتها و میزها باید برای انجام عملیات سرویس و تعمیرات کافی باشد.

۱۱-۱-۲- در ساختمانهای فاقد مرکز تلفن اختصاصی، محل جعبه تقسیم اصلی که خطوط ورودی به آن وصل می‌شوند باید به نحوی انتخاب شود که انجام ارتباط بین این جعبه و خطوط شبکه شهری و جعبه‌های تقسیم صفات به سهولت انجام شود.

۱۱-۱-۳- جعبه تقسیمهای صفات یا مناطق توزیع باید با توجه به توسعه‌های بعدی پیش‌بینی شوند و برای اتصالات اضافی، محل کافی داشته و به ترمیمال زمین مجهز باشد.

۱۱-۱-۴- ارتباط بین جعبه تقسیمهای صفات و جعبه تقسیمهای اصلی یا جعبه تقسیم مرکز تلفن باید با کابل حفاظت‌شده در لوله‌ها یا مجاری کابل انجام شود.

۱۱-۱-۵- کابلهای مورد استفاده در سیستمهای تلفن باید نوعی پرده فلزی (فویل + زره یا نظایر آن) داشته، شامل یک رشته هادی مخصوص اتصال زمین باشد.

۱۱-۲-۶ آنکه لات بن جمعه تقسیمها و محل دستگاه تلفن پایه سه رشته هادی (شاما زمین) داشته باشد

ساده‌آوری ۱ - در ساختن ابزار فاند مرک تفکر، بعثت‌دان به دو رشته‌های انتخاب کرد.

۱-۱-۲-۷- انتشار به دستگاههای ملیت هی تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود.

۱۱-۲-۷-۱ - در محل جعبه میمه کشی تلفن، جعبه انتہایی تلفن (که عموماً "به انتہای کیل" آن را صل است) به میمه است ثابت نصب شود.

تلنگ به آن از طبق سه یا چند شاخه مناسب انجام شود.

یادآوری ۲ - در مالحتمالهای فاقد مرکز تلفن خصوصی می‌توان از پریز دوکتاتکه استفاده کرد

یادآوری ۳ - پریزهای تو، سه یا چندکتاتکه تلفن باید مخصوص این سیستم باشد، بهگزیزای که وصل اشتراحت دوشاخه‌های بر قبیله آنها باشود، سه یا چندشاخه‌های تلفن به رنها و ق امکانات بذرخواشند.

۱۱-۲-۸- هادیه‌ای اتصال زمین سیمها و کابل‌های تلفن باید از طریق یک هادی حفاظتی، ترمیث زمین جعبه اصلی تلفن یا مرکز تلفن را به لکترود زمین ساختمان متصل کند.

١١-٣- سیستم اعلام حریق

۱۱-۳-۱- مرکز سیستم اعلام خریق باید از نوع تحت مراقبت دائم باشد به گونه‌ای که عمل یکی از دکتورها بسب برهی خوردن تعادل مدار و درنتیجه اعلام خریق در آن مدار شود.

۱۱-۳-۲- قطعی یا بروز اتصالی در هر مدار باید به نحوی مطلوب ثبت و اعلام شود. بروز خرابی، از هر نوع، در یک مدار (Zone) نباید باعث از کار افتادن سایر مدارها یا کا. سیستم شود.

۱۱-۳-۳- هر مرکز باید به وسائل تامین پروری اپنی مخصوصی به خود (یا ضمی) با کله لوازم و متعلقات

مربوطه، دستگاه شرکتکننده و غیره، مجذب باشد تا سیستم در همه حالات آنده به کار بشه.

۱۱-۳-۴- برگز سیستم اعلام حریق باید در محلی که خارج از دسترس عموم است نصب شود و غیر شبانه روزی تحت دراقبت افراد کار آزموده باشد.

۱۱-۳-۵- کلیه مدارهای سیستم اعلام حریق باید مستقل از سایر سیستمهای کشیده شود و فقط در مدارهای که بین مرکز اعلام حریق و استگاه آتشنشانی ارتباطی وجود دارد، میتوان از مدارهای سیستم تلفن برای پیش منظور استفاده کرد.

کلیه مقررات شرکت تلفن در این مورد باید رعایت شود.

۱۱-۳-۶- در ساختمانهای که به سیستم اعلام حریق مجذب میشوند، علاوه بر محلهای نصب عرض دستکنوارها بر حسب ضرورت، در محلهای زیر باید دستکنوار نصب شود:

- ۱- آنچهایی که اسپورماتور، آنچهای تابلوهای برق،
- ۲- آنچه برخوب به تاسیسات مکانیکی،

۳- موتورخانه آسانسور و اضافه آسانسور،

۴- راپیدهای.

۵- آنچهای مرکز تلفن و سیستمهای جربان ضعیف.

۱۱-۳-۷- وسائل صوتی اعلام حریق (آذیر، بوق، زنگ و نظایر آن) باید از انواعی باشند و نیز محل نصب آنها در فضاهای عمومی ساختمان باید به نحوی انتخاب شود که هنگام بروز حریق، صدای آنها به سهیست در دورترین نقاط ساختمان قابل شنیدن باشد.

۱۱-۴-۱- سیستم زنگ اخبار، احضار، ارتباط صونی با درب ورودی (درب بازکن)

کلیه متررات عمومی برای سیم کشیها باید در مورد سیستمهای بالا زیر مراجعات شود.

۱۱-۴-۲- انتخاب نوع، قطر یا سطح مقطع و تعداد هادیهای هر سیستم باید با توجه به توصیه های سازمانه

سیستم اسجام شود.

۱۱-۴-۳- ترانسپور ماتورهای تأمین نیروی برق مردمیاز در این سیستمها باید از نوع این . به مسمی پیچیده ای

سجزایی اولیه و ثانویه باشد

۱۱-۴- سیستم صوتی (سیستم پیام رسانی)

۱۱-۵-۱- مستگاههای مرکز تقویت و پخش سیستم پیام رسانی باید از نوع به زیر آید

(۰-۵-۷۰-۱۰۰-۱۴۰-۱۶۰ رلت) یا اندیانس زیاد باشد. قدرت اسمی سیستم باید حداقل معدله جمع قدرتیابی

بلندگوهای با احتساب نسبت تبدیل ترانسپور ماتورهای تطبیق آنها باشد. هر مدار خروجی باید مجهز به رسیده

حداصلت مخصوص خود باشد. بدینحوی که خوانی در یک مدار سبب ازکار نشانگی کار سیستم شود

الجام کلیه تصالات باید با بدگارگیری اتصالهای مخصوص برآئی هر مردم اینجه شود

۱۱-۵-۲- هادیهای مدارهای میکروفون باید مخصوص این کار (مجهز به پرده یا ازد و نظیر آن) باشد و

همراه با هیچ مدار دیگری، مانند مدار بلندگو، به داخل یک لوله هدایت شود.

۱۱-۵-۳- مدارهای تغذیه کننده بلندگوها باید مستقل از سیستمهای دیگر، به داخل نیمههای فولادی هدایت

شوند، مگر آنکه هادیها دارای پرده فلزی زمین شده باشند که در این صورت استفاده از لوله پلاستیکی فجار

حوالد بود.

۱۱-۵-۴- کلیه تصالات مربوط به ترانسپور ماتوری تطبیق بلندگوها باید با تحریم کاری یا با استفاده از

لحیم کاری و اتصالهای مخصوص اجر شود.

۱۱-۵-۵- در ساختهایی که به سیستم پیام رسانی مجهز می شوند، علاوه بر محلهای نصب انواع بلندگو

بر حسب ضرورت، در محلهای زیر نیز باید بلندگو نصب شود.

الف- اتفاقی آسنسور،

ب- هال،

۱۱.۶ سیستم آتش مرکزی تلویزیون، رادیو

- ۱۱.۶.۱- مرکز تقویت و تغییر فرکانس سیستم آتش مرکزی باید کابلهای موجود در منطقه نصب را شامل شود و حداقل قدرت تقویت آن معادل حد اکثرافت در کل سیستم توزیع شبکه محیی باشد.
- ۱۱.۶.۲- کلیه لوازم و وسائل به کار رفته در سیستم آتش مرکزی باید از نوع مخصوص این کار باشد و از وسائل متفرقه و نابرابر ط در آن استفاده نشود.
- ۱۱.۶.۳- کابلهای سیستم توزیع آتش باید از هم مرکز با امپدانس مشخص ۷۵ اهم باشد.
- ۱۱.۶.۴- مدارهای سیستم آتش مرکزی باید به صورت مستقل از دیگر سیستم. در لوله‌های مخصوص آن هدایت شوند.
- ۱۱.۶.۵- سیستمی جریان ضعیف دیگر شامل مدارهای تلویزیون مداربسته، دزدگیر، ساعت مرکزی و غیره می‌باشد.
- ۱۱.۶.۶- علاوه بر رعایت کلیه مقررات ذکر شده برای انجام سیم‌کشی و کابل‌کشی در مورد هر یک از سیستمهای مورد استفاده باید همه خواستهای سازنده سیستم مراعات شود.
- ۱۱.۶.۷- مدارهای هر سیستم باید مستقل از مدارهای سیستمهای دیگر از هر نوع که باشند، کشیده شوند.

۱۲- حفاظت الکتریکی

۱۲-۱- استانداردها

۱۲-۱-۱- در بخش‌های ۴۱ تا ۴۶ استاندارد ۴۰۴-۴-۴۱ IEC مقررات احتیاجی مربوط به اقدامات شناخته شده برای حفاظت افراد، حیوانات، تاسیسات و ساختمانها ذکر شده‌اند.

۱۲-۱-۲- در قسمت ۴۷ و ۴۸ مقررات مربوط به نحوه استفاده و هماهنگی این اقدامات حفاظتی بر حسب مورد استفاده و با توجه به تأثیر عوامل خارجی دیگر بر روی تاسیسات الکتریکی مورد بحث قرار گرفته است.

۱۲-۱-۳- در فصل ۵ مقررات مربوط به انتخاب و نصب تجهیزات حفاظتی برای اینمی و در فصل ۶ نیز مقررات مربوط به آزمونهای آن ذکر شده است.

۱۲-۱-۴- جزئیات مربوط به چگونگی انتخاب و نصب ا نوع گوناگون های این حفاظتی مطابق با فصول ۵۲ و ۵۴ استاندارد ۴۰۴-۵-۵ IEC باید درنظر گرفته شود.

۱۲-۱-۵- اندازه‌گیری یعنی و سیستم‌های زمین نیز با استاندارد سیستم زمین مصوب وزارت نیرو باید مطابقت داشته باشد.

۱۲-۱-۶- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم مطابق با استاندارد IEC و یا مشابه آن باید باشد.

۱۲-۲- سیستم اتصال زمین

۱۲-۲-۱- کلیات

۱۲-۱-۱- از لحظه‌ای بمنظور حفاظت از جان افراد و کارکنانی که از وسایل، ابزارها و دستگاههای برقی استفاده می‌کنند، در برابر برق گرفتگی اقدامات زیر باید انجام شود.

۱۲-۱-۱-۱- نقطه نول سیم پیچ مولدات برق در نیروگاههای برق و همچنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پستهای برق و سیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتداء و انتهای خطوط به الکتروود

سیستم اتصال زمین مربوطه متصل شود.

۱۲-۱-۲-۱-۲- بدنی یا محفظه فلزی کلیه وسایل، ابزاره، دستگاههای داشتنی آلات و تجهیزات برق را

همچنین اسکن و اجزاء فلزی داخلی هر یک، که حامل جریان برق نمی‌باشد، باید به سیستم اتصال

زمین ماختمن مربوطه متصل گردد.

۱۲-۱-۱-۲-۳- در نیروگاههای و پستهای برق، سیستم اتصال زمین و همچنین سیستم اتصال زمین به

تپه‌های فشارقوی باید کاملاً از یکدیگر جدا بوده و استفاده از یک سیستم اتصال زمین به تکترول

مشترک مجاز نمی‌باشد.

۱۲-۱-۱-۲-۴- در ماختمنهایی که مجهز به سیستم حفاظتی برقیگیر می‌باشد، سیستم اتصال زمین مربوط

به سیستم برقگیر باید از سیستم اتصال زمین تأسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار قوی ساختمن را جدا

جدا بوده و از سیستم اتصال زمین مشترک استفاده نشود.

۱۲-۱-۱-۲-۵- هادیهای اتصال بین الکترودها و یا شبکه اصلی سیستم اتصال زمین باید در صورت امکان

از تسمیه مسی حلقه‌ای با ابعاد لازم باشد ولی در صورت عدم امکان تهیه آن، استفاده از سیمه مسی

لخت نیز بلامانع است.

۱۲-۱-۱-۲-۶- تمام قسمتهایی از یک دستگاه که باید حفظ شوند هر کدام تک تک به سیمه اصلی وصل

می‌شوند. در صورت وقوع اتصال کوتاه جریانی از سیمه اصلی عبور کرده باعث می‌شود تردیکنرین

فیوز عمل نماید و با براین قسمتهای دیگر دستگاه را بدون ولتاژ می‌کند.

۱۲-۱-۱-۲-۷- در سیستم اتصال زمین تأسیسات برق بیمارستان، آزمایشگاهها، کارگاههای صنعتی

علاوه بر اینکه حفاظت در برابر اتصال اتفاقی برق بر روی بدن فلزی دستگاهها و وسایل برق بر اثر

بروز اشکالات فنی مطرح است، نشت جریان برق از تجهیزات و وسایل برقی سانم، که در

محاورت بیماران، دانشجویان، کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز ممکن است مخاطره آمیز

باشد. به همین دلیل، به منظور حفاظت از افراد در برابر شوک حاصله از این نوع جریانها، باید یک

و میانه به آن متعصب نمودند.

۱۰-۱-۲-۱-۱-۹- در کتابهای که سطح متعارض سیمه نویں نصف سطح متعارض هر سیمه فاز می باشد سطح متعارض

انصار زمین: ۱۶ میلیمتر دریغ متضاد شود.

۱۲-۳- اتصال زمین و هادیهای حفاظتی

۱۲-۳-۱- کلیات

۱۲-۳-۱-۱- نحوه عملی یک سیستم اتصال زمین باید با احتیاجات سیستم الکتریکی و تجهیزاتی که به آن وصل خواهد شد مطابقت داشته باشد، اتصال زمین ممکن است بدغیران اتصال زمین خذلتشی با اتصال زمین سیستم و یا هر دو با هم مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲-۳-۱-۲- نحوه عمل یک سیستم زمین همچنین بستگی به شرایط محل زمین داشته و متدار مقاومت اتصال زمین باید با احتیاجات تاسیسات از نظر حفاظتی با شرایط بیرونی مطابقت داشته باشد.

۱۲-۴- هادی زمین

سطح مقطع هر هادی زمین باید با مقررات بند فرعی ۱-۵۳۴ استاندارد IEC ۶۶۴-۵-۵۴ مطابقت نموده و علاوه بر آن نزد مقدار زیر نیز کمتر باشد.

- ۱۶ میلیمتر مربع، چنانچه هادی مسی بوده و به نحو موثری در برابر خوردگی حفاظت شده باشد.
- ۲۵ میلیمتر مربع، چنانچه هادی از مس لخت درست شده باشد.
- ۵۰ میلیمتر مربع، چنانچه هادی از آهن ساخته شده باشد.

در مواردی که از بست جهت وصل هادی زمین به الکترود زمین استفاده شود این بست نباید سبب ایجاد خرایی در الکترود (مثلاً لونه) یا هادی زمین شود.

جدول (۱۲-۱۲) استاندارد حداقل سطح متقاطع سیم زمین را نشان می‌دهد.

۱۲-۵- ترمیナル اصلی زمین

۱۲-۵-۱- یک ترمیナル اصلی اتصال زمین باید در محل ورود برق به ساختمان یا تابلوی اصلی ترانسفورماتور (در صورت وجود) در تاسیسات پیش‌بینی شده باشد و شینه اصلی زمین در مواردی که مناسب باشد جهت اتصال هادی زمین، هادیهای زیر به آن وصل شوند:

- هادیهای حفاظتی (PE) یا هادیهای مشترک حفاظتی - خشی PEN،

- هادیهای ختی (N)،

- هادیهای همبندی اصلی برای هم ولتاژ کردن،

۱۲-۵-۲- یک بست قابل قطع در دسترس باید در هادی زمین پیش‌بینی شود. این بست ممکن است به نحو

مناسبي با ترتيب آن، صالحي زمين، سجموعه اي را تشکيل دهد که جهت اندازه گيري مقاومت الکترود زمين مربوطه موردن استفاده قرار گيرد. بسته موردن بحث باید فقط به کمک نوعی ابرار قابل باز شدن بوده و از نظر مکانیکي بسیار محکم و هدایت الکتریکی هادئ زمین را تفصیل نمایند.

۱۲-۶- الکترودهای زمین [۴۲]

أنواع الکترودهای زمین به شرح زیر می باشد

۱۲-۱- الکترودهای تمدنی

۱۲-۲- الکترودهای نیمه ای

۱۲-۳- الکترودهای حفچی

۱۲-۴- سیستمهاي نوله کشی فلزی برای آب

۱۲-۵- اقسام زمین پیهای

۱۲-۶- انواع تأسیسات زیرزمینی مناسب دیگر

۱۲-۷- الکترودها: تا جایی که عملی باشد و به استثنای مواردی که با لایه سنگی عمیقی برخورد شود باقیستی پاییتر از سفره دائمی رضریت قرار داده سوند، لوله ها یا میله ها باید تا عمقی که تماس مناسبي با زمین برقرار نمایند، مثلاً "حداقل به عمق ۲ متری، کوپیده شوند.

۱۲-۸- از سیستمهاي نوله کشی فلزی آب می توان به عنوان الکترود زمین استفاده نمود به شرطی که موسسه بھرہ بردار لوله کشی با این امر موافقت نموده و قرار مناسبی برای اطلاع قبلی از تغییرات اساسی در سیستم لوله کشی با موسسه بھرہ بردار برق گذاشته شده باشد.

۱۲-۹- از غلاف سربی کابلهایی که مستقیماً در زمین دفن می شوند می توان به شرط موافقت موسسه استفاده کننده از کابی به عنوان الکترود زمین بھرہ گیری نمود و این امر متوسط به برقراری دائمی آنها و تماس با زمین خواهد بود.

۱۲-۶-۱۰-۶- سیستم‌های نیمه‌کشی دیگر مانند گاز و گرمایش نباید به عنوان الکترونده زمین مورد استفاده قرار گیرند.

نکرهند.

۱۲-۶-۱۱-۶- اتصال زمین پی‌ها ب بعدتر دیگر الکتروندهای زمین که در پی ساخته شده فرزن زمین را همین صور ساخته شدهای فرزنی مربوط به‌پی‌ها، وضع اتصال زمین و همبندی قطعات فرزنی ساخته شده را از نظر ایجاد و ایجاد مساوی بهبود می‌بخشد. لذا توصیه می‌شود ساخته شدهای جدید‌الاحداث به اتصال زمین در پی همچنین گردند.

۱۲-۶-۱۲- در موارد زیاد، اثر خوردگی الکتروندها باید به حساب آورده شود.

۱۲-۶-۱۳-۶- انتخاب نوع الکتروندهای اتصال زمین به نوع زمین بستگی دارد [۴۶].

۱۲-۶-۱۴- ۶- برای زمینهای فرم و شور، ممکن است لوله سیاه آب به قطر چهار اینچ و ضایعه دوت سه متر باشد مسی با معز فولادی مخصوص اتصال زمین به تعداد لازم استفاده کرد.

۱۲-۶-۱۵- ۶- برای زمینهای نیمه‌سخت و سخت، می‌توان به تعداد لازم، نیمه‌سی با معز فولادی مخصوص اتصال زمین، یا چاه اتصال زمین استفاده کرد که در آن صفحه مسی با بعد از خدمت لازم همانه با خاکه ذغال و نمک یا نمک سنگ، در عمق مرطوب چاه نصب می‌شود.

۱۲-۶-۱۶- ۶- برای زمینهای بسیار سخت و صخره‌ای، باید یک شبکه بافت‌شده از مفتوح مسی در مساحتی به وسعت حدود ۶۰۰ متر مربع یا بیشتر در عمق شصت تا هشتاد سانتی‌متری زمین ایجاد و دفن شود.

۷-۱۲- سطح متقطع هادی خنثی [۴۲]

۱-۷-۱۲- حداقل مقادیر

در شبکه‌های چندفاز، از نظر جریان مجاز در بهره‌برداری عادی، سطح متقطع هادی خنثی باتوجه به سطح متقطع هادی‌های فاز نباید کمتر از مقادیری که در جدول زیر مشخص شده است باشد.

از نظر حداقت هادی خنثی در برابر اضافه‌بار لازم است شرایط فصل ۴۷ استاندارد ۴۱-۴-۲۶۴ IEC

و از نظر استفاده آن مدعیان هادی حفاظتی شریط فصل استفاده را ذکر نمایند بلطفاً عیت نگردد.

جدول (۱۰-۱۲) سطح مقطع سبه فاز و حداقل مقطع هادی خشی

حداقل سطح مقطع هادی خشی صریحه (سینیسترسیج)			سطح مقطع هادی نزد (پیپلستریج)
جنس هادی فاز : مس جنس هادی خشی : آنوسیبره	جنس هادی فاز : آنوسیبره جنس هادی خشی : مس		
۱۵	۱۵	۲۵	۱۲
۲۵	۳۵	۴۵	۲۲
۴۰	۴۰	۵۰	۳۲
۵۰	۷۰	۷۰	۴۰
۵۰	۷۰	۷۰	۵۰
۷۰	۹۵	۹۵	۶۰
۹۵	۱۲۰	۱۲۰	۷۴۰
۱۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۳۰۰
۱۵۰	۱۸۵	۱۸۵	۴۰۰

۱۲-۷-۲- هادی خشی با جریان زیاد

در مواردی که ممکن است جریان در هادی خشی از جریان مجاز آن تجاوز نماید در آن صورت،

سطح مقطع هادی خشی باید به اندازه کافی بزرگ انتخاب گردد.

مقادیر این باید بخصوص در موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

الف - در صورتی که به عملی نتوان از تغذیه بارهای یک فاز از فاز معین حمایت نماید،

ب - در حصر رتبی که ضرایب قدرت بارهای یک فاز که از فازهای مختلف تعیین می‌نمایند نسبت به یکدیگ آنها متفاوت باشند که امکان تجاوز سیمانی مجاز آن وجود داشته

二

- در صورتی که جریانهای سفارز، حاوی مندار قابله ملاحظه ای هزارمنیک باشد.

١٢-٧-٣ - شرایط اختصاصی

در مواردی که سطح مقطع هادی فاز از 400 میلیمترمربع تجاوز نماید یا برای هر فاز بیش از یک هادی مورد استفاده قرار گیرد بطوری که سطح مقطع مجموعه آنها از 400 میلیمترمربع تجاوز نماید، سطح مقطع هادی خشی باید با توجه به شدت جریانی که از آن عبور خواهد نمود و با درنظر گرفتن عواملی نظیر تنشهای حرارتی - مکانیکی و الکتریکی در هر صورت بطور اختصاصی تعیین گردید.

[۴۵]-۱۲-۸- هادیهای حفاظتی

۱۲-۸-۱- مقررات عمومی

١٢-٨-١-١- حدائق سطح مقطع

قطعه مقطع هر چندی حفاظتی نباید از مقداری که به کمک فرمول زیر بدست می‌آید کمتر باشد. این فرمول هنگامی قابل استفاده است که زمان قطع آن کمتر از ۵ ثانیه باشد.

$$S = \frac{\sqrt{I^2} t}{K} \quad (1-12)$$

کے دل آئیں

S = سطح مقطع هادی به میلیمتر مربع (که با توجه به بند فرعی (۱-۳-۵۴) استاندارد IEC ۳۶۴-۵-۵۴ محاسبه با یاتو جمهیه بند فرعی (۱-۲-۵۴-۳) استاندارد فوق محاسبه می‌گردد.

I-۲ شدت جریان اتصال کوتاه موثر با امپدانس قابل چشم پوشی که می تواند از وسیله یا دستگاه حفاظتی عبور نماید (آمر)

حفاظتی غیر نمایند (آمیر)

۱ - زیان نفع و سیله قطعه‌کنده به ثالثه

k - ضریب ثابت که مقدار آن بستگی به جنس هادی حفاظتی و حداقل رسان مجاز دارد.

۲-۱-۸-۱۲- سطح مقطع هر هادی حفاظتی باید در هیچ مردم از مقادیر زیر کمتر باشد:

۵/۲ میلیمترمربع، در صورتی که هادی حفاظتی جزء مدار تغذیه (کنی با نوله) نموده ولی دارای حفاظت مکانیکی باشد.

* میلیمترمربع، در صورتی که هادی حفاظتی جزء مدار تغذیه نموده و دارای حفاظت مکانیکی نیز باشد.

جدول (۲-۱۲) سطح مقطع هادیهای حفاظتی و فاز

حداصل سطح منقطع هادی حفاظتی مربوطه Δp (میلیمترمربع)	سطح مقطع هادیهای فاز مدار Δ (میلیمترمربع)
A ۱۶	$A \leq 16$ $16 < A \leq 32$
A/۲	$A \geq 32$

چنانچه در اثر استفاده از جدول بالا، سطح مقطع غیراستانداردی بدست آید، تردیدکردن سطح مقطع استاندارد انتخاب می‌گردد.

مقادیر داده شده در جدول فقط در صورتی که هادی حفاظتی هم جنس هادیهای فاز باشد قابل استفاده نواهد بود. در صورتی که جنس هادی حفاظتی با جنس هادیهای فاز فرق داشته باشد باید سطح منقطع هادی حفاظتی از نظر هدایت الکتریکی معادل سطح منقطع هادی بدست آمد، از جدول باشد.

۱۲-۸-۱- انواع هادیهای حفاظتی

۱۲-۸-۱-۱- از انواع هادیهای زیر به عنوان هادی حفاظتی استفاده می‌شود:

- هادیهای کابلهای چترشته‌ای.
- هادیهای خیلی دار که با هادیهای فاز مربوطه دارای یک پوشش محفظه (لوئه، کالاک، کابل و غیره) نشوند.
- هادیهای مجرای لخت یا عایق دار که بطور ثابت نسبت شده باشند.
- غلافهای فرزی بعضی از کابلهای.
- بعضی از انواع پوششها هادیها مانند لوئه کالاک کابل و غیره.
- بعضی از قسمتها هادی بگند.

۱۲-۸-۲- هادیهای حفاظتی را می‌توان جزو سیستم سیم‌کشی هادیهای فاز تاسیسات کمپیو. و نسبت نمود. در هر صورت هادیهای حفاظتی باید مشابه دیگر هادیهای غایقندی شده باشند.

۱۲-۸-۳- در مواردی که تاسیسات حاوی مجرای شینه‌کشی (ترانکینک) در محفظه فرزی باشد، از محفظه فلزی در صورتی می‌توان به عنوان هادی حفاظتی استفاده نمود که مقررات هر دو شرط زیر مراعات شده باشد:

۱- ارتباط آنها باید بدنه‌ی برقرار شده باشد که اطمینان لازم نسبت به حفاظت کافی در برابر عوامل مخرب مکانیکی و شیمیایی وجود داشته باشد.

۲- در تمام طول شینه‌کشی (TRUNKING) باید امکان وصل هادیهای حفاظتی دیگر وجود داشته باشد.

این مقررات بدنه‌های هادی تابلوهای فرمان و کترل سوارشده در کارخانه را نیز دربر می‌گیرد.

۱۲-۸-۴- غلافهای فرزی (لخت یا عایق دار) بعضی از انواع کابلهای بخصوص غلاف کبلهای یا غایقندی معدنی و بعضی از انواع لوئه‌های مخصوص برق (انواع مورد نظر تحت بررسی نمی‌باشد)

را اعیین کردن روش برای هدایتی هدایتی حفاظتی مدارهای سیروکس به کار برداشت.

۱۲-۸-۵- لیزر دیکتر بولندهای مخصوصی برق نباید به عنوان هدایتی حفاظتی موزید استفاده فرمایند.

از مذکووهای هدایتی بیکاره نظر ساختهای فلزی، محفظه های مشتمله، چرخ جویه های رسانی - مادر

و ایجادکشی ب درستی که با سه شرط زیر مطابقت نصیحت می کند - به عنوان هدایتی حفاظتی استفاده نمود.

۱- مذکور است نکته یکی اینها بی بی، بهارهای برقرار شده باشد که ضمیمان آزاد نسبت به حفاظت تلقی

در برآبر غرامی مدرسه مکانیکی و شیمیابی و الکتروشیمیابی وجود نداشته باشد.

۲- هدایت الکتریکی اینها باید دست کم معادل مقاومتی که در جدول F-۱۲ استاندارد فرقی ذکر شده

است، باشند.

۳- پناده کردن اینها نباید جزو غر صورتی که اقدامات حایگزینی کافی به عده آنده باشد انجام شود.

۱۲-۸-۶- از بدانهای هدایتی باید به عنوان هدایت مشترکه حفاظتی و خشی استفاده نمود.

بعضی از چگالنگی سخاب و نصب انواع گونهای هدایتی هدایتی حفاظتی مطابق با فصول ۲۴ و ۲۵

استاندارد IEC ۳۶۴-۵-۴ باید در نظر گرفته شود.

۱۲-۹- انواع سیستمهای نیرو و ازنظر اتصال به زمین [۴۴]

انواع سیستمهای نیرو در این مقررات بشرح زیر می باشند.

یادآوری: مفهوم حروف اختصاری به کاررفته در ذامگذاری سیستمهای توزیع نیرو بشرح زیر است:

حریف اول از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه سیستم نیرو به زمین است:

T = یک نقطه از سیستم مستقیماً به زمین وصل است (معمولاً نقطه خشی).

I = قسمیه ای برق دار سیستم اینست به زمین عایق ند و با یک نقطه از سیستم از طریق ایمیسی به

زمین وصل است.

حروف درم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه‌های هادی تاسیسات با زمین است:

T = بدنه‌های هادی از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقیم از اتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل‌اند.


N = بدنه‌های هادی از نظر الکتریکی مستقیماً در نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل می‌شوند، علاوه بر دو حرف اصلی تعیین کننده نوع سیستم نیرو در مورد سیستمهای TN برای مشخص کردن نحوه استفاده از هادیهای حفاظتی (PE) و خشی (N) از حروف اضافی استفاده نمی‌شود.

S = در سرتاسر سیستم بدنه‌های هادی از طریق یک هادی مجزا (PE) به نقطه خشی (N) در مبدأ سیستم وصل‌اند.


C = در سرتاسر سیستم بدنه‌های هادی به هادی مشترک حفاظتی خشی (PEN) وصل‌اند، در مواردی که قسمتی از سیستم از مبدأ تا نقطه تنگیک هادی تمام حفاظتی - خشی (PEN) دارد و از آن به بعد در هادی حفاظتی (PE) و خشی (N) از هم جدا می‌شوند از هر دو حرف C و S استفاده خواهد شد، بهتری که چنین سیستمی به صورت TN-C-S مشخص شود.

۱۰-۹-۱۲ - سیستم نیروی نوع TN-S

در این سیستم، یک نقطه مستقیماً "به زمین وصل شده و بدنه‌های هادی تاسیسات الکتریکی از طریق هادیهای حفاظتی به آن نقطه وصل می‌گردند.




شکل (۱۰-۱۲) سیستم نیروی نوع TN-S که در آن هادیهای خشی و حفاظتی در تمام سیستم مجزا می‌باشد



شکل (۱۲-۲) سیستم نیروی نوع TN-C-S که در آن هادیهای خشی و حفاظتی

در قسمتی از تابعیت توام می‌باشد



شکل (۱۲-۳) سیستم نیروی نوع TN-C که در آن هادیهای خشی و حفاظتی در تمام سیستم توام می‌باشد

۱۲-۹-۱-۱- در این سیستم، هادی حفاظتی باید در نزدیکی هر ترانسفورماتور و ایلن تکور زمین شود.

چنانچه موقعیتی‌ای مناسب یا نقاط زمین کردن خوب موجود باشد، هادی حفاظتی باید به دفعاتی که ممکن است، در نقطه مختلف به آنها اتصال داده شود.

زمین کردن مکرر در تقاضی که به صورت یکنواخت پخش شده‌اند از این جهت لازم می‌شود که در صورت بروز اتصالی برای حفظ پتسیل هادی حفاظتی در حدود پتسیل زمین، ضمینان کافی وجود داشته باشد و به همین علت ترجیح دارد هادی حفاظتی در نقطه ورود به ساختمان پس محظوظ نیز زمین شود.

۱۲-۹-۱-۲- وسائل حفاظتی و سطح متقطع هادیها باید چنان انتخاب شوند، تا در صورتی که در هر نقطه‌ای از مدار بین هادی فاز و هادی حفاظتی یا بدنده‌ای هادی متصل به آن اتصالی بروجود آید، قطع مدار در زمان معینی عملی گردد.

۱۲-۹-۱-۳- در سیستمهای TN، وسائل حفاظتی زیر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند:

الف- وسائل حفاظتی که در اثر اضافه جریان عمل می‌کنند،

ب- وسائل حفاظتی که در اثر جریان باقیمانده عمل می‌کنند،


ج- کلید (FI) (کلید خطای جریان)،^۱

د- در مواردی که هادی خنثی و هادی حفاظتی توام شده باشد، حفاظت باید با استفاده از وسائل حفاظتی نوع اضافه جریان فراهم شود.

۱۲-۹-۱-۴- از سه گونه‌ای که برای سیستم TN ذکر شد، گزنه TN-C-S متدلترین آنهاست و در کلیه تاسیسات تحت پوشش این مقررات از این سیستم استفاده خواهد شد مگر در مواردی که به صورت مشخص استفاده از سیستمهای نیروی دیگر مجاز یا لازم باشد.

۱۲-۹-۱۲ - سیستم نیروی نوع TT [۴۲]

در سیستم نیروی نوع TT، یک نقطه مستبد " به زمین وصل شده و بدسته‌های هادی آن سیستم الکتریکی مستقل از منصادر می‌باشد " به زمین وصل نمی‌شود. سیستم TT خود موزارده محسوب که شرایط صحی برای استقرار آن مناسب باشد و یا وسائل حفاظتی مخصوص (مستبد) نمایند (باقیمانده) بیرون‌برداری از آن را ممکن کند. قابل استفاده نیست و نظر به اینکه در کشورهای این نظر شرایط پذیرت و حرد خود هند داشت سیستم TT تنها با اجزاء مخصوص مقدمات صدای حیثیت از مجرم خواهد بود.



شکل (۱۲-۴) سیستم نیروی نوع TT


۱۲-۹-۱- در سیستم فوق، کلیه بدندهای هادی تجهیزات الکتریکی که توسط یک وسیله حفاظتی حفاظت می‌شود باید از طریق یک هادی حفاظتی بدهم وصل شده و به الکترود زمین واحدی منصل شوند. چنانچه چند وسیله حفاظتی بطور سری مورد استفاده قرار گیرند این مقرر است باید در مورد هر گروهی از بدندهای هادی که توسط یک وسیله حفاظت می‌شود مراعات گردد.

۱۲-۹-۲- در این سیستمها، استفاده از وسائل حفاظتی نوع جوپل (باقیمانده)، وسایر حفاظتی نوع

جزیان تفاضلی و همچنین کالید (FI) ترجیح داشته و رسایل حفاظتی نوع ونک اتصالی بیرون ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

۱۲-۹-۳- سیستم نیروی نوع IT [۴۲]

در این سیستم، اتصال مستقیم بین هادیهای برق دار و زمین وجود نداشته و بدندههای تاسیسات الکتریکی به زمین وصل نمی شوند. این سیستم علت لزوم استفاده از رسایل حفاظتی مخصوص در آن جز در مواردی که ضرورت ایجاد کند به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود.



شکل (۱۲-۵) سیستم نیروی نوع IT

۱۲-۹-۱- در این سیستم، نقطه خشی می تواند نسبت به زمین عایق بوده و یا از طریق یک امپدانس به زمین وصل شده باشد. مقاومت اتصال زمین R_A مربوطه به کلیه بدندههای هادی که بواسیله هادی حفاظتی واحد به یکدیگر متصل و به الکترود زمین وصل هستند باید با شرط زیر مطابقت داشته باشد.

$$R_A \cdot I_{\lambda} \leq U_{\lambda} \quad (۲-۱۲)$$

I_{λ} = جریان اتصالی، در حالی که اولین اتصالی کامل بین یک هادی فاز و بدنده هادی بوجود آمده باشد. مقدار I_{λ} شامل جریانهای نشت بوده امپدانس کل اتصال زمین تاسیسات الکتریکی را نمیز دربر

ب) - وسایل احتفاظی سه‌ماں (که در هیچ نقض‌ای از تأسیسات، از مقدار برداشته شده در

جدول ۷ (IEC ۶۱۴-۴۱) بازگردانی مدت زمان مربوطه در جدول (IEC ۶۱۴-۴۱B)

تجاوز نکند.)

۱۲-۳-۹ ۱۲ در صورتی که اعلام و نوع اتصال بین هر قسمت برق‌دار تأسیسات الکتریکی و بینهای هادی یا زمین لازم باشد، باید یک وسیله کنترل دائمی غایق‌بندی نصب گردد.

برای رفع فیزی انتشاری، این وسیله باید یک خبرکن سمعی یا بصری یا هر دو را به کار انداخته و با اینکه منبع تغذیه مدار را بطور خودکار قطع نماید.

کلینهای (FL) نیز به کار می‌روند

۱۲-۳-۹ ۱۲ - وسائل حفاظی زیر می‌توانند در این سیستم مورد استفاده قرار گیرند:

الف - وسائل کنترل دائمی غایق‌بندی،

ب - وسائل حفاظی که در آن اضافه حریان عمل می‌کند،

ج - وسائل حفاظی که در آن حریان باقیمانده عمل می‌کند،

د - کنید (FU)

۱۲-۹-۴-۹-۱۲ - مشخصه‌های اصلی سیستم TN

۱۲-۹-۱-۴-۹-۱۲ - مقاومت الکتریکی اتصال به زمین کل مقاومت الکتریکی سطه خشی یا هادی خشی یک

سیستم TN (برای هر نوع منبع تغذیه، اعم از ترانسفورماتور یا ژنراتور) نسبت به جرم کلی زمین

نباشد از دو اهم تجاوز کند. دو اهم مقاومت را ممکن است علاوه‌بر اتصال زمین پست نیروگاه

از طریق احداث اتصال زمینهای مکرر در عویل خطوط توزیع یا تقسیم یک سیستم ووصل هادی

خشی یعنی خصوصیت به زمین تأمین کرد. در مورد ساختمانهای مرتفع که امکان ایجاد اتصال زمینهای

مذکور و جزء مذکور آید برای هموثنا کردن همبندی اتفاقی اینجاست. با وجود تعیین ۲ اهم بیشتر
حد اکثر مجاز مقاومت نفعه خشی نسبت به جرم کلی زمین، هرگز برای مجرمی مقرر است بسته کردن
که در یک منطقه مقاومت اتصال اتفاقی بین هدف فیزی و جرم کلی زمین (از راه اتصال مستقیمه هدفی
فیزی با زمین) ب هدایهای بیگانه که به هادئ خشی یا حفاظتی وصل نیستند) از ۷ اهم بیشتر است.
مجرمی مقرر است می تواند بجانی ۲ اهم کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلی زمین در آن منطقه مقرر
جدیدی را که از رابطه زیر بدست می آید مجاز اعلام کند.

$$R_B \leq R_E \frac{50}{U_0 - 50}$$

(۲۰ - ۱۳)

卷之六

$R_B = \text{دُوْرَت} \times \text{مَجَاز} \times \text{جَذِيد} \times \text{بِر حَسْبِ اَهْم}$

$R =$ مقدار استفاده ای اتصال فاز بدهی (مقدار تحریر)

نما - رئیس سعی بین فاز و ختی سیستم (۲۰ دلت در موارد عادی) و ۰ دلت رئیس سیستم بر حسب
قابلیت است.

در سیستم‌های نیروی TN می‌توان از انواع وسائل حفاظتی زیر استفاده نمود فیوزها، کلیدهای خودکار مینیاتوری، کلیدهای خودکار (کلید اتوماتیک) یا کلیدهای خودکار جریان باقیمانده (کلید دیفرانسیال)

ب) داوری ۱- از کلیندهای خودکار باقیمانده می‌توان فقط در قسمتهایی از تابیات که هادیهای محزای حفاظتی (PE) و خنثی (N) دارند استفاده کرد.

یادآوری ۲ - چگونگی حفاظت سیستم زمین TN، TT و IT در فصل ۴ استاندارد ۵۴-۵۶۴-۱۰۰۰

- ۱۰-۱۲- توصیه‌های لازم برای ایمن کردن شبکه
- ۱۰-۱- با استفاده از اقدامات حفاظتی پذیرفته شده باید نسبت به کامپیون حفظ شده افراد، جیوه ایست و تامیسات و ساختهای برآمده مقرر انت اطمینان حاصل شود.
- ۱۰-۲- عایقیتی برای حملگیری از هر نوع تماس افراد با حیوانات هنلی + قسمیتی برای در زمینه ایست الکتریکی در نظر گرفته شود. قسمیتی بر قدر باید بضرور کامپیون بوسیله عایقی که فقط چارچوب خوب کرد این برد ایشان بی باید پوشه شده باشد؛ باشد.
- ۱۰-۳- عایقیتی باید مقرر انت تجهیزات الکتریکی در پوشیده مطابقت داشته باشد در هر یک جسم که هدی اصلی باید کامپیون هادی زیر را از بضرور الکتریکی به بکدبگر وصال نماید.
- هادی حفظی اصلی.
 - هادی دائمی که ایشان را می‌بینی اصلی.
 - نولهای اصلی آب.
 - نولهای اصلی گاز.
 - نولهای ایتمه حرارت مرکزی.
- ۱۰-۴- هادیهای حفظی باید کامپیون هادی تامیسات الکتریکی را به نقطه زمین شده سیستمه نیرو وصل نماید.
- ۱۰-۵- نقطه خشی مرکز ترانسفورماتور در محل پست ترانسفورماتور باید زمین شود و حداقل محدودت الکتریکی زمین باید از ۲ اهم تجاوز نماید.
- ۱۰-۶- سطح مقفع سیم نول معادل سطح مقفع سیم فاز انتخاب شود و در اتصال کوتاه بین فاز و نول، ولتاژ تماش از صیف ولتاژ فاز بیشتر شود.
- ۱۰-۷- سطح مقفع سیم نول باید تا ۱۶ میلیمتر مربع مساوی سطح مقفع سیم فاز باشد.
- ۱۰-۸- سیم نول در انتهای شبکه و در انتهای تکله شاخه‌های فرعی حتماً باید زمین گردد.

- ۱۰-۹ - سه نول شبکه تحت هیچ شرایطی نباید فیوز داشته باشد.
- ۱۰-۱۰ - برای جلوگیری از قطع سیم نول که فوق العاده خطرناک است، سیم نول باید تحت تیزاق تکشش زیاد قرار نگیرد و ارتقایها و بستهای سیم نول باید مطمئن و محکم و با دقت انجام شود.
- ۱۰-۱۱ - سیم نول در انتهای شبکه و در انتهای کلیه شاخه‌های فرعی تحت "باید زمین گردد".
- ۱۰-۱۲ - در موقع قطع سیم نول و برخورد آن با سیم فاز، فیوز یا کلید سیم فاز باید ضروری تنظیم شده باشد که بلاعده مدار معیوب قطع گردد. لذا ضروری است شبکه طوری ضرایب شود که جریان اتصالی فاز به نول در دورترین نقطه شبکه یا بدترین شرایط سیستم، قطع سریع مدار را به همراه داشته باشد.
- ۱۰-۱۳ - انتخاب فیوز مناسب باید مبنی بر جریان اتصال کوتاه در دورترین نقطه شبکه باشد. این کار عملاً استفاده از ضرفیت کامل کابلها و سیمهای شبکه را بهشت کاهش می‌دهد که برای حل این مشکل را افزایش استفاده از ضرفیت هایدیهای شبکه ناگزیر هستیم در نقاط مختلف در طول شبکه از فیوزهای میان‌راهنمایی سیم و یا اینکه بجای فیوز، کلیدهای خودکار و رله‌های حساس را به کار بگیریم تا حد امکان تنظیم بار بر روی فازها بطور متعادل انجام شود.
- ۱۰-۱۴ - در زمین کردن حفاظتی، اتصال بدنه فلزی دستگاهها به زمین بدون اینکه بدنه دستگاهها به سیم نول یا سیم حفاظتی شبکه (PE) وصل شده باشد ممنوع است. محل اتصال بدنه به سیم زمین و سیم نول باید کاملاً مطمئن بوده و بوسیله لحیم کردن، جوش دادن و یا پیچ و مهره که دور آن بازنگ یا لاک پر شود، برقرار شود. مشترکین را باید راهنمایی و آنها را مجاب کرد که دستگاههای الکتریکی خود را با شرایط و مقررات مربوطه، زمین کنند و اصول و شرایط زمین کردن حفاظتی را رعایت نمایند.
- ۱۰-۱۵ - مشترکین و مصرفکنندۀای انرژی الکتریکی را باید راهنمایی کرد که به غیر از فیوز زیر کنترل از فیوزهای با آپریاژ کم و به تعداد زیاد در مسیر لوازم الکتریکی خود استفاده نمایند تا در صورت بروز اتصال فاز به بدنه دستگاه الکتریکی قطع سریع مدار معیوب میسر گردد.
- ۱۰-۱۶ - هماهنگی بین مقاومت زمین حفاظتی با، فیوز سر راه در محل مشترکین و مصرفکنندۀای باید

برقرار باشد. بطوری که اگر جریان اسمی فیوز سر :اه (۱) باشد مقاومت انکترونیکی زمین عبارت خواهد بود

از

$$R_\theta = \frac{U_\theta}{K \cdot I_\theta} = \frac{50}{3.5 \times I_\theta} \quad (4-11)$$

$$R_\theta = \frac{50}{3.5 \times 6} = 2.4 \quad (5-12)$$

$$R_\theta = \frac{50}{3.5 \times 1.6} = 0.9 \quad (6-12)$$

صلاحظه می گردد استفاده از فیوزهای با جریان اسمی بالا موقعیت زمین حفاظتی را دشوار خواهد

کرد، لذا انتخاب فیوزهای با جریان کم و معادل مصرف دستگاهها حائز کمال اهمیت است.

۱۷-۱۰-۱۷- سیم نول باید در تمام طرف مسیر خود با همان دقیق سیم فاز کشیده شود.

۱۸-۱۰-۱۲- رنگ سیم نول باید سیبز - زرد باشد.

۱۹-۱۰-۱۲- سیم نول نباید فیوز داشته باشد و نباید بتوان آن را به تنهایی با کلید قطع نمود.

۲۰-۱۰-۱۲- زمین کردن تها بندون اتصال آن به سیم نول در شبکههای نول شده منوع است. اتصال به زمین می تواند با وصل کردن به لوله کشی آب انجام گیرد مشروط بر اینکه سیم نول هم به همان شبکه لوله کشی وصل شده باشد.

۲۱-۱۰-۱۲- قسمتهای هادی دستگاههایی که با آب ارتباط دارند (مثل "تلمیهها و مخازن آب گرم) باید به سیم نول متصل گردد.

۲۲-۱۰-۱۲- در جاهایی که احتمال خطر بطور مخصوص وجود دارد باید تمام قسمتهایی را که قابلیت حدایت جریان دارند به یکدیگر و به لوله کشی آب متصل نمود.

۲۳-۱۰-۱۲- هادیهای حفاظتی باید به نحو مناسب در برابر خرابیهای مکانیکی و شیمیایی و تاثیر عوامل انکترودینامیکی حفاظت شوند. این هادیها باید قابل زیریست و با دردسترس بوده و در هنگام عبور از سقفها یا دیوارها حفاظت شده باشند [۴۶].

۱۰-۲۴- هیچ نوع رسمیه قس قضع مکانیکی (مانند فیبر، کپسید یا جدید...) نباید در مسیر هادی حفاظتی قرار داده شود، عقبه اجزه داده می شود هادی حفاظتی به کمک رسمیه ای که قضع هادیه باشد در ر. قس از هادی حفاظتی بر وصل آن را قبل از هادیه ای بر ق دار تضمین می نماید قضع را راس مسیر.

۱۰-۲۵- بدل هادی هادی رسانی و دستگاهها نباید به عنوان قسمی از مسیر هادی حفاظتی رسانی ر دستگاهی دیگر مورد مستنده قرار داده شوند.

۱۰-۲۶- محیط پوششی فلزی که شامل فقط یک هادی فلز می باشد، مسد غلاف فلزی کسبه یا زره آنها می تواند فقط در یک نقطه زمین شوند بعشر صی که در تمام مسیر، عقبه بودن یا حد بودن که ب نسبت به زمین تضمین شده و قسمتهای هادی که ممکن است دارای دلایل خطر را که شوند نمی عرض تمسیح قرار نگیرند.



پیوست ۱



در جهان شدت روش‌بیان استاندارد که بر حسب توکسی ارائه شده است، شدت روش‌بیان امکان مسکونی عمومی، کارخانجات و کارگاهها مدنظر می‌باشد. شدت روش‌بیان انتخابی در حد امکان باید بر این مقادیر پیشنهادی نتایج شود.

در صورتی که شرایط فنی و اقتصادی ایجاب کند، می‌توان شدت روش‌بیان انتخابی را بیش از مقادیر پیشنهادی قرار داد، لیکن در هر حالت این مقادار باید کمتر از مقادیر حداقل باشد.

البته عوامل دیگری مانند شرایط محیطی نیز در تعیین شدت روش‌بیان مؤثر می‌باشند که باید مورد توجه قرار گیرند.

شدت روشنایی بر حسب لوکس

بیشینه‌ای	حداقل	محل
		- محله‌ای سکونی .
۲۰۰	۷۰	اتاق نشیمن و پذیرایی
۵۰۰	۱۲۰	اتاق مطالعه (نوشت و حواندن کتاب، مجله و روزنامه)
۲۰۰	۱۰۰	آپارتمانه (خانه‌شروعی، اتاق گاز و میز کر)
		- اتاق خواب :
۱۰۰	۵۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۲۰۰	روشنایی تختخواب و میز تراویث
		- حمام :
۱۰۰	۵۰	روشنایی عمومی
۲۰۰	۲۰۰	آینه (برای اصلاح صورت)
۱۵۰	۱۰۰	پلکان
۱۵۰	۵۰	راهرو، سرسر و آسانسور
		- دفاتر و ادارات
۲۰۰	۲۰۰	تمام کارهای عمومی
۶۰۰	۳۰۰	ماشین نویسی و محل دیگته کردن
۶۰۰	۳۰۰	حسابداری و مشینهای حساب و اندیکاتور نویسی
۲۰۰	۱۰۰	پایگاهی
۱۰۰۰	۵۰۰	اتاق نقشه‌کشی
۵۰۰	۲۰۰	اتاق کنفرانس
۵۰۰	۱۵۰	اتاق انتظار و احتجاجات
۱۵۰	۱۰۰	پلکان
۱۵۰	۵۰	راهرو، سرسر و آسانسور
		- کتابخانه
۲۰۰	۱۰۰	قسسه‌ها (در سطح قائم)
۲۰۰	۱۰۰	سالن مطالعه

شدت روشنایی بر حسب لوکس

بیشترین دی	حداقل	محال
۲۰۰	۱۰۰	روزی میز مخصوصه
		- مدارس
۱۰۰	۵۰	کلاس درس و مخفی تندیز
۳۰۰	۲۰۰	تحته سبد (در سطح عمودی)
۱۰۰	۲۰۰	آرماشگ
۱۰۰	۱۰۰	کلاس شناختی و کارهای دستی
۳۰۰	۱۵۰	سدس خوارشی سرپوشیده
۱۰۰	۵۰	رختکن، نیزت و دستشویی
		- درمانگاه و بیمارستان
۲۰۰	۱۰۰	تلقی اتفاق و صلاحیت
		- اتفاقهای بیمار و سانجهای عمومی
۱۰۰	۵۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی روزی تخت
۲۰۰	۱۰۰	اتقی معیبه و آرمایشگ هب (نسب شناسی و تحقیق)
		- اتفاق عمل
۲۰۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۸۰۰	۴۰۰	میز عمل با چراغ مخصوص من عمل
		- کارخانه کنسروساژی
۵۰۰	۱۵۰	محال دسته بندی و تفکیک
۴۰۰	۱۰۰	محال پوست کنند
۲۰۰	۱۵۰	محال پختن
۲۰۰	۱۰۰	محال قوطی پر کنی
		- آسیاب غلات
۱۰۰	۷۰	روشنایی عمومی
۲۰۰	۲۰۰	روشنایی محال کر

شدت روشنایی بر حسب لورکس

محل	حدائق	پیشنهادی
- فانوسی	۵۰۰	۲۰۰
حصیر گشتنی	۴۰۰	
دلف تندوز	۳۰۰	
روشنایی خودرویی	۲۰۰	۱۰۰
تندوز	۲۰۰	۱۰۰
بسته سندنی	۲۰۰	۱۰۰
- کارخانه شکلات و آبینه سازی		
تهیه مواد اولیه		
روشنایی خودرویی	۲۰۰	۱۰۰
روشنایی رودی خوار	۲۰۰	۱۰۰
تربیخ و بسته بندنی	۲۰۰	۱۰۰
- کارخانه لبنتات		
سکوی تخلیه	۱۰۰	۷۰
ظرف‌شونی	۲۰۰	۱۰۰
ماشین آلات تهیه مواد	۲۰۰	۱۰۰
شیشه پر کنی	۲۰۰	۱۰۰
آرامایشگاهها		
- کارخانه نویشویله سازی		
روشنایی خودرویی	۱۰۰	۷۰
محل تهیه و تغذیر	۳۰۰	۲۰۰
محل شستشوی لوازم	۳۰۰	۲۰۰
محل پر کردن	۳۰۰	۲۰۰
- چاپخانه و گرافیسزی		
ماشین حروفچینی		
روشنایی خودرویی	۳۰۰	۲۰۰

شدت روشنایی بر حسب لوکس

پیشنهادی	حداقل	محل
۲۰	۳۰۰	محل سرو فوجی
		دشنهای چاپ :
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	روزی ماشین
۷۰۰	۵۰۰	میر تصحیح
۷۰۰	۵۰۰	گراز سازی
۱۰۰۰	۲۰۰۰	حکم کنی
		- کارخانه شیشه سازی
		کیزاده
۲۰۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
		مخلوط کردن مواد خود
۱۵۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	روزی دستگاهی تزریق
		دیدن و پرس کردن :
۱۵۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار
۲۰۰	۱۵۰	برش
۲۰۰	۱۵۰	ضبط دادر
۳۰۰	۲۰۰	نفره کاری (آئینه سازی)
۵۰۰	۳۰۰	تراش دقیق
۵۰۰	۳۰۰	تزیین و جلا و حکم کنی
		بازاری :
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۱۰۰۰	۷۰۰	روشنایی محل کار

شادت روشنایی بر حسب لوکس

پیشنهادی	حداقل	محل
		کارخانه نساجی (یقه)
		حدالشکن :
۲۰۰	۱۰۰	روشنایی غصه‌سی
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار حلاجی :
۴۰۰	۳۰۰	روشنایی غصه‌سی
۵۰۰	۴۰۰	روشنایی محل کار نحوی و دوخته‌ی :
۶۰۰	۵۰۰	روشنایی غصه‌سی
۷۰۰	۶۰۰	روشنایی محل کار دوك کردن :
۸۰۰	۷۰۰	روشنایی غصه‌سی
۹۰۰	۸۰۰	روشنایی محل کار ساقله‌گی :
۱۰۰۰	۹۰۰	روشنایی غصه‌سی
۱۱۰۰	۱۰۰۰	روشنایی محل کار رنگرزی :
۱۲۰۰	۱۱۰۰	روشنایی غصه‌سی
۱۳۰۰	۱۲۰۰	روشنایی محل کار آزمایشگاه ریگ :
۱۴۰۰	۱۳۰۰	روشنایی غصه‌سی
۱۵۰۰	۱۴۰۰	روشنایی محل کار -
۱۶۰۰	۱۵۰۰	کارخانه نساجی (پشم) حدالشکن :
۱۷۰۰	۱۶۰۰	روشنایی غصه‌سی

شدت روشنایی برحسب لرکس

بیشترادی	حداکثر	محل
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار
۴۰۰	۴۰	حوضچه هد
		محل مشترک
۵۰۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۶۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار حالاتی :
۷۰۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۸۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار پشم ریسمی و شوائبی :
۹۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۱۰۰	۳۰۰	روشنایی محل کار دونک کردن (دانسور دیچن) :
۱۱۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۱۲۰	۳۰۰	روشنایی محل کار بفندهگی :
۱۳۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۱۴۰	۳۰۰	روشنایی محل کار چله کشی و تاریچه :
۱۵۰	۷۰۰	روشنایی عمومی
۱۶۰	۱۰۰۰	روشنایی محل کار - کارخانه نساجی (ابریشم طبیعی و الیاف مصنوعی)
۱۷۰	۵۰	حوضچه
۱۸۰	۲۰۰	ریستدگی و دزلازایی :
۱۹۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۲۰۰	۳۰۰	روشنایی محل کار

شدت روشنایی بر حسب لوکس

پیشنهادی	حداقل	محل
		باعثه گنی :
۲۰۰	۳۰۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۵۰۰	روشنایی محل کار
		بازرسی منسوجات
۱۵۰	۳۰۰	روشنایی محل کار
		- کارخانه شبیه
۳۰۰	۴۰۰	جهت دستگاههای مخصوص کننده و خردکننده
۴۰۰	۶۰۰	روی دستگاههای کشش و منجش (در سطح عسوی)
۳۰۰	۴۰۰	روی میز کار
		آزمایشگاه :
۴۰۰	۴۰۰	روشنایی عمومی
۴۰۰	۴۰۰	روشنایی محل کار
		- کارخانه رنگسازی
۱۰۰	۵۰	مخلوص کردن، آسیب و بیرون کردن
		پر کردن و توزین :
۲۰۰	۳۰۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۴۰۰	روشنایی محل کار
		آزمایشگاه رنگ :
۵۰۰	۴۰۰	روشنایی عمومی
۱۰۰۰	۵۰۰	روشنایی محل کار
		- کارخانه لاستیک سازی
		تهیه مواد اولیه
۳۰۰	۴۰۰	ماشین مخلوطکنی و وزیر دادن
۵۰۰	۴۰۰	فوار کردن
		تهیه ای ف :

شدت روشناگی بر حسب لوکس

پیشنهادی	حداقل	محل
۲۰۰	۳۰۰	برش اباف و تیبه لایه‌ها
۳۰۰	۲۰۰	روی مانشیها
		ساخت لاستیک رسپل نفیہ
۲۰۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کر
۴۰۰	۲۰۰	ولکاتیره کردن
		بازرسی :
۵۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۶۰۰	۳۰۰	روشنایی محل کر
۷۰۰	۲۰۰	بسته‌بندی
		- کارخانه دخواست
۸۰۰	۱۵۰	محل برش
۹۰۰	۱۵۰	خشک و تخمیر کردن
۱۰۰۰	۲۰۰	درجه‌بندی
		- کارخانه صابون‌سازی
۱۱۰۰	۱۵۰	روشنایی عمومی
۱۲۰۰	۲۰۰	تبلاوهای کترن
۱۳۰۰	۲۰۰	مانشنهای بسته‌بندی
		- کارگاههای مکانیکی
		کارهای خشن مانند شمارش و بازرسی سطحی اشیاء موجود در محل :
۱۴۰۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۱۵۰۰	۱۵۰	روشنایی محل کر
		کارهای متوسط مانند بازرسی اشیاء با شاخص :
۱۶۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۱۷۰۰	۳۰۰	روشنایی محل کر

شدت روشنایی بر حسب لوکس

بیشترین اندی	حداقل	محصل
۱۰۰۰	۷۰۰	کارهای دقیق مانند کار با مواد بدین طبقه ای و دستگاههای سنجش و وسائل دقیق
۲۲۰۰	۱۵۰۰	کارهای خیلی دلیل مانند سنجش و بارمی اجتناب و وسائل ساخته شده
۳۰۰۰	۱۵۰۰	کارهای بسیار دقیق (درین پشت سنج) - کارگاههای موشا
۴۰۰	۱۲۰	محصل قطعات بزرگ
۳۰۰	۲۰۰	محصل قطعات متوسط
۱۰۰۰	۲۰۰	محصل صفحات کوچک
۱۵۰۰	۱۰۰۰	محصل قطعات خیلی کوچک - کارگاه و رنگارنی
۳۰۰	۲۰۰	کار با ورقهای نرم (روی بی کار)
		کار با ماشینهای فوار (اصنایع نرمی)
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	روشنایی محول کر
۵۰۰	۴۰۰	الف- با قطعات متوسط روی میز یا روی ماشین و تراش قطعات بزرگ
		ب- با قطعات کوچک روی میز کار یا روی ماشین و تراش قطعات متوسط و کوچک و تنظیم ماشینهای خودکار
۷۰۰	۵۰۰	ج- با قطعات خیلی ضریب روی میز کار یا روی ماشین و ساختن ابزار و سنجش قطر کاپیز و تراش قطعات
۱۵۰۰	۱۰۰۰	- جوشکاری و لحیم کاری
		جوشنکاری:
۴۰۰	۱۵۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محول کر
		لحیم کاری:
۴۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	روشنایی محول کر

شدت روشنایی بر حسب لوکس

پیشنهادی	حداقل	محل
		- ریخته گری
		دستیجه سازی :
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	روشنایی محل کار
		قابل گیری :
		قابل گیری معمولی با دست به مشین :
۲۰۰	۱۵۰	روشنایی عمومی
۴۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار
		قابل گیری خوب با دست :
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	روشنایی محل کار
۱۰۰	۵۰	ریختن مواد مناب در قلبی بزرگ
		ریختن مواد مناب در قاب با روش ترازی :
۲۰۰	۱۵۰	روشنایی عمومی
۴۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار
۱۰۰	۵۰	تمیز کردن قطعات ریخته شده با رسمی قطعات ریخته شده
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	روشنایی محل کار
		- کارخانه ذوب آهن
۱۰۰	۵۰	محل تخلیه و انبار مواد اولیه
۱۵۰	۱۰۰	محل کوره های بند
۱۰۰	۵۰	نورد قطعات بزرگ
		نورد و پروفیل سازی :
۲۰۰	۱۵۰	روشنایی عمومی

مشلت روشنایی بر حسب لوکس

بیشترین مشلت	حداقل مشلت	مشلت
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محلی کار
۱۰۰	۵۰	حذفیه سیمپتی کالفت
		حذفیه سیمپتی کارگردها
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی شدیدی
۵۰۰	۳۰۰	روشنایی محلی کار
		نورد ورقهای نازک
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۲۰۰	۱۰۰	روشنایی محلی کار
		بازرسی ورقهای فلزی
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	روشنایی محلی کار
		- کارگاه آهنگری
۱۰۰	۱۰۰	کارهانی آهنگری
		- کارخانه خودروسازی
۳۰۰	۲۰۰	موتناز فطعات
۱۰۰۰	۵۰۰	کارگاه نقاشی (روغن بدنه خودرو)
۳۰۰	۲۰۰	تدوڑی
۵۰۰	۳۰۰	بازرسی نهانی
		- نیروگاهها
		موتورخانه
۲۰۰	۱۵۰	روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محلی کار
		اتاق فرمان
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	محل کار (روی تابلوها)

شدت روشنایی بر حسب لوکس

پیشنهادی	حداقل	تحرس
		- کارگاه صحافی
		تحرس فی معموری
۲۰۰	۱۵۰	روشنایی معموری
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کر
		برخش
۴۰۰	۳۰۰	روشنایی شدید
۵۰۰	۴۰۰	روشنایی محل کر
		چوب به قشر روزی جدا
۶۰۰	۴۰۰	روشنایی معموری
۷۰۰	۵۰۰	روشنایی محل کر
		- صایع سالی اسرابک)
۸۰۰	۵۰۰	تبیه و عین آوردن گی
۹۰۰	۶۵۰	فرم دادن
۱۰۰	۱۰۰	کردن
۷۰۰	۵۰۰	ترشی و تعب کردن
		- کارگاه دستکشی بر زی
۵۰۰	۳۰۰	باندگی
۵۰۰	۳۰۰	برخش و پرس
۱۰۰۰	۷۰۰	دوزندگی (روشنایی محل کر)
۷۰۰	۵۰۰	بازرسی
		- کارگاه کلاهدوزی
۳۰۰	۲۰۰	رنگریزی - تمیز کردن - نمدشانی - فرم دادن و غیره
۷۰۰	۵۰۰	دوزندگی
		- کارگاه قالیبافی
		محی تحفظ مزاد اویه رنگ شده

شدت روشنایی بر حسب نوکس

نحوه	حدائق	محال
۱۰۰	۱۰۰	روشنایی عمومی
۲۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار کارگاه بفت
۳۰۰	۳۰۰	روشنایی خصوصی
۴۰۰	۴۰۰	روشنایی محل کار
۵۰۰	۵۰۰	محال پرداخت
۶۰۰	۶۰۰	- کارگاه دباغی حوضچه ها
۷۰۰	۷۰۰	تمیز کردن و رینگ کردن
۸۰۰	۸۰۰	پرداخت و برش و غصکرس
۹۰۰	۹۰۰	- کارگاه سراجی برش، پرداخت و فرود دن
۱۰۰۰	۱۰۰۰	دوخت
۱۱۰۰	۱۱۰۰	- کارخانه کندنی
۱۲۰۰	۱۲۰۰	بازرسی و انتخاب مواد اویه
۱۳۰۰	۱۳۰۰	روی میز کر
۱۴۰۰	۱۴۰۰	روی ماشینها
۱۵۰۰	۱۵۰۰	- کارخانه کاشتسازی
۱۶۰۰	۱۶۰۰	مخلوص و خمیر کردن مواد
۱۷۰۰	۱۷۰۰	برش و نکسیل
۱۸۰۰	۱۸۰۰	- کارگاه نجاری
۱۹۰۰	۱۹۰۰	ماشینهای آرمه
۲۰۰۰	۲۰۰۰	روی میز کر
۲۱۰۰	۲۱۰۰	روی سایر ماشینها

پیوست ۲

نشانه‌های توصیفی الکترونیکی برای نقشه‌های ساختمانی



برای نشانه‌هایی دیگری که در این استاندارد منظور نشده است می‌توان به استانداردهای IEC ۱۱۷(۱)، (۲)، (۳) و (۴) مراجعه نمود و در صورتی که به علاوهٔ بدغیر از علائم موجود در IEC ۱۱۷ موردپیاز نباشد می‌توان به استانداردهای DIN ۴۰۷۱۱ و ۴۰۷۱۷ و VDE ۰۷۱۷ مراجعه نمود.











علامات الکتریکی برای نشانه‌های ساختنی

شماره	نام	علالت
۱	سیم متحرک	
۲	سیم زمینی "زمینی مثلث" کابل زیرزمینی	
۳	سیم رزی زمینی "زمینی مثلث" سیم هوایی	
۴	سیم روزگار	
۵	سیم ترکار	
۶	سیم زیرگر	
۷	سیم رزی مقره	
۸	سیم در حیله	
۹	سیم برق	
۱۰	سیم محفوظ مثلث	برای به زمین وصل کردن
۱۱	سیم علائم	
۱۲	سیم تلفن	
۱۳	سیم رادیو	
۱۴	دو هادی	
۱۵	N هدی	
۱۶	سیمی که بالا می‌رود	
۱۷	تغذیه رو به بالا	

بر اساس استاندارد DIN ۴۰۷۱۱، ۴۰۷۱۷ (استاندارد آلمانی) - استاندارد IEC نیز چنین می‌باشد

و از همین علامت استفاده می‌شود.

علامات الکترونیکی برای نقشه‌های ساختمانی

شماره	نام	علامت
۱۸	سیمی که به پیوین می‌زید	
۱۹	تغذیه روز به پیوین	
۲۰	مشعل از سیم	
۲۱	جعبه تشدیل برق خانه	
۲۲	تبیینی تقسیم	
۲۳	زیپن	
۲۴	زیپن حفاظتی	
۲۵	برفگیر	
۲۶	پیش - بصری انکومنولتور	
۲۷	تیستیور موتور	
۲۸	پکسروکنده	
۲۹	فیوز	
۳۰	فیوز سدفاز	
۳۱	فیوز ۱۰ آمپری	
۳۲	کلید	
۳۳	کلید محافظت برای جریان زیاد - کلید حفاظتی سیم کشی	
۳۴	کلید محافظت با وسیله قطع حرارتی (مثلًا "کلید محافظت موتور")	
۳۵	کلید ستاره مشترک	
۳۶	کلید یک قطبه	

علامه اکتربیکی برای نقشه‌های ساختمانی

شماره	نام	شلامت
۴۷	کنیه در قصبه	○
۴۸	کنیه سه فصل	○
۴۹	کنیه تندیز	○
۵۰	کنیه سبیلی	○
۵۱	کنیه فشردنی - نکمه زنگ خبر	○
۵۲	پریز مسدود	○
۵۳	پریز سبیه مسدوده - پریز شوکو	—
۵۴	پریز پ کنید قصبه کنمه آن	○
۵۵	پریز آشن تغیر بون	—
۵۶	پریز تفس	—
۵۷	دستگاه اندازه گیری مثلاً آلبوم	(A)
۵۸	کنور کنیه	[N]
۵۹	چراغ کلید سر خود	X
۶۰	چراغ	X
۶۱	چراغ پیغ شعله	X 5x40 W
۶۲	چراغ اضطراری	×
۶۳	چراغ موارد خطر	X
۶۴	نورافکن	(X)
۶۵	چراغ با لامپ تخلیه در گاز فلورسنت	— 4 1x40

علامت‌الکتریکی برای نشنه‌های ماختمانی

شماره	نام	علائم
۵۵	ستک سر راه لامپ تخلیه در گاز	
۵۶	رادیو	
۵۷	دستگاه برقی بطری کلی	
۵۸	بخاری برقی	
۵۹	موتور	
۶۰	بادیزنان برقی	
۶۱	زنگ خبر	
۶۲	بدف	
۶۳	آذین	
۶۴	دریزکن برقی	
۶۵	ساعت برقی	
۶۶	ساعت اصلی (ساعت مادر)	
۶۷	آنل	
۶۸	تقویت کننده	
۶۹	بلندگو	
۷۰	رادیو	
۷۱	تلوزیون	
۷۲		

مراجع

[1] IEC 643-1- Electrical installation of Building Part (1)-Scope, Object and definitions.

[2] IEC 113-1 Diagram, Charts, tables (Definitions and classification).

[3] IECC 617-3.

[4] IEC 449 - Voltage Bands for Electrical Installation of Building.

[5] IEC 38.

[6] IEC 117-118 Recommended Graphical symbols.

[7] نشانهای ترسیمی در الکتروتکنیک - استاندارد شماره ۲۵۱۰-۷

[8] IEC 648 Current Carrying Capacities of conductors for Electrical Installations of building.

[9] VDE 0250.

[10] VDE 0100, 0210.

[11] IEC 364-5-523- Electrical Installation of Buildings.

- Selection and erection of electrical equipments.

- Wiring systems - Current Carrying Capacities.

[12] VDE 0100/12.55

[۱۳] پریز دو شاخه پریزی مصارف خانگی و مشابه آن - استاندارد شماره ۶۳۵.

[14] IEC 625, plug, socket - outlets and couplers for industrial purposes.

[15] IEC 309-1 Plugs, Socket - Outlets and couplers for industrial purposes, part 1: General Requirements.

- [16] VDE 0620
- [17] IEC 906-1, IEC System of plugs and socket outlets for household and similar purposes (plugs and socket - outlets 16A 250 Vac.
- [18] IEC 83 - Plugs and Socket - Outlets for domestic and similar general use standards.
- [۱۹] مقررات ایمنی عمری رسانیل خانگی برق و دستگاههای مشابه - استاندارد شماره ۱۵۶۲-۱.
- [20] IEC 529.
- [21] IEC 241 - Fuses for domestic and similar purposes.
- [22] IEC 269 - 1, Low voltage fuses (General Requirements).
- [23] IEC 269-2, Low voltage fuses (Fuses mainly for industrial applications).
- [۲۴] فیوزهای ولتاژ ضعیف - قسمت اول مقررات عمری ، استاندارد شماره ۳۱۰۹.
- [۲۵] استاندارد شماره ۲۵۹۰.
- [26] IEC 685-1 specification for flexible insulating sleeving.
- [27] IEC 309-1 plugs, socket - outlets and couplers for industrial purposes (General Requirements).
- [۲۸] رسانیل اتصال (ارتباط با انشعاب) برای تاسیسات الکتریکی ثابت خانگی و مشابه - استاندارد شماره ۲۹۸۳.
- [29] IEC 614-2-1-specification for conduits for electrical installation - part 2: (Metal conduits).
- [30] IEC 614-1- Specification for conduits for electrical installations, part 1: General Requirements.
- [31] IEC 614-1-Specification for conduits for electrical installations, part 1: General

requirements.

- [32] IEC 423- Outside Diameters of conduits for electrical installations and threads for conduit and fittings.
- [33] IEC 614-2-4, Specification for conduit for electrical installations.

[۳۴] استاندارد شماره ۱۹۳۶

- [35] IEC 621-2- Electrical Installations for outdoor Sites under heavy conitions (Gneral protection Requirements).
- [36] IEC 162/11.

[۳۵] استاندارد شماره ۱۹۳۷

- [38] DIN 40050.
- [39] IEC 144.
- [40] DIN 5035.
- [41] IEC 364-5-54- Electrical Installations of Buildings.
- [42] IEC 364-5-54- Electrical Installatiors of Buildings.
 - part 5: Selection and erection of elecrical quipment, chapter 54.
 - Earthing arrangements and protective conductors.
- [43] IEC 364-3- Electrical Installations of Buildings.
 - part 3: Assessment of general characteristics.
- [44] IEC 364-4-41- Electrical Instllations of Buildings (Protction for safety - protection against electric shock).
- [45] IEC 65 safety requirements for mains operated electric and related apparatus for household and similar general use.

[۴۶] مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - سازمان برنامه و بودجه .

- [۴۷] Electrical Installation Handbook(Siemens).
- [۴۸] VDE 0100 3,8,13,14 (Low voltage safety protection).

[۴۹] استانداردهای واحد برق - وزارت نیرو

